

その他の商業－その他における切れ・こすれ災害の死傷災害発生事例（2017年）

2017年発生月	時間	死傷災害発生事例	年齢	労働者規模
4	16～17	据付するためステンレスパイプの切断作業中、切断器具（ディスクグラインダー）がコンクリート床に接触して跳ね返り、回転中の研削砥石により右大腿を負傷した。	24	10～29
12	8～9	フォークリフトにバケットを付けて除雪作業中、フォークリフトの上下を作動するチェーンが滑車より一部外れ作動できなくなった為、倉庫内でフォークリフトのタイヤ上部に上り、チェーンを滑車に戻そうと引っ張ったところ、滑車にチェーンが戻ると同時にバケットが急に落下し、手をかけていたチェーンも急速に動き出し、左手の親指を除く4本の第一関節又は第二関節上部を切断した。	44	10～29

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to：https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_09.html