

10103農業保存食料品製造業における死傷災害100事例まで（2018年）

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	起因物(小)	労働者規模
1	2018	1	12 ～ 13	りんご作業場から、昼食のために移動していたが、路面が凍っていて右足が滑り臀部を打った。	60	2	719	50 ～ 99 人
2	2018	1	15 ～ 16	コンテナ洗浄室で、コンテナの洗浄中（推定重量100kg）のコンテナを積載したパレットをフォークリフトで運搬した作業員が被災者に気付かず、荷物を下ろしてしまったために左足の小指と薬指を怪我してしまった。	44	7	222	30 ～ 49 人
3	2018	1	7 ～ 8	フロア内のマシン利用者の方へ向かおうとしたが、ローラーベッド終了のタイマーがなったため、タイマーを止めに行こうとしたとき、左足首に激痛が走った。	75	1	413	100 ～ 299 人
4	2018	1	9 ～ 10	病院内地下駐車場にて、ボンベ荷作業中、トラック荷台より下りようとして、パイプに足がひっかかり落下した、	42	8	364	50 ～ 99 人
5	2018	1	11 ～ 12	青果側入口付近で、バックヤードの扉を開けて売り場からバックヤードに戻ろうとしたときに、扉の前にあった何も載ってないカートトラックに気づかず足がつまずき転倒し、肩と腕を打撲する怪我をした。	71	8	165	10 ～ 29 人

6	2018	1	12 ～ 13	午後からの作業開始時に、工場入口の防虫カーテンを所定の位置まで開け、作業場に移動するとき、カーテン下部に破けた所があり、破れた所に両足が引っ掛かってバランスを崩して転倒した。	63	2	417	50 ～ 99 人
7	2018	2	10 ～ 11	機械の洗浄後にすすぎ作業を行っていたところ、奥側に残査を発見した。その際ホースのお湯の勢いで飛ばそうとベルトに近づいたところ、ホースが機械に巻き込まれ慌てて手を離れた際に、右手の手の平がベルトに接触し被災した。	69	8	121	300 ～ 499 人
8	2018	2	13 ～ 14	機械に立て掛けてあった足下のマットに躓き転倒しそうになり、右肩が機械の上部に当たり、負傷した。	65	2	379	10 ～ 29 人
9	2018	2	9 ～ 10	原料を台車で移動していたところ、シートシャッターが降下中で前頭部に衝突した。	46	3	419	30 ～ 49 人
10	2018	2	16 ～ 17	製造終了後の掃除のために、撒かれた水に足を滑らせ転倒し、頭を打った。	30	2	416	—
11	2018	2	17 ～ 18	ザラの受け皿を持って移動中に、誤って前向きに転倒し、右膝を負傷した。	64	2	418	—
12	2018	2	12 ～ 13	冷凍保管庫内で、製品出荷の積み込みをしようと、保管庫の中へリフトで入り、方向転換する際、リフトから出ていた右足の踵が、パレットの枠とリフトの間に挟まれ負傷した。	32	7	222	30 ～ 49 人
13	2018	3	13	工場内で玉こんにゃく製造機を操作中に、蒸気バルブに手をかけた	24	13	391	1～

			14	ところ感電し負傷した。				9人
14	2018	3	19 ～ 20	冷凍工場投入場の製造ラインの内側（ライン2本の中）で、1号側で清掃中、洗剤がなくなった。洗剤を補充しに、北側の薬品庫に向かうため、ラインの端（東側）をまわると時間がかかるため、薬品庫の直線上にあるスリットカッターコンベアの下をくぐって移動しようとした際、スリットカッターの凸部に胸をぶつけ、胸部骨折と診断された。	70	3	121	—
15	2018	3	17 ～ 18	派遣先の工場のホイッププラントにて、油を入れた缶（16kg）を台車に載せて運搬しようとした際に、缶がずれたために手で止めようとしたとき、足が滑って床上に転倒した。	61	2	417	100 ～ 299 人
16	2018	3	10 ～ 11	工場室内で作業にてごぼうを手動式でカットする機械を使用中、誤って左人差し指を切断した。	43	8	363	10 ～ 29 人
17	2018	4	9 ～ 10	工場内でスイートコーンの袋詰め作業中、誤って側にいた工員と接触し、バランスを崩して転倒し、右脇関節を強打して骨折してしまった。	65	2	417	50 ～ 99 人
18	2018	4	9 ～ 10	野菜洗浄作業で出た人参屑を持ち歩行中に、途中にあった水道ホースに足が引っ掛かり、バランスを崩してプラスチック製の台（高さ19cm、長さ60cm、幅45cm）に転倒、右脇下を強打し負傷した。	61	2	416	100 ～ 299 人
19	2018	4	12 ～ 13	被災者は、加工工場を移動中、玉葱の切れ端を踏んで転倒し、業務中の災害となった。	57	2	417	10 ～ 29 人

20	2018	4	11 ～ 12	食品工場室内の鉄製はしごを2階より降りていた際、高さ約2メートルのところより足を滑らせ落下し右寛骨臼骨折した。	54	1	371	10 ～ 29 人
21	2018	5	10 ～ 11	工場敷地内で原料の小松菜をトラックから降ろし、小松菜の入ったコンテナ（3段重ね、重量約40k）の移動を行った際に右腕を痛めた。	68	19	611	50 ～ 99 人
22	2018	5	18 ～ 19	工場内、野菜洗浄機の清掃作業中、メッシュコンベアの野菜クズを取り除こうとしていた際に右手に持ったホースに気を取られ、コンベアとステンレス製のプレートの間に左人差し指を挟まれ骨折切り傷を負った。	60	7	224	50 ～ 99 人
23	2018	5	11 ～ 12	産廃置き場で、廃棄物を移し替えているときに、フォークリフトを1mほどリフトアップした上で作業し、バランスを崩し地面に落下した。	47	1	222	300 ～ 499 人
24	2018	5	10 ～ 11	休憩時間終了間際、現場に戻ろうと小走りで走っていたとき、足がもつれて転倒し右膝を強く打ち膝にヒビが入った。	45	2	418	50 ～ 99 人
25	2018	6	14 ～ 15	工場前処理室でベルトコンベアの洗浄作業中、ベルトコンベアを止めずに作業を行ってしまい、ローラーにスポンジが巻き込まれ、右手を引き込まれた。	55	7	224	50 ～ 99 人
26	2018	6	10 ～ 11	カットコーン工場で、冷凍スイートコーンのカット作業後、機械を水洗いしているとき、ホースが短くて余裕がなかったため、左手でホースを持ち、右手をフレームに置いたつもりがフレームからはみ出てしまい、後ろから来た台にゴム手袋が引っ掛かり奥まで持って	68	7	165	50 ～ 99 人

				行かれ、右手甲を切った。				人
27	2018	6	11 ～ 12	バター混合作業中、バター粉を置いた架台に足を引っ掛けて転倒し、膝を打った。	30	2	417	100 ～ 299 人
28	2018	6	13 ～ 14	工場の箱詰ラインで、製品搬送コンベアが汚れて滑りやすい状況になっていたため、コンベア裏側よりクロスで拭き取り作業を行っていた。クロスがコンベアとローラーに巻き込まれ、右手を一緒にコンベアに持って行かれ、ベルトとローラーで擦れる状態になり、手の平から前腕の皮膚が剥がれた。	48	7	224	100 ～ 299 人
29	2018	6	17 ～ 18	工場の殺菌室内で、日報を記入するため情報を他工程で収集し、右手にファイルを持って移動中、床の上を通るドレン配管に掛けたかまぼこ型の滑り止めを施した金属カバーにつまづき転倒し、左手を床に強打して小指に亀裂骨折を負った。	55	2	419	100 ～ 299 人
30	2018	6	16 ～ 17	工場内で機械の掃除中、台の上で作業していたところ足を踏み外し、手をついて骨折した。	47	1	371	10 ～ 29 人
31	2018	6	8 ～ 9	工場ゼリーの製造作業中、通常はシール包装機にフィルムをセットしたあとスタートボタンを押すが、当日はセット前にスタートボタンを押してしまった。機械が動き出してからフィルムをセットしていないことに気づき、稼働したままセットしようとしたところ、フィルムを押さえるローラー部分に指を挟んだ。	40	7	224	10 ～ 29 人
32	2018	6	13 ～ 14	工場内で、パレットに製品の入った袋を積み上げる際、パレットに敷く段ボールを取りに行ったとき、ドアガラスの結露により床が濡れており、気付かずに滑って転倒した。	49	2	417	10 ～ 29 人

33	2018	6	11 ～ 12	<p>水煮工場で、台車に載せた殺菌トレイ（16枚）下段のずれを直そうとして、左手で上段のトレイを持ち上げ、右手を挿し込もうとした際に左手が滑り、持ち上げていた殺菌トレイが落下して右手甲を挟んだ。</p>	21	4	379	50 ～ 99 人
34	2018	7	11 ～ 12	<p>飼料原料をストックしておくためのプラスチック製の箱の中を清掃するため箱の中へ入ろうと足を掛けたときに、足を滑らせて箱の中に左肩から落下した。</p>	63	1	391	10 ～ 29 人
35	2018	7	15 ～ 16	<p>構内にて瓶詰めされた原料の栗を容器に出す作業をしていた際に、空き瓶をコンテナに捨てる作業中、瓶の破片で左手手の平を誤って切り負傷した。</p>	42	8	529	—
36	2018	7	15 ～ 16	<p>当社所有のみかん山で摘果作業中、取りたい実には手が届かなかったので、枝を回り込ませるような形で右手を伸ばしたが、突然その枝が折れ、弾みで1段下の段々畑の広めの地面に後ろ向きで落下し臀部を負傷した。</p>	22	1	712	50 ～ 99 人
37	2018	7	8 ～ 9	<p>工場梱包室内で作業を開始するため向かっているとき、足下をきちんと見ていなかったため、フリーカーブコンベアの足部分に右足のすね辺りをぶつけ、体の左側方向へ転倒した。転倒時、左手を地面に着いたがバランスを保とうと踏ん張ったため全体重が左手首に乗ってしまい左手首を負傷した。</p>	54	3	224	30 ～ 49 人
38	2018	8	13 ～ 14	<p>検品コンベアの機械洗浄中、コンベアを回しながら作業をしていたら、水のホースの先に使用しているステンレスの筒がコンベアとガードの間に挟まり、それを取ろうとしたら右手人差し指が巻き込まれ断裂した。</p>	47	7	224	300 ～ 499 人
39	2018	8	8 ～ 9	<p>工場内でゴミを捨てる作業中、大根の残菜が入っている硬化プラスチックコンテナ約10kgを持つとした際、誤って指を強くぶつけ、右手人差し指の靭帯を損傷した。</p>	28	3	911	10 ～ 29 人

54	2018	9	11 ～ 12	工場内で側溝（深さ約30cm）のグレーチングを上げて清掃していたところ、グレーチングを上げていることを忘れて側溝に左足から落ち、左足首を負傷した。	72	1	418	～ 99 人
55	2018	9	12 ～ 13	漬込タンクの中と上で作業中、1人がタンクの中からベニヤ板をタンクの外に出し、それをタンクの上で引っ張り上げていた。後方タンクは清掃作業のために蓋が開いた状態であったが、被災者は閉まっていると思っており、誤って落下した。	46	1	414	10 ～ 29 人
56	2018	9	10 ～ 11	工場内廃棄物庫出入口にてゴミ捨てから戻る際、ドア手前の粘着マットと床の間が濡れており、左足をマットにのせたところマットごと滑って転倒し、右手を床について手首を骨折した。	60	2	417	50 ～ 99 人
57	2018	9	8 ～ 9	工場包装室でライトを使用してベルトコンベアを確認作業中に、ライトの充電をするために戻ったところ、足を滑らせ転倒し、右手を負傷した。	48	2	417	50 ～ 99 人
58	2018	9	17 ～ 18	食品工場充填ライン缶充填機にて製造終了後、ロータリー式充填機を洗浄中、通常は動力を切って洗浄するところ、稼働したままになっており、両手が稼働部とガイドの間に挟まり、左手、指、甲、右手首を骨折、損傷を受けた。	22	7	165	30 ～ 49 人
59	2018	9	15 ～ 16	作業場の排水溝の蓋を外して清掃作業をして、終わって蓋をはめてスライドさせる際、右手の小指を排水溝の蓋とレールの間に挟んだ。	37	7	418	1～ 9人
60	2018	9	14 ～ 15	工場前処理外にて、屑をジャンボックスに入れて空のジャンボックスと入れ替える際、右足中指の先端を轆いてしまい、骨折した。	46	7	362	50 ～ 99 人
			9					50

61	2018	9	～ 10	工場内で原料を取りに行くため、2階から1階へ向かう階段で足を滑らせて転倒した際、腰や顔などを打ちつけて負傷した。	56	1	413	～ 99 人
62	2018	9	～ 12	工場内で側溝（深さ約30cm）のグレーチングを上げて清掃していたところ、グレーチングを上げていることを忘れて側溝に左足から落ち、左足首を負傷した。	72	1	418	50 ～ 99 人
63	2018	9	～ 13	漬込タンクの中と上で作業中、1人がタンクの中からベニヤ板をタンクの外に出し、それをタンクの上で引っ張り上げていた。後方タンクは清掃作業のために蓋が開いた状態であったが、被災者は閉まっていると思っており、誤って落下した。	46	1	414	10 ～ 29 人
64	2018	9	～ 11	工場内廃棄物庫出入口にてゴミ捨てから戻る際、ドア手前の粘着マットと床の間が濡れており、左足をマットにのせたところマットごと滑って転倒し、右手を床について手首を骨折した。	60	2	417	50 ～ 99 人
65	2018	9	～ 9	工場包装室でライトを使用してベルトコンベアを確認作業中に、ライトの充電をするために戻ったところ、足を滑らせ転倒し、右手を負傷した。	48	2	417	50 ～ 99 人
66	2018	9	～ 18	食品工場充填ライン缶充填機にて製造終了後、ロータリー式充填機を洗浄中、通常は動力を切って洗浄するところ、稼働したままになっており、両手が稼働部とガイドの間に挟まり、左手、指、甲、右手首を骨折、損傷を受けた。	22	7	165	30 ～ 49 人
67	2018	9	～ 16	作業場の排水溝の蓋を外して清掃作業をして、終わって蓋をはめてスライドさせる際、右手の小指を排水溝の蓋とレールの間に挟んだ。	37	7	418	1～ 9人
			8	甘酒を造る作業中、ミキサーの中心にある攪拌部品を交換しようと				50 ～

68	2018	9	9	手を伸ばして部品を取り付けた際、無理な体勢で体をひねったため左脇腹を痛め、左肋骨を折った。	59	19	921	99 人
69	2018	9	9 ～ 10	工場内で原料を取りに行くため、2階から1階へ向かう階段で足を滑らせて転倒した際、腰や顔などを打ちつけて負傷した。	56	1	413	50 ～ 99 人
70	2018	9	14 ～ 15	可動式のベルトコンベアを移動しているとき、キャスターが溝にはまって動かなくなったのでバランスを崩し、倒れそうになってコンベアに掴まったところ、コンベアも倒れて下敷きになり、胸と右足を挟んだ。	62	19	169	100 ～ 299 人
71	2018	9	12 ～ 13	漬込タンクの中と上で作業中、1人がタンクの中からベニヤ板をタンクの外に出し、それをタンクの上で引っ張り上げていた。後方タンクは清掃作業のために蓋が開いた状態であったが、被災者は閉まっていると思っており、誤って落下した。	46	1	414	10 ～ 29 人
72	2018	9	15 ～ 16	工場内さつまいもペースト加工室で、機械の清掃作業中に、部品（重さ約4kg）を取り外す際に誤って右足先に落としてしまった。	20	4	165	10 ～ 29 人
73	2018	10	9 ～ 10	副原料サイロ（高さ13m）飼料米タンク内に入槽し、高さ1.5mの専用スクレーパーで付着物を落としていたところ、スクレーパーの持ち手部分が折損した。代わりにパイプを使おうとし、ロープでパイプをタンク内に吊り下ろしてもらっていたとき、パイプがロープからすり抜けて落下し、被災者に当たった。	46	4	379	10 ～ 29 人
74	2018	10	12 ～ 13	退勤時、2階ロッカー室前の外階段を下りる際、足を踏み外して転落した。	53	1	413	—
			17					50

82	2018	11	16 ～ 17	高菜を洗うため運んでいたとき、高菜収穫用の網につまづいて転倒し、左膝をコンクリート地面に打ちつけた。	61	2	416	～ 29 人
83	2018	11	10 ～ 11	漬け込み工場内で、漬け込みタンクに大根を並べ終わり、タンクとタンクの間を移動中に体勢を崩し、シートで覆われた空タンク（深さ約2m）に腰から落下した。	67	1	418	30 ～ 49 人
84	2018	11	14 ～ 15	加工場内で通路を小走りに移動中、滑って転倒し、左腰を打撲した。	46	2	417	10 ～ 29 人
85	2018	12	14 ～ 15	当事業所工場内で包丁を洗っている際、右手親指が包丁に触れ、切創を負い、後日、親指が曲がらなくなってきた。	64	8	364	30 ～ 49 人
86	2018	12	3 ～ 4	工場内にてスライサーでさつま芋をカットしている際に原料がつまったため、機械を作動させたまま右手で原料を押さえていたところ、手に違和感を抱いたため、手先を確認したところ、右手中指の指先表面に3mmほどの切創を負った。	64	8	165	100 ～ 299 人
87	2018	12	8 ～ 9	水曜日清掃で担当箇所Fラインのロータリーシフターを清掃するために現場近くへ行った。しかし、清掃箇所への行き方が分からず、Mac25計量器の天井部を移動することを思い付き、Mac25天井部へはしごで登り移動しようとしたところ、Mac25の天井カーテンを踏み抜き、2m下の地面に落下し、左足首と腰を打撲した。	64	1	419	30 ～ 49 人
88	2018	12	9 ～	下漬加工場で、カット漬け大根の入った蓋付プラスチック製バケツ2個を台車に載せて搬送中、台車の車輪が床の目くらキャップ（排水溝の蓋）に引っ掛かり、プラスチック製バケツが倒れそうにな	64	2	391	100 ～

			10	り、咄嗟にバケツを両手につかんだままバケツと一緒に前のめりに転倒した。その際、右手掌小指と環指の間に重量が加わり、裂傷を負った。				299 人
89	2018	12	14 ～ 15	整理した大根の半端を70?のタルに入れ重しを載せるとき、手が滑りその重しを右足中指付近に落とし骨折した。	64	4	523	10 ～ 29 人

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。