

5	2018	5	9 ～ 10	ミシン作業場に入り、天井に吊るしてあった蛍光灯をつけるために、ぶら下がっていたスイッチを入れたとき、器具が落ちて左手首を切った。	48	8	359	1～ 9人
6	2018	5	9 ～ 10	出勤するときに会社近くの事務所へチラシ配布を依頼するため、立ち寄った際、側の砂利道で足を取られて転倒し負傷する。	72	2	417	1～ 9人
7	2018	5	14 ～ 15	綿をシート状にする機械のシリンダー外周に巻かれたノコギリのよ うなワイヤーを巻き替え後、シリンダーを回転させてワイヤーの先 端がバックボトムシート等に接触しないか確認していたとき、左手 小指がワイヤーに引っ掛かり、バックボトムシートとシリンダーに 挟まり負傷した。	55	7	169	50 ～ 99 人
8	2018	6	16 ～ 17	機械の歯車を修理する際、メインの機械を止めたとき余韻で回って いた隣のシャフトに触れて、シャフトに上着の裾が引っ掛かった。 その際、服が絡まって引っ張られ、シャフトに上半身を打った。	52	7	121	10 ～ 29 人
9	2018	7	13 ～ 14	裁ちばさみで糸を切る作業中、ほんの少しよそ見をしたときに、右 手に持っていた鋏の刃が左手首に刺さってしまった。	43	8	364	100 ～ 299 人
10	2018	7	14 ～ 15	工場内で製織作業中、機械台通路から床への移動する際、誤って左 足を踏み外し、左足首を負傷した。	38	1	417	10 ～ 29 人
11	2018	8	21 ～ 22	織機で、糸くずが巻き付いていたので背伸びして取っていたが、他 の機械を早く動かさないといけないと慌ててしまい、足下の段差で 左足首を痛めた。	75	19	418	30 ～ 49 人
				下地工場カードラインで作業中、ギロチンの刃のところフェルト				10

12	2018	9	9 ～ 10	が詰まって停滞したため、フェルトを手で押し込んで流そうとしたところ、安全カバーが付いていたにも関わらず刃先まで指が届いて負傷した。	47	8	156	～ 29 人
13	2018	9	9 ～ 10	下地工場カードラインで作業中、ギロチンの刃のところでフェルトが詰まって停滞したため、フェルトを手で押し込んで流そうとしたところ、安全カバーが付いていたにも関わらず刃先まで指が届いて負傷した。	47	8	156	10 ～ 29 人
14	2018	9	9 ～ 10	下地工場カードラインで作業中、ギロチンの刃のところでフェルトが詰まって停滞したため、フェルトを手で押し込んで流そうとしたところ、安全カバーが付いていたにも関わらず刃先まで指が届いて負傷した。	47	8	156	10 ～ 29 人
15	2018	9	9 ～ 10	下地工場カードラインで作業中、ギロチンの刃のところでフェルトが詰まって停滞したため、フェルトを手で押し込んで流そうとしたところ、安全カバーが付いていたにも関わらず刃先まで指が届いて負傷した。	47	8	156	10 ～ 29 人
16	2018	11	16 ～ 17	機械を出荷するため、外部委託のドライバーがフォークリフトで積み込み作業をしていた。ドライバーがフォークリフトをバックさせる際、後方確認が不十分だったため、通りかかった被災者の左足にタイヤが乗り上げて骨折した。	41	7	222	10 ～ 29 人
17	2018	11	14 ～ 15	裏面事業場で、撚糸機のギア油留め器の油を交換していたとき、動いているギアに指が当たり負傷した。	57	7	169	10 ～ 29 人
18	2018	12	11 ～ 12	機械のレピアヘッド内の糸屑を左手の人差し指の指先で掻きだすため、内側の空洞に指先を入れた。そのとき、右手で誤って運転スイッチに触れたため、レピアヘッドが勢いよく飛び出し、ヘッド先端部の糸を挟む鋭利な金属部に指先（爪の真ん中の位置より上の部	64	7	169	30 ～ 49 人

				分) が削り落された。				
19	2018	12	14 ～ 15	工場内を移動中、台車のそばを通った際に台車の底部分につまずき、うつ伏せに倒れ、右肩を脱臼した。	64	2	417	1～ 9人

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。