

10502金属製家具製造業における死傷災害100事例まで（2018年）

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	起因物 (小)	労 働 者 規 模
1	2018	1	11 ～ 12	部材置き場の網カゴから品物を専用台車に移し替えをされていて、専用台車と当人は通路側での作業をしていた。その近くでフォークリフトでの荷運び作業をしていたフォークリフトが前進し、右にハンドルを切った際にリフト後輪が右足に接触し被災した。	48	3	222	100 ～ 299 人
2	2018	2	11 ～ 12	タイヤプラントにてホイルプレス機を使用し、ホイル付きタイヤのホイル分離作業を行っていた際、異物除去のために機器内をエアガンで清掃していたとき、機器のタイヤ排出板に右手を挟んだ。	20	7	169	10 ～ 29 人

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。