

11301機械（精密機械を除く）器具製造業における死傷災害100事例まで（2018年）

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	起因物 (小)	労働 者規 模
1	2018	1	16 ～ 17	請負先の工場内で、機械修理中木くず粉碎のコンベア（高さ約2m）が停止したので、高さ約1.7mの脚立の上から2段目に足をまたがり詰まりを除去しベルトの蛇行を調整していたが、誤って足を踏み外し約1.5mから落下した。圧迫骨折の怪我を負った。	62	1	371	10～ 29人
2	2018	1	17 ～ 18	工場にて工事用エレベータの組み付け作業中、天井クレーンで吊り上げ扉（横3500mm×縦1500mm、150kg）と扉レールがはまらず、手で揺すって直そうとした際、扉の下に手を入れて扉が下がり、荷台と扉に右手中指が挟まれ負傷した。	41	7	211	50～ 99人
3	2018	1	19 ～ 20	入国し、ホテルに到着した。夕食後、ホテルに帰る途中、コンビニエンスストアに行こうとして道路を横断しようとした。道路のチェーンにつまずいて転び、膝を強打し、右膝骨折となった。	30	2	418	1000 人以上
4	2018	1	9 ～ 10	当社工場内で角パイプを切断するため、移動台から搬出ベルトに載せた際、角パイプ（長さ6m、重さ75kg～80kg）が搬出ベルト（高さ約60cm）から滑り落ち、被災者の左足に落下した。	57	4	521	1～9 人
5	2018	1	7 ～ 8	雪が積もって凍結した駐車場で、足を滑らせ後方へ転倒して後頭部を強く路面に打ち付けた。	53	2	719	500 ～ 999 人
6	2018	1	8 ～ 9	リヤーバックのセット時、中子ウレタン屑付着を除去しようとして手で掃除しているとき、金型の中子が動作し親指を挟んだ。ライン回転している状況で指を引き抜いた。	70	7	151	10～ 29人

7	2018	2	17 ～ 18	段ボールの荷物を手で持って運んでいるとき、荷物の置いてある間の通路で、手に腐物をかかえた状態で通路を歩行している際、安全靴のつま先がつかかり転倒し、荷物をかばうように右半身から転倒しケガをしてしまった。	54	2	611	50～ 99人
8	2018	2	11 ～ 12	鉄板を利用してまるめる作業をしている際、材料のバリに軍手が引っ掛かり左手小指が巻き込まれ、小指先を潰した。	41	7	163	100 ～ 299 人
9	2018	2	13 ～ 14	作業台積のボックスからホースを取り出し作業台に設置しようとした際、後ろに下がったところ、敷いてあったスノコに踵が引っ掛かり仰向けに転倒し、鉄製台車に頭部と背中をぶつけ負傷した。	54	2	391	30～ 49人
10	2018	2	9 ～ 10	支柱材の束をクレーンで吊り上げようとしたとき、材料のバランスが崩れたため、一旦降ろしたところ、材料とパレットの間に小指を挟み、左小指挫傷、及び、末節骨開放骨折を負った。	42	7	211	50～ 99人
11	2018	2	14 ～ 15	旋盤加工中、加工品に手がぶつかった。	69	3	521	1～9 人
12	2018	2	18 ～ 19	高さ約2mで作業中、取り外したスプロケットが落下し、下に置いてあった浸透剤に当たり、浸透剤が破裂、内部の浸透液に引火し衣服に飛び散ったところ、地上に落下し火傷と腰を痛めた。	69	1	224	10～ 29人
13	2018	3	16 ～ 17	正面旋盤で円板を加工中、溶接用の部分を切削のとき、R面と直面の交点の段差を目視で確認の際、目線を近づけるため、身を乗り出すような姿勢となり、バイトホルダーへ左手をついて上半身の安定を図った。その際、わずかに左手がバイトホルダーの先へ出て、ファスナーの四つ爪とバイトホルダーの間に挟まれ、小指が潰されてしまった。	66	7	151	1～9 人
				組み立て用架台に載せた約800kgのバルブをパレットに載せ、				

14	2018	3	15 ～ 16	フォークリフトで運搬する作業の補助をしていたところ、バルブが少し傾いたので、押さえようとパレットの上に乗る、更に傾いてきて逃げきれずバルブが足の上に乗る、左足大腿部に裂傷を負った。	28	5	612	50～ 99人
15	2018	3	15 ～ 16	建機キャビンの仕上げ現場で、脚立に登ってグラインダーを使用して、仕上げをしていた。次の製品の仕上げをするため脚立から降りているときに、足を踏み外し落下した。その際に左手をついたため負傷した。	30	1	371	300～ 499人
16	2018	3	16 ～ 17	工場内にてブローチ盤の押さえ台の、高さ調節の際、誤って左手を押さえ台の下に置いたまま、ハンドルを操作したため、左親指が挟まり損傷した。	27	7	159	—
17	2018	3	7 ～ 8	始業開始前に出張梱包の事前準備を行う際に、出張先にて必要になるかもしれない資材を工場にて段取りを行った。木材切断機を用いて木材を切断するために、切断機に右手に木材を持ったままセットし鋸始動ボタンを左手にて押下した。ボタン押下後、材料をつかんだままの右手が下降してきた安全バーとテーブルに挟まれ、上昇してきた鋸刃により材料もろとも指が切断され、鋸刃に巻き込まれた掌の組織も挫滅した。	46	8	132	—
18	2018	3	16 ～ 17	当社製品（装置）の組み立て現場であった顧客のヤードにて、装置写真の撮影作業中、H形鋼の架台をまたいで乗り越えようとした際に、右足が架台と接触して架台が倒れ、架台と地面に左足の足首付近が挟まれた。	37	7	521	10～ 29人
19	2018	4	10 ～ 11	当社の工場内にて材料の片付け作業中、資材置き棚から降りようとしたところ、棚の一段目に掛けた左足が滑ってしまい、バランスをくずして転倒し床に右腕を強打して負傷した。	56	1	391	10～ 29人
			16	機械装置（総重量80kg）の受け台を外す作業をしていた。そのときに、通常だとハンドリフターを用いて作業すべきであったが、ハンドリフターのない場所で作業せざるを得なくなったために、				300～

20	2018	4	～ 17	ハカで装置を斜めにして2つある受け台の一方を外し、逆に傾けてもう一方の受け台を外すという方法で作業をしたため腕を痛めてしまった。	36	19	921	499 人
21	2018	4	15 ～ 16	当社工場で円筒矯正作業中、三本ロールに取り付けて矯正していた製品（円筒状焼結シート、外径70パイ）の真円度を確認するため、本来三本ロールを停止させ製品を取り外すべきところを、回転している製品の上から手を当てて素手で確認していた。その際、右手がロールに巻き込まれて右小指を不全切断、右小指指骨を解放骨折負傷する。	18	7	163	50～ 99人
22	2018	4	16 ～ 17	換気ダクト取り付け面のベビーサンダーの手入れ、シールはがし用ヘラの卓上グラインダーでの手入れ、切粉入りのゴミを捨てる、などの作業により鉄粉が右目に入り違和感があり手術となった。	42	90	911	100 ～ 299 人
23	2018	5	10 ～ 11	サブプレート検査ラインで検査中に不良が発生、非常停止ボタン、リセットボタンの順で押しアンクランプ後ワークをつかもうとしたところ、シリンダーが起動し治具とワークの間に右手親指を挟まれ裂傷を負った。	36	7	169	500 ～ 999 人
24	2018	5	14 ～ 15	工場内で金属加工作業を行っていた際、作業台に付着した金属くずを払おうと手を出したとき、回転しているフライス盤に左手が接触した。	71	8	152	1～9 人
25	2018	5	15 ～ 16	工場内で高さ1mの作業台の上で部品をトルクレンチで締め付け作業を終え、作業台から降りる際、段を踏み外し落下して右腕、右脇腹を打ち負傷した。	57	1	379	50～ 99人
26	2018	5	16 ～ 17	工作機械の製品段取り中に、製品を把握するバイスに締め付けハンドルが取り付いたまま、テーブルが移動していることに気が付き取り外そうとして、機械ドアとハンドルに左手人差し指を挟み骨折、切断した。	43	7	151	1～9 人

27	2018	5	0 ～ 1	<p>高速道路の走行車線を走行中、前方を走る大型車を追い越すため 右にハンドルを切ったところ、切り過ぎてしまい、車両が左側に 流れ慌てて逆ハンドルを切ったが体勢は安定せずスピンして、他 の車両とぶつかり、運転席側へせり出してきたダッシュボードと 運転席の間に左足が挟まり負傷した。</p>	60	17	231	—
28	2018	5	16 ～ 17	<p>成型工場で天井クレーンによる金型取り外し作業中、ナイロンス リングにテンションを掛け過ぎて、T型吊り具が破断してテンショ ンを確認していた右手に当たり、右手掌を10針縫う裂傷を負っ た。</p>	54	6	211	300 ～ 499 人
29	2018	5	8 ～ 9	<p>台船に穴が開いていることで甲板上のマンホールのナットを緩め て蓋を開けて中の状況を確認したところ、台船の中は少し水が溜 まった状態で蓋を開けて10分くらい中に入ったときに意識を失っ た。</p>	48	12	714	30～ 49人
30	2018	5	10 ～ 11	<p>工場にて機械より品物を外そうとしたが、切削油により滑り機械 前部のカバーと品物の間に指を詰めた。</p>	54	7	611	1～9 人
31	2018	5	9 ～ 10	<p>工場内にてコンテナ組み立て作業中、側板と側板を接合するた め、矢を利用しハンマーで打ち込んでいた際、その矢が離脱し顔 面に跳ね返ってきて、左目上瞼に当たった。</p>	66	4	364	1～9 人
32	2018	5	8 ～ 9	<p>小組された機械装置の、四方の隅を4人で抱え移動作業中、4人で カニ歩きしながら4m移動を行った際、背中に痛みを感じ圧迫骨折 の疑いとなった。</p>	27	19	612	100 ～ 299 人
33	2018	6	9 ～ 10	<p>10tトラックから、入荷したワーリング加工機用ベッド素材を降ろ す際、ワーリング加工機用ベッド素材を吊るため、トラックの荷 台上でスリングを使用しベッドの錆抜き穴（吊り用）に通し、反 対側より力強く手前に引き出した際、勢い余って荷台から落下 し、工具用台車に背中を強打した。</p>	55	1	221	100 ～ 299 人

34	2018	6	14 ～ 15	客先でコンプレッサーの整備終了後、サービスカーに道工具類を積み込み、運転席側後部スライドドアを閉める際に車両前方が上がり、傾斜地に停車していたためスライドドアが重く、右手で車両をつかんで勢いよくスライドドアを閉めたところ指を挟んだ。	39	7	231	10～ 29人
35	2018	6	11 ～ 12	工場内で、建設機械（油圧ショベル）の旋回フレームのドッキング作業中に、被災者が、ホイストクレーンが使用できる位置まで作業台車に載った旋回フレームを運んでいたところ、作業台車から旋回フレームが滑り落ちた。その反動で作業台車が被災者側へ動き、支えていた左手が旋回フレームと作業台車に挟まれた。	26	7	521	100 ～ 299 人
36	2018	6	11 ～ 12	溶着作業中、ポジショナーにシリンダーカラーを固定する際、芯出しのためハンマーで叩いて調整していたところ、品物が落下して倒れた。その際、品物の外周が左足安全靴の金具のない部分に当たり、左足甲を負傷した。	70	4	364	30～ 49人
37	2018	6	14 ～ 15	仕入れ先1件目に行ったあと、2件目に向かう途中で、不注意でセンターラインをオーバーし、対向車と正面衝突した。	47	17	231	50～ 99人
38	2018	6	16 ～ 17	事業所内で完成品の洗車機を出荷する際、洗車機の上部に貼った保護フィルムが剥がれないよう養生テープを貼るため、はしごを掛けて3段程（約1m）上がって1人で作業していたとき、バランスを崩して落下し、両足踵を粉碎骨折した。	46	1	371	1000 人 以 上
39	2018	6	9 ～ 10	洗車中、キャビン側のサイドカバーを流し終え、作業機側へ行こうとしたときに足を滑らせ、溝の隙間に右足を引っ掛けてひねった。	22	19	419	30～ 49人
40	2018	6	10 ～ 11	ステンレス部品を左手に持ち、面取り加工中、部品を傾けた際に左手親指をひねった。	41	19	153	1～9 人
			1	フロアプレートをメインフレームに搭載後、クレーンの吊り具が				1000

41	2018	7	～ 2	シートブラケットの一部に引っ掛かり降ろそう操作したときブラケットから外れ、落下してきたブラケットのDパイプとフロアプレートに挟まれ負傷した。	26	4	211	人以上
42	2018	7	～ 15	14 旋盤の機械にて、シリンダー側面加工中、切削キリコが左手肘部分に接触し負傷した。	51	3	151	10～ 29人
43	2018	7	～ 15	14 片付け作業中、一斗缶の中から品物を出すときに、「かえり」で右手中指を切ってしまった。	33	8	611	100～ 299人
44	2018	7	～ 11	10 旋盤でペーパー掛けの作業中、ウェス製品の汚れを除去しようとした際、製品の溝部のバリにウェスが巻き付き、ウェスを持っていた右手の指先が巻き込まれた。	54	7	151	1～9人
45	2018	7	～ 17	16 客先にて、機械部品を2人で持ち上げていて、下ろす際に、下ろすタイミングがずれて、右手中指と薬指を挟み負傷した。	31	7	521	10～ 29人
46	2018	7	～ 17	16 機械第一工場内ブルドーザ組み立てラインにてユニバーサルジョイントの取り付け作業を実施していたときに、ユニバーサルジョイントの部品の間隙に右手人差し指が挟まり被災した。	37	7	521	1000人以上
47	2018	7	～ 15	14 本社工場で溶接作業中に、倒れかけた製品を手で受け支えようとして負傷した。	33	5	611	10～ 29人
48	2018	7	～ 12	11 トラックから酸素ボンベを降ろす際、荷台下から抱き抱えて引いたところ、誤って手が滑り酸素ボンベが落下し、バウンドした拍子に抱えていた左手が荷台との間に挟まれ負傷した。	27	7	611	1～9人
49	2018	7	～	11 TOPユニオンで使用したペール缶に入ったフラックスを片付けるため、定盤下から降ろす際に腰を痛めた。	33	19	611	10～ 29人

			12						
50	2018	8	12 ～ 13	洗浄後の製品が入っている網カゴを持ち検査場所へ向かっていたところ、台車につまずいて転び右頬、顎及び右手首を負傷した。	66	2	362	30～ 49人	
51	2018	8	19 ～ 20	機械正面右カバーを取り外す作業をしていた際、脚立を使用し上部取り付けボルトを外して、足を踏み外し、後ろ向きで転倒して右肘を床面で強く打ち、右肘頭骨を折った。	46	1	371	500 ～ 999 人	
52	2018	8	9 ～ 10	クレーンで仮付け作業を行っていて、ワークをクレーンで吊りセットするときに、専用の吊り具はあったが、違う吊り具を使用し、ワークが落下して被災した。	46	4	372	50～ 99人	
53	2018	8	7 ～ 8	五面加工機のパレット上で天井クレーンで物を移動させているときに、フック近くのベルトスリングが切れてしまい、物が倒れてきて左膝に当たり負傷した。	56	4	211	10～ 29人	
54	2018	8	23 ～ 24	踏み台に乗り、段取り作業を終えて、加工設備から出ようとした際に、安全柵出入口の足下にあるH鋼を左足で踏んでしまい、捻挫した。	22	19	418	300 ～ 499 人	
55	2018	8	13 ～ 14	材料置き場より材料を搬出しようとクレーンで吊り上げ移動させようとしたところ、材料が転がってきたのを手で押さえようとして、材料と材料の間に手が挟まった。	64	7	521	10～ 29人	
56	2018	8	8 ～ 9	屋外射場で、試験前点検を行うため、油圧ジャッキを製品に設置するため、製品の架台上に上がり、油圧ジャッキを持ち上げた際、バランスを崩して転落し、右臀部が最初に地面と強打し、右側の背中・右肩・右肘を強打した。	43	1	414	1000 人 以 上	
57	2018	8	16 ～	機械加工後のカエリ&バリ取り作業中に、製品の鋭利な角に中指第一関節辺りを強く当て、負傷した。	52	8	521	10～ 29人	

			17					
58	2018	8	8 ～ 9	溶接作業を行うため、クレーンを使用して鉄板をマグネットで吊り下げた際、マグネットがずれて鉄板が落下し、中指先を挟み負傷した。	66	4	211	100 ～ 299 人
59	2018	9	10 ～ 11	工場内にて、材料を持ってドアから出たとき、ドアの先の段差に足を取られて、右足くるぶしを骨折した。	36	2	417	10～ 29人
60	2018	9	14 ～ 15	工場内で金属部品の加工中、機械が停止したため他の従業員が内部を点検しているときに、プラスチックの箱（高さ約25cm）に乗り、上から様子を見ていた際、誤ってバランスを崩し加工済みの部品の上に落下し、肩を打って右鎖骨及び肩甲骨を折った。	23	1	371	1～9 人
61	2018	9	14 ～ 15	工場で円筒研削盤を使用して作業中、加工している製品から目を離したことで、回転している砥石に誤って左人差し指を接触させてしまい、裂傷を負った。	65	8	153	10～ 29人
62	2018	9	15 ～ 16	工場にて、運転停止したバレルより製品を入れた約8.8kgのポットを取り外す作業中、手が滑ってポットを落としそうになったので、落下を防ぐために体を押し付けた際、右脇腹に痛みを感じた。	52	19	611	50～ 99人
63	2018	9	11 ～ 12	段ボール印刷機の修理部品を輸送中、緩やかな上りカーブを時速90kmで走行していたとき、突風に煽られ路面も濡れていたためスリップして左壁面に正面衝突し、胸及び両足をぶつけて負傷した。	43	17	231	30～ 49人
64	2018	9	9 ～ 10	工場内の棚の上にある電線を取ろうとした際、はしごを踏み外して転倒し、腰から落ちて圧迫骨折を負った。	60	1	371	10～ 29人
			8	ゴム成型機ノズルユニットを上昇させてスプルーとノズルの隙間				50～

65	2018	9	9	～	に手を入れ、不要なゴム材料を除去中、ノズルユニットが自重で下降していたことに気付かず、手が挟まれて抜けなくなった。	53	7	164	99人	
66	2018	9	10	～	11	シャーリングを用いて角材を切断していた際、ワーク（角材）を受けていた台座がバランスを崩し、ワークが床に落下したので手で受けようとしたが重さに耐えられず、ワークと床の間に左手中指を挟んで骨折した。	25	4	521	50～ 99人
67	2018	9	14	～	15	製品の仕分け作業をしているとき、約20kgの鉄製カバーを鉄製の網かごから取り出した際、四方を止めてあるストッパーが外れて開放してしまい、かごとカバーが倒れて足に当たり受傷した。	62	6	379	30～ 49人
68	2018	9	10	～	11	天井クレーン点検中、巻ドラムのワイヤーロープ溝点検のため主巻ドラムと補巻ドラムの間に入った際、装着していた安全帯のロープがワイヤー押さえボルトに引っ掛かり、巻ドラムの回転方向へ全身が巻き込まれた。	39	7	211	1～9 人
69	2018	9	16	～	17	使用し終わった木枠を運んでいる際、砂利の地面の上を運んでいたところ足を滑らせ、背後にあるスクラップ置き場に入っていた廃棄資材に、左腕をぶつけて二の腕の裏側に裂傷を負った。	41	3	417	10～ 29人
70	2018	9	15	～	16	工場の外で軽トラックに機械（集塵機）を人力で積込中、機械とトラックの荷台に指を挟まれた。	78	7	169	1～9 人
71	2018	9	9	～	10	船を降ろしていてワイヤーを外すとき、勢いよく外したので海に投げ出され、ワイヤーを持っていたので肩をひねった。	46	1	379	1～9 人
72	2018	9	14	～	15	工場内羽根車製作ラインで、羽根車のフレ取り作業終了時、グライNDERを所定の位置に戻すとき、惰性で回転している羽根車の主板突起部分に左腕が接触して裂傷を負い、橈骨を開放骨折した。	19	8	521	50～ 99人
						鑄造作業が終了し、鑄造機に付帯している装置を停止させて金型				100

73	2018	9	16 ～ 17	と付着したバリを除去するため、金型上部の油圧シリンダーに左手を添えた。 鋳造機本体の主電源を切り忘れていたため油圧シリンダーが自動で動きだし、油圧シリンダーと金型の隙間に指を挟んで負傷した。	34	7	159	～ 299 人
74	2018	9	8 ～ 9	倉庫内への材料の出し入れをフォークリフトで行っていた最中、フォークリフトマスト上部が入口扉上部へ接触した際に破損し、それを修理中、脚立から転落し負傷した。	73	1	371	1～9 人
75	2018	9	15 ～ 16	機械加工工場の設備エリア内にて、油が飛散しているステップ台の上で設備状態を確認しようとしたところ、左足を滑らせて転倒し、ステップ下の地面に左手をついて左肩を負傷した。	43	1	416	500 ～ 999 人
76	2018	9	16 ～ 17	工場内で在庫整理中、棚板2段目（高さ80cm）に足をかけて高さ2.4mの棚の上から段ボール箱を取ろうとしたが、足を滑らせて落下して腰を打った。	58	1	391	10～ 29人
77	2018	9	16 ～ 17	マシニングセンターの修理作業を行っていた際、ATC（自動工具交換装置）を調整後、ランニングで問題がなかったため機械を停止させて工具を抜こうとしたところ、まだ機械が停止しておらず、アームと工具の間に左手を挟んで負傷した。	59	7	159	300 ～ 499 人
78	2018	9	22 ～ 23	エンジンの組立作業を行っているとき、ハンマーで体の重心がずれて打ち損じ、左手小指の付け根を打撲した。	28	7	364	1000 人 以 上
79	2018	9	14 ～ 15	屋根が台風で破損し、補修をする業者の手伝いをするために、屋根に上ってスレートを交換していた際、スレートを突き破って落下した。	43	1	415	10～ 29人
80	2018	9	17 ～ 18	環境機器製造として機械の組み立てと塗装作業に従事しており、塗装は防錆剤と上塗りを刷毛で行い、塗料はシンナーで希釈して使用しており、塗装作業中に気分が悪くなり、有機溶剤中毒となった。	24	12	514	1～9 人

81	2018	9	11 ～ 12	自動キャリア式静止亜鉛鍍金装置の左側電極を磨くため、装置中央歩廊から排気フード上面足場に上がろうとして右足を掛けようとした。その際、バランスを崩して上体がメッキ槽側に傾き、顔面と左肩部分がメッキ液に浸り、顔・目・唇などを負傷した。	45	11	514	50～ 99人
82	2018	9	16 ～ 17	小型ミニ油圧ショベル不具合修理で、本体とフロント作業機との連結部結合作業中、下側連結ピンを挿入しようとしたがピン穴が合わず、一旦ピンを下に下ろそうとした際、手が滑りピンの下部に設置していたジャッキとの間に左手が挟まり受傷した。	65	7	142	—
83	2018	9	10 ～ 11	廃プラスチック置場であるオープンコンテナに廃棄する作業中、フォークリフトで廃棄物を載せた木製パレットを上げ、コンテナ横に設置した足場からパレット上に乗って作業していた。作業終了後、足場に戻ろうとコンテナ縁に足をかけたところ、滑ってバランスを崩しフォークリフト側に落下し、全身打撲、左膝を強打し負傷した。	57	1	222	30～ 49人
84	2018	9	14 ～ 15	工場で円筒研削盤を使用して作業中、加工している製品から目を離したことで、回転している砥石に誤って左人差し指を接触させてしまい、裂傷を負った。	65	8	153	10～ 29人
85	2018	9	15 ～ 16	工場にて、運転停止したバレルより製品を入れた約8.8kgのポットを取り外す作業中、手が滑ってポットを落としそうになったので、落下を防ぐために体を押し付けた際、右脇腹に痛みを感じた。	52	19	611	50～ 99人
86	2018	9	11 ～ 12	段ボール印刷機の修理部品を輸送中、緩やかな上りカーブを時速90kmで走行していたとき、突風に煽られ路面も濡れていたためスリップして左壁面に正面衝突し、胸及び両足をぶつけて負傷した。	43	17	231	30～ 49人
87	2018	9	9 ～	工場内の棚の上にある電線を取ろうとした際、はしごを踏み外して転倒し、腰から落ちて圧迫骨折を負った。	60	1	371	10～ 29人

96	2018	11	3 ～ 4	業務終了後、帰宅するため駐車場へ急いで向かっていた。屋外スロープを横切って駐車場に下りようとしたところ、足を踏み外して転落し、左足を負傷した。	40	2	418	50～ 99人
97	2018	11	11 ～ 12	工場で準備作業中、H鋼（H300×300）が荷崩れして左足上に落下した。	74	5	521	1～9 人
98	2018	11	11 ～ 12	構内で製品の据え付け作業中、製品の脚部をジャッキアップし、搬入台車を取り外す作業を2人で行っていた。その際、機体がバランスを崩して倒れ、作業者の1人が胸を挟まれた。	57	5	391	50～ 99人
99	2018	11	10 ～ 11	工場内で電気回路の設計作業中、作業台から機械に向かう際、ストープのコードにつまずいて転倒し、右大腿部を強打して骨折した。	64	2	417	1～9 人
100	2018	11	8 ～ 9	工場内で汎用旋盤を使用して鉄の丸棒を刃物で切削したあと、ペーパーヤスリで丸棒を磨く際、軍手が丸棒に巻き込まれて負傷した。	71	7	151	1～9 人

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。