



5	2018	1	8 ～ 9	納品中に、トラックへ製品を取りに戻る際、足がもつれ前方へ転倒し、右手をついた際に右手薬指の根元を骨折した。	60	2	611	100 ～ 299 人
6	2018	2	15 ～ 16	作業場でリーチフォークのツメを広げようと、フォークのツメとマストレストの間に左母指を入れていたところ、同僚が作業を完了したのと思い手を離れたところ、左母指が挟まれた。	42	7	222	10～ 29人
7	2018	2	19 ～ 20	作業所内で、喫煙室から構内通路に下りる階段に右足をついたとき、挫いた。	37	19	413	50～ 99人
8	2018	2	23 ～ 24	工場敷地内の製品（四輪自動車）置き場にて、製品を出荷するため、運転して走行中に、前方の斜め左側に停車していた別の製品が急に後退してきたため、避けることができず接触してしまい、その衝撃で被災した。	35	6	231	1000 人以上
9	2018	2	13 ～ 14	通路を横断しようとしているとき、右側からフォークリフトがバックで走行してきたため衝突した。	67	6	222	—
10	2018	2	17 ～ 18	製品をパレットから台車で移動させる作業で左膝の痛みを感じた。	39	19	921	100 ～ 299 人
11	2018	2	18 ～ 19	動力遮断をせずに設備の安全扉を開けて、左手で芯下部を下から保持しながら、右手でT型レンチを使い調整作業を始めたところ、ロックシーマ―押し上げ型が上昇して、左手首から指先までを芯との間に挟まれた。	39	7	159	—
12	2018	2	22 ～ 23	手が滑り、持っていた仮曲げ工具が、横の工程で作業していた被災者の右膝裏に接触した。	39	4	364	1000 人以上

13	2018	3	13 ～ 14	トラックのエンジン製造工程にて、トルクレンチを使用しエンジン部品の取り付け並びにハーネスの取り付けを行っている際に、 胸に痛みを感じた。	28	19	921	1000 人 以 上
14	2018	3	17 ～ 18	請負現場にて、作業終了後ゴミの片付けをしているとき、両手でゴミを持っており、前が見えない状態で移動していたので、作業台から降りる際にベルトコンベアーの凸部分に着地してしまい、体勢を崩して転落し左足関節を捻挫した。	53	3	224	1000 人 以 上
15	2018	3	10 ～ 11	受傷者は組み立て式ラックを1人で組み立て作業していた。上部ビーム左端を支柱に引っ掛け、右側の組付けを行っていた。その際、引っ掛けていた左側のビームが外れ右支柱とビームの間に左小指を挟まれ受傷した。	56	7	391	1000 人 以 上
16	2018	3	15 ～ 16	切粉清掃の際、NC旋盤機械内部の切粉コンベヤに絡んだ切粉を除去するため、切粉が設備の奥に絡んでいるので、かがんでデレッキを持った手を奥に伸ばしながら実施した。体が伸びた状態で更に奥の方に切粉を除去するために、ちょうど機械のドア窓の角に肋骨部分が当たり強い痛みを感じた。	43	3	151	100 ～ 299 人
17	2018	3	13 ～ 14	自動車部品の組み付け作業を行っていた際、上長を探すために工場内を走ったところ、荷物の載っていない台車に足を引っ掛け転倒、左膝を打ち付け骨折を負った。	40	2	362	30～ 49人
18	2018	4	15 ～ 16	当社工場内で製品をパレットに並べる作業をしているときに、パレットの蓋の部分が膝に当たっていて膝が痛くなってしまった。	60	3	379	30～ 49人
19	2018	4	1 ～ 2	製造2課鑄造の3号炉ラインで、サーボユニットの湯口を、自動湯口切機を使用して、湯口切り作業を行っていた。両手でスタートボタンを押し、自動切断が始まる。切断を終え、まだ刃が少し回転しているときに、切り落ちた湯口を拾い捨てようとした際、右手中指が回転している刃に触れてしまい負傷した。	26	8	159	—

20	2018	4	11 ～ 12	次作業の段取り替えをしていた際、120m/mのライナー（鉄のブロック）を定位置に動かしたときそのライナーで左手中指を挟み骨折した。	33	6	379	10～ 29人
21	2018	4	17 ～ 18	工場前で出荷する車両を見ていたところ、移動しているシャーシに近づいてしまい接触して負傷した。	43	6	221	100 ～ 299 人
22	2018	5	4 ～ 5	鑄造解砕場で鑄型内の製品を取り出すために、製品の一部を別のフックに掛けて20cm程度持ち上げ製品の下に手を入れて、他の砂型などを挟み込んでいた際に、フックから製品が外れて落下し、左手の上に落ちて挟まれ左手小指を骨折した。	53	4	372	300 ～ 499 人
23	2018	5	14 ～ 15	工場内にある油圧プレス機で作業中プレス機に出たゴミを取るため、指を入れたとき作動スイッチを押してしまい右手の中指先をプレス機が貫通した。	64	7	154	1～9 人
24	2018	5	18 ～ 19	工場内にて、仕上げ工程作業中にサイドゲート（40kg）をローラー上に不安定に積み重ねていたため、ワイヤー交換作業中にローラーの上に手を置いたところにゲートが落ちてきて、手の指を挟んだ。	54	4	391	50～ 99人
25	2018	5	17 ～ 18	アーク溶接作業を行っていたとき、溶接を開始させた後、もう一方の治具にセットする作業の際、溶接中の製品の火花を直視していたため目や目の周辺を負傷した。	43	12	332	300 ～ 499 人
26	2018	5	3 ～ 4	アルミパイプ曲げ作業中、NCベンダー機にて、右手人差し指を挟み負傷した。	49	7	159	50～ 99人
27	2018	5	1 ～ 2	10分間の休憩中、喫煙所・トイレへ行き、途中通行しようとした際、床にじか置きされていた部品箱につまずいて転倒し、左手をついたときに腕をひねって受傷した。	42	2	611	1000 人以上

28	2018	6	8 ～ 9	粉砕室に空のパレット（木製、約39kg）が置いてあったため片付けようと、後ろ向きの姿勢から中腰でゆっくり両手で引き、隅へ移動していたところ、床に段差があり、手が滑って右足背部にパレットを落とした（高さ約50cm）。	58	4	379	10～ 29人
29	2018	6	0 ～ 1	持病があるため重労働はしないよう業務を制限してもらっていたが、500tプレスの人員が不足し手伝うよう指示され、断れず重い物を持ったところ、左腕に激痛が生じた。	48	19	611	10～ 29人
30	2018	6	14 ～ 15	鑄造工場内スタッフ造型・注湯ラインで、注湯後の取り鍋を運搬用レール上の台車に載せ、溶解炉の方向へ移動する際に前方に転倒し、台車と取り鍋を飛び越えて転がり落ち、床面に右腰部を打ちつけて腰椎横突起骨折を負った。	29	2	362	50～ 99人
31	2018	6	17 ～ 18	物流倉庫で、パレットに製品が入った容器を手作業で荷積みしていた。運搬担当者が乗ったフォークリフトが近づいてきたため、被災者は積み上がった荷物（150kg程度）付近で待機し、荷物の移動を見守っていたところ、荷物を持ち上げたフォークリフトが不意に前進し、避けられずに荷物下部のパレットが足に接触し、左足首を骨折し、切創を負った。	42	6	222	100 ～ 299 人
32	2018	6	9 ～ 10	工場で、製品加工機から完成した製品が落下する場所に置く受け皿（約3～5kg、鉄製）が壊れていたため、直そうと両膝をつき、手を伸ばして受け皿を手前に引き込もうとしたところバランスを崩し、腰を痛めた。	32	19	921	1～9 人
33	2018	6	21 ～ 22	会社内で製品加工中、加工品（ギア、直径25cm、厚さ1.5cm、重さ3kg）を2個持って移動する際、足を滑らせたため製品が右腕に当たり、肘から手首までを切った。	21	2	417	30～ 49人
34	2018	7	13 ～ 14	2人対で組み立て作業中、次工程の部品を取りに行くときに、相手の作業者のセット方法が悪くスプリングが飛び、本人の右脇腹に直撃した。	30	4	169	100 ～ 299

									人
35	2018	7	16 ～ 17	ライン内で作業中、作業者とすれ違う際、ナックルアームを運搬するためのシュートの固定用支柱に右足をぶつけ受傷した。	20	3	391	1000 人 以 上	
36	2018	7	13 ～ 14	プリンターの設備異常対応中に、2Fにてロボット動作を人手によって行っており、焼成炉出口から出炉された担体を昇降機へ手で乗せる作業を実施していた。ロボットエリアでは壁と2F床面に20cmほどの隙間があり、ロボット油飛散対策用の段ボールにて目封じされた状態で、その隙間へ足を踏み入れ、転倒し、骨折した。	37	2	416	500 ～ 999 人	
37	2018	7	15 ～ 16	自動車部品のバリを取るため、プレートロックのバリ取り自動機のオペレータ作業中、約2時間ごとにバリ取り機の点検掃除を行っているが、機械を停止させないまま手を入れたため、左手小指を負傷した。	47	7	159	50～ 99人	
38	2018	7	1 ～ 2	鑄造Aラインにおいて、加圧炉シャッターのシリンダーが故障したため、シリンダー本体を交換し、エアー配管を持続していた際、右足を脱ガス処理槽の縁から踏み外し、溶湯（約700℃）にふくらはぎ付近まで入ってしまい負傷した。	22	11	341	300 ～ 499 人	
39	2018	7	13 ～ 14	スピニング工場裏の空箱置き場で、積んであったメッシュパレット上部に左手を乗せ、体重を掛けた途端、メッシュパレットが手前に滑り落ちてきて、逃げようと後ろ側へ飛び下り、左足から着地したところ、踵を受傷した。	53	1	419	10～ 29人	
40	2018	7	21 ～ 22	アルミ溶解工程のメタル回収装置が使用中に突然停止したため、チェーン回転の有無を確認すべく、チェーンに触れたときに回転し始め、チェーンとスプロケットの間に指を挟み負傷した。	31	7	121	30～ 49人	
41	2018	7	16 ～ 17	溶接のチップを交換作業中、ハンマーを用いて新しいチップを交換時、誤って左手を打ちつけ、左手親指を負傷した。	55	7	364	10～ 29人	

42	2018	7	15 ～ 16	プレス機ピットに鉄板蓋を乗せる補助作業中、鉄板位置調整をしていたとき、左前輪をピット内に落とし、リフトのタイヤを脱輪させた際に、タイヤが腰に当たり、タイヤと鉄板の間に足を挟まれた。	26	7	214	30～ 49人
43	2018	8	14 ～ 15	解砕したワークを吊りバッグに入れる作業をしていて、最後の1枠を積もうとしたが、バッグから高くはみ出しているワークと吊っていたワークがぶつかってしまい、吊り具からワークが外れて落下し、左足に当たった。	44	4	211	500 ～ 999 人
44	2018	8	15 ～ 16	作業終了間際にHR3のチップの交換のため、急いでいたことから台車に左手甲の薬指の下をぶつけてしまい、骨折負傷した。	25	3	362	500 ～ 999 人
45	2018	8	21 ～ 22	組立工場にて、ロッカーに荷物を置こうと休憩所に向かう途中で、アンカーボルトの残骸凸部分につまずき転倒した際に、右手を負傷した。	61	2	521	—
46	2018	8	1 ～ 2	次生産部品のコイルの確認をするために、アンコイラー設備と金型段取り台車の間を通った際、取り付けベースに右足を引っ掛け転倒して、左足の膝の皿を強打し受傷した。	59	2	417	100 ～ 299 人
47	2018	8	7 ～ 8	ケータリング形式で工場の社員食堂で提供された、うどん及びそばを食し、腸管毒素原性大腸菌O-25が混入していたので、腹痛・嘔吐・下痢の症状を発症した。	44	90	719	300 ～ 499 人
48	2018	8	16 ～ 17	環境パネル工場で、部材の入れ替えのためクレーン作業をしていて、吊り上げようとしていた部材が不安定でスライドしてきて、後ろに転倒し、鉄パレットに頭部が接触した。	71	2	211	50～ 99人
				事業所内でロボットによる塗装を行うブースにて、塗装中の口				

49	2018	9	12 ～ 13	<p>ボットが作業中に塗装のカスが詰まって止まってしまったので、ブースに入室してロボットの動作確認後出ようとしたところ、踏み台（2段の脚立、高さ90cm）上で足を滑らせてしまい、お尻から落下した。</p>	27	1	371	50～ 99人
50	2018	9	3 ～ 4	<p>自動車部品の加工中、機械から出る廃材（切り子）を取り除こうとした際、右手の指の間に切り子を挟んでしまい、保護手袋を貫通して指を切った。</p>	51	8	521	100～ 299人
51	2018	9	8 ～ 9	<p>工場内にて左右曲げロータリーベンダー一段取中、ロータリー曲げ治具を取り付けようとしたが、セットしにくかったため、ロータリーサブロールの位置を調整していた。そのとき、右手で原点切り替えレバーを誤って動かしてしまい、ロータリーサブロールが始動して左人差し指先端を挟まれ裂傷・骨折を負った。</p>	58	7	159	30～ 49人
52	2018	9	3 ～ 4	<p>製品を切断する際、切り残しが発生したので再切断しようと製品を裏返したところ不安定な状態となり、製品に当たっていた刃が切り口より外れて、その勢いで製品を押さえていた左手指に当たって負傷した。</p>	30	8	159	500～ 999人
53	2018	9	9 ～ 10	<p>切粉台車入れ替え作業中、台車が排出口に引っ掛かって引き出せなくなったので、両手でスクリュコンベアを持ち上げて取り出そうとした際、左手の手袋がスクリュに巻き込まれて左手薬指を負傷した。</p>	42	7	224	1～9人
54	2018	9	9 ～ 10	<p>工場自動車エンジンを解体中、部品を持ち上げて力を入れた際に、胸を痛めた。</p>	53	19	921	1～9人
55	2018	9	12 ～ 13	<p>事業所内でロボットによる塗装を行うブースにて、塗装中のロボットが作業中に塗装のカスが詰まって止まってしまったので、ブースに入室してロボットの動作確認後出ようとしたところ、踏み台（2段の脚立、高さ90cm）上で足を滑らせてしまい、お尻か</p>	27	1	371	50～ 99人



				ら落下した。				
56	2018	9	17 ～ 18	関連会社でハイマウントストップランプの検査後に箱詰め作業を行っていたとき、空箱（プラスチック製、40cm×60cm×20cm、約2kg）を急いで持ってこようとして、勢い余って左手中指を空箱にぶつけて受傷した。	50	3	379	30～ 49人
57	2018	9	17 ～ 18	棚卸作業終了後、プレス加工品の部材を左側のパレットから右側にある台車の間口右側から入れる際、台車を動かそうと引っ張ったときに、転倒の危険を感じて台車横に避難したが、台車が本人が避難した側に傾き、プレス品が滑り落ちて体に当たり転倒し負傷した。	34	5	362	1000 人以上
58	2018	9	3 ～ 4	製品を切断する際、切り残しが発生したので再切断しようと製品を裏返したところ不安定な状態となり、製品に当たっていた刃が切り口より外れて、その勢いで製品を押さえていた左手指に当たって負傷した。	30	8	159	500 ～ 999 人
59	2018	9	1 ～ 2	リフトで運搬作業を行っていた際、プレス生産時抜き打ち材の異常処置のため、操作盤を切り替えて抜き材回収装置内に入ったところ、上部にあるコンベアがまだ惰性で動いていたためコンベアベルトとローラー間に左手を巻き込まれた。	34	7	224	—
60	2018	9	9 ～ 10	工場自動車エンジンを解体中、部品を持ち上げて力を入れた際に、胸を痛めた。	53	19	921	1～9 人
61	2018	9	11 ～ 12	車体に沿って移動しながら塗装作業をしていたところ、ピットレール部分に誤って左足を踏み外し、左くるぶし付近を強打し負傷した。	30	3	418	10～ 29人
62	2018	9	10 ～ 11	ライン工程にて溶接完了後、次工程のテーブルへホイストクレーンにてワークを移動中、他治具に製品が接触してしまうため製品を上昇させたとき、クレーンフック、カラビナが外れてワークが落下し、右胸に当たって負傷した。	47	4	372	500 ～ 999 人

63	2018	9	17 ～ 18	棚卸作業終了後、プレス加工品の部材を左側のパレットから右側にある台車の間口右側から入れる際、台車を動かそうと引っ張ったときに、転倒の危険を感じて台車横に避難したが、台車が本人が避難した側に傾き、プレス品が滑り落ちて体に当たり転倒し負傷した。	34	5	362	1000 人 以 上
64	2018	9	10 ～ 11	プレス工場内にて、他の者がフォークリフトでプレスのボルスタの上に金型を置く作業をしていたとき、まだフォークリフトが動いているのにプレスの裏側に回って手を出してしまい、ボルスタの上に金型が置かれたと同時に右手中指を挟んで負傷した。	49	7	222	50～ 99人
65	2018	9	1 ～ 2	リフトで運搬作業を行っていた際、プレス生産時抜き打ち材の異常処置のため、操作盤を切り替えて抜き材回収装置内に入ったところ、上部にあるコンベアがまだ惰性で動いていたためコンベアベルトとローラー間に左手を巻き込まれた。	34	7	224	—
66	2018	9	10 ～ 11	スライドドアボードを順立して工程に供給するためラインサイドまで運搬し、確認のため順立場に戻る際、ラインを横切って近道して戻ろうとして棚の中に踏み入ったところ、イレクターパイプ（部品棚の枠）につまずいて転倒し、左膝を床について受傷した。	46	2	379	1000 人 以 上
67	2018	9	0 ～ 1	工場内でハンドワーク溶接作業中、材料を取りに行く際、床に置いた製品サンプルにつまずいて転倒し、右膝を床にぶつけて右膝裏を亀裂骨折した。	29	2	521	30～ 49人
68	2018	9	10 ～ 11	ライン工程にて溶接完了後、次工程のテーブルへホイストクレーンにてワークを移動中、他治具に製品が接触してしまうため製品を上昇させたとき、クレーンフック、カラビナが外れてワークが落下し、右胸に当たって負傷した。	47	4	372	500 ～ 999 人
			19	鑄造工場にて製品（重量72.25kg）のショット作業後、クレーンを使用してハンガーショットの吊り具から製品を外してコンテナに				300 ～

69	2018	9	19 20	入れようとしていた。その際、製品の空洞部分にL字フックを差し込んで吊り上げた状態で作業をしていたところ、L字フックから製品が外れて左手の小指がコンテナと製品に挟まれた。	39	4	372	499 人
70	2018	9	10 11	プレス工場内にて、他の者がフォークリフトでプレスのボルスタの上に金型を置く作業をしていたとき、まだフォークリフトが動いているのにプレスの裏側に回って手を出してしまい、ボルスタの上に金型が置かれたと同時に右手中指を挟んで負傷した。	49	7	222	50～ 99人
71	2018	9	8 9	レベラーフィーダの前でタッチパネルを素手で操作し、コイルの巻き戻し作業をしているとき、鉄製コイル（厚さ1mm）の先端が出るときに反動でコイルがほどけそうになり、咄嗟に手で押さえようとした際、右手とコイルの端が接触して受傷した。	45	8	154	100 ～ 299 人
72	2018	9	10 11	NC旋盤の刃具を交換し、加工したワークの寸法確認をした後、自動運転の状態でワークを戻そうと排出コンベア前の扉を開けて、コンベアの上にワークを置こうとしたとき、アンローダーに左手親指が挟まれた。	29	7	151	100 ～ 299 人
73	2018	9	0 1	工場内でハンドワーク溶接作業中、材料を取りに行く際、床に置いた製品サンプルにつまずいて転倒し、右膝を床にぶつけて右膝裏を亀裂骨折した。	29	2	521	30～ 49人
74	2018	10	14 15	車両組み立てラインの検査工程で、車両内の建て付け測定作業が終わり、同僚作業員が降車しようとしてドアを全開にしたとき、車両横で測定値データを入力していた被災作業員の背中に当たった。	39	6	231	1000 人 以 上
75	2018	10	12 13	休憩時間中に足を組んで椅子に座っていたため、休憩が終わって立ち上がる際に足が痺れて転倒し、左足首を骨折した。	41	19	921	30～ 49人
76	2018	10	14 15	工場内の空箱返却置き場で、返却する空箱をパレットに積む際、横に置いてあった別のパレットに乗ったところ、バランスを崩して仰向けに転倒した。その際、持っていた空箱に体が乗り上げ、肋骨を折った。	59	2	416	50～ 99人

77	2018	10	18 ～ 19	トラック荷台下にある鉄製工具箱に穴をあける際、手持ち式ドリルを使用中にドリルの先端が箱に食い込んでしまい、右手甲をトラックボディにぶつけて骨折した。	32	3	159	30～ 49人
78	2018	10	8 ～ 9	工場建屋外にある空容器を取りに行くため、電動式手押しリフトを押しながら向かった。その際、リフトのバランスが崩れたので左足で支えようとしたところ、左足にリフトが乗り上げて小指を骨折した。	27	6	222	10～ 29人
79	2018	11	9 ～ 10	工場内で金型のセット作業中、枕木（高さ10cm）が横にずれて金型が落下し、左手親指に圧挫創を負った。	46	4	379	10～ 29人
80	2018	11	10 ～ 11	工場敷地内で植木の剪定作業中、脚立から後ろ向きに地面に落下し、腰部を打撲した。	75	1	371	100 ～ 299 人
81	2018	11	9 ～ 10	テストコースでダート走行にて耐久走行中、直進路走行からコーナーリングするため、減速中に転倒して負傷した。	44	2	231	1000 人 以 上
82	2018	11	14 ～ 15	工場の溶接現場で溶接用治具の作成中、テーブルに載せてあった鉄製ブロック（約21kg）に左肘が接触し、鉄製ブロックが落下して左足に当たり、骨折した。	61	4	521	1～9 人
83	2018	11	10 ～ 11	打ち合わせのため移動中、横断歩道手前で車の往来がなくなるのを待っていたとき、2車線右側を走っていた大型トラックが停止したため渡ろうとした。その際、大型トラックの陰から出てきた別のトラックに轢かれ、全身を強打して死亡した。	52	17	221	1000 人 以 上
84	2018	11	15 ～ 16	溶接作業場で、溶接後の研磨等の手入れ作業中、上にある製品を動かして下の製品を取ろうとしたところ、上の製品が落下して指を挟んだ。	37	7	521	30～ 49人

85	2018	11	20 ～ 21	工場で製造機械の点検作業中、被災労働者がエアブローを使い、後進しながらゴミを除去していた。その際、床に置いてあったパレットにつまずき、パレット上に背中から倒れて腰を強打した。	25	2	417	100 ～ 299 人
86	2018	12	10 ～ 11	工場外にあるトイレに入ろうと扉を開けたところ、強風にあおられたドアで右腕上腕部を打撲した。	64	6	419	1～9 人
87	2018	12	16 ～ 17	会社内で大掃除中、工場2階の窓を外から拭くため、屋根（波板）に上った。波板の下に柱が通っている固い部分を体に乗せ、窓を拭いていたところ、バランスを崩し、下に柱のない部分に転倒したため、波板が破損、1階の床に落下し、尾てい骨を折った。	64	1	419	1～9 人
88	2018	12	3 ～ 4	工場にて夜勤終了後、帰宅するため駐車場に向かう途中、階段を下りきったところで右足首をひねり、右第5中足骨を折った。	64	19	413	1000 人以上
89	2018	12	14 ～ 15	定置スポット溶接機にて、プレス品にフランジナットPPJ熔接で取り付け作業を行っていた際、誤ってフットスイッチを踏んだ。機械が作動し、右手人差し指を挟み、打撲及び骨折を負った。	64	7	331	50～ 99人
90	2018	12	15 ～ 16	完成車T-UPのロッカーで、防じん着から作業服に着替え中、防じん着の裾が足に引っ掛かって転倒した。受け身で右手をついた際、手首を骨折した。	64	2	416	1000 人以上
91	2018	12	8 ～ 9	鋼材を人力にて運搬中、手を滑らせて鋼材を落下させた。その際、咄嗟に鋼材の下に手を入れてしまい、そのまま鋼材と地面に指が挟まれて負傷した。	64	4	521	30～ 49人
92	2018	12	23 ～ 24	鑄造工場で、老朽化した取鍋内部の耐火材を解体作業していたところ、エアブレーカーの先端が滑り、握りの部分と取鍋の縁の間で指を挟み、骨折した。	64	7	145	50～ 99人

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。