

11609その他の電気・ガス・水道業における死傷災害100事例まで（2018年）

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	起因物(小)	労働者規模
1	2018	2	4 ～ 5	発電所内において解砕機でベールを解砕している際に、凍ったベールが解砕機に入ったことによりスクリーが空回ったため、状態を変えようと押す等していたところ、予期せぬ方向にベールが崩壊、解砕機外東側壁との間に右足の甲を挟まれ負傷した。	23	5	611	10 ～ 29 人
2	2018	4	16 ～ 17	翌日の現場の段取り時、現場で使用する機械工具の積み込時、地盤から高さ50cmの不安定な場所で軽トラックと工具倉庫の足場の踏み外しにより転倒した。	20	1	221	10 ～ 29 人
3	2018	9	20 ～ 21	台風による降雨で、ポンプ場で水位異常が発生したため急遽業務を行い、完了後、車まで移動する際に約6cmの段差につまずいて転倒し、左足首を捻挫した。	55	2	417	10 ～ 29 人
4	2018	9	20 ～ 21	台風による降雨で、ポンプ場で水位異常が発生したため急遽業務を行い、完了後、車まで移動する際に約6cmの段差につまずいて転倒し、左足首を捻挫した。	55	2	417	10 ～ 29 人
5	2018	9	20 ～ 21	台風による降雨で、ポンプ場で水位異常が発生したため急遽業務を行い、完了後、車まで移動する際に約6cmの段差につまずいて転倒し、左足首を捻挫した。	55	2	417	10 ～ 29 人

6	2018	9	20 ～ 21	台風による降雨で、ポンプ場で水位異常が発生したため急遽業務を行い、完了後、車まで移動する際に約6cmの段差につまずいて転倒し、左足首を捻挫した。	55	2	417	10 ～ 29 人
7	2018	12	14 ～ 15	水の製造中、機械の調子が悪くなったため、ペットボトルの蓋をする所に油を塗っていた際、手袋が挟まれ、右手小指と一緒に機械に挟まれ、骨折した。	64	7	169	1 ～ 9 人

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.html](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html)(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。