

30109土地整理土木工事業における死傷災害100事例まで（2018年）

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	起因物 (小)	労 働 者 規 模
1	2018	1	8 ～ 9	当社駐車場で、4tトラックから道具を下ろす作業中、荷台の上でつまずいてしまい転落し右足首を負傷した。	39	1	221	10 ～ 29 人
2	2018	1	8 ～ 9	資材整理に使用するトラロープを3tユニック車の荷台から降ろすために、ステップを使用し荷台に上がった際、荷台の角で足を滑らせ、駐車場に転落した。その際に両手及び左膝を打ち負傷した。	68	1	221	10 ～ 29 人
3	2018	1	8 ～ 9	外構工事中、ユンボのキャタピラが詰まり、除去しようと作業しているときに事故を起こしてしまった。運転者はユンボに乗ったまま、作業員が前輪の石を除去し、後輪の石を除去しようと作業中、運転者が後輪の作業をしていたが、死角になってわからずキャタピラを動かしてしまった。	36	7	142	1 ～ 9 人
4	2018	1	11 ～ 12	土木作業現場で、遮水壁のベニア板張り出し部を電動サンダー（丸鋸）で切断中、ベニア部とコンクリート壁の間に鋸歯が接触して、その反動で本体サンダーが手元より離れて右手親指部を直撃して負傷した。	69	7	131	1 ～ 9 人
5	2018	1	14 ～ 15	上層路盤施工中に、下りの検測をするため、被害者が奥の丁張杭の釘に水糸を掛け糸のたるみを解消するため、水糸を引っ張った際に杭に打ち込んであった釘が外れ被害者の右目に接触した。	20	4	521	10 ～ 29 人

12	2018	2	8 ～ 9	工事現場へ向かうため路肩へ車を駐車し、現場方向へ歩いたところ、路面の上に薄く積もった雪の下が凍結していたため足を滑らせ前のめりに転んだ際に、右膝を強打し負傷した。	73	2	417	～ 29 人
13	2018	2	8 ～ 9	工事現場内の圧雪凍結した通路上を現場巡回中、滑り転倒した。	56	2	417	50 ～ 99 人
14	2018	2	11 ～ 12	太陽光発電設備設置工事現場にてダンプへ積荷をした後、積荷の上から降りる際、右足が積荷に引っ掛かり右腕から地面へ転落して、右腕の肘を骨折した。	31	1	221	1 ～ 9 人
15	2018	2	10 ～ 11	立木を伐採中、油圧バックホーでおさえていたが、枝向き状況により回されて後方に倒れ枝部分が体に当たりケガをした。	76	4	712	1 ～ 9 人
16	2018	2	11 ～ 12	作業所内の平坦地で地中埋設の土間コンクリートをバックホウで掘り起こし中に、掘り起こしたコンクリート塊が近接作業員の右足つま先部に落下して被災した。	55	7	523	1 ～ 9 人
17	2018	2	16 ～ 17	木材を電動ノコギリで加工中、木材に打ち込んである釘に電動ノコギリの刃が接触し、跳ね返りその反動で膝上あたりを切った。	39	8	131	1 ～ 9 人
18	2018	2	15 ～ 16	工具を整備するため、金づちで打っていたところ、誤って添えていた左手薬指を叩いて負傷した。	37	6	364	10 ～ 29 人

19	2018	2	11 ～ 12	掘削工事の作業で石をノミで削ろうとしたところ、ノミが石の上を滑り、そのまま安全長靴の金具のないところ（右足親指付近）に当たり負傷した。	43	8	169	1 ～ 9 人
20	2018	2	14 ～ 15	作業車の清掃中に、荷台（高さ約60cm）から飛び降りた際、石を踏んで負傷した。	63	3	417	10 ～ 29 人
21	2018	2	10 ～ 11	剪定作業中、チェーンソーを使用していたところ、チェーンソーが左腕に接触し負傷した。	44	8	136	1 ～ 9 人
22	2018	2	8 ～ 9	ユニック車にU字溝を積む作業中、右側のアオリに右足を乗せ左足を荷台から浮かしたところ、霜でアオリ上部が凍っていたため右足が滑り、地面に落下し、右足膝下辺りを強打した。	63	1	212	1 ～ 9 人
23	2018	2	15 ～ 16	用水路の清掃作業中、コンクリート橋の上で躓き転倒、回転し用水路に落下して腰を強打し、負傷した。	67	1	418	10 ～ 29 人
24	2018	2	16 ～ 17	石積の天端を移動中、何らかの拍子に転落し、斜面を約20m滑り落ち、全身を打撲した。	82	1	711	10 ～ 29 人
25	2018	2	18 ～ 19	高さ1mほどのトラックの荷台から降りる際、荷台のステップを踏み外して転倒し、着地のときに右足首をひねり負傷した。	42	1	221	1 ～ 9 人

26	2018	2	15 ～ 16	剪定作業中、花壇上が凸凹していたが、脚立を設置して2～3段程上がったところで、バランスを崩し脚立と共に倒れ、後頭部の下部を打ち負傷した。	69	1	371	10 ～ 29 人
27	2018	3	9 ～ 10	ミニバックホーを台車に載せるとき、中心が後方に傾いたため、転倒してしまった。そのとき、ミニバックホーのドアの扉に左足を挟み、左足スネを負傷した。	63	2	142	10 ～ 29 人
28	2018	3	8 ～ 9	造成現場内にて、バックホウのキャタピラ部に着いた土を清掃していたが、ほぼ清掃が完了したとき、少しの泥を素手（軍手着用）ではらおうとしたとき、終わったと思ったバックホウ運転手が動かしたキャタピラに指を挟まれ、右手指を切断した。	63	7	142	10 ～ 29 人
29	2018	3	13 ～ 14	造成現場スコップにて掘削作業中、移動する際につまずき転倒し、土丹の鋭利な箇所を右手をぶつけ右環指・小指に挫創を負った。	58	2	719	1 ～ 9 人
30	2018	3	9 ～ 10	駐車場舗装工事現場で、駐車場のアスファルト舗装の下地となる路盤作業をしていた。路盤を4t振動ローラーで転圧、締め固め作業時、ローラーの振動で、敷地の境界コンクリート塀（鉄筋なく古いもの）の一部分（高さ約70cm、幅約4m）が駐車場側に倒れた。その際、路肩部の整生及びU字側溝の清掃作業をしていた被災者の足に、倒れたコンクリート塀が当たり両ふくらはぎを負傷した。	61	5	418	10 ～ 29 人
31	2018	3	9 ～ 10	駐車場舗装工事現場で、駐車場のアスファルト舗装の下地となる路盤作業をしていた。路盤を4t振動ローラーで転圧、締め固め作業時、ローラーの振動で、敷地の境界コンクリート塀（鉄筋なく古いもの）の一部分（高さ約70cm、幅約4m）が駐車場側に倒れた。その際、路肩部の整生及びU字側溝の清掃作業をしていた被災者の足に、倒れたコンクリート塀が当たり両ふくらはぎを負傷した。	68	5	418	10 ～ 29 人

32	2018	3	13 ～ 14	お客様の荷物を積み込む際、トラック荷台からプラットホームに飛び移ったときに足を滑らせ、約1.5m下の地面に落下した。	35	1	221	1 ～ 9 人
33	2018	3	16 ～ 17	造成工事の現場で砂利敷作業をされていて、ダンプの砂利を落とし、カバーを閉めようとしていたところ、後方のカバーに左手示指を挟まれ、骨折した。	40	7	221	—
34	2018	3	6 ～ 7	土場に行く途中、地面にあったチェーンにつまづいて転倒し左足を負傷し、痛み、腫れた。	69	2	417	1 ～ 9 人
35	2018	3	16 ～ 17	造成作業を行っていたとき、小型バックホウを運転して掘削作業中、バックホウのキャノピー（屋根：重量74kg）が頭上に落下し、右頭部、首、背中、両手足に当たり打撲を負った。	57	4	142	30 ～ 49 人
36	2018	3	13 ～ 14	現場にて施工前に行った養生が強風で飛んでしまい、再度養生をしようとした際に歩道の段差に気付かず足首をひねってしまった。	57	19	419	10 ～ 29 人
37	2018	3	8 ～ 9	納屋を解体・撤去する工事中、3tトラックに小型重機を積み込もうとしていたが、重機のバランスが崩れ傾いてきたために怖くなり、飛び降りたが、思いのほか高くて着地ができずに顔面を地面（コンクリート）で強打し、左目上部の額に幅約3cmの裂傷を負い、左手の甲と左ヒジにもスリ傷あり。	49	1	921	—
38	2018	3	16 ～ 17	倉庫で運搬トラック（3t）の荷台に剪定した材木等があり、ネットを掛けようとしたところ、足をとられ、すべりそうになったので荷台（地上から1.8m）から飛び下りたが右足踵をついて骨折した。	56	3	711	1 ～ 9

									人
39	2018	4	16 ～ 17	暗渠排水工事でバックホーを移動するため、砂利道上で運搬車のアウトリガーを上げバックホーを載せ終わったところ、アウトリガーの片方が地面に沈下し運搬車が傾き、バックホーとバックホーの運転席に乗っていた運転手も一緒に落下し負傷した。	63	2	142	10 ～ 29	人
40	2018	4	13 ～ 14	当社、太陽光パネルの設置予定地整備工事現場にて、畑の土の天地返し作業による穴（幅5m、深さ3m）に盛り土をするため、10トンダンプにて砂を入れる作業に従事していた。ダンプをバックさせ穴の際まで近づいたところ、穴の際付近の土ごと滑ってしまい、そのままダンプごと穴に落下し、頭を打つなど負傷した。	71	1	221	1 ～ 9	人
41	2018	5	8 ～ 9	護岸工に使用する大型ブロックをバックホーで吊し地面からキャリアアダンプに載せる作業の補助をしていた際に、ブロックとキャリアダンプのアオリ部分に指を挟み負傷した。	34	7	523	30 ～ 49	人
42	2018	5	14 ～ 15	倉庫内を整理中、トラック用タイヤの位置を変えるために引っ張ったところ、腰に痛みが走り動けなくなった。	24	19	921	10 ～ 29	人
43	2018	5	15 ～ 16	3tダンプにて碎石を荷降ろし中に、バックホーにて3tダンプアオリを押さえたところ手を挟まれ指先を損傷した。	46	7	142	10 ～ 29	人
44	2018	5	16 ～ 17	工事現場周辺市道の草刈り作業を朝から行い、3時頃終了して休憩後安全教育を受講している最中に気分が悪くなり熱中症となった。	64	9	921	—	
45	2018	5	11 ～	縁石工の基礎コンクリート型枠組み立て中、型枠固定のため、鉄ピンを打ち下穴を開けてから木杭を打つ作業中、鉄ピン頭部の破片が	32	4	521	1 ～ 9	

			12	左手首に刺さり出血し受傷した。				人
46	2018	5	14 ～ 15	路側法肩部分から4tダンプトラックの荷台に作業用ロープを載せて、そこから法肩部分に戻ろうとしたときに足下部分が崩壊して地面に背中から転倒し、左腕をダンプに打ちつけて受災した。	55	3	221	1 ～ 9 人
47	2018	6	15 ～ 16	舗装工事中、4tダンプ荷台にある合材（アスファルト）をバックホーで前後に動きながら取り分けていたとき、ダンプと接触しそうになったためバックしたが、後方確認ミスにより、後方で敷均し作業中の被災者に接触した。	25	6	142	10 ～ 29 人
48	2018	6	9 ～ 10	造成工事中、仮設通路で作業中に鉄板の上で足が滑り、堀削中の堀山（高さ約3m）から落ち、足をついて右踵骨を折った。	50	1	417	1 ～ 9 人
49	2018	6	11 ～ 12	U形側溝の吊り込み作業中、U形のコンクリート製品であったため吊り金具が滑り外れて、U形側溝が転がって作業員にぶつかった。	46	6	611	1 ～ 9 人
50	2018	6	10 ～ 11	剪定作業中、雨上がりで脚立の足下が濡れており、バランスを崩して脚立が転倒し、約2mの高さから落下し、左膝を強打した。	64	1	371	1 ～ 9 人
51	2018	6	11 ～ 12	山道を下りる途中、倒れている竹に右足が引っ掛かり、右斜面を1m程滑り落ちた。その際、体をかばうため咄嗟に右手をついて骨折した。	65	1	719	10 ～ 29 人
			14	工事現場で、堀削土留完了後の碎石を使用して埋め戻し作業中、碎石を積載したダンプトラックの荷台を降下させたところ、碎石がサ				30

52	2018	6	～ 15	イドゲートに詰まって、ゲートが閉まらなかったが、運転手は気付かずに車を離れた。現場に一般車両が滞留していたため、慌てて被災者が1人で荷台を上げて碎石を取ろうとしたところ、荷台が降下し、荷台とサイドゲートに右手中指が挟まれた。	30	7	221	～ 49 人
53	2018	6	～ 16	15 駐車場造成工事現場で、ブロック積天端上（H3.8m）で、型枠組立を行うため、型枠材料を移動していたところ、周囲の確認不足により足を滑らせて、ブロック法面を滑落した。	67	1	418	10 ～ 29 人
54	2018	6	～ 7	6 会社倉庫内で、造成工事現場で使用する型枠パネル（60cm×180cm、10kg）を4tダンプに積み込んでいたとき、腰を痛めた。	44	19	611	10 ～ 29 人
55	2018	6	～ 9	8 ブロック積天端型枠材の運搬作業中、型枠材（600×3600）を肩に担いだところ、突風に煽られて、ブロック積天端から地面に墜落した。	62	1	418	1 ～ 9 人
56	2018	6	～ 11	10 畑内の水道パイプを電動カッターで切断する際、誤って右手親指を切った。	58	8	169	10 ～ 29 人
57	2018	7	～ 9	8 竹林の伐採をしていたとき、親網から離れたところにある竹を切ろうとして、足を滑らせ、尻餅をついた状態で約2m滑り落ち、強打した。	54	1	416	1 ～ 9 人
58	2018	7	～ 10	9 宅地造成現場でL型擁壁塵埃の清掃作業をしていたとき、傾斜している道路の上流部から無人の2tDが降りて来て、逃げる間もなく造成地内に入って来たダンプの下敷となり被災した。	31	6	221	1 ～ 9 人

59	2018	7	13 ～ 14	鉄板の接合部をグラインダーで削る作業中、グラインダーを押さえ る力を誤ったときに弾き飛ばされ、左腕に裂傷を負った。	48	8	153	1 ～ 9 人
60	2018	7	11 ～ 12	宅地造成工事現場にて、エンジン付コンクリートカッターでコンク リート側溝を切断中に、カッターの刃がこじれた反動で機械が被災 者の方にはじかれ、その刃が唇と顎に当たり負傷した。	56	8	169	10 ～ 29 人
61	2018	7	11 ～ 12	スクリー杭打設作業で、機械の誤操作により両手親指が挟まり負 傷した。	55	7	143	30 ～ 49 人
62	2018	8	9 ～ 10	現場で炭カルまき時に、そばに穴があり足を取られてつまずき転 び、骨折した。	69	2	417	30 ～ 49 人
63	2018	8	8 ～ 9	作業開始前に胸を痛みを訴え、熱中症と診断された。	43	99	999	10 ～ 29 人
64	2018	8	11 ～ 12	型枠の解体作業中、外して立て掛けてあった金属製型枠が自然に倒 れてしまい、左足上に当たり左足親指の付け根を受傷した。	68	4	412	1 ～ 9 人
65	2018	8	10 ～ 11	トタン屋根を取り外した後、垂木をはしごをかけ外していたとき、 強く引っ張ったところ、誤ってバランスを崩し転落し、左半身を強 打した。	75	1	371	1 ～ 9 人

66	2018	8	10 ～ 11	バックホウの見張り員をしていて、バックホウが所定の位置に配置されたと思い込み、後方でクレーンブームが旋回したので、そちらを見ていたところ、配置されたはずのバックホウが後退して来てキャタピラーに右足を踏まれ受傷した。	53	6	142	30 ～ 49 人
67	2018	8	13 ～ 14	造成工事において、堀削深さ1.5mの中で雨水浸透槽の組み立て作業中、雨により緩んでいた法面が崩れてプラスチック製滞水材と土砂に挟まれ被災した。	62	5	523	10 ～ 29 人
68	2018	8	17 ～ 18	4tトラックから荷降ろしの際に、廃材のトタンを拾おうとしたところ、トタンから古い釘が出ていたのに気付かず右足で踏んだものがある。	42	9	521	1 ～ 9 人
69	2018	8	9 ～ 10	資材置場で、丸太杭をダンプに積み込むために、引っ張り出そうとしたとき、足下のバタ角につまずき、後方に倒れそうになり、左手を地面につき左手首を負傷した。	61	2	417	30 ～ 49 人
70	2018	8	9 ～ 10	手動の曲板機で、「水切り」の曲げ加工中に、誤って左薬指を挟んでしまい、左薬指の先端部を開放骨折した。	38	7	363	1 ～ 9 人
71	2018	8	15 ～ 16	駐車場に面している法面で、刈った草をブロア（機器）で飛ばしてから集める作業を行っていたとき、法棒を移動作業中、足が滑りバランスを崩し、地面を駆け下りたところ、溝に左足を取られ上向きに転倒し、肋骨が4本折れていた。	79	2	419	10 ～ 29 人
72	2018	8	11 ～ 12	ベビーサンダーを使用して、アルミ製のはしごを切断していたとき、ベビーサンダーの刃がはしごにカミ込んでキックバックを起こし、左足の内太腿を切った。	52	8	159	10 ～ 29 人

									人
73	2018	9	15 ～ 16	宅地造成工事における下水道新設の掘削及び土止め作業中、約3m下の掘削床に降りて作業していた際、土壁の中間層の土砂（粘土塊70cm四方、厚さ30cm）が剥がれ落ちて左肩に当たり、右方向に押されて弾かれ、反対側の土壁に右脇腹付近を強打した。	65	5	711		1 ～ 9 人
74	2018	9	10 ～ 11	作業場内で、4tユニック車の清掃作業中、1袋20kgの種子袋や肥料袋を車両から手運びで降ろしていた際、腰の痛みや足のしびれが発生した。	42	19	611		30 ～ 49 人
75	2018	9	11 ～ 12	ナイロンコードにて草刈りをしていたところ、切れ端が眼鏡の脇から入り、右目を負傷した。	60	4	712		1 ～ 9 人
76	2018	9	13 ～ 14	造成工事の現場内にて、ミキサー内に残ったモルタルを清掃しようとして、ミキサーの電源を切らずに攪拌プロペラが回転している状態で左手がプロペラに挟まれ、左手中指の第1関節から上部を切断した。	53	7	162		10 ～ 29 人
77	2018	9	10 ～ 11	浄化槽据付作業時に吊り荷を支えて後ろ向きに移動していたところ、吊り荷に振られて約80cmの段下へ足を踏み外して転倒し、腰と足に打撲及び擦り傷を負った。	30	2	212		1 ～ 9 人
78	2018	9	14 ～ 15	ブロック壁撤去現場にて、コンクリートブロックの欠片を右手で掴み、左手でパワーショベルのバケットに投げ入れる際、誤ってコンクリートブロックの欠片を左手に掴んだまま、バケットに強打した。	29	3	523		1 ～ 9 人
79	2018	9	16 ～	肩掛式草刈機で除草作業中、草で覆われていた法面の金網に草刈機の刃が当たり、切れて飛んできた金網が右足に刺さり、負傷した。	71	4	521		1 ～ 9

			17						人
80	2018	9	15 ～ 16	宅地造成工事における下水道新設の掘削及び土止め作業中、約3m下の掘削床に降りて作業していた際、土壁の中間層の土砂（粘土塊70cm四方、厚さ30cm）が剥がれ落ちて左肩に当たり、右方向に押されて弾かれ、反対側の土壁に右脇腹付近を強打した。	65	5	711	1 ～ 9	人
81	2018	9	10 ～ 11	作業場内で、4tユニック車の清掃作業中、1袋20kgの種子袋や肥料袋を車両から手運びで降ろしていた際、腰の痛みや足のしびれが発生した。	42	19	611	30 ～ 49	人
82	2018	9	11 ～ 12	ナイロンコードにて草刈りをしていたところ、切れ端が眼鏡の脇から入り、右目を負傷した。	60	4	712	1 ～ 9	人
83	2018	9	13 ～ 14	造成工事の現場内にて、ミキサー内に残ったモルタルを清掃しようとして、ミキサーの電源を切らずに攪拌プロペラが回転している状態で左手がプロペラに挟まれ、左手中指の第1関節から上部を切断した。	53	7	162	10 ～ 29	人
84	2018	9	10 ～ 11	浄化槽据付作業時に吊り荷を支えて後ろ向きに移動していたところ、吊り荷に振られて約80cmの段下へ足を踏み外して転倒し、腰と足に打撲及び擦り傷を負った。	30	2	212	1 ～ 9	人
85	2018	9	14 ～ 15	ブロック壁撤去現場にて、コンクリートブロックの欠片を右手で掴み、左手でパワーショベルのバケットに投げ入れる際、誤ってコンクリートブロックの欠片を左手に掴んだまま、バケットに強打した。	29	3	523	1 ～ 9	人
86	2018	9	16 ～	肩掛式草刈機で除草作業中、草で覆われていた法面の金網に草刈機	71	4	521	1 ～	人

			17	の刃が当たり、切れて飛んできた金網が右足に刺さり、負傷した。				9 人
87	2018	9	15 ～ 16	宅地造成工事における下水道新設の掘削及び土止め作業中、約3m下の掘削床に降りて作業していた際、土壁の中間層の土砂（粘土塊70cm四方、厚さ30cm）が剥がれ落ちて左肩に当たり、右方向に押されて弾かれ、反対側の土壁に右脇腹付近を強打した。	65	5	711	1 ～ 9 人
88	2018	9	10 ～ 11	作業場内で、4tユニック車の清掃作業中、1袋20kgの種子袋や肥料袋を車両から手運びで降ろしていた際、腰の痛みや足のしびれが発生した。	42	19	611	30 ～ 49 人
89	2018	9	11 ～ 12	ナイロンコードにて草刈りをしていたところ、切れ端が眼鏡の脇から入り、右目を負傷した。	60	4	712	1 ～ 9 人
90	2018	9	13 ～ 14	造成工事の現場内にて、ミキサー内に残ったモルタルを清掃しようとして、ミキサーの電源を切らずに攪拌プロペラが回転している状態で左手がプロペラに挟まれ、左手中指の第1関節から上部を切断した。	53	7	162	10 ～ 29 人
91	2018	9	10 ～ 11	浄化槽据付作業時に吊り荷を支えて後ろ向きに移動していたところ、吊り荷に振られて約80cmの段下へ足を踏み外して転倒し、腰と足に打撲及び擦り傷を負った。	30	2	212	1 ～ 9 人
92	2018	9	14 ～ 15	ブロック壁撤去現場にて、コンクリートブロックの欠片を右手で掴み、左手でパワーショベルのバケットに投げ入れる際、誤ってコンクリートブロックの欠片を左手に掴んだまま、バケットに強打した。	29	3	523	1 ～ 9 人
			16	肩掛式草刈機で除草作業中、草で覆われていた法面の金網に草刈機				1 ～

93	2018	9	～ 17	の刃が当たり、切れて飛んできた金網が右足に刺さり、負傷した。	71	4	521	9 人
94	2018	9	～ 16	宅地造成工事における下水道新設の掘削及び土止め作業中、約3m下の掘削床に降りて作業していた際、土壁の中間層の土砂（粘土塊70cm四方、厚さ30cm）が剥がれ落ちて左肩に当たり、右方向に押されて弾かれ、反対側の土壁に右脇腹付近を強打した。	65	5	711	1 ～ 9 人
95	2018	9	～ 11	作業場内で、4tユニック車の清掃作業中、1袋20kgの種子袋や肥料袋を車両から手運びで降ろしていた際、腰の痛みや足のしびれが発生した。	42	19	611	30 ～ 49 人
96	2018	9	～ 12	ナイロンコードにて草刈りをしていたところ、切れ端が眼鏡の脇から入り、右目を負傷した。	60	4	712	1 ～ 9 人
97	2018	9	～ 14	造成工事の現場内にて、ミキサー内に残ったモルタルを清掃しようとして、ミキサーの電源を切らずに攪拌プロペラが回転している状態で左手がプロペラに挟まれ、左手中指の第1関節から上部を切断した。	53	7	162	10 ～ 29 人
98	2018	9	～ 11	浄化槽据付作業時に吊り荷を支えて後ろ向きに移動していたところ、吊り荷に振られて約80cmの段下へ足を踏み外して転倒し、腰と足に打撲及び擦り傷を負った。	30	2	212	1 ～ 9 人
99	2018	9	～ 15	ブロック壁撤去現場にて、コンクリートブロックの欠片を右手で掴み、左手でパワーショベルのバケットに投げ入れる際、誤ってコンクリートブロックの欠片を左手に掴んだまま、バケットに強打した。	29	3	523	1 ～ 9 人
			16					1

100	2018	9	～ 17	肩掛式草刈機で除草作業中、草で覆われていた法面の金網に草刈機の刃が当たり、切れて飛んできた金網が右足に刺さり、負傷した。	71	4	521	～ 9 人
-----	------	---	---------	--	----	---	-----	-------------

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。