

60201木材伐出業における死傷災害100事例まで（2018年）

| No | 年 | 月 | 発 生 時 | 死傷災害事例 | 年 齢 | 事 故 の 型 | 起 因 物 (小) | 労 働 者 規 模 |
|----|------|---|---------------|---|--------|------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | 2018 | 1 | 15 ～ 16 | 切り捨て間伐を実施中（傾斜薬30°、樹種：杉）、胸高直径18cm、樹高10mくらいの立木を伐倒しようと、追い口を入れたが、押しても倒れないため、胸の高さで切り捨てたところ、当該木の口元が谷側へ滑り落ち、枝等が全身に当たり被災した。 | 51 | 6 | 712 | 30 ～ 49 人 |
| 2 | 2018 | 1 | 14 ～ 15 | 山林内において、4人で間伐作業（ひのき胸高直径18cm、樹高17m）を行っていた。被災者はひのきを伐採するのに支障となる雑木の株・直径3cm、高さ20cmをチェーンソーで切ったところ、切り離された株が跳ね上がり右目に直撃した。 | 68 | 4 | 136 | 10 ～ 29 人 |
| 3 | 2018 | 1 | 9 ～ 10 | トンネル下り線で右側車線走行中、前方に事故を起こして車線を塞ぐように止まっていた4tトラックが確認できたため、停車したところ、左側車線の後方から走ってきた車両に左側より追突された。 | 66 | 7 | 712 | 30 ～ 49 人 |
| 4 | 2018 | 1 | 9 ～ 10 | 自社倉庫内片付け作業中、壁に立て掛けていたコンクリートブレーカが滑り、左手親指をブレーカ持ち手部分と床に挟まれた。 | 48 | 2 | 416 | 1 ～ 9 人 |
| 5 | 2018 | 1 | 10 ～ 11 | クラブハウスから600m離れた場所に向かっていた。クラブハウスの玄関前から10m先を歩いていたとき、アスファルト舗装道路のわずかな窪みに足を取られて転倒し、右肘を骨折した。 | 25 | 4 | 712 | 1 ～ 9 人 |

| | | | | | | | | |
|----|------|---|---------------|--|----|---|-----|--------------------|
| 6 | 2018 | 1 | 11 ～ 12 | 工場内にて、魚肉をミンチ機にてミンチにする作業をしていたとき、魚肉を投入口にゴムのヘラを使って入れていた。ゴムヘラが投入口に入ってしまう、取り出そうとしたときに、誤って投入口に手を入れてしまい、ミンチ機のローラーに右手を挟んでしまった。 | 50 | 5 | 712 | 1 ～ 9 人 |
| 7 | 2018 | 1 | 13 ～ 14 | 木を伐倒したとき、切り株に当たり跳ね上がり、退避した方向に伐倒した木が滑り落ちて左足に当たり被災した。 | 30 | 6 | 712 | 10 ～ 29 人 |
| 8 | 2018 | 2 | 13 ～ 14 | 伐採作業中に立木の受け口を切り追い口にチェーンソーを入れて切っている途中に、その立木が下から上方に裂け、立木の上方部が左足に落ちてきて、左足が挟まり身動きができなくなった。 | 69 | 6 | 712 | 1 ～ 9 人 |
| 9 | 2018 | 2 | 11 ～ 12 | 枝を鉋で払っていたところ、足が滑り転倒したときに、鉋を地面についたため、握っていた手が滑り、右手のひらを切創した。 | 51 | 2 | 416 | 30 ～ 49 人 |
| 10 | 2018 | 2 | 9 ～ 10 | 30～40度の斜面に沿って立ちチェーンソーで作業中、上方より丸太端材が転がってきて、右肩にぶつかり打撲した。 | 68 | 4 | 522 | 1 ～ 9 人 |
| 11 | 2018 | 2 | 8 ～ 9 | 山林にてチェーンソーで切株の切り直し中に、刃が近くの枝に当たり、キックバックを起こし、右足太もも付近を切った。 | 70 | 8 | 136 | 1 ～ 9 人 |
| 12 | 2018 | 2 | 16 ～ 17 | 山林内でドラグショベルを使い水平整地の作業中、バケットに土を積んで旋回したところ、バランスを崩して安全レバーに躓き、ドラグショベルから10m下の山林に転落した。 | 68 | 1 | 142 | 1 ～ 9 人 |

| | | | | | | | | |
|----|------|---|---------------|--|----|---|-----|--------------------|
| 13 | 2018 | 2 | 9 ～ 10 | チェーンソーで杉を伐採中、伐採後の退避時に足下が悪く、足を取られて転倒した際に手をついて手首を負傷、切り株に肩をぶつけて肩を負傷した。 | 32 | 2 | 417 | 1 ～ 9 人 |
| 14 | 2018 | 2 | 14 ～ 15 | 切り開き作業中、立木の枝に引っ掛かった倒した木が落ちる際に、元口が左足首に当たり負傷した。 | 55 | 6 | 712 | 10 ～ 29 人 |
| 15 | 2018 | 3 | 9 ～ 10 | 広葉樹の皆伐作業中、先に伐倒した木の上に倒れ、その反動で元口が跳ね上がり、左わき腹に接触した。 | 54 | 6 | 712 | 10 ～ 29 人 |
| 16 | 2018 | 3 | 11 ～ 12 | 山林の伐採作業現場で斜面を移動中に足を滑らせ、刈ってあった笹の、切り口の上に尻餅をつき、笹の切り口が肛門付近に刺さり負傷した。 | 28 | 2 | 417 | 1 ～ 9 人 |
| 17 | 2018 | 3 | 10 ～ 11 | 間伐作業中、ひのき（直径10cm、長さ15mぐらい）を伐採後、斜面に倒れた伐採木の上部が地面より少し浮き上がった状態だった。それを地面に着けるため、その部分を玉切りしたところ、切断した上部が自分の方に少しずれてきたので、避けようとした際にバランスを崩し、チェーンソーを右手で持ったまま右肩側から斜面へ転倒し2mぐらい滑り落ちた。そのとき、右首から肩あたりを打撲し被災した。 | 67 | 1 | 711 | 30 ～ 49 人 |
| 18 | 2018 | 3 | 10 ～ 11 | 伐採作業中、伐採で倒れた木が被災者の方へ横滑りしたため避けようとしたが間に合わず、既に倒れていた木と横滑りした木の間で挟まれて腹部を負傷した。 | 52 | 7 | 522 | 1 ～ 9 人 |
| | | | 13 | 枝を払ったときにチェーンソー（重さ約7kg）の刃先が他の枝に当た | | | | 1 ～ |

| | | | | | | | | |
|----|------|---|--------------------|---|----|---|-----|--------------------|
| 19 | 2018 | 4 | ～ 14 | り、またキックバックをおこした。止めようと思ったが、既に左足の甲が切れていた。 | 29 | 8 | 169 | 9 人 |
| 20 | 2018 | 4 | ～ 11 ～ 12 | 被災者は山林でスギの間伐作業を行っていた。まずAを伐採し、次にBを伐採した。それぞれの木が立木に掛かった状態で重なり合っている状態にあった。次に玉切り作業に入り、Aを元口5～6mくらいの所から切断し、次にBを切断した。これによりBの玉切り木が元口を支点に斜面の下方に移動し、Aと平行になったためAの玉切り木が支えを失い、斜面の下方に落下し、被災者の左足を挟み込んだ。 | 61 | 4 | 712 | 10 ～ 29 人 |
| 21 | 2018 | 4 | ～ 16 ～ 17 | 山林で山の斜面で木材を引っ張り出しているときに足場が不安定な所で作業中、木材にワイヤーを掛けようとした際、足が滑り1.5mくらい下へ転落した。 | 47 | 1 | 712 | 1 ～ 9 人 |
| 22 | 2018 | 4 | ～ 13 ～ 14 | 山林で作業中に上から切った木が下にズリ落ちて、その枝に首が当たって挟まれて首をケガした。 | 67 | 6 | 712 | 1 ～ 9 人 |
| 23 | 2018 | 4 | ～ 11 ～ 12 | 山林内の現場で、道具の片付け作業中、作業道下の約5m谷になっている場所に誤って転落してしまい、谷の下にあった倒木に背中から肩にかけてを直撃した。 | 39 | 1 | 416 | 1 ～ 9 人 |
| 24 | 2018 | 5 | ～ 14 ～ 15 | 山林にて刈払い機で笹・草などを刈払っていたところ、つるの絡まった抜根に刈刃が当たりキックバックを起こしその反動で手元が滑り、跳ね上がった刈払い機の刈刃が右肩に接触した。 | 52 | 8 | 169 | 1 ～ 9 人 |
| 25 | 2018 | 5 | ～ 16 ～ 17 | 伐採搬出事業場にて、集材作業の補助業務をしているときに、急傾斜の所で落ちたワイヤーのフックを探しており、代倒木の上を跨いで通ろうとした際に、その木が滑りだしたために枝に巻き込まれ、およそ | 22 | 1 | 712 | — |

| | | | | | | | | |
|----|------|---|---------------|---|----|---|-----|--------------------|
| | | | | 7mある斜面を滑落して負傷した。 | | | | |
| 26 | 2018 | 5 | 10 ～ 11 | 山林作業現場で伐採作業中、チェーンソーで立木を伐倒後、足を滑らせ転倒し、倒した木の枝が跳ね上がり、胸に当たり負傷した。 | 54 | 2 | 711 | 1 ～ 9 人 |
| 27 | 2018 | 5 | 11 ～ 12 | 下刈作業に従事中、傾斜25度の斜面で刈払い作業中、棚部分を刈払うため棚上の雑木の上に上り刈払いした矢先に雑木が下方へ転がり、その反動で足払いされた状態になり、背中から転倒し、刈払い機が右足内側親指付け根から土踏まずに当たり切創を負い、親指付け根部分が碎けるように骨折した。 | 48 | 6 | 712 | 50 ～ 99 人 |
| 28 | 2018 | 5 | 10 ～ 11 | 工場へチップ材を運搬し、チップ工場で荷下ろし作業中、チップ材が崩れ頭部から左太ももに当たった。 | 50 | 4 | 522 | 50 ～ 99 人 |
| 29 | 2018 | 5 | 13 ～ 14 | 架設作業中、枯れ木が掛木になっていたため除去しようと高さ70cmの所で切断した際、落ちなかったので押したところ先端が折れて落下し、頭部に当たり負傷した。 | 63 | 4 | 136 | 1 ～ 9 人 |
| 30 | 2018 | 5 | 10 ～ 11 | 山で雑木の伐採中、既に倒木していた木をチェーンソーで切断し終わるとき、木の根が動き、足下が滑り転倒、その際に木の根で胸と左足を打った。 | 66 | 2 | 712 | 1 ～ 9 人 |
| 31 | 2018 | 6 | 8 ～ 9 | 被災者は、同僚4名とチェーンソーを使い、沢から森林作業道に転倒しているサワグルミを伐倒するため、同僚にグラップルに当該木の間付近をつかんでもらい根むくれとなっていた根株に上がってチェーンソーで根元を伐倒していた。半分程度切ったところで根株の重みで材が裂け上がり、咄嗟に避けようとしたが転倒し、沢の枯れ木に胸を強打した。 | 46 | 2 | 417 | 10 ～ 29 人 |

| | | | | | | | | |
|----|------|---|---------------|--|----|----|-----|--------------------|
| 32 | 2018 | 6 | 15 ～ 16 | 松林内の枯木伐倒事業で、同僚がチェーンソウで松の立木（φ30cm、高さ10m）を根元から切り倒したとき、他の立木に接触して枯枝が折れ、飛散待避をしていた被災者の左腕に落下した。 | 67 | 4 | 712 | 1 ～ 9 人 |
| 33 | 2018 | 6 | 10 ～ 11 | 植え付け作業中、背負っていた苗木袋から苗木を取ろうとしたところ、左肩に違和感があり、頸椎を捻挫した。 | 23 | 19 | 611 | 10 ～ 29 人 |
| 34 | 2018 | 6 | 14 ～ 15 | 伐出作業のため山に入り、架設作業が終わって下山する際、体のバランスを崩して滑り、転倒した際に左手を地面に叩きつけた。 | 35 | 2 | 711 | 10 ～ 29 人 |
| 35 | 2018 | 6 | 10 ～ 11 | 間伐施業地で、前年に植栽した苗周辺の雑草類を鎌で手刈りしていたとき、右手で持っていた鎌の刃先が勢い余って滑り、草を支えていた左手の手首を切った。 | 22 | 8 | 364 | 1 ～ 9 人 |
| 36 | 2018 | 6 | 15 ～ 16 | 緩やかな傾斜地で、刈り込み機で下刈り作業中、雨で地盤が緩んでいたため滑って転倒し、刈り込み機の刃で大腿部に切創を負った。 | 29 | 8 | 169 | 1 ～ 9 人 |
| 37 | 2018 | 7 | 15 ～ 16 | 私有林で不整地運搬車（ゴムキャリア）を後ろに移動するときに、運転席に座らずバックをしようとして、ハンドル操作をあまり、機械と法面の間に挟まれて骨折した。 | 69 | 7 | 172 | 10 ～ 29 人 |
| 38 | 2018 | 7 | 13 ～ 14 | 林道脇の除草作業中、刈払機の刃に金属の番線が当たり、飛んできて右足の甲の部分に刺さった。 | 64 | 4 | 169 | 1 ～ 9 人 |

| | | | | | | | | |
|----|------|---|---------------|--|----|----|-----|--------------------|
| 39 | 2018 | 7 | 9 ～ 10 | 伐採現場において、荷かけをする材を動かそうとしたら、腰の右部分に激痛が走った。 | 25 | 19 | 921 | 30 ～ 49 人 |
| 40 | 2018 | 7 | 16 ～ 17 | 竹藪で竹の枝をナタで払っているときに、手元を間違えて左薬指先に当たり骨折した。 | 53 | 6 | 364 | 1 ～ 9 人 |
| 41 | 2018 | 7 | 10 ～ 11 | 山林で作業中、急斜面で足を滑らせ約5m滑落した際、右手に持っていた刃物で左膝に切り傷を負い、石の上に落下したため、背中を負傷した。 | 30 | 1 | 416 | — |
| 42 | 2018 | 8 | 11 ～ 12 | 杉立木を伐倒作業中、伐倒方向と真逆の方向に倒れ、被災者に激突した。 | 71 | 5 | 712 | 1 ～ 9 人 |
| 43 | 2018 | 8 | 10 ～ 11 | 伐採木を林内作業車にて集材の際、ウインチ巻き上げ時にワイヤーを左手で掴んでしまい、ウインチドラムとワイヤーの間に左手小指を巻き込まれた。 | 31 | 7 | 172 | 1 ～ 9 人 |
| 44 | 2018 | 8 | 10 ～ 11 | 間伐作業をしていたところ、強風が吹いていたため、倒れた木が地面に落ちた際、跳ね返り、背中に当たり負傷した。 | 62 | 6 | 712 | 1 ～ 9 人 |
| 45 | 2018 | 8 | 14 ～ 15 | 山林内で間伐木のチルホールによる牽引伐採作業中、移動中に支障のある伐木を玉切していたときに、右足を滑らせバランスを崩し、その反動で左手がチェーンソーから離れ、左手腕に切創を負った。 | 20 | 8 | 136 | 30 ～ 49 人 |

| | | | | | | | | |
|----|------|---|---------------|--|----|----|-----|--------------------|
| 53 | 2018 | 9 | 14 ～ 15 | 作業員3名でスイングヤーダ集材作業を行い、完了したためワイヤーロープを収納して最後の増締の際、誤って左手中指を挟んで骨折した。 | 58 | 7 | 173 | ～ 49 人 |
| 54 | 2018 | 9 | 14 ～ 15 | 傾斜30度位のスギ林の除伐作業中、背負い式の草刈機を用いて作業をしながら横移動していた際、右足の足場の地面が崩れ、体勢を崩したときに刈刃が灌木に当たり、キックバックして脛に刃が直撃して負傷した。 | 19 | 8 | 169 | 10 ～ 29 人 |
| 55 | 2018 | 9 | 9 ～ 10 | 山林下刈り作業中、大きな岩の間に巣を作っていたスズメバチに突然首の後ろと左腕を刺された。 | 54 | 90 | 719 | 1 ～ 9 人 |
| 56 | 2018 | 9 | 9 ～ 10 | 危険木除去作業をしていた際、折れたアカマツ（胸高直径30cm、樹高10m）を伐倒したところ、桜の木（胸高直径20cm、樹高16m）にかかり木になり、かかった桜の木を伐倒したところ、かかり木が落下して上半身に当たり負傷した。 | 82 | 6 | 712 | 10 ～ 29 人 |
| 57 | 2018 | 9 | 11 ～ 12 | 当社敷地内土場で、材木の玉切作業のため寸法を測っていたところ、足を滑らせて約50cmの高さから砂利敷きの地面に腰から落ち、腰を打撲した。 | 66 | 1 | 712 | 1 ～ 9 人 |
| 58 | 2018 | 9 | 13 ～ 14 | 山林で間伐作業中、根倒れして樹冠部が折れ他の立木の間にはさまっていた木を切断していた。立木でテコの状態になっていることに気付かず、幹の曲がりの内側をチェーンソーで切断したところ、樹冠部が自分の方向に反発して左足に衝突し骨折した。 | 44 | 6 | 712 | 10 ～ 29 人 |
| 59 | 2018 | 9 | 13 ～ 14 | 間伐（切捨）作業の現場にて、伐倒した木がツルに絡まって伐倒方向が変わり、退避しきれず伐倒した木が右足に当たり負傷した。 | 56 | 6 | 712 | 50 ～ 99 人 |

| | | | | | | | | |
|----|------|---|---------------|---|----|---|-----|--------------------|
| 60 | 2018 | 9 | 15 ～ 16 | 山林付近の道の下刈作業をするため、地下足袋（スパイク付）を履いて作業をしていたとき、足を踏み込んだところアスファルトでスパイクが滑って転倒し、その際手に持っていた草刈機の刃が接触して、右足膝を切った。 | 69 | 8 | 169 | 1 ～ 9 人 |
| 61 | 2018 | 9 | 14 ～ 15 | 木炭の材料にするため伐採してきた木材をチェーンソーで小切りしていた際、積み上げられた状態の木材を直接切っていたため木材が崩れ落ち、チェーンソーに当たって方向が変わったため、チェーンソーが左膝に当たり負傷し、尻餅をついた際に、腰部と臀部を負傷した。 | 58 | 8 | 136 | 10 ～ 29 人 |
| 62 | 2018 | 9 | 10 ～ 11 | 神社にて、木にはしごを掛けて太さ12cm位の枝を伐採していたところ、切った枝がはしごに当たり、枝と一緒に被災者も地面に落ちた。 | 64 | 1 | 371 | 10 ～ 29 人 |
| 63 | 2018 | 9 | 9 ～ 10 | 社有林にて、チェーンソーで伐採中に、カラ松（胸高直径8cm）の枝を払ったとき、チェーンソーがキックバックして顔面に当たり、顔に裂傷を負った。 | 46 | 8 | 136 | 1 ～ 9 人 |
| 64 | 2018 | 9 | 15 ～ 16 | 根倒木の造材をしていた際、根元をチェーンソーで切断したところ、幹の部分が跳ね返って、左脛部に当たり受傷した。 | 40 | 6 | 522 | 1 ～ 9 人 |
| 65 | 2018 | 9 | 16 ～ 17 | 伐採した木を、対岸に倒して小さく切り、別の場所に動かす作業をしていた際、伐採済みの木が斜面からずれてきて左足首を直撃し、その弾みでバランスを崩し、目の前の深さ約1.5m（水なし）の川に転落して、左足首捻挫、肋骨にヒビが入る怪我を負った。 | 54 | 6 | 712 | 1 ～ 9 人 |
| 66 | 2018 | 9 | 9 ～ 10 | 刈払い機にナイロンコードカッターを装着し、除草作業を行っていた際、作業中の写真を撮影するため作業員の後方5mに立っていたところ、刈払い機のナイロンコードの回転により飛散した小石が左目に当たり負傷した。 | 62 | 4 | 523 | 30 ～ 49 人 |

| | | | | | | | | |
|----|------|---|---------------|---|----|---|-----|--------------------|
| 67 | 2018 | 9 | 2 ～ 3 | 脚立を使って松の剪定作業をしているとき、急に意識が遠くなり、脚立から転落して左肩と左足を負傷した。 | 77 | 1 | 921 | 1 ～ 9 人 |
| 68 | 2018 | 9 | 11 ～ 12 | 皆伐作業地で笹刈り作業中、桧の枝（約50cm）が刃に絡まり、手で引っ張って抜こうとしたところ、弾みで刈刃が左腕に当たり、エンジンがかかったままだったので回転する刈刃で切創を負った。 | 19 | 8 | 136 | 1 ～ 9 人 |
| 69 | 2018 | 9 | 14 ～ 15 | 傾斜地内の立木を伐採し、燃料補給後、丸型の燃料缶を地面に置いたところ、約8m下に転げ落ちたため取りに行った。そのとき、途中で斜めに倒していた木（径18cm）が滑ってきたことに気付かず、両足をすくわれて転倒し、伐倒木で背中を打って負傷した。 | 78 | 6 | 712 | 1 ～ 9 人 |
| 70 | 2018 | 9 | 14 ～ 15 | 山林にて伐採作業中、チェーンソーの油を補充していたところ、近くに置いてあった木（高さ3m、直径10cm）が突然倒れてきて腰に当たった。 | 71 | 6 | 712 | 1 ～ 9 人 |
| 71 | 2018 | 9 | 13 ～ 14 | 約20°の斜面で下刈作業を行っているとき、草や芝やツルが茂っている場所で足場が悪く、草等の障害物におおいかぶさって隠れていたため、刈払機の刃が伐根に当たって跳ね返り、左ふくらはぎに当たった。 | 42 | 8 | 169 | 10 ～ 29 人 |
| 72 | 2018 | 9 | 14 ～ 15 | 山林で立木をはしごを使用して伐採していたところ、バランスを崩して落下したため負傷した。 | 65 | 1 | 371 | 1 ～ 9 人 |
| 73 | 2018 | 9 | 10 ～ 11 | ウィンチ付グラップルで集材を実施中、カラ松を全幹で引き出そうとしたができなかったので8m材にして引き出した後、残り8m材にスリングワイヤーを取り付けようと移動したところ、突然転がり落ちてきて立木との間に挟まれ、負傷した。 | 35 | 4 | 712 | 10 ～ 29 人 |

| | | | | | | | | |
|----|------|----|---------------|--|----|----|-----|--------------------|
| 74 | 2018 | 9 | 15 ～ 16 | 林内で雑木を伐採した際、伐採位置より2m上方にあったクヌギに寄りかかっていた枯れ松（約80cm、径16cm）が落下して当たり、負傷した。 | 54 | 4 | 712 | — |
| 75 | 2018 | 9 | 14 ～ 15 | 作業員3名でスイングヤーダ集材作業を行い、完了したためワイヤーロープを収納して最後の増締の際、誤って左手中指を挟んで骨折した。 | 58 | 7 | 173 | 30 ～ 49 人 |
| 76 | 2018 | 9 | 14 ～ 15 | 傾斜30度位のスギ林の除伐作業中、背負い式の草刈機を用いて作業をしながら横移動していた際、右足の足場の地面が崩れ、体勢を崩したときに刈刃が灌木に当たり、キックバックして脛に刃が直撃して負傷した。 | 19 | 8 | 169 | 10 ～ 29 人 |
| 77 | 2018 | 9 | 9 ～ 10 | 山林下刈り作業中、大きな岩の間に巣を作っていたスズメバチに突然首の後ろと左腕を刺された。 | 54 | 90 | 719 | 1 ～ 9 人 |
| 78 | 2018 | 10 | 11 ～ 12 | 杉の伐採作業中、杉の上部に蔓が絡まっていたため杉が倒れず、被災者が刈払機で蔓を処理したところ、杉が倒れた。その際に絡まっていた蔓が跳ね上がり、被災者が体勢を崩して転倒し、刈払機の刃が左脛脛に接触した。 | 31 | 8 | 169 | 10 ～ 29 人 |
| 79 | 2018 | 10 | 14 ～ 15 | 急傾斜地で伐採作業中、同僚がチェーンソーで追口を切り、被災者がクサビを打ち込んで木を倒した。その際に木が半回転して予定外の方向に倒れて、立木の枝が折れて落下し、被災者の右胸部に激突した。 | 43 | 4 | 712 | 30 ～ 49 人 |
| 80 | 2018 | 10 | 9 ～ 10 | 伐採作業中、被災者がチェーンソーで木を伐採した際、掛かり木となつて倒れなかったため、根元を切り落として倒そうとしたところ、チェーンソーが木に挟まった。補助作業者が反対側から木を持ち上げ、被災者がチェーンソーを引き抜こうとしたとき、チェーンソーが | 76 | 5 | 712 | 1 ～ 9 人 |

| | | | | | | | | |
|----|------|----|---------------|--|----|----|-----|--------------------|
| | | | | 外れて木が倒れ、被災者が木の下敷きになり死亡した。 | | | | |
| 81 | 2018 | 10 | 14 ～ 15 | 間伐施業地を移動中、足を滑らせて転倒し、切り株に左胸を強打した。 | 42 | 2 | 711 | 30 ～ 49 人 |
| 82 | 2018 | 10 | 13 ～ 14 | 現場近くの空き地に集積した木材を、1本ずつ下の道路に搬出していた。ワイヤーフックに木を取り付けて退避する際、膝をひねって横転した。 | 58 | 19 | 711 | 1 ～ 9 人 |
| 83 | 2018 | 10 | 13 ～ 14 | 4tトラックのキャビンに乗り、刈払機を使って支障木の枝払い作業中、枝が落下してキャビンに被さった。被災者が刈払機を一旦キャビン上に置き、枝を取り除こうとしたとき、惰性で回転していた刈払機の刃が右腕に接触した。 | 41 | 8 | 169 | 10 ～ 29 人 |
| 84 | 2018 | 11 | 10 ～ 11 | 伐倒したシラカバ3本が重なって倒れており、上の1本を切断したところ、切った木が滑り落ちた。その際、切断した木と伐根の間に被災者の右足が挟まれて骨折した。 | 47 | 7 | 712 | 1 ～ 9 人 |
| 85 | 2018 | 11 | 6 ～ 7 | 同僚が運転するトラックに同乗して作業現場に向かう途中、前方を走る別のトラックを追い越して走行車線に戻ったとき、凍結した路面で滑り横転した。 | 78 | 17 | 231 | 1 ～ 9 人 |
| 86 | 2018 | 11 | 14 ～ 15 | 山林で伐採作業中、高さ約15mの木を切ったときに退避が遅れ、木がバウンドして被災者に当たった。 | 49 | 6 | 712 | 1 ～ 9 人 |
| 87 | 2018 | 11 | 8 ～ | 傾斜地で伐採作業中、2台の重機を使用して、上部と下部に分かれて伐採木を集積していた。下部の重機に別作業者が乗り、ワイヤーを切り株に結び、滑車を経由して被災者が乗る上部の重機に接続した。 | 64 | 4 | 361 | 1 ～ |

| | | | | | | | | |
|----|------|----|---------------|--|----|---|-----|--------------------|
| | | | 9 | 重機2台でワイヤーを引っ張り、切り株を持ち上げようとしたとき、滑車の留め金が外れて被災者に当たり負傷した。 | | | | 9 人 |
| 88 | 2018 | 11 | 16 ～ 17 | 事務所駐車場で翌日の現場準備中、トラックに荷物を積み込む際、溝のグレーチングのない箇所です足を捻挫した。 | 30 | 3 | 419 | 30 ～ 49 人 |
| 89 | 2018 | 11 | 9 ～ 10 | 山林地内の作業道で砂利と雑木の除去作業中、雑木を伐採したところ、雑木に掛かっていた別の木の枝が落下し、被災者の背中に当たり、肋骨にひびが入った。 | 66 | 4 | 712 | 1 ～ 9 人 |
| 90 | 2018 | 11 | 15 ～ 16 | チェーンソーを使用して間伐作業中、立木の根張りに足を滑らせて転倒し、腰部を強くひねり腰痛を発症した。 | 62 | 2 | 712 | 1 ～ 9 人 |
| 91 | 2018 | 12 | 9 ～ 10 | 杉の人工林の間伐作業で、伐倒した木の枝払いをしていた。枝下からチェーンソーの刃を入れたとき、チェーンソーが弾かれ、被災者の左足に当たり、切創を負った。 | 64 | 8 | 136 | 10 ～ 29 人 |
| 92 | 2018 | 12 | 9 ～ 10 | 土場で残材の片付けをしていた際、支障となる木材（直径20cmくらい）をチェーンソーで伐ったとき、チェーンソーの刃がキックバックし、左足の甲に当たり、腱断裂を負った。 | 64 | 8 | 136 | 30 ～ 49 人 |
| 93 | 2018 | 12 | 14 ～ 15 | 木材端材の配達先にて、積み荷を降ろす際、トラック荷台のハウダツが倒れ負傷した。 | 64 | 6 | 149 | 10 ～ 29 人 |
| | | | 16 | 山林の現場にてプロセッサで玉切作業終了後に、プロセッサの枝 | | | | 1 |

| | | | | | | | | |
|----|------|----|----|---------------------------------|----|---|-----|---|
| 94 | 2018 | 12 | ～ | 打ち用の、ナイフ取り付け部のボルトの緩みに気付き、工具で締める | 64 | 8 | 171 | ～ |
| | | | 17 | 作業中に、工具が滑り左手親指の付け根がナイフに当たり負傷した。 | | | | 9 |
| | | | | | | | | 人 |

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。