

60209その他の林業における死傷災害100事例まで（2018年）

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	起因物(小)	労働者規模
1	2018	1	9 ～ 10	山林の傾斜地で間伐作業を行っていたところ、直径45cmほどの木が掛かり木になり、それを外すためにロープウィンチで引こうと滑車を取り付ける際に掛かり木が落ちて右肩に当たり転倒した。右肩と腹部を負傷した。	34	4	712	10 ～ 29 人
2	2018	1	16 ～ 17	荷物の運搬で高速道路出口付近を走行中、車内に携帯電話を落としてしまったので、拾おうとした際、ハンドルを切ってしまい、衝突衝撃緩衝具にぶつかった。	23	4	712	10 ～ 29 人
3	2018	1	9 ～ 10	新聞配達中、店横の路地より右折しようとしたときに、右側から来た自動車と接触し、転倒して右足を骨折した。	48	6	712	10 ～ 29 人
4	2018	1	11 ～ 12	造材作業中、移動しようとしたところ、材と材の間に足が挟まり、そのまま転倒し負傷した。	70	1	711	1 ～ 9 人
5	2018	1	12 ～ 13	被災者は厨房で、目の前の高い棚に手を伸ばし、容器のずれを直そうとしていた。両手を上に上げた状態で、左方向に横歩きをする形になった。足元に油よけで敷かれていた段ボールに足を引っ掛け、時計回りに回転する形で仰向けとなって尻餅をつくように転倒した。	47	19	712	50 ～ 99

				その際、体をかばおうとして体を支えるように右手をつき、右手首に挫傷を負った。				人
6	2018	2	9 ～ 10	チェーンソーを持ち現場から離れようと移動した際、倒れたカラ松の枝が落下し、左背部から腹部を直撃し、骨折したもの。	65	4	712	1 ～ 9 人
7	2018	2	16 ～ 17	土の採取のため、森林伐採作業中、被災者がチェーンソーで檜の大木を切り倒したとき、その木の板の部分裏側にあった枯れ木の幹が頭部分に当たり、腐っていて折れやすくなっていたのか、その幹の頭がそのまま落下し、頭と右肩を負傷した。	75	4	712	1 ～ 9 人
8	2018	2	15 ～ 16	左手でレバーを押しながら機械で薪割り中、右手は薪が転ばないように押さえていたところ、薪が右方向に押し出され、壁につくまでにタイミングが合わず、右手人差し指が壁と薪に挟まった。	49	7	169	10 ～ 29 人
9	2018	2	11 ～ 12	山林でかかり木の処理中、かかり木が想定外の方に倒れてきたため枝に当たり負傷した。	23	6	712	10 ～ 29 人
10	2018	2	14 ～ 15	山林で境界巡視中、落石により右足甲を打撲した。	67	4	711	10 ～ 29 人
11	2018	2	10 ～ 11	山林で間伐作業中にかかり木が生じたため、幹部分を切断して倒したところ、切断した木が左足内側に激突し、負傷した。	55	6	712	10 ～ 29 人
			16	山林の集積場所で架線作業中、ワイヤーにテールバイスを挟むとき				1 ～

12	2018	2	17	に、テールバイス本体に指を詰めた。	50	7	379	9	人
13	2018	2	8 9	移動中に段があり足を踏ん張ったところ、プチッと音がして痛みが走り負傷した。	59	19	711	1	～ 9 人
14	2018	2	13 14	山林で玉切木を地面に安定させるため、手で抱えながら移動させるときに、首に痛みが走り負傷した。	36	19	921	30	～ 49 人
15	2018	2	15 16	雑木を伐倒中にかかり木になったので追い切りし、手で倒そうとした際に、上の枝が左顔面に落下し、口と鼻から出血し、痺れがあった。	38	4	712	10	～ 29 人
16	2018	2	11 12	クヌギを長さ1mに玉切生産する際に、小型軽量のチェーンソーで小枝を落としていたところ、チェーンソーが跳ねて、左中指に当たり負傷した。	46	4	136	1	～ 9 人
17	2018	2	9 10	道路の草払い中、木に絡まっている葛を切ろうとしたところ、足下が傾斜になっていて、体のバランスを崩し手鎌で左手中指を切った。	71	8	364	1	～ 9 人
18	2018	3	10 11	傾斜8～10度の現場で、樹高30m、胸直径30cmのカラマツの木を伐倒作業中に、北側へチェーンソーで切り込みをして伐倒したところ、北側にあったかかり木に当たり、伐倒した木の根元が被災労働者の方に滑ってきて、伐倒した木と既に伐倒してあった木との間に挟まった。	67	6	712	1	～ 9 人
			11					1	

26	2018	3	9 ～ 10	ヒノキの間伐作業中、伐倒木を枝払い作業するとき、チェーンソーの先端が枝の元に当たりキックバックして、左足親指が当たり負傷した。	58	8	136	～ 29 人
27	2018	3	14 ～ 15	現場で、竹の伐採作業中、倒れた竹の枝払い（枝をチェーンソーで切り落とす）をしていた際、誤ってチェーンソーが左足に当たり負傷した。	68	8	136	1 ～ 9 人
28	2018	3	10 ～ 11	現場職員全員でイチョウの木の剪定をしていた。職員はイチョウの木にハシゴを斜めにかけて、その上で剪定作業をしていた。地上より2mほどの高さであった。イチョウの木が何かのはずみで、いきなり目の前に迫ってきたのでビックリして避けようとしてバランスをくずし落下、その際、右足踵を骨折した。	62	1	371	10 ～ 29 人
29	2018	3	11 ～ 12	被災者は当日2名にて作業中、スギ雑木の主伐伐採跡で不用木が残存している中を、下段に設置した畝に集積しようとして下方向に倒れていた雑木（直径約30cm、高さ8m）の元部を腰高まで持ち上げ、下方向に移動しようとした際、手から雑木が左足に滑り落ち足親指を負傷した。	47	4	712	30 ～ 49 人
30	2018	4	11 ～ 12	急斜面の法面で、間伐作業中に木を切り倒した後、移動しようとしたところバランスを崩し、10mくらいの高さより転落し、受傷した。	70	1	711	1 ～ 9 人
31	2018	4	8 ～ 9	山の斜面で植林のための地こしらえ中に、足下に落ちていた木に足を滑らせ滑落した際に、上から落ちてきた木に左肩を強打し負傷した。	41	6	712	10 ～ 29 人
			8	地拵えの現場で、胸高直径約20cmのカシの木をタナに倒すためロープで引っぱって貰いながら、横方向に受け口をはって追い口を入れ倒				50 ～

32	2018	4	～ 9	れる際、斜め後ろに2～3歩下がって見ていた。倒したカシの木がタ ナに当たってバウンドして元口が自分の方にはね上がってきて、みぞ 落ち付近に当たり負傷した。	48	6	712	99 人
33	2018	4	11 ～ 12	ヒノキ51年生の利用間伐作業現場で、3人体制でチェーンソーによる伐 倒及びウィンチ、グラップル付バックホーによる引き出し作業を行っ ていた。被災者は伐倒した胸高直径150cm、樹高12mのヒノキが掛 かり木となり手で押し倒そうとしたが倒れなかった。そのため、後 で処理を行うこととし、10mほど離れた斜め上方のヒノキを伐倒し、 チェーンソーにより枝払いを行っていたところ、突然風に煽られた掛か り木が倒れ後方より枝により押し倒され、顔面を雑木の切り株に強打 し、負傷した。	27	6	712	10 ～ 29 人
34	2018	5	9 ～ 10	池周辺で法面をバックして下りながら草刈り作業をしていたところ、 バロネスのステップから足が滑り、左足の膝下がバロネスのキャタピ ラに轢かれ、受傷した。	57	7	169	1 ～ 9 人
35	2018	5	14 ～ 15	自社木材置き場にて、材木を16インチのチェーンソーで玉伐り、杭 材等を作成中チェーンソーのバーの刃先を木材に当てた際、キック バックを起こし跳ね返った刃が左足甲に触れ、受傷した。	38	8	136	10 ～ 29 人
36	2018	5	10 ～ 11	山林産業路でフォワーダをバックで運転中に後方がよく見えないた め、運転席の出入口ドアをストッパーで留め、ドアを開けて作業して いて、突然ドアストッパーが外れ、勢いよくドアが閉まってきたた め、左手をドアの蝶番に添えておりそのままドアに挟まれ、左親指を 骨折した。	26	7	229	1 ～ 9 人
37	2018	5	11 ～ 12	伐倒木に腐った木の枝が絡んでいて、次の木を切っていたところ腐っ た木が被災者の背中に倒れてきた。	27	4	712	1 ～ 9 人

38	2018	5	11 ～ 12	斜面で伐採した木の枝払い作業中に、チェーンソーがキックバックして右足親指のつけ根辺りに当たった。	32	8	136	30 ～ 49 人
39	2018	5	9 ～ 10	公園彫刻広場の斜面の天端にイノシシ被害地を発見し、修復し、完了後高さ3mの斜面を降りていたが雨が降っていて、平坦な敷面で足下がスリップして仰向け状態になり、咄嗟に体を左半回転して左側腹部等を強打した。	38	2	416	10 ～ 29 人
40	2018	6	14 ～ 15	山林奥地でユンボでの地拵え作業中、沢の近くで止まった状態で作業していたところ、片足が滑ってバランスを崩し、沢へ横転して頭部に怪我をした。	72	1	142	10 ～ 29 人
41	2018	6	8 ～ 9	山林で草刈り作業中、木の切り株に刈り込み機の刃が当たり、刃の止め金具が折れて飛び、左足に当たった。	31	4	169	1 ～ 9 人
42	2018	6	14 ～ 15	高圧電線に接近した樹木を伐採する現場で、大径木の伐倒前に周辺の小径木の伐木作業中、枝切り中にキックバックを起こし、チェーンソーのバーが左足内くるぶし付近に接触した。	64	8	136	1 ～ 9 人
43	2018	6	9 ～ 10	山の斜面で薪を積み込んだあと、薪運搬車のエンジンを掛けるためスターターの紐を引っ張ったとき、薪運搬車のキャタピラが滑り、運搬車に左膝下部を轆かれた。	71	7	169	1 ～ 9 人
44	2018	7	13 ～ 14	マンション広場のウッドデッキの上で、脚立に登り庭木の剪定作業中に、バランスを崩しておよそ1.5メートルの高さから落下し負傷した。	45	1	371	10 ～ 29 人

45	2018	7	14 ～ 15	山林内において、斜面上部に向けて伐倒済みの材を玉切ったとき、玉切った材が滑り出したのでチェーンソーを体の上部に置きながら掴もうとしたとき、チェーンソーが滑り出しので咄嗟にチェーンソーを掴んだところ、アクセルを握ってしまい高速で回り出し、刃が材を抑えていた左手前腕部に当たり被災した。	50	8	136	10 ～ 29 人
46	2018	7	9 ～ 10	伐採した竹をナタで枝打ちしているとき、左環指にナタが当たり負傷した。	47	8	364	10 ～ 29 人
47	2018	7	14 ～ 15	高木の間伐採で幹を切り落とす作業中、他の作業員が伐倒方向にロープを引っ張っていたが、幹が直下に落ち、右腕を負傷した。	63	4	712	30 ～ 49 人
48	2018	8	13 ～ 14	社有林にて刈払い作業を行うために、右手に刈払い機を持って移動していたところ、足を滑らせ左肩を斜面で打ち、腱板断裂となった。	76	2	711	1 ～ 9 人
49	2018	8	17 ～ 18	当社敷地内において、故障している集草機を車庫に入れている途中、地面に落ちていたワイヤーに気付かずにつまづき転倒した際、動いていた機械に右足を踏まれ負傷した。	38	7	169	1 ～ 9 人
50	2018	8	14 ～ 15	支障木伐採の作業において、重機を補助的に使いながら伐倒をしていたが、突然ツルが切れて根元が跳ね、左足脛及び足首に当たり、負傷した。	38	6	712	—
51	2018	8	9 ～ 10	枯倒木の伐倒後の集積を行うため、玉切り作業を行っていたところ、チェーンソーがキックバックを起こし右手に触れ負傷した。	53	8	136	10 ～ 29 人

									人
52	2018	8	9 ～ 10	電線にかかる木枝の伐採業務中、木枝の中に小さな蜂の巣が付いていて、突如足下から現れた蜂に左肩と背中の中4か所を刺された。	68	90	719	10 ～ 29	人
53	2018	8	11 ～ 12	筭伐採を終了後、次の場所へ移動する際、歩道の側溝に誤って足を踏み入れたため、バランスを崩し、路面に左手をついた。	51	2	417	30 ～ 49	人
54	2018	8	11 ～ 12	間伐作業中で、伐倒した木材を引き出すためにワイヤーを取りに行くときに、山の傾斜があるために滑り転倒して、足首を打撲した。	47	2	711	10 ～ 29	人
55	2018	8	11 ～ 12	杉の下刈に従事していて、傾斜地で足を滑らせ、下方に落ち、刈払機の刃が足の甲部に当たり負傷した。	63	8	169	50 ～ 99	人
56	2018	9	13 ～ 14	間伐（切捨）作業中、刈払機を取りに行く際、刈払った伐根に足を取られて転倒し、顔面が地面に当たり散らばっていた枯れ枝にぶつかり負傷した。	66	2	522	1 ～ 9	人
57	2018	9	13 ～ 14	市有林専用道の支障木の搬出現場にて、伐倒木の枝払い作業中、チェーンソーがキックバックを起こして刃が左足首内側に当たり、切傷を負った。	26	8	136	1 ～ 9	人
58	2018	9	13 ～	山林にて、立木へ目印の札をタッカーを用いて固定する作業を行っていた際、握る動作によって操作をしていたため腱への負荷が大きくな	41	19	364	10 ～ 29	

			14	り、右手母指の付け根に腱鞘炎を起こした。				人
59	2018	9	11 ～ 12	竹林伐採整理作業を行っていた際、竹にツルが絡んでいて倒れなかったため、鎌を右手に持ったまま両手で竹を引っ張ったところ、手が滑り鎌の刃が左手親指に触れて負傷した。	52	8	379	10 ～ 29 人
60	2018	9	9 ～ 10	下刈（除草）作業中、フェンスの破損に気付かず破損箇所に刈刃が当たり、破片が右足ふくらはぎに刺さって負傷した。	19	4	364	1 ～ 9 人
61	2018	9	14 ～ 15	雑木の繁茂した桧林で除伐作業中、石で刈払機の刃を傷めたのでエンジンを停止し、地面に刈払機を置いて目立てしようとしたところ、回転が止まっているのを確認していなかったため、刃が切り株等に当たって左前腕に切創を負った。	62	8	139	10 ～ 29 人
62	2018	9	8 ～ 9	工業団地の法面で、刈払機を使用して下刈り作業中、雑草の中にあつた土留めの錆びた金網が刈刃に当たって跳ね返り、左足の甲に当たり負傷した。	44	4	169	1 ～ 9 人
63	2018	9	14 ～ 15	樹木の伐採作業を行うため傾斜面に足を置いた際、土壌が湿っていたため滑って膝をつき、切り株に強く膝を打ちつけて負傷した。	51	2	711	10 ～ 29 人
64	2018	9	13 ～ 14	市有林専用道の支障木の搬出現場にて、伐倒木の枝払い作業中、チェーンソーがキックバックを起こして刃が左足首内側に当たり、切傷を負った。	26	8	136	1 ～ 9 人
65	2018	9	10	組合の作業場で、薪割り機を使用して木を割る作業中、木についていたアリに上背部等を数か所噛まれ、腫れてその後意識を失って倒れ	32	12	719	10 ～

			11	た。				29
66	2018	9	11 ～ 12	竹林伐採整理作業を行っていた際、竹にツルが絡んでいて倒れなかつたため、鎌を右手に持ったまま両手で竹を引っ張ったところ、手が滑り鎌の刃が左手親指に触れて負傷した。	52	8	379	10 ～ 29 人
67	2018	9	9 ～ 10	外注先からの依頼で草刈りを行っていたとき、足下の石につまずいて転びそうになり、左足が浮いたときに草刈機の刃が地面に当たって弾み、左足の土踏まずあたりを切った。	45	8	139	1 ～ 9 人
68	2018	9	14 ～ 15	雑木の繁茂した桧林で除伐作業中、石で刈払機の刃を傷めたのでエンジンを停止し、地面に刈払機を置いて目立てしようとしたところ、回転が止まっているのを確認していなかったため、刃が切り株等に当たって左前腕に切創を負った。	62	8	139	10 ～ 29 人
69	2018	9	13 ～ 14	間伐（切捨）作業中、刈払機を取りに行く際、刈払った伐根に足を取られて転倒し、顔面が地面に当たり散らばっていた枯れ枝にぶつかり負傷した。	66	2	522	1 ～ 9 人
70	2018	9	14 ～ 15	樹木の伐採作業を行うため傾斜面に足を置いた際、土壌が湿っていたため滑って膝をつき、切り株に強く膝を打ちつけて負傷した。	51	2	711	10 ～ 29 人
71	2018	9	13 ～ 14	山林にて、立木へ目印の札をタッカーを用いて固定する作業を行っていた際、握る動作によって操作をしていたため腱への負荷が大きくなり、右手母指の付け根に腱鞘炎を起こした。	41	19	364	10 ～ 29 人
			10	組合の作業場で、薪割り機を使用して木を割る作業中、木についてい				10 ～

72	2018	9	～ 11	たアリに上背部等を数か所噛まれ、腫れてその後意識を失って倒れた。	32	12	719	29 人
73	2018	9	9 ～ 10	下刈（除草）作業中、フェンスの破損に気付かず破損箇所に刈刃が当たり、破片が右足ふくらはぎに刺さって負傷した。	19	4	364	1 ～ 9 人
74	2018	9	9 ～ 10	外注先からの依頼で草刈りを行っていたとき、足下の石につまずいて転びそうになり、左足が浮いたときに草刈機の刃が地面に当たって弾み、左足の土踏まずあたりを切った。	45	8	139	1 ～ 9 人
75	2018	9	8 ～ 9	工業団地の法面で、刈払機を使用して下刈り作業中、雑草の中にあつた土留めの錆びた金網が刈刃に当たって跳ね返り、左足の甲に当たり負傷した。	44	4	169	1 ～ 9 人
76	2018	9	13 ～ 14	間伐（切捨）作業中、刈払機を取りに行く際、刈払った伐根に足を取られて転倒し、顔面が地面に当たり散らばっていた枯れ枝にぶつかり負傷した。	66	2	522	1 ～ 9 人
77	2018	9	14 ～ 15	樹木の伐採作業を行うため傾斜面に足を置いた際、土壌が湿っていたため滑って膝をつき、切り株に強く膝を打ちつけて負傷した。	51	2	711	10 ～ 29 人
78	2018	9	13 ～ 14	山林にて、立木へ目印の札をタッカーを用いて固定する作業を行っていた際、握る動作によって操作をしていたため腱への負荷が大きくなり、右手母指の付け根に腱鞘炎を起こした。	41	19	364	10 ～ 29 人
			10	組合の作業場で、薪割り機を使用して木を割る作業中、木についてい				10

86	2018	10	14 ～ 15	伐採作業中、両手でチェーンソーを把持して受け口を入れたあと、追 い口を入れて木を倒す際に尻もちをつき、チェーンソーの刃が右手に 当たって負傷した。	69	8	136	～ 9 人
87	2018	10	11 ～ 12	会社土場でダンプトラックに資材を積み込む際、コンクリートブロッ ク壁の端部（高さ1.7m）からバランスを崩して落下した。	62	1	418	10 ～ 29 人
88	2018	10	9 ～ 10	山林で桧の枝払い作業中、枯れ枝のとげが左膝に接触し、切創を負っ た。	19	8	712	50 ～ 99 人
89	2018	10	10 ～ 11	くぬぎの元切り現場で造材作業中、地面にチェーンソーを置こうとし たとき、アクセルに触れてしまい、回転中の刃が左膝に接触した。	63	8	136	30 ～ 49 人
90	2018	11	13 ～ 14	急斜面で伐倒木を玉切りしていたとき、伐倒木の下に伐根があること に気付かず、5cmほど浮いた状態でトビを玉切り部分に掛けて切った ところ、玉切り材が落下した。その反動でトビが外れ、玉切り材が 急斜面を滑落したため、下方で待機していた被災者が押さえようと して手を出したところ、右手小指を負傷した。	58	7	712	10 ～ 29 人
91	2018	11	10 ～ 11	大型ハンマーナイフを使用して除草作業中、機体前方の部品が外れて いることに気付いたため、機体のスイッチを切り、前方へ移動した。 確認しようとして手を出したところ、惰性で回っていた刈刃に接触して指 を切断した。	29	7	169	1 ～ 9 人
92	2018	11	10 ～ 11	工事のため崖で伐採作業中、チェーンソーで伐倒木を切り込んだと き、刃が木に食い込んでしまい、チェーンソーに上半身を強く振ら れ、頸椎捻挫・左腕神経叢損傷・左上肢末梢神経障害の怪我を負っ	48	90	136	1 ～ 9

				た。				人
93	2018	11	10 ～ 11	被災者がバックしながらトラックを誘導していたとき、トラック荷台に積まれた木と後方に置かれていた木材の間に、左手薬指と小指を挟んだ。	67	6	221	1 ～ 9 人
94	2018	11	11 ～ 12	枝の切り落とし作業中、チェーンソーがキックバックして左足甲に当たった。	37	8	136	1 ～ 9 人
95	2018	11	7 ～ 8	チェーンソーで竹を伐採していたとき、チェーンソーの刃が左膝に当たった。	25	8	136	1 ～ 9 人
96	2018	12	12 ～ 13	被災者は、ブルドーザーで集材中伐採状況を見に、歩いて山（傾斜20°～25°）を下っていたところ、足を滑らせ、仰向けに転倒し、尻餅をつき、背中を切り株（径26cm）にぶつけ骨折した。笹の上に雪があり、スパイク長靴を履いていたが、足場に十分な注意を払わずに転倒し、負傷した。	64	2	711	10 ～ 29 人
97	2018	12	13 ～ 14	会社圃場内施設脇の防風生け垣で、脚立（4m）に登って作業中、脚立の設置部が不意に土中に沈み、足を踏み外して約2.5m下に転落し、左手首を骨折した。	64	1	371	1 ～ 9 人
98	2018	12	9 ～ 10	山林で、しいたけ原木の集材作業に従事していた。長さ1m、直径10cmφ程度のコナラの原木を左手で荷下げ中に、端部が切り株に当たって方向が変わり、自分の左足ふくらはぎに当たった。	64	19	719	30 ～ 49 人
			15	伐採作業終了後、資材を回収するために移動中、浮き石（タテ				30 ～

99	2018	12	～	40cm、横20cm、厚さ20cm) を右足で踏んだところ、その石が左足	64	5	711	49
			16	先に落下し、骨折した。				人

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで \(2018年\)](#)に戻る。