

## 80202自動車小売業における死傷災害100事例まで（2018年）

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	起 因 物  (小)	労 働 者 規 模
1	2018	1	13 ～ 14	事務所から雪上であるにも関わらず走っていたため、整備工場床面で滑り転倒し右足首を骨折した。	23	2	719	10 ～ 29 人
2	2018	1	19 ～ 20	お客様駐車場に停車してあった試乗車を移動するため乗車しようとした際、地面が凍結していたので足を滑らせ転倒し負傷した。	58	2	719	30 ～ 49 人
3	2018	1	14 ～ 15	工場の滑りやすくなっている床で、エア調整をしようとしたところ滑って転び、左肘を骨折した。	22	2	417	10 ～ 29 人
4	2018	1	19 ～ 20	工場ストール内にて、車検整備作業時、エンジン点検後にキャブ（トラックの前方乗車部）を下げた際の弾みで、オートマチックミッションがニュートラルレンジからドライブレンジへ変わり、エンジンがかかっていたため、車両が前進した。慌てた作業者は、車両前方に回り、車両を人力にて止めようとしたが、止まらず、後方にあった高圧洗浄機と車両の間に全身を挟まれ負傷した。	31	6	221	300 ～ 499 人
5	2018	1	18 ～	当社構内で、修理が終わったキャリアセミトレーラーを整備工場内からバックで出そうと誘導していた際、構内に駐車してあった車両	23	7	221	50 ～



12	2018	2	9 ～ 10	外注先であるボデー工場に修理車両を搬入し、敷地内駐車場に車両を駐車し鍵を事務所に届ける途中、滑って右肩から転倒した。	65	2	417	～ 29 人
13	2018	2	14 ～ 15	現場で除雪をするため、積載車にローダーを積んで移動後、ローダーを降ろす際に、荷台からローダーの運転席に乗り込もうとして足を踏み外し、地面に転落して頭と肩を強打した。	74	1	222	10 ～ 29 人
14	2018	2	10 ～ 11	本社フロア内にあるキャビネットの高いところに手を伸ばし段ボールを引き出そうとしたところ、段ボールが破け裂け、掴んでいたためそのまま真後ろへ転倒した。	41	2	379	100 ～ 299 人
15	2018	2	14 ～ 15	3階から2階に下りているとき、階段の角を踏み外して転倒し打撲した。	26	1	413	—
16	2018	2	9 ～ 10	店舗裏口で、チェーンをまたいで通るときに、足がチェーンに引っ掛かり転倒した。	27	2	418	10 ～ 29 人
17	2018	2	10 ～ 11	荷台から降りる際、雪で足を滑らせ落下した。	53	1	221	1～ 9人
18	2018	2	22 ～ 23	部品を運搬中に、一斗缶に足がぶつかりバランスを崩して転倒した。	28	2	611	10 ～ 29 人
19	2018	2	9 ～	車両から降車しようとして地面に右足をついた際、コンクリートの地面	31	2	417	100 ～

			10	に段差があり、足をひねり股関節の亜脱臼となった。				299 人
20	2018	2	16 ~ 17	バッテリー上がりの車の追っかけをしているときに、ボンネットのダンパーが弱っていたので被災者がボンネットを支えていた。その車のサイドブレーキは掛っていたが、MT車でギアが1速に入っていたため、エンジン始動と同時に前進しエンストして停止し、その際に左足と車が接触し打撲した。	25	6	231	30 ~ 49 人
21	2018	3	9 ~ 10	自動車整備工場内で、車両のメンテナンスのため車両下部にスプレータイプの錆止め塗料を吹き付ける作業をした後、顔面の皮膚が炎症する症状が発生した。当初は、皮膚の炎症の原因は不明であったが、発症より1か月程度した際に該当錆止め塗料が原因であると診断された。	29	12	519	10 ~ 29 人
22	2018	3	12 ~ 13	店舗内展示車両に携行缶にてガソリンを入れようとしたが、20L満タンで重く、持ち上げられなかったまた、初めて携行缶を扱うため、持ち方が悪く不自然な体勢をとってしまったため、右腕を痛めた。	30	19	611	1~ 9人
23	2018	3	15 ~ 16	代表取締役が運転する車で顧客先へ向かう途中、渋滞中に3、4台前を走っていた車が子供が飛び出してきたので急ブレーキを掛けたため、自車も前車への追突を避けるために急ブレーキを掛けたところ、後ろを走っていた車に追突され負傷した。	25	17	231	1~ 9人
24	2018	3	14 ~ 15	構内にて、指示者と二人でトラックのクラッチ部品をトラックに積み込むために持ち上げようとしたとき、腰のあたりからボキッと音がして動けなくなった。	72	19	921	30 ~ 49 人
25	2018	3	18 ~ 19	建築工事現場で脚立に乗って工事中に脚立から落下し、右足かかと粉碎骨折にいたった。	47	1	371	1~ 9人
			8					

26	2018	3	9	出勤時に店舗入口のチェーン（高さ40cm程度）を乗り越えようとして足を引っ掛けて転倒して右膝を打って負傷した。	23	2	417	1～ 9人
27	2018	3	16 17	出張先の顧客宅にて、顧客の車両（2輪車）を引き取り移動させる際に、車両が悪く動かしづらい状態だったため、足に力を入れ、ふくらはぎに痛みが走り、歩行が困難な状態となった。	33	19	921	10 ～ 29 人
28	2018	4	17 18	整備工場内にてタイヤ空気圧の補充作業を行っていた際、規定の圧力へ到達する前に圧力が下がり、顔を上げたときにタイヤが破裂、その風圧により怪我を負うこととなる。	21	4	221	100 ～ 299 人
29	2018	4	10 11	会社の整備作業場で車両の足回りの状態を確認するため、タイヤを回転させていたところ、ホイールとブレーキキャリパーの間に指が挟まれた。	29	7	231	10 ～ 29 人
30	2018	4	11 12	店舗工場敷地内にて、ガスボンベ置き場に空の窒素ガスのボンベを立て掛けておこうと、ボンベを引き起こしながら持ち上げようとした際、腰に激痛が走り受傷した。	30	19	612	10 ～ 29 人
31	2018	4	9 10	作業場に行き1台2柱リフトに乗っており、後方より前方へ移動するとき、リフトのツメに引っ掛かり転倒した。	56	2	214	1～ 9人
32	2018	5	20 21	店に立ち寄った際、忙しそうだったためブレーキフルードの交換作業をしているところ、リフトアップした車から降りる際バランスを崩し尾?骨を強打し、頸椎12番圧迫骨折をした。	42	3	231	30 ～ 49 人
33	2018	5	9	敷地内の端部で車両ナンバーの取り外し作業中に、ボルトが緩まらずにナンバーを引き?がすように体重をかけたところ、ナンバーが外れ	54	1	419	10 ～

			10	勢い余って1m80cm下の農道の排水溝に、右半身側より落下した。				29 人
34	2018	5	9 ～ 10	業務上の車両登録のために役所へ行く走行中、自分のバイクのリアホイールが脱落し転倒、その際、体は投げ出され、右半身を強打し骨折した。	29	17	231	10 ～ 29 人
35	2018	5	8 ～ 9	会社北側側溝清掃をする際、降りるときにコンクリートでできた側溝へ、後ろ向きで落下し、後頭部と背中を強打し倒れた際、後頭部から若干出血も見られ、激しい痛みもあった。	46	1	418	10 ～ 29 人
36	2018	5	17 ～ 18	コードリールのコンセントを直すときに、脚立に上って作業をしていたが、着地に失敗して転倒、左膝骨折、肩を切って4針縫合となった。	29	1	371	1～ 9人
37	2018	5	11 ～ 12	新築整備部署で、車両の洗車中に脚立に乗り作業をしていたところ、右足を踏み外し脚立から転げ落ち、左肩を強打し骨折した。	51	1	371	30 ～ 49 人
38	2018	5	10 ～ 11	客宅にて、トラクターにドライブハロー取り付け作業中、客がトラクターのクラッチを外したPTO軸が回転し、左手親指を爪の所から斜めに骨まで切れた。	44	8	169	1～ 9人
39	2018	6	17 ～ 18	サービス工場内でエンジン駆動中の異常音を診断する際、駆動中の補機ベルト付近の機器を素手で触診していたところ、補機ベルトに右手が接触し、環指を負傷した。	33	7	121	10 ～ 29 人
40	2018	6	19 ～ 20	工場清掃作業中に揮発性の高いパーツクリーナーを散布し、床清掃機で清掃を始めたところ、床清掃機のモーター部の火花で引火してストールリフトの排水部が爆発し、火傷を負った。	26	16	512	10 ～ 29 人

41	2018	6	11 ～ 12	自動車整備中、回転中のエンジンベルトに不注意で触れてしまい、左手指をエンジンベルトに挟まれた際、装着していた手袋が切れたため左手は解放されたが、薬指に5cmの創傷と神経損傷を負い、左手首を捻挫した。	33	7	121	10 ～ 29	人
42	2018	6	15 ～ 16	納車が完了し、社用車1台に3名で乗り帰社したあと、助手席にいた同僚が降車したのに続いて、後部座席にいた被災者が降車しようとして片足を着いた際、運転手が気付かずに車を発進させてしまい、後部スライドドアで背中を強打した。	72	6	231	30 ～ 49	人
43	2018	7	15 ～ 16	会社内ショールームにて移動中、右膝内側を机の角に強くぶつけた。	54	3	391	10 ～ 29	人
44	2018	7	9 ～ 10	車検整備中、通常ブレーキキャリパーよりピストンが飛び出さないように、キャリパーとピストンの間に木片などを挟み、指を挟まないように作業をするところ、その間に何も挟まずに作業を行い、キャリパーとピストンの間に指を挟んでしまった。	46	7	231	10 ～ 29	人
45	2018	7	16 ～ 17	車検作業でタイロットエンドを交換するため、特殊工具のタイロットエンドプッシャーをハンマーで叩き抜いていたとき、工具が破損し金属破片が下腹部及び右太腿に刺さり裂傷を負った。	43	8	364	30 ～ 49	人
46	2018	7	12 ～ 13	駐車場で、台風の影響により洗車場の屋根が飛ばされ、修復している際、脚立から足を踏み外し転落し、左足ふくらはぎ周辺を骨折した。	48	1	371	10 ～ 29	人
47	2018	7	10 ～ 11	フォークリフトにてトラックのシャシの荷上移動の補助をしている際、右中指をシャシと別のフォークリフトとの間に挟まれ、右手中指の第1関節より先の内部分を欠損する怪我を負った。	51	7	222	10 ～ 29	人

									人
48	2018	7	15 ～ 16	事業所内で110ccのバイクのセンタースタンドを掛けようとしたときに、後ろのボックスに積んである荷物が重かったのと、そのバイクのセンタースタンドが他の車両よりかけにくいので、腰に負担が掛かり、受傷した。	40	19	231	1～ 9人	
49	2018	7	16 ～ 17	得意先への商品納品時、台車から商品を降ろす際に誤って落下し、右足親指・人差し指に当たり負傷した。	19	4	611	50 ～ 99 人	
50	2018	7	9 ～ 10	店舗工場出入口付近にて、駆け足で社用車に向かった際、別の車が急に前進してきたため、車体が右膝にぶつかり、右脛骨高原骨折した。	40	18	231	10 ～ 29 人	
51	2018	7	17 ～ 18	整備工場へ移動させる車両の搬出準備中、搬出する車両に水量不良の警告が出ていたため、ラジエーターを確認しようとフィルターキャップを少しずつ緩めていき、キャップを開けようとした瞬間に高温の不凍液が噴き出し、顔から胸・両腕にかかり火傷した。	39	11	519	30 ～ 49 人	
52	2018	8	14 ～ 15	トラックのピット内でタイヤサイズを確認しようとし、立て掛けてあったタイヤの上に乗る、足を滑らせて右足をひねり、負傷した。	35	1	379	1～ 9人	
53	2018	8	16 ～ 17	納車先敷地脇の路上に大型トラックを止め作業を始めたとき、荷台を降ろす前にリフト左側の荷締めを外した後、リフト右側の荷締を外そうとした際、高さ1mの荷台から歩道へ転落し、左半身を打撲した。	48	1	221	500 ～ 999 人	
54	2018	8	14 ～ 15	運搬してきた故障車を積載車から降ろす際、故障車のパーキングブレーキ解除レバーが運転席足下の奥にあるため、開けたドアの外にある状態で作業したところ、傾斜した荷台から故障車が動き出し、体を数メートル引きずられ、積載車荷台の金具が腰に深く刺さっ	34	8	231	1～ 9人	



				た。				
55	2018	8	13 ~ 14	リフトにて上がっている車の助手席ドア側より、グローブボックスの中の車検証を取り出していた際、気付かず別の整備作業者が、リフトを下げたため床とリフトの間に右足の甲を挟んだ。	18	7	229	50 ~ 99 人
56	2018	8	14 ~ 15	サービススタッフが法令点検作業中に、ホイールの増締めを行っていて、同時に負傷者が助手席側で査定をしていたときに、サービススタッフがプレートリフトを下げたため、左足親指をリフトに挟み負傷した。	23	7	229	10 ~ 29 人
57	2018	8	10 ~ 11	自動車整備工場内で、電話連絡を工場長に伝えに行くとき、小走りに走ったため、敷物に足を滑らせて転倒したとき、右手をついて骨折した。	51	2	417	10 ~ 29 人
58	2018	8	18 ~ 19	サービス工場にて車検作業中、車内に入りシートベルトの確認ができるように移動させ車から降りる際、ピットで作業していることを忘れ、床があると思っていて高さ35cmほど低い階段に足をつけてしまい、バランスを崩して左背中を打撲した。	60	1	418	10 ~ 29 人
59	2018	8	13 ~ 14	工場内にて、車検整備作業中にタイヤを取り外し（30kgのタイヤ）タイヤを持ち上げた瞬間に、右腰が「ギクッ」と音がして動けない状態になった。	54	19	921	1~ 9人
60	2018	9	15 ~ 16	店舗工場内でエンジンの部品交換中、スプリング組付時に、圧縮されたスプリングがシリンダーヘッドから外れて右目に直撃し、保護眼鏡を着用していなかったため負傷した。	24	4	391	10 ~ 29 人
61	2018	9	9 ~ 10	車両の車体修理をしていたところ、使用していた切断機が誤って当たってしまい、左指を負傷した。	46	8	159	1~ 9人

62	2018	9	16 ～ 17	整備工場内で、車体下回りの検査のため、リフトで持ち上げられた車両の運転席に乗車中、リフトのワイヤーの一部が何らかの原因で切れ、車両の左前部分が傾いて衝撃で運転席から助手席側に体移動し、腰を痛めた。	44	19	921	30 ～ 49 人
63	2018	9	15 ～ 16	台風の影響で屋上の排水パイプが外れそうになっていたため、補修のため屋上に上がろうとドアノブに足を掛けてよじ登ろうとしたところ、足を滑らせて転倒し、左足踵を骨折した。	63	2	419	10 ～ 29 人
64	2018	9	15 ～ 16	店舗工場内でエンジンの部品交換中、スプリング組付時に、圧縮されたスプリングがシリンダーヘッドから外れて右目に直撃し、保護眼鏡を着用していなかったため負傷した。	24	4	391	10 ～ 29 人
65	2018	9	14 ～ 15	事業所の入口の門扉を閉めようとした際、レールが外れて門扉が倒れたため、頸、胸、足、背中を負傷した。	38	5	418	1～ 9人
66	2018	9	16 ～ 17	整備工場内で、車体下回りの検査のため、リフトで持ち上げられた車両の運転席に乗車中、リフトのワイヤーの一部が何らかの原因で切れ、車両の左前部分が傾いて衝撃で運転席から助手席側に体移動し、腰を痛めた。	44	19	921	30 ～ 49 人
67	2018	9	15 ～ 16	台風の影響で屋上の排水パイプが外れそうになっていたため、補修のため屋上に上がろうとドアノブに足を掛けてよじ登ろうとしたところ、足を滑らせて転倒し、左足踵を骨折した。	63	2	419	10 ～ 29 人
68	2018	9	9 ～ 10	車両の車体修理をしていたところ、使用していた切断機が誤って当たってしまい、左指を負傷した。	46	8	159	1～ 9人
69	2018	9	14 ～	事業所の入口の門扉を閉めようとした際、レールが外れて門扉が倒	38	5	418	1～

			15	れたため、頸、胸、足、背中を負傷した。					9人
70	2018	9	16 ～ 17	整備工場内で、車体下回りの検査のため、リフトで持ち上げられた車両の運転席に乗車中、リフトのワイヤーの一部が何らかの原因で切れ、車両の左前部分が傾いて衝撃で運転席から助手席側に体が移動し、腰を痛めた。	44	19	921		30 ～ 49 人
71	2018	9	15 ～ 16	店舗工場内でエンジンの部品交換中、スプリング組付時に、圧縮されたスプリングがシリンダーヘッドから外れて右目に直撃し、保護眼鏡を着用していなかったため負傷した。	24	4	391		10 ～ 29 人
72	2018	9	9 ～ 10	車両の車体修理をしていたところ、使用していた切断機が誤って当たってしまい、左指を負傷した。	46	8	159		1～ 9人
73	2018	9	14 ～ 15	事業所の入口の門扉を閉めようとした際、レールが外れて門扉が倒れたため、頸、胸、足、背中を負傷した。	38	5	418		1～ 9人
74	2018	9	16 ～ 17	整備工場内で、車体下回りの検査のため、リフトで持ち上げられた車両の運転席に乗車中、リフトのワイヤーの一部が何らかの原因で切れ、車両の左前部分が傾いて衝撃で運転席から助手席側に体が移動し、腰を痛めた。	44	19	921		30 ～ 49 人
75	2018	10	15 ～ 16	車両ボディの床の張り替え作業中、荷台上で床材を斜めに置いていたため、端を踏んだときにバランスを崩し、床材とともに落下して負傷した。	75	1	221		1～ 9人
76	2018	10	17 ～ 18	工場内の洗車スペースで、修理後の車両をスチーム洗浄機で洗浄中、ホースに左足を引っ掛けて転倒し、左膝を強打した。	52	2	379		50 ～ 99 人
			16						

77	2018	10	17	会社敷地内で社有車から降りる際に足を滑らせて転落し、腰を強打した。	62	1	231	1～9人
78	2018	10	10	工場で自動車リサイクル部品の生産中に商品が落下した。その際、被災者が避けようとして転倒し、後頭部を床面に打ちつけた。	46	2	379	10～29人
79	2018	10	19	修理工場でトラック車両内の清掃を終えて飛び降りた際、車両ドアに左足をぶつけて骨折した。	21	3	221	30～49人
80	2018	11	12	脚立を使用して洗車し、脚立から降りる際に左足を滑らせて地面に落下した。	51	1	371	1～9人
81	2018	11	17	外出するため工場内を小走りで移動中、リフトとリフトの間の排水溝につまずいて転倒し、左膝を骨折した。	66	2	414	10～29人
82	2018	11	18	客宅から車で店舗へ戻る途中、十字路で一時停止したあと、見通しが悪いため前進しながら左右を確認し、右折しようとした。その際、左側に気を取られていたため、車両右側にトラックが衝突し、その衝撃でガードレールに接触した。	22	17	221	10～29人
83	2018	11	16	外出先で歩行中に足が痛くなり、左アキレス腱が腫れて歩行困難になった。	21	19	921	10～29人
84	2018	11	17	取引先から車で会社に戻る途中、相手車両が追い越し車線から車線変更して割り込み、当方車両に衝突した。	57	17	231	1～9人

			18					
85	2018	11	18 ～ 19	客車を見送る際、客車が右折して道路に出るため、左側から来る車を止めようとして車道に出たところ、右側から来た車に跳ねられた。	49	17	231	—
86	2018	11	10 ～ 11	サービス工場内にある無煙廃油ストーブの点火に時間が掛かったため、被災者が確認しようとした。点火口と灰取り出し口を開けて顔を近付けたところ、高温の庫内に空気が入って燃焼効率が上がり、灯油に引火して爆発し、顔に火傷を負った。	30	11	391	10 ～ 29 人
87	2018	11	16 ～ 17	店舗駐車場でお客様を見送る際、別のお客様がブレーキとアクセルを踏み間違えて接触した。	30	6	231	30 ～ 49 人
88	2018	11	19 ～ 20	客宅を訪問して自動車で会社に戻る途中、用を足したくなり、車から降りて用水路沿いを歩いていたところ、暗かったため足を滑らせて用水路に転落した。	59	1	418	10 ～ 29 人
89	2018	11	13 ～ 14	車両置き場で、脚立に乗りトラック車体に設置された看板を剥がしていたとき、バランスを崩して背中から転落した。	56	1	371	10 ～ 29 人
90	2018	11	16 ～ 17	片付け作業中、パイプ椅子30脚を積んだケースが傾いていたため、直そうとして下から持ち上げたとき、腰を痛めて歩けなくなった。	39	19	611	1～ 9人
91	2018	11	14 ～ 15	アスファルト駐車場で作業中、約2m下のコンクリート側溝へ物を落としてしまい、取りに行こうとして飛び下りたところ、右踵を骨折した。	50	3	419	10 ～ 29 人

92	2018	11	12 ～ 13	会社入口に張ってあるチェーンを乗り越えようとして、足が引っ掛かり転倒した。	54	2	418	50 ～ 99 人
93	2018	11	9 ～ 10	部品庫で自動車部品を仕分けしていたとき、置いてあった自動車部品につまずき、部品の上に転倒して足を切った。	58	2	521	50 ～ 99 人
94	2018	12	11 ～ 12	工場内でタイヤ交換をする際、タイヤを持ち上げようとして、腰に痛みを感じ、その後左足全体にも痛みを感じるようになった。	64	19	921	10 ～ 29 人
95	2018	12	18 ～ 19	店舗の階段を下る際、1段踏み外して転倒し、腰を打撲した。	64	2	413	30 ～ 49 人
96	2018	12	9 ～ 10	車両積載車の荷台でナンバー取り付け作業時に、車両後部へ移動するため、一度荷台から降りようとしたところ、固定用のフックに引っ掛かって地面に落下し、左足を負傷した。	64	1	221	10 ～ 29 人

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.html](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html)(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。