

134角のみ盤、木工ボール盤を起因物とする死傷災害100事例まで（2018年）

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	小業 種	労 働 者 規 模
1	2018	1	15 ～ 16	被災者は、11人で業務（本数調整機）に従事していた。午前中チェーンソーでの作業を終え、午後は丸太を寄せ集め、集積作業を行っていた。立ち木に丸太を集積するため、丸太を思い切り押したところ、踏ん張った右足のふくらはぎに鋭い痛みが走った。	21	8	10402	50 ～ 99 人
2	2018	2	14 ～ 15	ネジ部の修正を卓上ボール盤で作業。その後ボール盤の回転数をVベルトの位置変更で作業中、左手がVベルトに置いてあることを忘れ電源を入れてしまい、プーリーとVベルトに左手が挟まれ薬指（爪の部分より）切断した。	28	8	11709	100 ～ 299 人
3	2018	6	9 ～ 10	ボール盤で鉄製品の板に面取り加工をする際、ドリルの刃先に下穴を合わせようとして製品を寄せたとき、右手袋がドリルの刃先に巻き込まれ、右手薬指を負傷した。	44	7	11409	10 ～ 29 人
4	2018	7	8 ～ 9	フライス工場にて穴開け加工中、ドリルの抜け際に、加工物が回され、ボール盤の支柱と加工物の間に挟まれ左手中指、薬指の先端を欠損した。	57	6	11301	50 ～ 99 人
5	2018	10	10 ～ 11	工場では木材加工中、床板の端を節詰めしようとして木材を寄せたところ、床板材が作業台からはみ出て浮き上がったため、右手で押さえた。その反動で反対端を押さえていた左手が跳ね上がり、上部に設置されていたドリルに当たり、左手を骨折した。	32	7	10409	100 ～ 299 人

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。