

135面とり盤、ルータ、木工フライス盤を起因物とする死傷災害100事例まで（2018年）

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	小業種	労働者規模
1	2018	1	11 ～ 12	加工工場で製材の角を落とす専用機を使い、木工製品を制作作業中、一次作業終了後、梱包し作業へ移るため左へ振り向いたところ、右中指が刃物に接触した。	66	8	10401	10 ～ 29 人
2	2018	2	7 ～ 8	作業所内で、新築工事の木材を直角二面鉋盤の機械で作業中、手順を見ていた被災者が突然手で木材を押さえようとしたため、手袋が機械に巻き込まれ、左手を負傷した。	32	7	30202	10 ～ 29 人
3	2018	2	11 ～ 12	溝付け作業で刃物をセットし、試し材で確認中に自動送材機を外した状態で、刃物に試し材をあてたため、跳ね返り負傷した。	70	4	10503	10 ～ 29 人
4	2018	3	11 ～ 12	工場内にて、ハンドプレナーで板削り作業中に、誤って刃物に接触し右手親指を負傷してしまった。	62	8	10501	1～ 9人
5	2018	4	8 ～ 9	当社木材加工場にて木材卓上溝付機で材料のシャクリ加工の作業中、材料（3m、8cm×1cm）が滑り材料を押さえていた手が回転する刃に巻き込まれて、右手の人差し指、中指、薬指、小指の4本を切断した。	62	8	30202	1～ 9人
			8	新築工事で使う、ファミリールームの固定机（カウンター）の受材				1～

6	2018	4	9	を自社の手押しプレナーで加工している最中に、誤って親指の爪の下から切断してしまった。	71	8	30202	9人
7	2018	6	14 15	工場で面取り盤を使用してテーブルの棚板材の成型加工中、材料を両手で上から押さえながら加工進行方向に材料を送っていたところ、左手が滑り、左手人差し指が回転している刃物に触れた。	56	8	10501	100 ～ 299 人
8	2018	6	9 10	面取り盤で木工品の面取り加工中に手を滑らせ、右手を負傷した。	56	8	10409	1～ 9人
9	2018	7	8 9	木材加工用機械ルーターマシンでタンス部品の穴開け加工中、加工機がストッパーから離れその反動で材が飛ばされ、左手首に当たり負傷した。	38	4	10501	1～ 9人
10	2018	10	11 12	面取り加工機を使用中に誤って手を出してしまい、刃物部分に触れた。	36	8	10503	1～ 9人
11	2018	11	10 11	事業場工場内で、家具資材を木工加工機にセットしていた。材料を固定するため、機械装置の中に右手を入れたとき、右手人差し指と中指を機械に挟まれた。	42	7	10501	10 ～ 29 人
12	2018	12	10 11	工場内で木材を削っているときに、木材が途中で詰まり、手で引っ張って取っていた。その際、機械（四面ブレナー）の回転している刃に左手が触れ、裂傷を負った。	64	8	10401	30 ～ 49 人
13	2018	12	13 14	トリマーを使用して、左手中指に軍手をはめて作業中、スイッチを止めたと思っていたが、完全に止まっていなかったため、トリマーに中指をかすめて切創を負った。	64	8	10503	1～ 9人

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。