

136チェーンソーを起因物とする死傷災害100事例まで（2018年）

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	小業種	労働 者規 模
1	2018	1	9 ～ 10	立木伐採業務の補助作業中に倒れた。木の枝にぶつかり、避ける際に足をひねり、左足首を骨折した。	25	6	30199	10～ 29人
2	2018	1	9 ～ 10	被災者は役場からの発注の雑木林で、かかり木（50cm）の間伐作業中に、バランスを崩し、誤ってチェーンソー（刃渡り50cm程度）を膝に当ててしまい負傷した。	43	8	60201	1～9 人
3	2018	1	13 ～ 14	樹木伐採中、枝をチェーンソーで切っている際にキックバック現象がおこり、チェーンソーがはね返され、左腕を損傷してしまった。（安全帯やヘルメットは装着していた。）	64	8	60101	50～ 99人
4	2018	1	14 ～ 15	山林内において、4人で間伐作業（ひのき胸高直径18cm、樹高17m）を行っていた。被災者はひのきを伐採するのに支障となる雑木の株・直径3cm、高さ20cmをチェーンソーで切ったところ、切り離された株が跳ね上がり右目に直撃した。	68	4	60201	10～ 29人
5	2018	1	14 ～ 15	伐採作業中、伐採し終えた木をチェーンソーで細かく切っていたところ、チェーンソーが跳ね、左手の親指と小指に裂傷を負った。	66	8	170209	10～ 29人
6	2018	1	16 ～ 17	事業所敷地内作業場にて、木材をおが粉に加工する作業中、チェーンソーで木材（直径約20cm）の枝打ちをしていた際、幹に当たったチェーンソーが弾かれた勢いで、左足先に当たり、履いていた安全靴ごと切れて、左母趾基節骨を折り、左足趾挫滅創の負傷をした。	43	6	150102	—

7	2018	1	13 ～ 14	売り場で、テーブルクロスカット対応のため、スケールを使用し てクロスカットしようとした際、汚れ防止で敷いてあるフェルト マットで滑って右肘を脱臼骨折、右橈骨遠位端を折った。	25	8	60101	10～ 29人
8	2018	2	13 ～ 14	伐倒木の造材作業中、チェーンソーで伐倒木を下からすくい切り をしたとき、伐倒木にチェーンソーの刃がはじかれてしまい、そ の刃が左足に当たって負傷した。	43	8	80209	10～ 29人
9	2018	2	13 ～ 14	チェーンソーで廃材を切断作業中、チェーンソーの刃が跳ね返 り、左脛から左頬にかけて裂傷を負った。	66	8	130201	1～9 人
10	2018	2	11 ～ 12	材木をチェーンソーで切断しようと、手袋をはめた左手で材木を 押さえ、右手でチェーンソーを使用していたところ、チェー ンソーが跳ねて左手親指つけ根に刃が当たり12針縫う切傷を負っ た。	62	8	30106	10～ 29人
11	2018	2	14 ～ 15	チェーンソーで伐採作業中、切り終えた木がすぐに倒れずチェー ンソーの上に乗る、その後倒れる際にチェーンソーが反動で押し 出され、惰性で回っていた刃が左膝小僧下部に接触した。	73	8	60201	1～9 人
12	2018	2	10 ～ 11	剪定作業中、チェーンソーを使用していたところ、チェーンソー が左腕に接触し負傷した。	44	8	30109	1～9 人
13	2018	2	8 ～ 9	山林にてチェーンソーで切株の切り直し中に、刃が近くの枝に当 たり、キックバックを起こし、右足太もも付近を切った。	70	8	60201	1～9 人
14	2018	2	11 ～ 12	クヌギを長さ1mに玉切生産する際に、小型軽量のチェーンソー で小枝を落としていたところ、チェーンソーが跳ねて、左中指に 当たり負傷した。	46	4	60209	1～9 人
15	2018	2	9 ～	チェーンソーでヒノキを伐倒後、絡まっていたかづらをチェー ンソーで切った途端に、チェーンソーの刃が左足の膝に当たり負傷	76	8	60201	1～9 人

			10	した。				
16	2018	3	11 ～ 12	工場内にて、廃材を細かくするためチェーンソーを使っていたとき、左手首を誤って切ってしまった。丸太に当てたチェーンソーが、弾かれてしまったはずみに左手を放してしまい、刃に手首が当たった。	29	8	30202	1～9 人
17	2018	3	14 ～ 15	切り倒した立木の枝払いをチェーンソーにて作業をしていたが、木根の除根跡に足をとられ、右手で持っていたチェーンソーがはずみで左足膝に当たり傷を負ってしまった。	81	8	30199	1～9 人
18	2018	3	10 ～ 11	チェーンソーにて木を伐採中、倒した木の枝を切ったとき、枝がハネ、チェーンソーの刃が左足元に向き親指の付け根を切ってしまった。	67	8	30107	10～ 29人
19	2018	3	15 ～ 16	杉林で倒木されていた枝をチェーンソーで払っていた。その中のしなっていた雑木が上にはじいて、当人が転んだ拍子にチェーンソーが足に当たり負傷した。	49	8	30106	1～9 人
20	2018	3	9 ～ 10	ヒノキの間伐作業中、伐倒木を枝払い作業するとき、チェーンソーの先端が枝の元に当たりキックバックして、左足親指が当たり負傷した。	58	8	60209	10～ 29人
21	2018	3	14 ～ 15	現場で、竹の伐採作業中、倒れた竹の枝払い（枝をチェーンソーで切り落とす）をしていた際、誤ってチェーンソーが左足に当たり負傷した。	68	8	60209	1～9 人
22	2018	3	13 ～ 14	園芸場内の山林で、小型チェーンソーで樹木の伐採を行っていた。不安定な傾斜地だったため足元の土が崩れ、体のバランスを崩した際、手に持っていたチェーンソーが右手に触れ掌に裂傷を負い、8針縫った。	44	8	30199	1～9 人
23	2018	3	9 ～ 10	工場内で木くずを寄せるためのリフトの先につける角材にリフトの爪穴があり、その穴を広げようとしてチェーンソーで切ろうとしたところ、角材が動きそうだったので左足で押さえて切ったとこ	46	8	10401	30～ 49人

31	2018	5	15 ～ 16	街路樹の剪定作業中、小型のチェーンソーを左手に持ち、右手に持った枝を切っていた際、誤ってチェーンソーの刃が枝から滑り、右腕に当たり受傷した。	75	8	60101	1～9 人
32	2018	5	15 ～ 16	庭園の管理作業中、枯れた木があったので、根元から伐採するため、上部の枝を切り落としていたとき、右手で枝を握り、枝打ち用のチェーンソーで枝を切っていたところ、誤って刃が左脇に当たり、左脇を切創負傷した。	39	8	60101	1～9 人
33	2018	5	14 ～ 15	自社木材置き場にて、材木を16インチのチェーンソーで玉伐り、杭材等を作成中チェーンソーのバーの刃先を木材に当てた際、キックバックを起こし跳ね返った刃が左足甲に触れ、受傷した。	38	8	60209	10～ 29人
34	2018	5	15 ～ 16	解体工事準備として周辺の支障木伐採作業中、立木の枝葉を小型チェーンソーにて伐採中に左手薬指を自身の持つ小型チェーンソーにて誤って接触し裂傷を負った。	48	8	30202	30～ 49人
35	2018	5	13 ～ 14	山林工場で伐り出された木材の造材・枝打ちをしていたとき、チェーンソーの刃が枝の下まで届いていない状態で枝打ちをしたため、キックバックを起こし、チェーンソーの刃が跳ね返り右足親指に当たった。	31	6	60209	1～9 人
36	2018	5	11 ～ 12	柵囲いを建設中、木材製柱をチェーンソーで切断時、木材が不安定な所でチェーンソーを使用したため、キックバックを起こして左前腕を負傷した。	65	8	30309	1～9 人
37	2018	5	11 ～ 12	架線現場にて、防護チャップスを着用してチェーンソー使用で枝払い作業中に、穂先の枝払いを行おうと伐採後の杉材の上に左足を置いて、不安定な状態で操作したチェーンソーが、キックバックを起こし左足踝内側に刃が接触し、裂傷を負う。	34	8	60201	1～9 人
38	2018	5	14 ～ 15	間伐作業現場にて、立木の伐採を行っていた際、下側のかん木を除去し受け口を入れ、続けて追い口を入れようとしたところ、先に倒した木の枝が邪魔なため払おうとした際、チェーンソーの刃が当たり、左足親指の付け根に切創を負った。	19	8	60201	—

39	2018	5	11 ～ 12	2名で搬出間伐作業を行っていて、被災者が伐倒してあった木の 造材作業をするため、作業道の上部の斜面から飛び出していた根 元部分をチェーンソーで切断したところ、法面に当たったため、 方向が変わり真下に落ちずに被災者の方へ転がってきて右足すね に当たった。	37	4	60209	10～ 29人
40	2018	5	11 ～ 12	斜面で伐採した木の枝払い作業中に、チェーンソーがキックバッ クして右足親指のつけ根辺りに当たった。	32	8	60209	30～ 49人
41	2018	5	7 ～ 8	構内駐車場奥の空き地の草刈りを行っていた際に、相手に気が付 かず振り向いたときに草刈り機が足に当たった。	70	4	170101	300 ～ 499 人
42	2018	5	13 ～ 14	架設作業中、枯れ木が掛木になっていたため除去しようと高さ70 cmの所で切断した際、落ちなかったので押したところ先端が折れ て落下し、頭部に当たり負傷した。	63	4	60201	1～9 人
43	2018	5	10 ～ 11	山林で玉切り作業中に、直径30cm位の丸太をチェーンソーで切っ た際に、丸太が曲がっていたためにしなった状態になり右脇腹を 打撲した。	64	6	60201	1～9 人
44	2018	5	14 ～ 15	山で直径約25cmの桧を伐木するためチェーンソーを使用し、受け 口を作り下切りの深さが不足しているため再度下切りを行った 際、チェーンソーの刃が当たりキックバックして跳ね返り刃が左 足内側に当たり負傷した。	60	8	60209	1～9 人
45	2018	6	14 ～ 15	高圧電線に接近した樹木を伐採する現場で、大径木の伐倒前に周 辺の小径木の伐木作業中、枝切り中にキックバックを起こし、 チェーンソーのバーが左足内くるぶし付近に接触した。	64	8	60209	1～9 人
46	2018	6	14 ～	チェーンソーで庭の樹木の伐採作業中、伐採した木の枝と幹が倒 れてきて、持っていたチェーンソーに接触し、チェーンソーで左	19	8	150102	10～ 29人

			15	足膝を切った。				
47	2018	6	11 ～ 12	寺境内の一角で木を伐採中、チェーンソーがキックバックし、顔を切った。	26	8	30301	100 ～ 299 人
48	2018	6	8 ～ 9	山林で間伐作業中、伐採した木が倒れた場所に別の倒木があり、反動でその倒木が跳ねて、右肩付近に当たった。その衝撃で、チェーンソーの刃が左膝付近に当たり負傷した。	31	8	60201	1～9 人
49	2018	6	11 ～ 12	プロセッサで造材作業中、機械で切り落とせなかった枝の根元をチェーンソーで切断したとき、切断した木片の一部が飛び、左眼球を負傷した。その際、ヘルメットと防虫ネットは着用していたが、ゴーグルを着用していなかった。	56	4	60201	30～ 49人
50	2018	7	14 ～ 15	作業場にて杭を作成中、丸太をチェーンソーで切っているときに、丸太が跳ね返り、チェーンソーが弾き飛ばされ、足に当たった。	75	4	60201	1～9 人
51	2018	7	10 ～ 11	右手にチェーンソーを持ち太い枝を切断後、枝木を持ち直そうと左側に動いたときに、回転しているチェーンソーの刃が左薬指と小指に接触し受傷した。	53	8	170209	1000 人以上
52	2018	7	16 ～ 17	外した屋根材をチェーンソーで切断しようとカバーがしてあったため、それを外そうとしたところ、回転しているチェーンソーの刃に左手人差し指が接触し、負傷した。	22	8	30209	1～9 人
53	2018	7	14 ～ 15	山林内において、斜面上部に向けて伐倒済みの材を玉切ったとき、玉切った材が滑り出したのでチェーンソーを体の上部に置きながら掴もうとしたとき、チェーンソーが滑り出しので咄嗟にチェーンソーを掴んだところ、アクセルを握ってしまい高速で回り出し、刃が材を抑えていた左手前腕部に当たり被災した。	50	8	60209	10～ 29人
			10	樹木伐採作業現場にて、運搬するために伐採した樹木を3tダンプ				1～9

63	2018	8	14 ～ 15	間伐作業をしているときに、邪魔になる木をチェーンソーで伐倒 して、足下にあった木につまずき左足の膝にチェーンソーの 刃が接触し負傷した。	36	8	60201	1～9 人
64	2018	8	13 ～ 14	樹木伐採作業中に、テンションがかかっていたために、伐採木が 約10m飛来しのみり面で片付け作業を行っていた被災労働者の左腰 付近に接触した。	67	4	30199	10～ 29人
65	2018	8	10 ～ 11	山林にて杉の伐倒作業をしていて、受け口を作り追い切りをした ところ、キックバックが起こり、足下が滑りチェーンソーが右膝に 当たり負傷した。	57	8	60201	1～9 人
66	2018	8	10 ～ 11	チェーンソーによる玉切り枝打ち作業中、小丸太の杉枝を取り除く 際、チェーンソーの刃の先端が小枝に当たり刃先が跳ねて、左膝上 に当たり負傷した。	63	8	60201	1～9 人
67	2018	9	9 ～ 10	社有林にて、チェーンソーで伐採中に、カラ松（胸高直径8cm） の枝を払ったとき、チェーンソーがキックバックして顔面に当た り、顔に裂傷を負った。	46	8	60201	1～9 人
68	2018	9	13 ～ 14	市有林専用道の支障木の搬出現場にて、伐倒木の枝払い作業中、 チェーンソーがキックバックを起こして刃が左足首内側に当た り、切傷を負った。	26	8	60209	1～9 人
69	2018	9	14 ～ 15	西1番ホールと9番ホールの間を、台風に伴う枝処理のため太い枝 をチェーンソーで切断していたところ、チェーンソーがキック バックして自分の体の方へ向かってきたが、避けきれずに中指に 接触し、切ってしまった。	48	8	140301	100 ～ 299 人
70	2018	9	11 ～ 12	皆伐作業地で笹刈り作業中、桧の枝（約50cm）が刃に絡まり、 手で引っ張って抜こうとしたところ、弾みで刈刃が左腕に当た り、エンジンがかかったままだったので回転する刈刃で切創を 負った。	19	8	60201	1～9 人
				木炭の材料にするため伐採してきた木材をチェーンソーで小切り				

71	2018	9	14 ～ 15	<p>していた際、積み上げられた状態の木材を直接切っていたため木材が崩れ落ち、チェーンソーに当たって方向が変わったため、チェーンソーが左膝に当たり負傷し、尻餅をついた際に、腰部と臀部を負傷した。</p>	58	8	60201	10～ 29人
72	2018	9	9 ～ 10	<p>社有林にて、チェーンソーで伐採中に、カラ松（胸高直径8cm）の枝を払ったとき、チェーンソーがキックバックして顔面に当たり、顔に裂傷を負った。</p>	46	8	60201	1～9 人
73	2018	9	13 ～ 14	<p>市有林専用道の支障木の搬出現場にて、伐倒木の枝払い作業中、チェーンソーがキックバックを起こして刃が左足首内側に当たり、切傷を負った。</p>	26	8	60209	1～9 人
74	2018	9	14 ～ 15	<p>西1番ホールと9番ホールの間を、台風に伴う枝処理のため太い枝をチェーンソーで切断していたところ、チェーンソーがキックバックして自分の体の方へ向かってきたが、避けきれずに中指に接触し、切ってしまった。</p>	48	8	140301	100 ～ 299 人
75	2018	9	11 ～ 12	<p>皆伐作業地で笹刈り作業中、桧の枝（約50cm）が刃に絡まり、手で引っ張って抜こうとしたところ、弾みで刈刃が左腕に当たり、エンジンがかかったままだったので回転する刈刃で切創を負った。</p>	19	8	60201	1～9 人
76	2018	9	14 ～ 15	<p>木炭の材料にするため伐採してきた木材をチェーンソーで小切りしていた際、積み上げられた状態の木材を直接切っていたため木材が崩れ落ち、チェーンソーに当たって方向が変わったため、チェーンソーが左膝に当たり負傷し、尻餅をついた際に、腰部と臀部を負傷した。</p>	58	8	60201	10～ 29人
77	2018	9	9 ～ 10	<p>社有林にて、チェーンソーで伐採中に、カラ松（胸高直径8cm）の枝を払ったとき、チェーンソーがキックバックして顔面に当たり、顔に裂傷を負った。</p>	46	8	60201	1～9 人
78	2018	9	13 ～	<p>市有林専用道の支障木の搬出現場にて、伐倒木の枝払い作業中、チェーンソーがキックバックを起こして刃が左足首内側に当た</p>	26	8	60209	1～9

			14	り、切傷を負った。					人
79	2018	9	14 ～ 15	西1番ホールと9番ホールの間を、台風に伴う枝処理のため太い枝をチェーンソーで切断していたところ、チェーンソーがキックバックして自分の体の方へ向かってきたが、避けきれずに中指に接触し、切ってしまった。	48	8	140301	100 ～ 299	人
80	2018	9	11 ～ 12	皆伐作業地で笹刈り作業中、桧の枝（約50cm）が刃に絡まり、手で引っ張って抜こうとしたところ、弾みで刈刃が左腕に当たり、エンジンがかかったままだったので回転する刈刃で切創を負った。	19	8	60201	1～9	人
81	2018	9	14 ～ 15	木炭の材料にするため伐採してきた木材をチェーンソーで小切りしていた際、積み上げられた状態の木材を直接切っていたため木材が崩れ落ち、チェーンソーに当たって方向が変わったため、チェーンソーが左膝に当たり負傷し、尻餅をついた際に、腰部と臀部を負傷した。	58	8	60201	10～ 29	人
82	2018	9	9 ～ 10	社有林にて、チェーンソーで伐採中に、カラ松（胸高直径8cm）の枝を払ったとき、チェーンソーがキックバックして顔面に当たり、顔に裂傷を負った。	46	8	60201	1～9	人
83	2018	9	13 ～ 14	市有林専用道の支障木の搬出現場にて、伐倒木の枝払い作業中、チェーンソーがキックバックを起こして刃が左足首内側に当たり、切傷を負った。	26	8	60209	1～9	人
84	2018	9	14 ～ 15	西1番ホールと9番ホールの間を、台風に伴う枝処理のため太い枝をチェーンソーで切断していたところ、チェーンソーがキックバックして自分の体の方へ向かってきたが、避けきれずに中指に接触し、切ってしまった。	48	8	140301	100 ～ 299	人
85	2018	9	11 ～ 12	皆伐作業地で笹刈り作業中、桧の枝（約50cm）が刃に絡まり、手で引っ張って抜こうとしたところ、弾みで刈刃が左腕に当たり、エンジンがかかったままだったので回転する刈刃で切創を	19	8	60201	1～9	人

				負った。				
86	2018	9	14 ～ 15	木炭の材料にするため伐採してきた木材をチェーンソーで小切りしていた際、積み上げられた状態の木材を直接切っていたため木材が崩れ落ち、チェーンソーに当たって方向が変わったため、チェーンソーが左膝に当たり負傷し、尻餅をついた際に、腰部と臀部を負傷した。	58	8	60201	10～ 29人
87	2018	10	8 ～ 9	国有林で間伐に伴う土場予定地の整理作業中、支障木（アカマツ）を処理するため、チェーンソーで玉切りしようとして下からバーを入れたところ、木が倒れた際にチェーンソーのバーが折れて、左足首に当たった。	63	7	60201	10～ 29人
88	2018	10	9 ～ 10	杉の伐採作業中、安全帯を使用して木に登り、先端部からチェーンソーで切断していたとき、チェーンソーが弾かれて左腕に当たり、切り傷を負った。	42	8	60101	1～9 人
89	2018	10	11 ～ 12	客先の残材置場で、2人で長い細枝を切る際、鋸やハサミでは効率が悪いので、チェーンソーで2～3本まとめて切ろうとしたところ、キックバックしてチェーンソーの刃が左手甲に当たった。	67	6	30199	10～ 29人
90	2018	10	11 ～ 12	低圧本線離隔確保に伴う伐採工事中、チェーンソーで樹木の枝を切断する際にバランスを崩し、チェーンソーの刃に右腕が接触した。	28	8	30301	30～ 49人
91	2018	10	15 ～ 16	山林で間伐作業中、チェーンソーを使って玉切りしていたとき、キックバックが起きて、チェーンソーの刃が右足に当たり、裂傷を負った。	60	8	60209	1～9 人
92	2018	10	13 ～ 14	水路整備工事の準備作業として、現場の樹木を伐採したあと、小型チェーンソーで枝を細断していた。その際、チェーンソーを保持していた右手が滑り、左手に切創を負った。	43	8	30107	1～9 人
93	2018	10	14	伐採作業中、両手でチェーンソーを把持して受け口を入れたあと、追い口を入れて木を倒す際に尻もちをつき、チェーンソーの	69	8	60209	1～9 人

			15	刃が右手に当たって負傷した。				
94	2018	10	14 ～ 15	支障木の伐採現場で、伐倒木の先端部をチェーンソーで切ろうとしたところ、伐倒木が動いてしまい、左足甲に切創を負った。	53	8	60201	1～9 人
95	2018	10	12 ～ 13	事業所敷地内で倒木を片付けるためチェーンソーで切っていたところ、木が跳ね上がり、チェーンソーが額に当たって裂傷を負った。	84	8	140309	1～9 人
96	2018	10	10 ～ 11	くぬぎの元切り現場で造材作業中、地面にチェーンソーを置こうとしたとき、アクセルに触れてしまい、回転中の刃が左膝に接触した。	63	8	60209	30～ 49人
97	2018	10	17 ～ 18	植木の剪定作業中、隣で作業していた別作業員のチェーンソーに接触し、左手中指と薬指に挫創を負った。	27	8	30309	1～9 人
98	2018	11	9 ～ 10	住宅庭で木の伐採中、枝を手で払う際に持っていたチェーンソーが左肘に当たった。	41	8	30309	1～9 人
99	2018	11	11 ～ 12	生垣の剪定作業中、チェーンソーが太い枝に当たって跳ね返り、左手人差し指と中指に挫創を負った。	65	7	60101	1～9 人
100	2018	11	15 ～ 16	林内整備、及び雑小径木の枝払い作業中、小枝をチェーンソーで切っていたとき、チェーンソーが左踝に接触して切創を負った。	40	8	60201	1～9 人

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。