

141整地・運搬・積込み用機械を起因物とする死傷災害100事例まで（2018年）

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	小業種	労働者規模
1	2018	1	22 ～ 23	交差点付近で除雪作業に対して、当社警備員2名で交通誘導を実施していた。後方側面を誘導していた誘導員がバックした除雪グ レーダー車の右側前輪に巻き込まれ死亡事故となる。	54	17	170201	30 ～ 49 人
2	2018	1	10 ～ 11	午前中ミニショベルローダで歩道除雪していたところ、ミニショベ ルローダのバケットの左側先端下部が、擁壁の凹んだ部分に引っ掛 かり、体が前に投げ出されたことにより、頸椎を捻挫した。	62	3	30199	10 ～ 29 人
3	2018	1	6 ～ 7	会社敷地内にて除雪作業場にショベルカーから下車しようとして、 足を踏み外して落下、腰及び臀部をい強打し、恥骨骨折、仙骨骨折 をした。	61	1	130201	10 ～ 29 人
4	2018	1	9 ～ 10	当社モータープール整備場にて、グレーダードア扉の整備中に、バ ランスを崩して仰向けに転倒し、ブレード（排土板）にて体、左側 背面の肋骨を折った。	71	2	30309	30 ～ 49 人
5	2018	1	22 ～ 23	営業所場内の除雪作業中、大型除雪ローダーを時速10km/h前後で後 退時に建物の位置を見誤り、ローダー後部を防火壁面に衝突させ た。後退時に後部を確認しようと振り向いたと同時に衝突し、直 後から両手の痺れがひどく車内で動けなくなった。	65	3	40301	50 ～ 99 人

6	2018	1	14 ～ 15	除雪作業中、バックホウが雪で滑り、近くで同作業を行っていた作業者が機械と接触し、転倒した際、下敷きになり足・腰を強打し負傷した。	64	7	150103	10 ～ 29 人
7	2018	1	14 ～ 15	舗装現場にて、不陸整正を行うため、0.15BHを使用した。また、同時に0.15BH左後方において、石等除去作業を行っていた。重機稼働時における誘導員の配置及び、重機稼働時における周囲の安全確認を怠った結果、0.15BH後進後、被害者が重機の接近に気付かず、被災した。（左足首付近を0.15BH左後方キャタピラと接触した。）	65	6	30106	10 ～ 29 人
8	2018	1	13 ～ 14	整備工事でアンカー工施工準備中、バックホウ0.4?級の移動時に、発電機のコードがバックホウに触れると思い慌ててキャタピラ近くのコードを移動させようとしたところ、バックホウのキャタピラに踏まれて左足甲を負傷した。	60	7	30109	1～ 9人
9	2018	1	13 ～ 14	車の中で、玉ねぎの入った箱（20kg、高さ30cm、幅45cm、奥行き30cm）を奥の方に移動しようとしていたところ、箱が重く、腰を下げて押したが、荷台の下に敷いてあるベニヤ板に箱が引っ掛かり、動かなかったため、体だけ前に力の反動で行き、箱の角に右胸が当たり負傷した。	41	3	30199	1～ 9人
10	2018	1	8 ～ 9	新築物件のガス仕込み工事中に、搬入時に立てかけてあったフローリングの束が振り向き様に倒れてきて、右足の親指の付け根を直撃する。	50	7	140301	30 ～ 49 人
11	2018	1	14 ～ 15	配達先前の道幅5メートルの、圧雪が凍結した道路で自動二輪車を運転中、停車しようと減速した。停車する直前でスリップし、左側に転倒し、左足が車体と路面の間に挟まった。その際、左膝、左足首、右手首に挫傷の怪我を負った。路面が凍結し、大変滑りやすい状況であったにもかかわらず、慎重な運転を怠ったことが原	47	3	30199	10 ～ 29 人

				因である。				
12	2018	1	9 ～ 10	工場内鉄工作業場で、BOX構造で1方のみある開口部から、ガス切断後部品を溶接しようとしたとき、ガス切断器からガスが漏れていたため、BOX内に溜まっていたガスに引火し、顔に火傷を負った。	55	6	170201	30 ～ 49 人
13	2018	2	13 ～ 14	大型ミキサー車で生コンクリートを運搬し荷卸し作業中に、ストッパーを外したところ排出シュートが重みで下がってきたので、左手で支えたが受取ホッパーの縁に左ひじが当たり排出シュートを支えきれずに負傷した。	69	7	10901	10 ～ 29 人
14	2018	2	10 ～ 11	家屋解体現場にて、庭先に植えてあった生木を重機にて撤去しており、ダンプへ積込時コンパネを抑えていた際、重さにて重機が傾き「手・頭」を挟み、頭部を強打した。	34	7	30309	1～ 9人
15	2018	2	14 ～ 15	除雪車のアタッチメントの取替作業をしていたところ、ブームに足が挟まり足の指を負傷した。	63	7	30209	1～ 9人
16	2018	2	13 ～ 14	バックホーの洗車中、クローラー内部に入っていた木の根を取ろうと手を入れてしまい、右手人差し指第一関節より先を欠損、骨折、裂傷を負った。	27	7	80409	1～ 9人
17	2018	2	11 ～ 12	整地工事中、重機が後退するときにキャタピラーで左足を踏まれ、骨折した。	17	7	30106	1～ 9人
18	2018	2	15 ～ 16	バックホウで作業中、バックホウの足下が悪く谷側に滑りだしたので、バケットを斜面に突き出して滑り落ちるのを防ごうとしたが、約40m下の川に滑り落ちた。	64	1	30106	1～ 9人
19	2018	2	16 ～ 17	土の積込作業中、重機から降りるときに転倒し、左膝の靭帯を損傷した。	61	2	30202	1～ 9人

20	2018	3	10 ～ 11	ため池のドロ上げの作業中に、バックホーが池によりすぎて地盤がやわらかいため横転し1部水没した。	54	1	20202	1～ 9人
21	2018	3	11 ～ 12	ショベルカーの右リフトシリンダーロッド側にグリスニップルを取り付け作業中、シリンダーを支えた状態で同作業者に運転操作をしてもらいながらピン穴位置を合わせようとしたところ、左手が車体とシリンダーチューブに挟まり受傷した。	40	7	11701	1～ 9人
22	2018	3	16 ～ 17	本社から営業所に塀の設置作業のため出張し、作業後の後片付けをしていた。近くで営業所従業員がハサミを付けた油圧ショベル重機でギロ材の選別をしており、その重機が思いがけず回転し、重機胴体が肩にぶつかりそうになったので、とっさに左手を出したところ重機の回転圧力が左手にかかり手首を骨折した。	59	6	80109	10 ～ 29 人
23	2018	3	10 ～ 11	現状回復工事にて、現場で重機により掘削作業中、重機の近くにいることに気付かれず、気付くことが遅れたため、排土板で右足を挟まれた。	24	7	30209	10 ～ 29 人
24	2018	3	9 ～ 10	養鶏場鶏舎内にて、小型タイヤショベル（被災者操作）を使い養鶏搬出作業を行っていた。小型タイヤショベルがショベルバケットを持ち上げながら鶏舎を出た。そのとき、車体が鶏舎出口の段差で揺れたので、咄嗟に被災者が右足を座席操作部から出したが、バケット昇降操作の足ペダルに左足が残っており、バケットを降下させる操作がかかったので右足がバケットアーム部分に挟まれる格好となり、被災者の右下腿部が負傷した。	49	7	70101	10 ～ 29 人
25	2018	3	16 ～ 17	営業所内でPC200の洗浄を行っており、足回りの部分に取り掛かった際、注意されていたキャタを回転させながらの洗車を行っていた。その際キャタ部のスプロケットに木片が挟まっているのに気づき、排除しようとしてそのまま手を差し込み、回転していたスプロケットの部分に手の甲を挟み負傷した。	66	7	80209	10 ～ 29 人

32	2018	6	11 ～ 12	社内重機置き場で、ブルドーザーを自走移動し、ブルドーザーから降りる際、ブルドーザーのキャタピラー（高さ1.2m）から足を踏み外し、尻から地面に落下した。	70	1	30199	～ 49 人
33	2018	6	10 ～ 11	外溝工事で、ドラグショベルで土を掘り起こし、バケットを手前に寄せて右に向かって旋回しようとしたところ、被災者が倒れていた。ドラグショベル操作者は、バケットが当たったことに気が付かなかった。	69	6	30209	1～ 9人
34	2018	6	7 ～ 8	作業場でタイヤショベル（約3t）を運転中、停車して左後部タイヤ上面に右足（ゴム長靴着用）を掛けて降りようとしたとき、右足つま先がタイヤとフェンダーの間に挟まって抜けなくなり、運転席から転落した。	66	1	30199	10 ～ 29 人
35	2018	6	10 ～ 11	会社資材置場で、重機に乗るためステップに左足を掛けたとき、体の重心が左膝に掛かり負傷した。	54	19	150102	30 ～ 49 人
36	2018	6	8 ～ 9	施設内でバックホウを使用し、他の作業に移るためバックホウを停止して運転席から降りる際、バックホウのキャタピラ部のステップを踏み外し、左足首をひねり骨折した。	37	19	30106	1～ 9人
37	2018	6	15 ～ 16	スキー場コース上で、停車中のブルドーザを移動するため、被災者（現場代理人）が乗車してブレーキロックを解除した際、何らかのトラブルが発生し機械の制御ができず、ゲレンデ内を後進し、崖下斜面を約50m滑落し、途中の樹木に衝突した。その際にブルドーザのヘッドガードが破損し、被災者が放り出されて転落し、死亡した。	66	2	30199	50 ～ 99 人
38	2018	6	10 ～ 11	駐車場舗装工事現場で、バックホウを用いてアスファルト舗装下地の路盤施行中、重機オペレーターと被災者の安全確認及び人と重機との分離を怠り、バックホウが後進したとき被災者が轢かれた。	71	6	30106	1～ 9人

39	2018	6	14 ～ 15	ゴミ中継施設で車両誘導時、ショベルカーが被災者に気付かず後退して接触した。被災者は転倒し、左中指と右足親指を負傷し、右大腿部がタイヤで圧迫された。	51	7	150103	100 ～ 299 人
40	2018	6	9 ～ 10	作業場所で、駐車中のトラックの後ろ側で、キャタピラに荷物を載せて運搬しようとしたところ、トラック後方にいた石材運搬車が、前進と後進を間違えて発進し、トラックと石材運搬車に挟まれた。	40	6	80209	1～ 9人
41	2018	7	11 ～ 12	店舗解体工事を小型バックホーで建物の内側を作業中、誤ってバックホーが横転して柱とバックホーに挟まれた。	54	2	30209	1～ 9人
42	2018	7	0 ～ 1	夜間作業で法面の土砂撤去をしている際、バックホーで足場用の鉄板を吊り上げ移動中、被災者が鉄板とバックホーの間に転倒してしまい、右足がキャタピラーに接触し骨折した。	21	6	30104	10 ～ 29 人
43	2018	7	13 ～ 14	ごみの分別作業をしていたとき、集積したトレ袋を移動させるために、ドラグショベルのツメに袋を引っ掛け移動させる際、ドラグショベルのツメとトレ袋との間に左手が挟まり、左手及び指を負傷した。	23	7	30309	10 ～ 29 人
44	2018	7	10 ～ 11	インジェクター交換作業中、足場の悪い状況で右側後タイヤからバッテリーBOXに移動しようとした際、バッテリーBOXが変形していたので踏み外して転倒し、脇腹を強打した。	30	2	11702	30 ～ 49 人
45	2018	7	14 ～ 15	牛舎の堆肥出し作業中、牛房の柵を開けた際にボブキャットローダーと柵が接触し、反動で後ろに下がったため、ボブキャットローダーの後タイヤが足に乗り、左足を骨折した。	59	7	170209	1～ 9人
46	2018	8	8 ～	牛舎内で堆肥攪拌機に不具合が発生して、不具合箇所が高いところにあるためホイールローダーの後部を堆肥攪拌機に寄せリアウエート	49	1	70101	50 ～ 99

			9	に移ろうとした際に、足を滑らせ落ちて負傷した。					人
47	2018	8	18 ～ 19	当学園敷地をホイールローダーで走行中、日没で視野が悪く脱輪し横転した、その際、左腕の裂傷と肋骨4本を折った。	76	1	120109		10 ～ 29 人
48	2018	8	9 ～ 10	道路復旧工事をしていた際、積んでいた重機を降ろそうとしたところ、誤って右手を重機のバケットと踏み板に挟んでしまい、負傷した。	55	7	30110		1～ 9人
49	2018	8	7 ～ 8	プラント修理のためパワーショベルを運転し、ベルトコンベアの下を通り抜けようとしたところ、思っていたよりもベルトコンベアが低かったため、ベルトコンベアとパワーショベルとの間に体が挟まり負傷した。	61	7	20202		1～ 9人
50	2018	8	8 ～ 9	重機誘導終了後、移動中に重機前方のダンプがバックして来て、それに伴い重機もバックした際、重機運転者の死角に入っており、左足を巻き込まれた。	25	6	170201		10 ～ 29 人
51	2018	8	9 ～ 10	ボブキャットに乗って作業終了後、機械から降りようとタイヤに足を掛けたところ、滑りコンクリートの地面に頭から落ちて頭を打った。	58	1	70101		10 ～ 29 人
52	2018	9	16 ～ 17	出荷台のコンテナ設置用基礎工事の際に、基礎用ヒューム管埋設後、バックホウにより埋め戻し作業中、重機の動線（後ろ側）に侵入しキャタピラに轢かれた。	73	7	30209		1～ 9人
53	2018	9	11 ～ 12	グレーダの修理のため右側後ろのタイヤを外す作業を3名で行っていたところ、1名が工具を取りに離れた際に、外したタイヤ（約120kg）を支えきれず、タイヤの下敷きになった。	41	7	11702		10 ～ 29 人

54	2018	9	16 17	工場構内で、トラック回収してきた鉄屑を、重機を使って降ろそうとして、キャタピラ（約40cm）に乗り運転席の下に付いているステップ（キャタピラから約83cm）に足を掛けて乗ろうとした際、雨が降っていたため足を滑らせ、高さ約1.2mから転倒しそうになり、左手をついて負傷した。	48	2	80209	10 ～ 29 人
55	2018	9	15 16	木造家屋解体工事中、木片を回収しながらユンボの後方を通り過ぎようとしたとき、ユンボが後退してきて左足を踏まれ、左足大腿部と足首を骨折した。	52	7	30209	1～ 9人
56	2018	9	16 17	工場内でトラクターショベル乗車中、地面のへこみにバケットが引っ掛かり、急停車した際にショベルの前に頭部をぶつけて地面に落下し負傷した。	42	1	11301	50 ～ 99 人
57	2018	9	8 9	二次発酵場よりタイヤショベルを洗車するために、3階の洗車場へ上がっているとき、路面が雨上がりのためスリップし、ブレーキを掛けたが右側面に乗り上げ約7m坂道を後退した、その際、止まると同時に振り落とされ、路面に顔の右側を強打した。	72	1	11709	1～ 9人
58	2018	9	10 11	台風対策のため、プラント場内に停車しているモーターグレーダーへ飛散防止ネットを掛ける作業中、右手で機械の支柱につかまり左手にネットを持った状態でステップに足を掛けた際、右手及び足を滑らせて約1mの高さから転落し、左手をついて左手首を負傷した。	58	1	30309	100 ～ 299 人
59	2018	9	16 17	出荷台のコンテナ設置用基礎工事の際に、基礎用ヒューム管理設後、バックホウにより埋め戻し作業中、重機の動線（後ろ側）に侵入しキャタピラに轢かれた。	73	7	30209	1～ 9人
60	2018	9	11 12	グレーダの修理のため右側後ろのタイヤを外す作業を3名で行っていたところ、1名が工具を取りに離れた際に、外したタイヤ（約120kg）を支えきれず、タイヤの下敷きになった。	41	7	11702	10 ～ 29 人

61	2018	9	16 ～ 17	工場構内で、トラック回収してきた鉄屑を、重機を使って降ろそうとして、キャタピラ（約40cm）に乗り運転席の下に付いているステップ（キャタピラから約83cm）に足を掛けて乗ろうとした際、雨が降っていたため足を滑らせ、高さ約1.2mから転倒しそうになり、左手をついて負傷した。	48	2	80209	10 ～ 29 人
62	2018	9	15 ～ 16	木造家屋解体工事中、木片を回収しながらユンボの後方を通り過ぎようとしたとき、ユンボが後退してきて左足を踏まれ、左足大腿部と足首を骨折した。	52	7	30209	1～ 9人
63	2018	9	16 ～ 17	工場内でトラクターショベル乗車中、地面のへこみにバケットが引っ掛かり、急停車した際にショベルの前に頭部をぶつけて地面に落下し負傷した。	42	1	11301	50 ～ 99 人
64	2018	9	8 ～ 9	二次発酵場よりタイヤショベルを洗車するために、3階の洗車場にかけているとき、路面が雨上がりのためスリップし、ブレーキを掛けたが右側面に乗り上げ約7m坂道を後退した、その際、止まると同時に振り落とされ、路面に顔の右側を強打した。	72	1	11709	1～ 9人
65	2018	9	10 ～ 11	台風対策のため、プラント場内に停車しているモーターグレーダーへ飛散防止ネットを掛ける作業中、右手で機械の支柱につかまり左手にネットを持った状態でステップに足を掛けた際、右手及び足を滑らせて約1mの高さから転落し、左手をついて左手首を負傷した。	58	1	30309	100 ～ 299 人
66	2018	9	16 ～ 17	出荷台のコンテナ設置用基礎工事の際に、基礎用ヒューム管埋設後、バックホウにより埋め戻し作業中、重機の動線（後ろ側）に侵入しキャタピラに轢かれた。	73	7	30209	1～ 9人
67	2018	9	11 ～ 12	グレーダの修理のため右側後ろのタイヤを外す作業を3名で行っていたところ、1名が工具を取りに離れた際に、外したタイヤ（約120kg）を支えきれず、タイヤの下敷きになった。	41	7	11702	10 ～ 29 人

68	2018	9	16 17	工場構内で、トラック回収してきた鉄屑を、重機を使って降ろそうとして、キャタピラ（約40cm）に乗り運転席の下に付いているステップ（キャタピラから約83cm）に足を掛けて乗ろうとした際、雨が降っていたため足を滑らせ、高さ約1.2mから転倒しそうになり、左手をついて負傷した。	48	2	80209	10 ～ 29 人
69	2018	9	15 16	木造家屋解体工事中、木片を回収しながらユンボの後方を通り過ぎようとしたとき、ユンボが後退してきて左足を踏まれ、左足大腿部と足首を骨折した。	52	7	30209	1～ 9人
70	2018	9	16 17	工場内でトラクターショベル乗車中、地面のへこみにバケットが引っ掛かり、急停車した際にショベルの前に頭部をぶつけて地面に落下し負傷した。	42	1	11301	50 ～ 99 人
71	2018	9	8 9	二次発酵場よりタイヤショベルを洗車するために、3階の洗車場が上がっているとき、路面が雨上がりのためスリップし、ブレーキを掛けたが右側面に乗り上げ約7m坂道を後退した、その際、止まると同時に振り落とされ、路面に顔の右側を強打した。	72	1	11709	1～ 9人
72	2018	9	10 11	台風対策のため、プラント場内に停車しているモーターグレーダーへ飛散防止ネットを掛ける作業中、右手で機械の支柱につかまり左手にネットを持った状態でステップに足を掛けた際、右手及び足を滑らせて約1mの高さから転落し、左手をついて左手首を負傷した。	58	1	30309	100 ～ 299 人
73	2018	9	16 17	出荷台のコンテナ設置用基礎工事の際に、基礎用ヒューム管埋設後、バックホウにより埋め戻し作業中、重機の動線（後ろ側）に侵入しキャタピラに轢かれた。	73	7	30209	1～ 9人
74	2018	9	11 12	グレーダの修理のため右側後ろのタイヤを外す作業を3名で行っていたところ、1名が工具を取りに離れた際に、外したタイヤ（約120kg）を支えきれず、タイヤの下敷きになった。	41	7	11702	10 ～ 29 人

									人
75	2018	9	16 ~ 17	工場構内で、トラック回収してきた鉄屑を、重機を使って降ろそうとして、キャタピラ（約40cm）に乗り運転席の下に付いているステップ（キャタピラから約83cm）に足を掛けて乗ろうとした際、雨が降っていたため足を滑らせ、高さ約1.2mから転倒しそうになり、左手をついて負傷した。	48	2	80209	10 ~ 29	人
76	2018	9	15 ~ 16	木造家屋解体工事中、木片を回収しながらユンボの後方を通り過ぎようとしたとき、ユンボが後退してきて左足を踏まれ、左足大腿部と足首を骨折した。	52	7	30209	1~ 9人	
77	2018	9	16 ~ 17	工場内でトラクターショベル乗車中、地面のへこみにバケットが引っ掛かり、急停車した際にショベルの前に頭部をぶつけて地面に落下し負傷した。	42	1	11301	50 ~ 99	人
78	2018	9	8 ~ 9	二次発酵場よりタイヤショベルを洗車するために、3階の洗車場が上がっているとき、路面が雨上がりのためスリップし、ブレーキを掛けたが右側面に乗り上げ約7m坂道を後退した、その際、止まると同時に振り落とされ、路面に顔の右側を強打した。	72	1	11709	1~ 9人	
79	2018	9	10 ~ 11	台風対策のため、プラント場内に停車しているモーターグレーダーへ飛散防止ネットを掛ける作業中、右手で機械の支柱につかまり左手にネットを持った状態でステップに足を掛けた際、右手及び足を滑らせて約1mの高さから転落し、左手をついて左手首を負傷した。	58	1	30309	100 ~ 299	人
80	2018	10	7 ~ 8	機械運搬車から重機（ユンボ）を降ろす際、重機が横にずれて落下し、重機の中にいたオペレーターが負傷した。	61	2	30199	1~ 9人	
81	2018	10	7	入社後、重機点検等をしていたときに転倒し、膝を打った。	46	2	30106	10 ~ 29	

			8							人
82	2018	10	16 ～ 17	作業が終わって重機の洗浄中、運転席ドアを閉める際に左手親指を挟んだ。	51	7	170101			100 ～ 299 人
83	2018	10	15 ～ 16	燃焼灰造粒固化工場の原料積み込み場で、ホイルローダーで10tダンプに原料を積み込んだ。作業終了後、ホイルローダーに付いたゴミを除去するため運転席前によじ登ったところ、長靴タイプの安全靴を履いていたため足が滑り、ブームに転落した。転落時に咄嗟に体を右にひねったため、右半身を負傷した。	71	1	40301			10 ～ 29 人
84	2018	10	11 ～ 12	牛舎内にある牛の飲水場所を修理するため牛舎に入ろうとしたとき、タイヤショベルがバックして出てきた。被災者が避けようとして転倒し、右足首にタイヤショベルの車輪が乗り上げた。	56	7	70101			10 ～ 29 人
85	2018	11	16 ～ 17	工場敷地内でショベルカーの洗浄作業中、運転席のステップに掛けていた足が滑り、着地時に左アキレス腱を断裂した。	53	2	11702			1～ 9人
86	2018	11	13 ～ 14	会社作業場で重機のブラケットを交換する際、アタッチメントのワッシャーを押し込もうとしたとき、アタッチメントが動いたため、ワッシャーを持っていた指を挟んだ。	53	7	40309			1～ 9人
87	2018	11	8 ～ 9	ブルドーザーのアンダーバーがキャタピラに引っ掛かっていたため、車両下にもぐってアンダーバーを引っ張ったところ、アンダーバーが落下して左手小指に当たった。	28	4	30199			30 ～ 49 人
88	2018	11	13 ～ 14	被災者がバックホーのバケットフックにワイヤーロープを玉掛けしていたとき、オペレーターが玉掛け完了の合図があったと勘違いしてアームを上げた。その際、玉掛け作業中だった被災者の左手中	70	7	30110			10 ～ 29

				指がバケットとワイヤーロープに挟まれた。				人
89	2018	11	10 11	牧場内飼料庫で飼料の配合準備中、ホイールローダーのバケットに飼料を投入するため、別の作業員がホイールローダーに乗って作業していた。その際、作業員の落下防止用ワイヤーロープが、ホイールローダーのバケット昇降レバーに引っ掛かり、バケットが下降し、下で作業していた被災者の右足に当たった。	39	7	60101	1～ 9人
90	2018	12	14 15	自社資材置き場にて、土砂をふるい分けるため、バックホウで3tダンプにガラを積み込んでいた。ダンプの荷台上でゴミ等を撤去していた際、オペレーターの操作ミスにより、作業員の左足親指とバックホウのバケット（平爪）が接触し、作業員が開放骨折した。	64	7	30106	10 ～ 29 人
91	2018	12	14 15	当社敷地内にて、金属類の入ったフレキシブル・コンテナ（フレコン）の移動時、ショベルカーのツメ部分からずれたフレコンを直すため、被災者が動作中のツメ部分に左手を出し、人差し指の上部を切断した。	64	7	80409	10 ～ 29 人
92	2018	12	16 17	工場内で重機から降りようとしたところ、バランスを崩し、近くに置いてあった鉄の箱に右肩をぶつけ、右肩の腱を断裂した。	64	2	11009	10 ～ 29 人
93	2018	12	7 8	当社資材置き場で重機をダンプに載せる際、後方に旋回しようとしたところ、重機が転倒し、右足を挟まれ、打撲を負った。	64	7	30199	1～ 9人
94	2018	12	8 9	資材置き場にてバックホウ0.2?で整地しているとき、オペレーターの操作ミスにより、隣接する約5m下の水路に転落し、右足を骨折した。	64	1	30199	1～ 9人
95	2018	12	9 10	廃棄物選別場所で、重機のエンジン修理のため、エンジンルーム（高さ2m）に上り、作業を行っていたところ、左足が滑り、重機から落下し、右足首を骨折した。	64	1	150102	100 ～ 299 人

96	2018	12	16 ～ 17	混合廃棄物の積み込みを開始した。2階床部分に残っていた木材を重機で掴み積み込もうとしたところ、つかみ損ねた木材が跳ねて頭部に当たり被災した。	64	4	30309	1～ 9人
97	2018	12	14 ～ 15	仮設道路を作るのに、水のない池の中で、タイヤショベルを使用して、土を動かしていた。その際、バックしすぎてタイヤショベルごと左横に転倒しそうになったとき、咄嗟に運転席の屋根の支柱に左手でつかまったところ、そのまま転倒してしまい、地面と支柱に左手が挟まれて負傷した。	64	2	30199	1～ 9人
98	2018	12	11 ～ 12	解体現場の整地作業のゴミ収集作業中、旋回してきた油圧ショベルのバケットに当たり負傷した。	64	6	30209	10 ～ 29 人
99	2018	12	11 ～ 12	駐車場で洗車中、キャタピラーに登ろうとして踏み外し、右腓骨腱断裂した。	64	19	30209	30 ～ 49 人

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。