

172走行集材機械を起因物とする死傷災害100事例まで（2018年）

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	小業 種	労 働 者 規 模
1	2018	3	10 ～ 11	山林内で、伐採した立木の枝払い作業をしているときにグラップル付バックホーが後進してきて、キャタピラに左足甲付近を踏まれ、骨折した。	46	7	60201	1 ～ 9 人
2	2018	7	15 ～ 16	私有林で不整地運搬車（ゴムキャリア）を後ろに移動するときに、運転席に座らずバックをしようとして、ハンドル操作をあやまり、機械と法面の間に挟まれて骨折した。	69	7	60201	10 ～ 29 人
3	2018	8	10 ～ 11	伐採木を林内作業車にて集材の際、ウインチ巻き上げ時にワイヤーを左手で掴んでしまい、ウインチドラムとワイヤーの間に左手小指を巻き込まれた。	31	7	60201	1 ～ 9 人

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。