

217機械集材装置、運材索道を起因物とする死傷災害100事例まで（2018年）

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	小業 の種	労 働 者 規 模
1	2018	5	14 ～ 15	山林で6mの伐木をウインチで引き上げる作業を行っているとき、伐木の右横1.6mくらい離れた所で引き上げの合図をしようと思ったとき、急に材が斜めに滑って足に当たり、後ろにあった岩で右足の膝後ろを負傷した。	69	8	60201	10 ～ 29 人

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。