

219その他の動力クレーン等を起因物とする死傷災害100事例まで（2018年）

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	小業種	労働者規模
1	2018	1	14 ～ 15	本社構内にある道具等を整備する建物内で、今後使用する予定のワイヤーを巻き取るやや小型のウインチの油脂等付着物の手入れをしていた。エンジン側と巻き取り側のギアの噛み合っている付近にゴミが付着していたので取り除こうとしたが、エンジンスイッチを止めていない状態で、ウエスで拭き取ろうとしてしまったため、ギアに絡まったウエスと一緒に右手人差し指が挟まれそうになり、あわてて抜こうとして指先を損傷した。	42	7	30199	10 ～ 29 人
2	2018	1	16 ～ 17	当社顧客先でトラック荷台からリフトを荷下ろしする作業中、リフトを支えているウインチのフックが突然、外れてしまいリフトが降下し、先に降ろしたリフトと衝突しその反動で左足首をリフトにぶつけ、負傷した。	25	3	40301	10 ～ 29 人
3	2018	2	15 ～ 16	工場にて包装作業を終えた製品をリフターに載せ、下げているときに左足を挟まれ負傷した。	45	7	170101	30 ～ 49 人
4	2018	2	15 ～ 16	仕上げチーム事業場にて、包装作業を終えた製品をリフターに乗せ、下げているときに左足を挟まれ負傷した。	45	7	11709	300 ～ 499 人
			3	トラック荷台から納品箱を引き下げたとき、濡れた靴底のため鉄板				100

12	2018	6	17	客先にテレビ台を設置する際、部材を搬入しているときに昇降機に接触し、転倒して腰を痛めた。	39	3	80209	1～9人
13	2018	6	17	稼働中のエスカレーターで、デッキボード部分の拭き掃除を中腰の姿勢で行っていたとき、バランスを崩してステップを5～6段踏み外し、尻もちをついて尾?骨を負傷した。	68	1	150101	100～299人
14	2018	6	16	機械のトレー入口部で、落下したトレーを持ち上げようと2名が機械内に入って作業中に、本来は非常停止ボタンを押してから入るべきところを、ボタンを押さずにトレーを持ち上げた。その際にトレー不足レバーが開放されて、トレーを補充するための移動式柱が前進し、移動式柱とシャフトの間に足首を挟まれた。	40	7	10104	300～499人
15	2018	7	10	出張先に向かっていた際、駅の出口に向かうため、下りエスカレーターに乗り降りる寸前につまずき、転倒した。	37	2	170209	10～29人
16	2018	7	15	工場敷地内で高所作業車を修理中の、自走式の小型の高所作業車を上下させているときに、じゃばら部分に右腕肘あたりを挟んだ。	27	7	11209	10～29人
17	2018	7	10	墓石のリフォーム工事作業中、カニクレーンを現場まで移動走行中、途中足場の悪い箇所でもカニクレーンがバランスを崩し転倒してしまい、右足を負傷した。	33	7	10909	1～9人
18	2018	7	12	クレーン本体にウインチを取り付ける作業をしていたが、自車両マストでウインチを吊り、マストを起こしている際に、マストのバックストップシリンダー付近に手を添えていたため、シリンダーとマストの間に右手指を挟み被災した。	37	7	30309	10～29人
			6					30

19	2018	7	7	会社のタイヤ交換場所で前輪タイヤを交換するため、ジャッキを動かして持ち上げようとした際、右脇腹に痛みが走った。	72	19	40201	～ 49 人
20	2018	7	16 ～ 17	海上付近の船上にて、あこや貝をローラーで吊ったり上げたりする作業中、手袋がローラーに巻き込まれた際に、指も巻き込まれて左手中指を骨折した。	64	7	70209	10 ～ 29 人
21	2018	9	11 ～ 12	餃子ライン作業所で、連続脱水機の清掃のためにホイストでバスケットを吊り上げようとしたとき、バスケットが引っ掛かって上がりにくかったため、左手でバスケットを持とうとしたところ、バスケットと製品出口の隙間に手を添えてしまい、親指が挟まれた。	55	7	10109	100 ～ 299 人
22	2018	9	11 ～ 12	餃子ライン作業所で、連続脱水機の清掃のためにホイストでバスケットを吊り上げようとしたとき、バスケットが引っ掛かって上がりにくかったため、左手でバスケットを持とうとしたところ、バスケットと製品出口の隙間に手を添えてしまい、親指が挟まれた。	55	7	10109	100 ～ 299 人
23	2018	9	11 ～ 12	餃子ライン作業所で、連続脱水機の清掃のためにホイストでバスケットを吊り上げようとしたとき、バスケットが引っ掛かって上がりにくかったため、左手でバスケットを持とうとしたところ、バスケットと製品出口の隙間に手を添えてしまい、親指が挟まれた。	55	7	10109	100 ～ 299 人
24	2018	9	11 ～ 12	餃子ライン作業所で、連続脱水機の清掃のためにホイストでバスケットを吊り上げようとしたとき、バスケットが引っ掛かって上がりにくかったため、左手でバスケットを持とうとしたところ、バスケットと製品出口の隙間に手を添えてしまい、親指が挟まれた。	55	7	10109	100 ～ 299 人
25	2018	10	8 ～ 9	事業所構内の栈橋で、95MW発電設備のポンプスクリーンを下ろしていた。被災者が架台最上部の歩廊に立ち、中段歩廊にいる指揮者からの合図を地上にいるウインチ操作者へ伝達し、ロープを巻き上げていた。その際、滑車とワイヤーロープの間に右手が巻き込まれ、薬指と小指を負傷した。	45	7	30203	10 ～ 29 人

26	2018	10	11 ～ 12	山林で伐採した木の枝を片付けていたとき、ワイヤーと滑車の間に 右手小指を挟んだ。	65	7	60201	1～ 9人
27	2018	11	14 ～ 15	工場内でウインチの巻き上げ作業中、ワイヤーの絡まりを直してい たときに手袋が巻き込まれ、右手小指を挟んだ。	52	7	11701	1～ 9人

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。