

226ストラドルキャリアーを起因物とする死傷災害100事例まで（2018年）

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	小業 種の	労 働 者 規 模
1	2018	1	8 ～ 9	視察のため、本社から車で交差点付近へ進行していた。路面が積雪、凍結していたため、雪でスリップし車線をはみ出したところ、対向車線を走行していた大型トラックと衝突し、頭部を強く打ち、骨盤、肋骨を折った。	22	7	80209	30 ～ 49 人

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.html](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html)(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。