

227不整地運搬車を起因物とする死傷災害100事例まで（2018年）

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	小業種	労働者規模
1	2018	7	15～16	整備工事において、支柱の建築作業を終了し、材料を運搬車に積み込む際、傾斜地を運搬中、約10m位のところで転倒した、このとき運転手は座席から落ち負傷した。	34	6	30199	1～9人
2	2018	7	10～11	農機械を利用し鉄パイプの塗装を始めようと、農機械を動かそうとした際、前後の操作を間違えてパイプの間に挟まれ負傷した。	25	6	30309	1～9人
3	2018	9	10～11	ハウスでの作業を終えて、農業用小型特殊自動車（パッカー）を作業棟に持って帰る途中、パッカーがハウス脇の溝に脱輪しそうになったため、慌ててしまいアクセルの開閉操作を誤り、ハウスの鉄骨部分とパッカーの間に挟まり負傷した。	51	7	60101	1～9人
4	2018	9	10～11	ハウスでの作業を終えて、農業用小型特殊自動車（パッカー）を作業棟に持って帰る途中、パッカーがハウス脇の溝に脱輪しそうになったため、慌ててしまいアクセルの開閉操作を誤り、ハウスの鉄骨部分とパッカーの間に挟まり負傷した。	51	7	60101	1～9人
5	2018	9	10～11	ハウスでの作業を終えて、農業用小型特殊自動車（パッカー）を作業棟に持って帰る途中、パッカーがハウス脇の溝に脱輪しそうになったため、慌ててしまいアクセルの開閉操作を誤り、ハウスの鉄骨部分とパッカーの間に挟まり負傷した。	51	7	60101	1～9人

6	2018	9	10 ～ 11	ハウスでの作業を終えて、農業用小型特殊自動車（パッカー）を作業棟に持って帰る途中、パッカーがハウス脇の溝に脱輪しそうになったため、慌ててしまいアクセルの開閉操作を誤り、ハウスの鉄骨部分とパッカーの間に挟まり負傷した。	51	7	60101	1 ～ 9 人
7	2018	11	11 ～ 12	不整地運搬車にもみ袋を積み込んだあと、約1mの高さから下りる際に足を滑らせた。その際、不安定な体勢で着地したため、左大腿部を骨折した。	59	2	30106	10 ～ 29 人

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.html](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html)(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。