

239その他の乗物を起因物とする死傷災害100事例まで（2018年）

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	小業種	労働者規模
1	2018	1	5 ～ 6	たこ漁業に従事している者で、船上に備え付けてあるタンクにたこを入れ、鉄製の蓋を閉めようとしたところ、誤って右手を挟んでしまい負傷した。	65	7	70201	1～9人
2	2018	1	22 ～ 23	客室前方から2番目の左側客室乗務員座席で、空港着陸に備えてタイミングをはかっていたところ、着地の際に強い衝撃があり、腰部から臀部にかけて痛みを感じた。	51	19	40103	—
3	2018	1	11 ～ 12	工事において、保留作業（台船を岸壁に着岸）を行う際に落水し怪我をした。当時の潮状況により台船側が5cmから7cm高い状況下、表のロープで保留した後、再度中程でロープを取るためにロープを持って車止めの上に足をかけた。その際、ロープの手繰りが不足（十分に長さを取らぬまま）し、ロープが張ってしまったため、体が後ろ重心になり引っ張られ、同時に車止めに乗せた足も不安定になり落水し怪我をした。肋骨を折った。	59	1	50201	30～49人
4	2018	1	11 ～ 12	バックカントリーにお客様（4人）をガイドするため、スキー場のペアリフトにお客様と2人で乗車する際（被災労働者はスキーで左側に乗車）、リフトの搬器が右足のふくらはぎを強打した。	30	6	170209	100～299人
5	2018	1	2 ～ 3	作業場で、生姜パック袋詰め用を作業者と向かい合って整形作業中、手が滑ってしまって包丁の先で切った。	65	1	70201	1～9人
			13	床堀深さ40mの所で、新設ボックスカルバートと既設水路の接続				50～

6	2018	1	14	のため、差し筋アンカーの設置の位置出し作業を行っていたところ、床掘法面が崩壊し、被害者が埋まった。	31	2	50202	99人
7	2018	1	11 12	卵の買い出しへ出かけたところ、自転車置き場入口の鉄製の車止めに自転車のペダルがぶつかり、バランスを崩して右側へ転倒、右手に2箇所骨折を負った。	69	2	140201	10～ 29人
8	2018	1	8 9	1番ホール手前で、スタート準備をしていたところ、後ろから走行してきたカートに接触した。	64	6	140301	30～ 49人
9	2018	2	11 12	カート通路内のボールを拾い上げ、後方に止めてあるカートを近くに停車させるため発進させるも接近していることに気付かず、左足を踏まれる。	66	6	140301	100 ～ 299 人
10	2018	2	21 22	空港着陸時、通常より強く着陸して衝撃を感じ、翌日、腰部に違和感があった。	43	19	40103	1000 人以上
11	2018	2	21 22	空港着陸時、通常より強い衝撃があり、左腕から首に掛けて痺れがあり、翌日、左腕と背部に痛みが発症した。	29	19	40103	1000 人以上
12	2018	2	10 11	除雪車の上に登って修理作業中、バランスを崩して1.5m位の高さから落下し、両手両足で支えたところ、右手首を骨折した。	56	1	11702	30～ 49人
13	2018	3	15 16	自転車で夕刊配達中、滑り止め用の砂がまかれている路上でブレーキをかけたところ、前輪が滑り左側に曲がったことにより、そのまま左側に倒れ、左肘及び左側下半身を路上に打ち付けた。	63	2	80205	50～ 99人
14	2018	3	15 16	ホタテ漁獲作業を終え八尺を船の横にたたむときに八尺の両側を船体に固定するチェーンを八尺にかけ、片側からチェーンを張るために八尺を押すと同時に急な横波で船が揺れて体勢が崩れ、	33	7	70201	50～ 99人

				張ったチェーンと船体側面の間に左中指が挟まり負傷した。				
15	2018	3	8 ～ 9	交差点にて、原付きバイクで走行中、青信号で交差点に進入しようとした際、左側から自転車が飛び出し大きく膨らんで左カーブしてきたため、回避するために急ブレーキをかけハンドルを右に切り、自転車の接触せずに転倒した。	41	17	130201	30～ 49人
16	2018	3	13 ～ 14	パラグライダーインストラクションの指導のためのフライト中、着地時に誤って栗の木に引っかかってしまい、着地の際、腰を強く打ち付け、腰椎圧迫骨折と診断された。	46	1	80209	10～ 29人
17	2018	3	18 ～ 19	ポンプ船での砂利採取を終了し、いかりを引き上げ停留しようとしたとき、いかりのワイヤーが外れダム湖に落ちたため、和船にて引き上げようとした。そのとき和船の底に備えてある工具箱から引き上げ用の道具を持ちだし、手作業でワイヤーを引き上げている最中に、持ち出した工具箱の蓋をしっかりと被せていなかったために、引き上げていた作業員が、その蓋に誤って上がってしまいバランスを崩して左横に転倒し、その蓋のかどで脇腹を打った。	58	2	20202	1～9 人
18	2018	3	16 ～ 17	従業員がゴルフプレーのお客様の、ボールの行方を案内し、その後お客様がリモコンで無人のゴルフカートを遠方（約100ヤード）から発進させた。カート道に従業員が誤って侵入しており、ゴルフカート（時速5～8km/h）の接近を知らせる鈴も備わっていたが、接近に気付かずカートと従業員の右足が接触した。	68	6	140301	100 ～ 299 人
19	2018	3	10 ～ 11	岩壁にてまき網船の鮮魚荷揚げ中に、船の魚槽内の、鮮魚の残量を確認しように乗船し確認中に、足をすべらせて空になった魚槽に転落した。転落した際、頭部の打撲、頬及び足のつけ根の骨折をした。	46	1	170209	30～ 49人
20	2018	4	8 ～ 9	受傷者はかご漁船の乗組員であり、かご入れ中に船が波を受け大きく揺れたため、体が浮き上がり甲板に着地した際に体勢を崩し右足を負傷した。	25	3	70201	1～9 人

21	2018	4	8 ～ 9	朝のカップ切り及びTeeセットの作業をカートで移動して いて、No.18teeに差し掛かり、Teeマークを移動しようとカートか ら降りる際に足を滑らせて、カートとアスカーブの間で足をひ ねった。	19	19	140301	50～ 99人
22	2018	4	15 ～ 16	空港へ、航空機の着陸時、FWDのアテンダントシートに着席をし ていたが衝撃が強く、腰や背中に響く振動があった。	28	19	40103	500 ～ 999 人
23	2018	4	16 ～ 17	当社工場敷地内車庫で、荷物を車から出すため、ハッチバック式 の後部ドアを開けた際、ドアの角に右目を強打し、右目水晶体打 撲の負傷をした。	64	6	11704	50～ 99人
24	2018	4	8 ～ 9	操業中、網の絡まりをとりながら巻き上げている最中に、網につ いている重りと船尾に立っている鉄のポールに右手が挟まってし まい負傷した。	48	7	70201	1～9 人
25	2018	4	6 ～ 7	船上で船の生け簀の蓋につまづき転倒し、右肋骨を折った。	57	2	70201	1～9 人
26	2018	5	6 ～ 7	ほたて稚貝養殖作業中、稚貝を積んだ船を着岸するための岸壁の 係船柱にかけたロープを、船体後方の係船柱にロープの先が輪に なっている部分をかかけたとき、予想外にロープがピンと張ってし まい左手指がロープと柱部分に挟まれて負傷した。	33	7	70201	10～ 29人
27	2018	5	17 ～ 18	遊戯施設で乗降接客後、発車合図を運転手に告げた後、発車によ り車内が揺れた際、バランスを崩して転倒、右上腕部を負傷し た。	55	2	140309	1～9 人
28	2018	5	13 ～ 14	キャディ業務中、雨脚が強まってきたので急いで立ち乗り乗用 カートで走行していたところ、カート道路にある段差によりカー トがガタンと振動し、その衝撃で腰を痛めた。	23	90	140301	100 ～ 299

									人
29	2018	5	20 ～ 21	下船しようとして本船デッキに行ったが、タラップが上がっており近くに船員もいなかったため、岸壁側に飛び降りた際、左足かかとを骨折した。	52	3	170209	30～ 49人	
30	2018	5	10 ～ 11	段ボールをパッカー車に積み込む作業をしていて、誤って右手を回転部分に挟んでしまい骨折した。	33	7	150102	1～9 人	
31	2018	5	9 ～ 10	施設内入浴介助準備中、浴槽に湯を張り右手を床につき昇降機を上昇させた際、床の縁と昇降機の間で右手第3、4指先端を挟み負傷した。	38	7	130201	100 ～ 299 人	
32	2018	5	19 ～ 20	漁獲物を船首の甲板で荷造りの作業中、魚箱に氷を詰めるためデッキに氷が散乱して足が滑らせ作業台に右脇腹を打ちつけた。	25	2	70209	1～9 人	
33	2018	6	3 ～ 4	ヘリコプター機内天井部の電装作業中、クッションをずらして座ろうとしたとき、上段だけが動いたためバランスを崩し、高さ1.23mの機体内から背中から転落した。その際にアルミステップと接触し、右腕に5cmの切創を負い、後頭部を打撲した。	48	1	11509	1000 人以上	
34	2018	6	8 ～ 9	ツアー添乗中、復路の航空機に搭乗中、シートベルト着用サインが点灯していなかったためトイレに行こうとし、通路を歩いていたところ突然の乱気流で機体が急降下し、バランスを崩して尻もちをつき、尾てい骨を折った。	55	19	90201	500 ～ 999 人	
35	2018	6	10 ～ 11	公園で排水管の清掃作業中に、作業用車両がオーバーヒートしたため確認していたところ、誤ってラジエターキャップを開けてしまい、高温の冷却水が吹き出し、顔面及び体に掛かった。	40	11	150109	10～ 29人	
36	2018	6	～	12 会社駐輪場で自転車に乗ろうとしたところ、ペダルを踏み外して右足首が自転車後輪に絡まり、右膝をひねりながら自転車と共に	35	2	170101	300 ～	

			13	倒れた。				499 人
37	2018	6	5 ～ 6	漁場で、かき筏の修理のため、かき筏に横付けした船の上を資材を持って移動したとき、前日の雨で船が濡れていたため滑って転倒し、左足首を負傷した。	29	2	70209	10～ 29人
38	2018	6	9 ～ 10	アンカーボルトを修正するため、船外機船に乗り、ボルトにナットを取り付けていたところ、船外機船を少し移動させようとボルトをつかんだ際に、船首とボルトがほぼ同じ高さであったため、船外機船が揺れて、ボルトと船外機船の間に手を挟んだ。	52	7	30199	1～9 人
39	2018	7	14 ～ 15	圃場にて、ポテトピッカーに乗り、馬鈴薯の選別作業を行っていた際、莖葉や土砂を取り除いていたところ、誤ってローラーに左手の手袋が巻き込まれ、左腕が肘のあたりまで挟まり負傷した。	60	7	60101	1～9 人
40	2018	7	13 ～ 14	お客様の車を洗車し終了後、向かいにあるお客様の会社に自転車で鍵を届けに行き、ブレーキを強く掛けてしまい転倒して、右膝を負傷した。	26	2	80204	50～ 99人
41	2018	7	13 ～ 14	乗務員座席で着陸に備え着陸姿勢をとっていたところ、接地の際に予想よりも大きな衝撃があり、首から腰にかけて痛みが生じた。	39	19	40103	1000 人以上
42	2018	7	14 ～ 15	馬の騎乗運動を行うため、右後肢股関節の治療中であった馬に騎乗した。騎乗時のバランスと馬の体勢が良くなく、治療中の肢に強い痛みが生じ、馬が跳ね続け、こらえきれずに転落し負傷した。	47	1	140309	10～ 29人
43	2018	7	11 ～ 12	荷卸し荷積み作業を終え、シートを掛ける際に、トラックの荷台のアオリの上を移動しながら作業した際、足を踏み外し荷台から落下、右足を挫く形で着地したためアキレス腱を断絶し、右足首、左手首を骨折した。	38	1	40301	10～ 29人
			10	業務終了後、会社前の栈橋で海を眺めていた際、船のリフトが当				1～9

44	2018	7	～ 11	たり転倒した。	67	6	70209	人
45	2018	8	～ 15	14 構内を自転車で走行中、急いで計器室に戻ろうと立ち漕ぎをして いた際に、チェーンが外れその拍子に前のめりになり転倒し、右 15 膝部の脛骨を折った。	36	2	10804	100 ～ 299 人
46	2018	8	～ 14	13 船内荷役作業中に、船尾側から船首側に向かい竹ぼうきで掃いて いて、壁面及びヤゲン上部に穀物ダストが付着している箇所を見 つけ、払い落とそうとヤゲン上部に右足をかけて清掃をしていた 14 ところ、傾斜で足を滑らせてひねった。	20	19	50202	100 ～ 299 人
47	2018	8	～ 18	17 商業施設の駐車場からバイクで出る際、左側から歩道が入ってきた 18 自転車と衝突した。	57	17	110101	100 ～ 299 人
48	2018	8	～ 9	8 キャディーマスター室前で、キャディーバッグを手押し電動カー トに積み、スタートの準備をし停車したところ、後続組キャ 9 ディーが押していた電動カートに追突された。	44	6	140301	100 ～ 299 人
49	2018	8	～ 9	8 プレー中、カート走路上でお客様に特設ティーの位置を教えてい るところへ、背後より自動運転中のカートが腰部にぶつかり、転 9 倒した。	57	6	140301	50～ 99人
50	2018	8	～ 13	12 乗務時、ITM着陸間近に機体が上下に揺れており、着陸する前に 着陸姿勢を行い、車輪接地後、体を戻した際、背中と腰に負荷が 13 掛かり、負傷した。	28	19	40103	500 ～ 999 人
51	2018	8	～ 4	3 自転車で新聞配達中、道路で後方より来た普通乗用車に追突さ れ、転んで頭部を打った。 4	74	17	80205	10～ 29人

52	2018	8	13 ～ 14	接岸の起重機船で海上クレーン作業終了後、係留ワイヤー解体のため、起重機船の横に停めていた船に乗り込もうとした際、バランスを崩し、右足をひねり負傷した。	27	3	50202	10～ 29人
53	2018	8	18 ～ 19	乗務中にバス停で電動車椅子のお客様を乗車させるため、中ドアよりスロープを車道上に設置し車椅子が予想以上に重く、スロープの勾配がきつかったため、押してもタイヤが空回りしていて引っ張り上げてみても上がらず、力を入れ強く引っ張ったところ腰に激痛が走った。	50	19	40202	100 ～ 299 人
54	2018	8	6 ～ 7	船後方にあるネットローラーを移動するため、ネットローラーの横を通った際、ステンレスの床で足下が滑り、高さ約160cmのところから転落し、お尻を強打した。	63	1	70201	10～ 29人
55	2018	9	10 ～ 11	検針現場間を自転車で移動中、下り坂で停止しようとブレーキをかけた際、蓋のある側溝上でスリップしてバランスを崩して転倒し、左膝に裂傷を負った。	63	2	170209	50～ 99人
56	2018	9	9 ～ 10	旅客搭乗中、カートにてドリンクサービスを行っていたところ、カートが浮き上がるような揺れが生じて、咄嗟にカートを押さえてその場にしゃがみこんだが、腰を反るような姿勢になり負傷した。	28	19	40103	—
57	2018	9	10 ～ 11	船首側から船尾側へ走って移動するとき、前方のハッチの段差に気を取られ、手前の小さな段差を踏み込んで左足首を捻挫した。	25	2	70201	10～ 29人
58	2018	9	8 ～ 9	終点バス停留所で電動車いすを降車扱いする際、車いすの右タイヤがスロープ板から脱輪し転倒しそうになり、体で受け止めたところ腰と左膝に痛みを感じ、腰部挫傷・左膝関節打撲を負った。	60	19	40202	50～ 99人
59	2018	9	13 ～ 14	自転車で坂道を下っている際、カーブの手前でカーブミラーに車が映ったのを確認したので端に避けようとしたところ、道路の段差にタイヤが取られて自転車から投げ出された。	19	17	80209	1～9 人

60	2018	9	10 ～ 11	検針現場間を自転車で移動中、下り坂で停止しようとしてブレーキをかけた際、蓋のある側溝上でスリップしてバランスを崩して転倒し、左膝に裂傷を負った。	63	2	170209	50～ 99人
61	2018	9	9 ～ 10	旅客搭乗中、カートにてドリンクサービスを行っていたところ、カートが浮き上がるような揺れが生じて、咄嗟にカートを押さえてその場にしゃがみこんだが、腰を反るような姿勢になり負傷した。	28	19	40103	—
62	2018	9	10 ～ 11	船首側から船尾側へ走って移動するとき、前方のハッチの段差に気を取られ、手前の小さな段差を踏み込んで左足首を捻挫した。	25	2	70201	10～ 29人
63	2018	9	14 ～ 15	お客様が忘れたクラブを探しに16番へバイクで出かけてカート道を走行中、コンクリートのカート道と芝面との段差にタイヤを取られ、制御不能となり転倒した。	57	2	140301	10～ 29人
64	2018	9	13 ～ 14	自転車で坂道を下っている際、カーブの手前でカーブミラーに車が映ったのを確認したので端に避けようとしたところ、道路の段差にタイヤが取られて自転車から投げ出された。	19	17	80209	1～9 人
65	2018	9	10 ～ 11	検針現場間を自転車で移動中、下り坂で停止しようとしてブレーキをかけた際、蓋のある側溝上でスリップしてバランスを崩して転倒し、左膝に裂傷を負った。	63	2	170209	50～ 99人
66	2018	9	9 ～ 10	旅客搭乗中、カートにてドリンクサービスを行っていたところ、カートが浮き上がるような揺れが生じて、咄嗟にカートを押さえてその場にしゃがみこんだが、腰を反るような姿勢になり負傷した。	28	19	40103	—
67	2018	9	10 ～ 11	船首側から船尾側へ走って移動するとき、前方のハッチの段差に気を取られ、手前の小さな段差を踏み込んで左足首を捻挫した。	25	2	70201	10～ 29人
			14	お客様が忘れたクラブを探しに16番へバイクで出かけてカート道				10～

68	2018	9	15	～	を走行中、コンクリートのカート道と芝面との段差にタイヤを取られ、制御不能となり転倒した。	57	2	140301	29人
69	2018	9	14	～	13 自転車で坂道を下っている際、カーブの手前でカーブミラーに車が映ったのを確認したので端に避けようとしたところ、道路の段差にタイヤが取られて自転車から投げ出された。	19	17	80209	1～9人
70	2018	9	11	～	10 検針現場間を自転車で移動中、下り坂で停止しようとしてブレーキをかけた際、蓋のある側溝上でスリップしてバランスを崩して転倒し、左膝に裂傷を負った。	63	2	170209	50～99人
71	2018	9	10	～	9 カートが浮き上がるような揺れが生じて、咄嗟にカートを押さえてその場にしゃがみこんだが、腰を反るような姿勢になり負傷した。	27	19	40103	—
72	2018	9	11	～	10 船首側から船尾側へ走って移動するとき、前方のハッチの段差に気を取られ、手前の小さな段差を踏み込んで左足首を捻挫した。	25	2	70201	10～29人
73	2018	9	15	～	14 お客様が忘れたクラブを探しに16番へバイクで出かけてカート道を走行中、コンクリートのカート道と芝面との段差にタイヤを取られ、制御不能となり転倒した。	57	2	140301	10～29人
74	2018	9	14	～	13 自転車で坂道を下っている際、カーブの手前でカーブミラーに車が映ったのを確認したので端に避けようとしたところ、道路の段差にタイヤが取られて自転車から投げ出された。	19	17	80209	1～9人
75	2018	10	13	～	12 ゴルフ場でキャディ業務が終わり、クラブハウスに戻るため電動カートで移動中、右カーブで取っ手から手が離れてしまい、左側に転落し、腰を痛めた。	72	2	140301	100～299人
76	2018	10	～	20	海外出張先で、研修センターから会食会場へカートに乗って移動する際、雨で地面がぬかるんでいたため、カートが横転した。そ	24	7	170209	100～

			21	の際、カートのドアに右手を挟まれて骨折した。				299 人
77	2018	10	13 ～ 14	ゴルフ場でキャディ業務が終わり、ゴルフカートを洗浄する際、キャディバッグ台を拭くときに左手中指を挟んで骨折した。	51	7	140301	100 ～ 299 人
78	2018	10	19 ～ 20	バイクで配達中、暗かったためカーブに気付かず直進し、田んぼに転落した。	23	17	110101	100 ～ 299 人
79	2018	10	6 ～ 7	駐車場入口のドアを開けるため、一旦自転車から降りた。門を開けて再度自転車に乗ろうとしたとき、ペダルで足を滑らせて自転車ごと転倒し、胸を強打した。	63	2	150101	50～ 99人
80	2018	10	16 ～ 17	航空機客室内で窓を拭く際、通路から手を伸ばして無理な姿勢で行ったため、左膝に負担が掛かり、左膝前十字靭帯断裂の怪我を負った。	48	19	11702	50～ 99人
81	2018	10	7 ～ 8	チップ船に木材チップを積み込む際、木材チップの落下防止のためブルーシートを設置する作業を行った。作業を終えて下船する際、昇降用はしごの設置を待たずに被災作業員が飛び下りたところ、右足踵骨を折った。	46	1	50202	50～ 99人
82	2018	11	12 ～ 13	船上での網上げ中、波でバランスを崩し、胸部を網の付属品に打ちつけた。	63	3	70201	1～9 人
83	2018	11	11 ～ 12	栈橋に係留してある船から屋根を下ろす際、船が波で揺れたため船と栈橋の間（約25cm）に落下し、栈橋で左胸を強打して骨折した。	66	1	40102	1～9 人
			17	作業が終わり工具を片付けていたとき、ルームのハッチが開いて				1～9

84	2018	11	13 ~ 18	右足を踏み外し、右肩を強打して脱臼した。	32	1	11509	人
85	2018	11	13 ~ 14	営業所庫内でピッキング作業中、階段付きピッキングカートを使用して商品を下ろしていたとき、階段を踏み外して転落した。	53	2	40301	100 ~ 299 人
86	2018	12	17 ~ 18	作業終了後、日没後で薄暗い中、帰宅のために作業場から物流部事務所へ徒歩で向かう途中、会社の公道で前から同僚が運転する自転車が突進してきた。ブレーキの利きが悪く、すぐに止まらず、正面衝突し転倒した。	64	6	10309	100 ~ 299 人
87	2018	12	17 ~ 18	着陸時に揺れが発生する可能性がある旨が機長から連絡され、実際に強めの着陸をしたと感じた。ブレーキ時、シート背面に押し付けられる状態となり、腰ベルトに強い締め付けを感じた。その後の勤務中に頭痛、吐き気があり、背中や腰に挫傷を負った。	64	19	40103	1000 人以上
88	2018	12	10 ~ 11	コンテナ船ホールド内、コンテナ上でコーン（治具）を外し終わり、船底に降りる際、はしごを使用せず船のセルガイド（構造物）を使って降りようとした。残り1mの所で足を滑らせ、船底に転落して腰を打ち第12胸椎椎体を骨折した。	64	1	50201	10~ 29人
89	2018	12	12 ~ 13	業務での移動中、信号のない四つ角辺りを自転車で走行していた際、同じく自転車走行中の女性と接触し、転倒し、右人差し指を負傷した。	64	17	130201	30~ 49人
90	2018	12	10 ~ 11	スロープ板を用いて電動車椅子客の乗車補助をしていたところ、スロープ板から脱輪、その際車椅子客を支えて負傷した。	64	19	40202	100 ~ 299 人

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.html](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html)(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。