

349その他の炉、窯等を起因物とする死傷災害100事例まで（2018年）

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	小業種	労働者規模
1	2018	1	15 ～ 16	本社工場の2階生麺室にて、圧延機のローラーとローラーの間に麺カスを発見した。このときすぐに電源のスイッチを切ってヘラ（道具：設置）にして取り除くべきと思われるところを、これをせず、左手を使って取ろうとして、ローラーに巻き込まれ、左手指（親指を除く）開放骨折と、第一関節の皮膚を中心に皮膚の裂傷の怪我をした。	64	11	10309	10 ～ 29 人
2	2018	7	19 ～ 20	閉店前の清掃中、ヤキトリ焼き台に右腕を付けてしまい、火傷をした。	26	11	80201	1～ 9人
3	2018	7	9 ～ 10	厨房にて、沸騰した回転大釜に食材を投入し、従業員が攪拌している際、お湯が溢れ右腕と右膝にかかり火傷を負った。	49	11	130101	100 ～ 299 人
4	2018	9	15 ～ 16	事務所ドア付近で、外の廃油入れに寸胴鍋に入れた廃油を持っていこうとしたとき、風が強かったため寸胴鍋でドアを押さえ、その寸胴鍋をまたごうとした際、つまずいて廃油が左足首に掛かり火傷を負った。	20	11	140209	10 ～ 29 人
5	2018	9	15 ～ 16	事務所ドア付近で、外の廃油入れに寸胴鍋に入れた廃油を持っていこうとしたとき、風が強かったため寸胴鍋でドアを押さえ、その寸胴鍋をまたごうとした際、つまずいて廃油が左足首に掛かり火傷を	20	11	140209	10 ～ 29 人

				負った。					人
6	2018	9	15 ～ 16	事務所ドア付近で、外の廃油入れに寸胴鍋に入れた廃油を持っていこうとしたとき、風が強かったため寸胴鍋でドアを押さえ、その寸胴鍋をまたごうとした際、つまずいて廃油が左足首に掛かり火傷を負った。	20	11	140209		10 ～ 29 人
7	2018	9	15 ～ 16	事務所ドア付近で、外の廃油入れに寸胴鍋に入れた廃油を持っていこうとしたとき、風が強かったため寸胴鍋でドアを押さえ、その寸胴鍋をまたごうとした際、つまずいて廃油が左足首に掛かり火傷を負った。	20	11	140209		10 ～ 29 人
8	2018	10	23 ～ 24	工場内サラダコントロール室の熱湯殺菌庫で殺菌作業中、機械の縁に手を掛けたまま蓋を閉めてしまい、機械と蓋の間に左手親指を挟んだ。	63	7	170101		100 ～ 299 人
9	2018	10	13 ～ 14	作業場を清掃し、不要な可燃ゴミを段ボール箱に集めて焼却炉に投入したとき、混入していたスプレー缶が破裂した。炎を顔面に浴びそうになったため両腕でかばった際、両腕に熱傷を負った。	42	11	10409		30 ～ 49 人
10	2018	10	14 ～ 15	焼却炉で木屑を焼却処分する際、本来は木屑箱ごと燃やさなければならぬが、中身の木屑だけを捨てたため一気に燃え上がり、熱傷を負った。	30	11	10509		—
11	2018	11	16 ～ 17	焼却場で作業中、廃棄物がホッパー投入口の縁に引っ掛かり、蓋が閉まらなくなった。被災者が投入機の底側面に上がり、バールで廃棄物の向きを修正しようと引っ張ったところ、バールが外れて後ろへ転倒し、臀部を床に打ちつけて骨折した。	39	2	10701		50 ～ 99 人
12	2018	11	6 ～ 7	厨房パントリーで朝食の準備中、保温用鍋に入った味噌汁をレストランに運ぶ途中、バランスを崩して転倒し、左手に味噌汁が掛かり火傷を負った。	70	11	140101		50 ～ 99 人

13	2018	12	13 ～ 14	キッチンでチキンを揚げているときに、油が跳ね、右手甲に火傷を負った。	64	11	150102	10 ～ 29 人
----	------	----	---------------	------------------------------------	----	----	--------	--------------------

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。