

351送配電線等を起因物とする死傷災害100事例まで（2018年）

| No | 年 | 月 | 発生時 | 死傷災害事例 | 年齢 | 事故の型 | 小業種 | 労働者規模 |
|----|------|---|-------|---|----|------|--------|----------|
| 1 | 2018 | 1 | 11～12 | 設備の倉庫内で、溶接作業中に、自らが移動する際、地面に這っていたキャブタイヤケーブルにつまずいて転び、左膝を地面に強打した。 | 70 | 2 | 30203 | 1～9人 |
| 2 | 2018 | 1 | 10～11 | 患者搬送時、病院外の施設にて、患者をストレッチャーからベッドに移動させるとき、腰部を負傷した。 | 78 | 2 | 170209 | 300～499人 |
| 3 | 2018 | 2 | 16～17 | 事務用品を取りに行くために立ち上がろうとしたとき、テーブルの下に結線されていたLANケーブルに右足が引っ掛かり、転倒し右膝を負傷した。 | 65 | 2 | 150101 | 30～49人 |
| 4 | 2018 | 2 | 21～22 | 車両に戻る際に、路上にあった電源コードに躓いて転倒した。 | 52 | 2 | 40201 | 30～49人 |
| 5 | 2018 | 2 | 20～21 | イベント終了後の片付けの際、地面のコードに足が絡まり転倒し、膝や腕を負傷した。 | 45 | 2 | 80209 | 10～29人 |
| | | | 14 | | | | | 10 |

| | | | | | | | | |
|----|------|---|---------------|--|----|----|--------|--------------------|
| 6 | 2018 | 2 | ～ 15 | 薄くらいところで配管取替作業中、ラックの下を通る際に頭を強打した。 | 46 | 3 | 11209 | ～ 29 人 |
| 7 | 2018 | 3 | ～ 23 | 銘店売り場でお客様に渡す手土産用紙袋を取りに行った際、入口の電源コードがむき出しになっていたため足をひっかけて転倒し、床に打って右肩関節を脱臼した。 | 56 | 2 | 80201 | — |
| 8 | 2018 | 3 | ～ 16 | クレーンでアンコイラーにコイルを設置し、クレーン操作しながら作業台から降りようとした際、下を見ずに着地したため、床に這っていた電源コードの束を踏み転倒し、右足をひねり受傷した。 | 48 | 2 | 11203 | 10 ～ 29 人 |
| 9 | 2018 | 3 | ～ 16 | クレーンでアンコイラーにアンコイルを設置し、クレーン操作しながら作業台から降りようとした際、下を見ずに着地したため、床に這っていた電源コード数本の束を踏み転倒し、右足をひねり受傷した。 | 48 | 2 | 170101 | 10 ～ 29 人 |
| 10 | 2018 | 3 | 10 ～ 11 | 電柱上の変圧器を取り替えする工事で、変圧器の高圧スイッチ(PC)を開放し変圧器を停電させて作業に取り掛かった。被災者は他の技術者が変圧器の高圧充電部分を切り離し(又は防護)する前に誤って高圧充電部に近づき接触して感電し受傷した。 | 21 | 13 | 30301 | 30 ～ 49 人 |
| 11 | 2018 | 3 | 10 ～ 11 | 売店のレジ打ち後、厨房へ入ろうとしたとき、レジ横の垂れ下がっているコードに足が引っ掛かり転倒してしまった。 | 64 | 2 | 80209 | 10 ～ 29 人 |
| 12 | 2018 | 4 | ～ 12 | 飲食店駐車場内に建柱された、携帯電話基地局のコンクリート柱に昇柱してフィーダー作業を行っていた際、作業に関係のない付近の電柱より外れたケーブルが飛来してきて顔面に直撃した。 | 32 | 6 | 30301 | 1～ 9人 |
| 13 | 2018 | 4 | ～ 8 | 2階フロアにて掃除作業中に配電設備上で感電負傷した。 | 40 | 13 | 30209 | 30 ～ 49 |

| | | | | | | | | | |
|----|------|---|---------------|--|----|---|--------|--|----------------------|
| | | | 9 | | | | | | 人 |
| 14 | 2018 | 4 | 16 ～ 17 | 車を駐車し、顧客先から営業部に歩いて戻る際、開催されている会場を横切ったところ、会場内の配線につまずき転倒し左膝を強打した。 | 68 | 2 | 90103 | | 10 ～ 29 人 |
| 15 | 2018 | 4 | 15 ～ 16 | 訪問看護サービスを提供するため生活援助を行っていた。寝室の掃除のため掃除機をつかんだところ、掃除機のコードに足が引っ掛かり前のめりに転倒し、咄嗟に右手を床についたところ、激しい痛みにおそわれた。 | 65 | 2 | 130201 | | 30 ～ 49 人 |
| 16 | 2018 | 4 | 15 ～ 16 | 屋根工事現場で屋根工事が終了し、2階屋根上で工具類を片付けている際に、TVアンテナの支線に引っかかりバランスを崩し足場の縦地パイプに左脇腹をぶつけた。 | 49 | 3 | 30201 | | 1～ 9人 |
| 17 | 2018 | 4 | 11 ～ 12 | 当社バラ凍結場内で挽き肉製品を製造中、原料肉の筋がバーチカルコンベアー（垂直運送コンベアー）の原料肉排出口付近に引っ掛かったので、機械と機械の間を通り、肉を取り除きに行った。そこから戻る際に機械と機械の間を走っている電源コードにつまずき、右肩から転倒し、右肩付近の腕の骨を折った。 | 41 | 2 | 10101 | | 100 ～ 299 人 |
| 18 | 2018 | 4 | 16 ～ 17 | 職場である入居者様の居室でリネン交換中、センサーマットのコードにつまずいてしまい、転倒し、左膝を強打し骨折する。 | 57 | 2 | 130201 | | 50 ～ 99 人 |
| 19 | 2018 | 4 | 16 ～ 17 | 茶屋（売店）で販売が終わり片付け中、ソフトクリームの機械のコードに左足が引っ掛かり体の右側面から倒れ殴打した。 | 71 | 2 | 80209 | | 1～ 9人 |
| 20 | 2018 | 4 | 10 ～ 11 | 入所者の方の両下肢軟膏塗布、PEG部のガーゼ交換をベッド左側より施工し、退室しようとしたとき、ベッド下にあるセンサーコードに気付かず左足が引っ掛かり転倒してしまった。 | 61 | 2 | 130109 | | — |

| | | | | | | | | |
|----|------|---|---------------|--|----|---|--------|----------------------|
| 21 | 2018 | 4 | 11 ～ 12 | 工場内で、午前の業務終了後の清掃中に機械の配線コードを足に引っ掛けて転倒、そのとき、左手を床につき骨折する。 | 55 | 2 | 10103 | 50 ～ 99 人 |
| 22 | 2018 | 5 | 21 ～ 22 | 店内でレジ横に置いていた伝票類を取りに行き、元にいたレジへ戻ろうとした際、クレジット端末の配線に左足を引っ掛け負傷した。 | 38 | 2 | 11703 | 30 ～ 49 人 |
| 23 | 2018 | 5 | 15 ～ 16 | 患者の散髪のため、電気毛布のコンセントを抜いて布団の上に置き、ルートを直すため動いたところ、布団の上に置いたコンセントが落ちているのに気付かず足に引っかかり床に転倒し、左手首を骨折した。 | 68 | 2 | 130101 | 500 ～ 999 人 |
| 24 | 2018 | 5 | 17 ～ 18 | 事務所兼倉庫内の商品ラック付近で発送準備のため、両手に商品を持った状態で移動中、床に配線されたコードに足を引っ掛け転倒した際、商品ラックで足を強打した。 | 24 | 2 | 80209 | 1～ 9人 |
| 25 | 2018 | 5 | 12 ～ 13 | ガソリン給油をしてから、陸運局へ向かうところ道を間違えバックして方向転換して右折をした瞬間に、電柱のワイヤーに左前タイヤが軽く乗っかってしまい車が横転して右腕挫傷、全身打撲となった。 | 23 | 2 | 80202 | 1～ 9人 |
| 26 | 2018 | 5 | 14 ～ 15 | デイサービスのレクリエーション中に、舞台上にある道具置き場に靴を脱いで上がり、右手に小道具を持ちながら舞台から下り靴を履こうとしたところ、テレビ等の配線に足をとられ、前のめりに転倒し左手と右膝を床に強打、左肘上腕を骨折した。 | 47 | 2 | 130201 | 30 ～ 49 人 |
| 27 | 2018 | 5 | 10 ～ 11 | 作業中に、手袋の交換を行うために一度作業場から備品置き場へ移動し、戻る際に扇風機のコードに足を引っ掛け、前方に転倒した。 | 55 | 2 | 11709 | 30 ～ 49 人 |
| | | | | 夜勤中、入院患者のベッド回りにて患者のオムツ交換を終了し使用 | | | | 50 |

| | | | | | | | | |
|----|------|---|---------------|--|----|----|--------|----------------------|
| 28 | 2018 | 5 | 18 ～ 19 | 済みオムツを回収ボックスへ持ち込む際、誤って自動ベッドのコードに足を引っ掛け前側に転倒、床に右腕をつけたが負荷に耐えきれず右手関節内骨折となった。 | 73 | 2 | 130101 | ～ 99 人 |
| 29 | 2018 | 6 | 17 ～ 18 | 営業部内で書類保管棚から書類を出し、自席に戻る途中、机の下から出ていたコードに足を引っ掛けて転倒し、書類で手がふさがっていたため両膝を強打し、左膝を骨折した。 | 51 | 2 | 90103 | 500 ～ 999 人 |
| 30 | 2018 | 6 | 14 ～ 15 | 店舗2F天井裏で、照明器具の安定器取り替え作業中、電線の皮むき作業をしていたところ、電流が左手の人差し指から入り中指に抜け、指に火傷を負った。 | 27 | 13 | 30203 | 1～ 9人 |
| 31 | 2018 | 6 | 14 ～ 15 | 現場で瓦の撤去作業中、養生単管を両手でつかんだ際、単管下の電線に右手が接触して感電し、右手に電撃傷を負った。その後、腰部が痛くなり、外傷性腰部神経根症を負った。 | 50 | 13 | 30209 | 10 ～ 29 人 |
| 32 | 2018 | 6 | 15 ～ 16 | 事業場の商品梱包場所で、段ボールに商品を入れて梱包する際、結束バンド機の電源コードに足が引っ掛かり転倒し、右腕を強打して骨折した。 | 57 | 2 | 80109 | 50 ～ 99 人 |
| 33 | 2018 | 6 | 11 ～ 12 | 濡れたオリコンを乾かすため、チルド室にオリコンを運んでいたところ、チルド室入口付近で扇風機のコードにつまづいて転倒し、手に持っていたオリコンに額をぶつけ、眉毛辺りを切った。 | 63 | 2 | 40301 | 10 ～ 29 人 |
| 34 | 2018 | 7 | 17 ～ 18 | 型枠加工作業を行っており、熱中症対策として送風機を使用していたところ、送風機の線に躓き床に右膝を打ち付けた。 | 68 | 2 | 30201 | 1～ 9人 |
| 35 | 2018 | 8 | 14 ～ | 高圧線撤去作業中、高圧線を緩めたときに木柱が折れ、昇柱してい | 48 | 1 | 30301 | 10 ～ |

| | | | | | | | | |
|----|------|---|---------------|--|----|----|-------|--------------------|
| | | | 15 | た作業員は木柱と一緒に地上へゆっくりと倒れ受傷した。 | | | | 29 人 |
| 36 | 2018 | 8 | 14 ～ 15 | 高圧線撤去作業中、高圧線を緩めたときに木柱が折れ、昇柱していた作業員は木柱と一緒に地上へゆっくりと倒れ受傷した。 | 27 | 1 | 30301 | 10 ～ 29 人 |
| 37 | 2018 | 8 | 9 ～ 10 | 防火水槽設置に伴う段取りで砂を入れたモツコを外し中、70tRのフックからモツコを外そうとフックを触れた際に、高圧線との離隔距離を確保し、絶縁フックを使用していたが電流が流れて感電した。 | 23 | 13 | 30201 | 1～ 9人 |
| 38 | 2018 | 8 | 16 ～ 17 | 引き上げた型枠・資材を清掃及び片付け作業時、ワイヤーブラシの延長コードに足が絡み転倒し、左膝を打ち付けた。 | 74 | 2 | 30209 | 10 ～ 29 人 |
| 39 | 2018 | 8 | 16 ～ 17 | 住宅の塗り替え作業中、仮設足場の柱と隣家の引き込み線が接触していて、摩擦で擦れて足場に電気が流れていて、左手で足場の手すりを掴み感電したため、左手が痺れた。 | 17 | 13 | 30202 | 10 ～ 29 人 |
| 40 | 2018 | 8 | 15 ～ 16 | 昇柱して引き込み線分岐部の布設中、圧縮作業のためCVケーブルを電柱面から離そうとした際に、CVケーブルの間に低圧ゴム手袋を挟み、手が抜けた反動でバランスが崩れ、とっさに素手でCVケーブルの皮剥ぎ箇所（充電部）を掴み感電した。 | 22 | 13 | 30301 | 50 ～ 99 人 |
| 41 | 2018 | 9 | 14 ～ 15 | 事業所で作業中、移動の際に床にある電源コードにつまずいて転倒し、右手で体を支えようとして右手薬指を脱臼した。 | 59 | 2 | 11703 | 10 ～ 29 人 |
| | | | 14 | 事業所で作業中、移動の際に床にある電源コードにつまずいて転倒 | | | | 10 ～ |

| | | | | | | | | |
|----|------|----|---------------|--|----|---|--------|--------------------|
| 42 | 2018 | 9 | ～ 15 | し、右手で体を支えようとして右手薬指を脱臼した。 | 59 | 2 | 11703 | 29 人 |
| 43 | 2018 | 9 | 14 ～ 15 | 事業所で作業中、移動の際に床にある電源コードにつまずいて転倒し、右手で体を支えようとして右手薬指を脱臼した。 | 59 | 2 | 11703 | 10 ～ 29 人 |
| 44 | 2018 | 9 | 14 ～ 15 | 事業所で作業中、移動の際に床にある電源コードにつまずいて転倒し、右手で体を支えようとして右手薬指を脱臼した。 | 59 | 2 | 11703 | 10 ～ 29 人 |
| 45 | 2018 | 10 | 8 ～ 9 | 待機場で、トラックに積まれたユニット住宅のベニヤ板を移し替える際、電気の配線に足を引っ掛けて転倒し、左足に挫創を負った。 | 63 | 3 | 40301 | 30 ～ 49 人 |
| 46 | 2018 | 10 | 12 ～ 13 | 店内を移動中、コンセントのコードにつまずいて転倒し、左手親指を骨折した。 | 64 | 2 | 140201 | 10 ～ 29 人 |
| 47 | 2018 | 10 | 15 ～ 16 | 旅館施設内で、川沿いの花壇にある照明配線を踏んで転倒した。その際に石段に尻もちをついて川に転落し、首・背中・臀部を負傷した。 | 56 | 1 | 140101 | 30 ～ 49 人 |
| 48 | 2018 | 11 | 12 ～ 13 | ファミリーレストランへ納品したとき、電気コードを踏んで転倒した。その際に坂道を転がり落ち、左手と肘を負傷した。 | 68 | 2 | 10101 | 10 ～ 29 人 |
| | | | 22 | 大学内で、学生に貸し出したパソコンを回収するため巡回してい | | | | 100 |

| | | | | | | | | |
|----|------|----|---------|---|----|----|--------|----------------------|
| 49 | 2018 | 11 | ～ 23 | た。個室にいた学生にパソコンを返却するよう依頼してドアを閉める際、パソコンのケーブルに左足が引っ掛かり、右膝に全体重が掛かった状態で転倒した。 | 67 | 2 | 150101 | ～ 299 人 |
| 50 | 2018 | 12 | ～ 12 | 11 昇降機の点検で、昇降路内に制御盤があり、1200cm位の脚立を立てて作業を行った際、電気部品に触れたことで感電し、脚立から転落し、腰骨にひびが入った。 | 64 | 13 | 11702 | 1～ 9人 |
| 51 | 2018 | 12 | ～ 12 | 11 施設4階居室でベッドメイクのため、ベッド周りを動いているときに、電動介護ベッドのコードが足に引っ掛かり、左側を下に転倒し、左肩を骨折した。 | 64 | 2 | 130201 | 50 ～ 99 人 |
| 52 | 2018 | 12 | ～ 16 | 15 お客様宅の配達のため、荷物を脇に抱え走り出した際、電柱を見落とし、胸腹部骨折をした。 | 64 | 3 | 40301 | 30 ～ 49 人 |
| 53 | 2018 | 12 | ～ 11 | 10 社会福祉施設の廊下で入居者の入浴後、髪をドライヤーで乾かし、ヘアブラシを掛けるため移動したときに、ドライヤーのコードに引っ掛かって倒れ、右膝を骨折した。 | 64 | 19 | 130201 | 100 ～ 299 人 |

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。