

359その他の電気設備を起因物とする死傷災害100事例まで（2018年）

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	小業種	労働者規模
1	2018	3	10 ～ 11	利用者宅にて、掘りこたつの中を掃除機をかけるため、こたつを持ち上げ右側へ移動したところ、左腰がギクリと音がし、痛みが出現する。	46	19	130201	10 ～ 29 人
2	2018	4	13 ～ 14	工場で成型機の機械操作を行う最中、頭上に設置されたスタンド型の蛍光灯が留め具から落下し、頭と肩に蛍光のターム部分が当たった。翌日首に違和感があり、病院でむち打ちと診断された。	62	4	11403	100 ～ 299 人
3	2018	4	1 ～ 2	TBMを実施し、ATCケーブル撤去作業に着手した。ケーブル受け皿からケーブルを取り外す際、バランスを崩して転倒し、スラブに手をつき手首を負傷した。	42	2	30209	1～ 9人
4	2018	4	17 ～ 18	太陽光システムのパネル増設工事現場で配線作業中、電圧が掛かっていない状態であると想定して配線作業を行っていたが、連絡の不備により電圧が掛かった状態であったために配線を切断しようとして感電し、手のひらに火傷を負った。	34	13	30301	1～ 9人
5	2018	5	12 ～ 13	訪問介護利用者の入浴介助をしていたところ、浴槽を跨ぐ際に右足が電気コードに引っ掛かり転倒し、左膝を床に強打し裂傷を負った。	50	2	170101	300 ～ 499 人
			11	キッチンにて、ミートソースを電子レンジで加熱し取り出そうとし				30

6	2018	5	～ 12	たとき、誤って手が滑り、熱いソースがかかってしまい、左顔面、 頸部、右前腕部を火傷した。	33	11	140201	～ 49 人
7	2018	5	～ 11	10 板金カバーの取り付け中、止めてあるボルトを、数本位置を変えた ところ、カバーを支えていたアルミ支柱が曲がり板金カバー部分が 倒れてきて、作業者の左肩に接触した。	30	5	11301	500 ～ 999 人
8	2018	5	～ 11	10 板金カバーの取り付け中、止めてあるボルトを、数本位置を変えた ところ、カバーを支えていたアルミ支柱が曲がり板金カバー部分が 倒れてきて、作業者の左肩に接触した。	30	5	170101	500 ～ 999 人
9	2018	5	～ 13	12 キッチン内で井を作る際、IH調理器具の上に親子井の蓋が直接置か れており、動かそうと蓋を触ったところ、IHのスイッチがONに なっていてとても熱くなっていたため、火傷をした。	38	11	80209	—
10	2018	5	～ 10	9 ミシン作業場に入り、天井に吊るしてあった蛍光灯をつけるため に、ぶら下がっていたスイッチを入れたとき、器具が落ちて左手首 を切った。	48	8	10203	1～ 9人
11	2018	7	～ 9	8 電気炉で地下にある水のバルブの破損の確認のため、通電している バーを潜ろうとしたところ、左肩か左腕がバーに接触し感電した。	54	13	11002	50 ～ 99 人
12	2018	7	～ 16	15 スチームコンベクションオープンでの加熱調理が終わり、中身を取 り出そうと機械の蓋を開けたところ、水蒸気で腕に火傷を負った。	48	11	130201	50 ～ 99 人
13	2018	8	～ 15	14 屋外ポール灯にはしごを立て掛けて頭部部材を外して補修作業中、 電源スイッチを切ったと思い込んで作業をしたため、感電によりは しご上で足下を滑らせ、転落し足と腰を骨折した。	46	13	30301	1～ 9人

14	2018	8	10 ～ 11	積付検品準備のため、古い室外機エアコンを一行に倉庫内で並べていたところ、エアコンが倒れ足の甲に切創を負った。	49	5	40301	10 ～ 29 人
15	2018	9	8 ～ 9	開店準備で、レジに価格表を貼りに行った際、配線コードに右足を取られて転びそうになり、体勢を立て直そうとしたが右足首をひねったもの。	56	2	80209	10 ～ 29 人
16	2018	9	14 ～ 15	施設受付からナースステーションに移動する際、受付との間にある扇風機のコードにつまみずいて転倒し、右肩を強打して骨折した。	62	2	130201	30 ～ 49 人
17	2018	9	9 ～ 10	電圧計プローブをCV1基板のテストピンからCV2基板のテストピンへ移動させる際、右手薬指が基板内部に接触して負傷した。	47	13	11305	30 ～ 49 人
18	2018	9	8 ～ 9	基板の検査を行う作業中、電源を切らず電気が流れている状態でコードクリップを付け替える作業をしてしまい、右手環指の先端が通電している基板に触れて感電した。	47	13	170101	1～ 9人
19	2018	9	14 ～ 15	飲料機材を取り外す作業中、機材の電源コンセントが柱等に引っ掛かり、引っ張って取ろうとした際、コンセント頭が右眼球に直撃して負傷した。	51	6	170209	30 ～ 49 人
20	2018	9	8 ～ 9	開店準備で、レジに価格表を貼りに行った際、配線コードに右足を取られて転びそうになり、体勢を立て直そうとしたが右足首をひねったもの。	56	2	80209	10 ～ 29 人

21	2018	9	14 ～ 15	施設受付からナースステーションに移動する際、受付との間にある扇風機のコードにつまづいて転倒し、右肩を強打して骨折した。	62	2	130201	30 ～ 49 人
22	2018	9	9 ～ 10	電圧計プローブをCV1基板のテストピンからCV2基板のテストピンへ移動させる際、右手薬指が基板内部に接触して負傷した。	47	13	11305	30 ～ 49 人
23	2018	9	8 ～ 9	基板の検査を行う作業中、電源を切らず電気が流れている状態でコードクリップを付け替える作業をしてしまい、右手環指の先端が通電している基板に触れて感電した。	47	13	170101	1～ 9人
24	2018	9	14 ～ 15	飲料機材を取り外す作業中、機材の電源コンセントが柱等に引っ掛かり、引っ張って取ろうとした際、コンセント頭が右眼球に直撃して負傷した。	51	6	170209	30 ～ 49 人
25	2018	9	8 ～ 9	開店準備で、レジに価格表を貼りに行った際、配線コードに右足を取られて転びそうになり、体勢を立て直そうとしたが右足首をひねったもの。	56	2	80209	10 ～ 29 人
26	2018	9	14 ～ 15	施設受付からナースステーションに移動する際、受付との間にある扇風機のコードにつまづいて転倒し、右肩を強打して骨折した。	62	2	130201	30 ～ 49 人
27	2018	9	9 ～ 10	電圧計プローブをCV1基板のテストピンからCV2基板のテストピンへ移動させる際、右手薬指が基板内部に接触して負傷した。	47	13	11305	30 ～ 49 人
			8	基板の検査を行う作業中、電源を切らず電気が流れている状態で				

28	2018	9	～	9	コードクリップを付け替える作業をしてしまい、右手環指の先端が 通電している基板に触れて感電した。	47	13	170101	1～ 9人
29	2018	9	～	14 15	飲料機材を取り外す作業中、機材の電源コンセントが柱等に引っ掛 かり、引っ張って取ろうとした際、コンセント頭が右眼球に直撃し て負傷した。	51	6	170209	30 ～ 49 人
30	2018	9	～	8 9	開店準備で、レジに価格表を貼りに行った際、配線コードに右足を 取られて転びそうになり、体勢を立て直そうとしたが右足首をひ ねったもの。	56	2	80209	10 ～ 29 人
31	2018	9	～	14 15	施設受付からナースステーションに移動する際、受付との間にある 扇風機のコードにつまみずいて転倒し、右肩を強打して骨折した。	62	2	130201	30 ～ 49 人
32	2018	9	～	9 10	電圧計プローブをCV1基板のテストピンからCV2基板のテストピン へ移動させる際、右手薬指が基板内部に接触して負傷した。	47	13	11305	30 ～ 49 人
33	2018	9	～	8 9	基板の検査を行う作業中、電源を切らず電気が流れている状態で コードクリップを付け替える作業をしてしまい、右手環指の先端が 通電している基板に触れて感電した。	47	13	170101	1～ 9人
34	2018	9	～	14 15	飲料機材を取り外す作業中、機材の電源コンセントが柱等に引っ掛 かり、引っ張って取ろうとした際、コンセント頭が右眼球に直撃し て負傷した。	51	6	170209	30 ～ 49 人
35	2018	10	～	13	害虫駆除のため客宅床下に換気扇を取り付ける際、換気扇の縁で左	35	8	150109	10 ～

			14	手甲を切った。					29 人
36	2018	10	7 8	病院内の清掃室で、スマートフォンで清掃日報を送信し、スマートフォンを所定の位置に戻すため歩いていたとき、電気コードに足を引っ掛けて転倒し、左足を骨折した。	64	2	150101		300 ～ 499 人
37	2018	10	14 15	解体工事が終了し、引き取った電気温水器を作業員2人で会社内の産業廃棄物置き場に運ぶ途中、温水器が重かったため一旦地面へ下ろそうとした。その際に作業用ゴム手袋が引っ掛かってしまい、温水器の底面から左手を離すことができず、温水器と地面の間に左手人差し指を挟んだ。	34	4	80204		10 ～ 29 人
38	2018	12	11 12	施設内脱衣場で入所者介助中に、自分で延長コードにドライヤーをつなぎ、入所者の元に引っ張って行っていたら、そのコードに自らが引っ掛かり転倒しそうになり、左足を骨折した。	64	2	130201		50 ～ 99 人

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.html](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html)(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。