

## 414開口部を起因物とする死傷災害100事例まで（2018年）

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	小業種	労働 者規 模
1	2018	1	17 ～ 18	建て方作業が終了し、資材、工具の片付け、床板のシート養生のため角材を用意しようとして、誤って転落した。翌日の設置する箇所に開口養生がしてなかったため、ブルーシートの垂れ下がりに気が付かなかった。	29	1	30202	30～ 49人
2	2018	1	17 ～ 18	当日はマンション内装仕上げ検査業務の5件目であり、業務終了時間に間に合わせるため、検査用具を補完しに室内洗面室へ急いで移動していた。通常は仕上げ検査時には閉まっている床の点検口蓋（穴約30cm角）が、他の工事の関係で開いていたことに気付かず、足を落としてしまい、ひねり転んだ。痛みと腫れがひどくなった。	54	1	170209	500 ～ 999 人
3	2018	1	15 ～ 16	地下2階設備機械室へビル内見学のため入室する際、通常灯（あかり）がついていない状態で、懐中電灯を持たずに入出した。入社して間もないため、部屋に入ってすぐの場所にある1mほどの段差の存在を知らず落下して、肩と腰を打って負傷した。	53	1	150101	50～ 99人
4	2018	1	21 ～ 22	調理場で洗い終わったおちょこを左手に、徳利を右手に持って移動していたとき、グリストに繋がる排水溝のグレーチングがズレていることに気付かず、隙間に右足が挟まって転倒してしまった。その際、右手に持っていた徳利が床に落ちて割れ、その破片の上に右手をついてしまい、右手の平親指付根付近を切った。	23	2	140201	10～ 29人
5	2018	1	15 ～	新築工事において、4階コンクリートスラブ上のコンクリート仕上げ作業を行っていた。その際、床開口部（250mm×900mm）の	30	2	30201	10～



13	2018	3	16 ～ 17	荷下ろしのため、トラック荷台を倉庫ホームへバックで着け、荷台上で荷物にラップを巻く作業をしていた。その際、荷台とホームとを跨いだ体勢でいたところ、ホームとの隙間から誤って足を滑らせ落下し、地面に着いた右足首を骨折した。	41	1	40301	10～ 29人
14	2018	3	13 ～ 14	変電所にて除草剤散布を後ろ向きで作業していたところ、死角にあったマンホールのフタが開いているのに気がつかず、後ろ向きにそのまま落ちた。	67	1	170101	100 ～ 299 人
15	2018	3	13 ～ 14	改修工事にて解体作業終了後、現場確認のため、2階を移動中、床のない所から地面に約3m落下し上半身を打撲した。	29	1	30202	10～ 29人
16	2018	3	14 ～ 15	2階床パネル設置作業中、建方工が床パネル未施工の開口部から1階の土間コンクリートに墜落した。	46	1	30209	1～9 人
17	2018	3	16 ～ 17	地下2階の地中梁鉄筋止めから丸パイプを右肩に乗せ、床へ落とそうとしたところ、床の鉄筋につまずき、2m下のコンクリート床へ落下、負傷した。	74	1	30201	1～9 人
18	2018	4	13 ～ 14	穀物の乾燥施設で製品の傾き確認をしているとき、ピットの開口部分のフタが、ピット内から物を取り出す際にずらされ開口状態だったことと、傾き確認で上の方に気を取られていたことが原因で、深さ2.5mのピットに落下してくるぶしとかかとを骨折した。	51	1	11301	10～ 29人
19	2018	4	16 ～ 17	1階非常用発電機室でピット内の漏水及び残土を確認するため、開口養生（単管手摺り）を乗り越え、ピット内に降りた。その際、単管手摺り及び安全ブロックに安全帯を掛けずに単管手摺りを乗り越え左足を踏み外して手で単管手摺りを掴んだが、重さに耐えきれず、開口から落下し、右半身から3.9m下のピットに落下した。	20	1	30201	10～ 29人

20	2018	4	15 ～ 16	精油製造場内バケットエレベーターチェーン交換工事で、約40kgのバケツ取り外し作業中、バランスを崩し4m下へ転落した。	57	1	30302	1～9 人
21	2018	4	13 ～ 14	2階バルコニー修理工事現場で、デッキ材を外した後にブルーシートを掛けておいたが、被災者がデッキ材が取り付けられているものと勘違いして足を乗せたため、ブルーシートを踏み抜き転倒してしまった。その際、右脚大腿部をバルコニーの下地材にぶつけ打撲、左手をアルミサッシの枠にぶつけ親指の先端を骨折した。	66	9	30202	1～9 人
22	2018	4	18 ～ 19	本社第7工場棟横バンド通路及びエッチャー行き搬送開口部で、通路の足場が工事のため取り外されており、取り外された足場がライブローラー上へ置かれていた。被災者が水銀灯のスイッチを入れ工場内に入ったが、完全に点灯しきっておらず、薄暗い状態であった。ライブローラー上に置かれた足場に足を置いた際、足場が動き、開口部から約3m下へ墜落した。墜落する際、顔及び背中を激突させ被災した。	67	1	10401	500 ～ 999 人
23	2018	4	16 ～ 17	6階従業員駐車場横にある給排気設備外側のサビを落とす作業を実施していた。何らかの事情により点検口より建物内部に入り、ダクトスペースに転落した。	49	1	150101	10～ 29人
24	2018	4	10 ～ 11	基礎うめもどし作業を行う際、地中梁の上に乗っていた立馬を取りのぞこうとした際、梁土にベニア板を敷いている所を走行中、歩行不安定な状態で落下、被災してしまった。	52	1	30201	1～9 人
25	2018	4	17 ～ 18	作業場（新築受水槽室）より材料、道具等の搬出入中、車両（工事車両、運搬車両）に行く前に前方不注意のため、旧側溝に足を踏み外し、約1m下に転落、左脛骨骨折及び左腓骨開放骨折をした。	45	1	30309	30～ 49人
			11	新築工事にて、2階南面梁上の柱頭で仮設台用アンカーボルト位置確認用の墨出しをする際、手摺の上段と中段の間をくぐり安全				10～

26	2018	5	～ 12	帯のフックを外し手摺に掛けようとしたときに、足をひねり5.5m下の1階仮設床鉄筋上に落下し、頭部、左手部を強打した。	50	1	30209	29人
27	2018	5	～ 11	10 2階建て木造アパート解体工事現場内で、2階から1階へ廃材を荷 卸し中、2階の床が突然抜け落ちたため、約2m50cmの高さか ら、1階がれき廃材の上に落下し、腰部を強打し圧迫骨折した。	75	1	30209	10～ 29人
28	2018	5	～ 11	10 2階建て木造アパート解体工事現場内で、2階から1階へ廃材を荷 卸し中、2階の床が突然抜け落ちたため、約2m50cmの高さか ら、1階がれき廃材の上に落下し、頭部の打撲と左眉上部を5針 縫った。	39	1	30209	10～ 29人
29	2018	6	～ 12	11 鶏舎2階を巡回中、前日に行った給餌機修理で床のグレーチング が外れていることを知らずに誤って転落し、左足を強打した。	27	1	70101	10～ 29人
30	2018	6	～ 14	13 本館南側の両開きLSD (W2400×H4200) が風に煽られて開閉し ていたため、番線で動かないように固定した。しばらくして片 方が外れたため2人で復旧作業を行っているとき、外で段取りを 14 行っていた被災者が、風に煽られて中に倒れ込んだとき、もう一 方の扉が閉まり、右足が扉と枠に挟まれた。	61	7	30309	10～ 29人
31	2018	6	～ 12	11 営業所敷地内で草取り作業中、誤って1.5m下の道路に転落し、 腰部を強打した。	48	1	30202	10～ 29人
32	2018	6	～ 22	21 店舗外にあるグリストラップの清掃中、足を滑らせてグリスト ラップの中に転落し、左手親指の付け根を蓋の角で切った。	26	1	140201	10～ 29人
33	2018	6	～ 11	10 荷卸先現場で、大工が不在であったため、荷を立て掛ける場所を 確認しに2階に向かう際、床下収納部 (約1.5m) にコンパネがな 11 いことに気づかず落下した。	41	1	40301	1～9 人
			14					



42	2018	7	16 ～ 17	大パレットを降ろそうとして、30t天井クレーンを使用してパ レットに玉掛作業中、キャリア昇降ばしご付近の何かに右足の脚 絆バンドが引っ掛かり転落して、両肘を骨折した。	35	1	11501	～ 299 人
43	2018	7	14 ～ 15	エンジンルーム作業完了後、後ろ向きで宝船から降りた際、左足 を架台から踏み外し、背中から床に転落した。	35	1	170101	300 ～ 499 人
44	2018	8	17 ～ 18	ピレットグラインダー運転室へ帳票を届けるため、開口部脇を通 る際、開口部の縁から足を踏み外して転落した。	24	1	11001	50～ 99人
45	2018	8	23 ～ 24	担当者がキッチンの排水溝を衛生していた途中で、ホールから食 器を下げてきた被災者が排水溝が開いていることに気付かず、排 水溝の穴に落ちて左右の足を打撲した。	39	1	140201	30～ 49人
46	2018	8	15 ～ 16	倉庫でトラックから荷出し作業終了後、前方に終了札をかけに行 こうとしたところ、ホーム上でつまずき地面（1.5m）に落下 し、左腕を骨折した。	54	1	80401	10～ 29人
47	2018	8	9 ～ 10	機械操作の立ち会いをしていたところ、荷受昇降機の点検用地下 ピットの点検口蓋が開いていたことに気付かず、足を踏み外して ピット内に転落し、左膝を強打した。	56	1	170209	1～9 人
48	2018	8	17 ～ 18	駐車場で、車にある荷物を取ろうとバックドアを開けたとき足 が滑り、棚はないため1m20cmの下の道路へ転落し、踵を強打・ 捻挫した。	67	1	170101	100 ～ 299 人
49	2018	8	16 ～ 17	棚のない部分で折りコンテナの中を整理中に移動した際に、足 を踏み外し転落したものである。	18	1	80401	50～ 99人
			15					

50	2018	8	～ 16	不燃ピット投入口周辺で清掃作業の準備中、何らかの原因で不燃 ゴミピット内に転落し、死亡した。	65	1	150102	10～ 29人
51	2018	8	8 ～ 9	屋外射場で、試験前点検を行うため、油圧ジャッキを製品に設置 するため、製品の架台上に上がり、油圧ジャッキを持ち上げた 際、バランスを崩して転落し、右臀部が最初に地面と強打し、右 側の背中・右肩・右肘を強打した。	43	1	11301	1000 人 上
52	2018	8	14 ～ 15	山林で伐採箇所の調査を行い終了後、山を下っていたときに砂防 ダムの水路に掛かっていた丸太を渡っていたら、足を滑らせ転落 し、右肩を強打した。	58	1	30301	30～ 49人
53	2018	9	9 ～ 10	ホームのない倉庫でのコンテナの荷下ろし作業中、パレットとパ レットの間が約20cm開いており、荷物を手に取りパレットの右 端に右足を置こうと1歩踏み出したところ、パレットを踏み外し てしまいそのまま隙間に足が落ちて、右脇腹を強打した。	72	1	170209	100 ～ 299 人
54	2018	9	13 ～ 14	荷下ろし先のリフォーム現場で2Fに上がった際、らせん状の階段 を上ったところにプラ段が敷いてあり、そのプラ段を歩行してい たところ、床板がまだ未処理だったため1Fへ落下してしまった。	56	1	40301	100 ～ 299 人
55	2018	9	12 ～ 13	ゴミ置き場で清掃道具の片付作業をしている際、他会社がゴミ置 き場のマンホール下の点検を行っていることに気付かなかったた め、開いたマンホールに片足が落ちて左脇腹を強打した。	66	1	150101	1～9 人
56	2018	9	17 ～ 18	プラットフォーム上で引き取った文書箱の格納作業中、左後方側 にある荷室内に文書箱を積み込もうとしたところ、荷台が雨で濡 れていたため、足を滑らせてプラットフォームと荷台の隙間（約 30cm）に左足が落ち、約1m下の床面で強打して靭帯を損傷し た。	33	1	170101	500 ～ 999 人
			14	コンテナの揚げ下ろし作業の誘導中、船内を移動する際に昇降ラ ダー蓋の上に足を乗せたところ、腐食していた蓋の蝶つがい外				100 ～



57	2018	9	～ 15	れ、蓋ごと約1.7m下の通路に落下しそうになったため、咄嗟に両肘を張って落下を防ごうとした際、右肩と左膝をラダー枠内にぶつけて受傷した。	36	1	50202	299 人
58	2018	9	14 ～ 15	電気機関車室内の塗装吹付が完了したので、先頭側室内の状況を確認するため歩いて移動中、床面の塗料飛散防止のクラフト紙で覆われていた開口部（約40cm×30cm）に気付かず、踏み抜いて開口部の淵に左膝内側をぶつけた。	44	3	11503	1～9 人
59	2018	9	8 ～ 9	住宅新築工事現場で、2階壁上の養生シートを取り外す際、バランスを崩してバルコニー内部に転落し、肩と腰を打撲した。	59	1	30202	1～9 人
60	2018	9	12 ～ 13	漬込タンクの中と上で作業中、1人がタンクの中からベニヤ板をタンクの外に出し、それをタンクの上で引っ張り上げていた。後方タンクは清掃作業のために蓋が開いた状態であったが、被災者は閉まっていると思っており、誤って落下した。	46	1	10103	10～ 29人
61	2018	9	14 ～ 15	食品庫で収納作業中、中央付近にある床下収納庫昇降口のハッチを開けたまま作業を行ったため、足を踏み外して床下収納庫へ転落し、臀部を階段にぶつけて骨折した。	70	1	80409	1～9 人
62	2018	9	13 ～ 14	荷下ろし先のリフォーム現場で2Fに上がった際、らせん状の階段を上ったところにプラ段が敷いてあり、そのプラ段を歩行していたところ、床板がまだ未処理だったため1Fへ落下してしまった。	56	1	40301	100 ～ 299 人
63	2018	9	12 ～ 13	ゴミ置き場で清掃道具の片付作業をしている際、他会社がゴミ置き場のマンホール下の点検を行っていることに気付かなかったため、開いたマンホールに片足が落ちて左脇腹を強打した。	66	1	150101	1～9 人
64	2018	9	17 ～ 18	プラットフォーム上で引き取った文書箱の格納作業中、左後方側にある荷室内に文書箱を積み込もうとしたところ、荷台が雨で濡れていたため、足を滑らせてプラットフォームと荷台の間隙（約30cm）に左足が落ち、約1m下の床面で強打して靭帯を損傷し	33	1	170101	500 ～ 999

				た。					人
65	2018	9	14 ～ 15	コンテナの揚げ下ろし作業の誘導中、船内を移動する際に昇降ラダー蓋の上に足を乗せたところ、腐食していた蓋の蝶つがい外れ、蓋ごと約1.7m下の通路に落下しそうになったため、咄嗟に両肘を張って落下を防ごうとした際、右肩と左膝をラダー枠内にぶつけて受傷した。	36	1	50202	100 ～ 299	人
66	2018	9	14 ～ 15	電気機関車室内の塗装吹付が完了したので、先頭側室内の状況を確認するため歩いて移動中、床面の塗料飛散防止のクラフト紙で覆われていた開口部（約40cm×30cm）に気付かず、踏み抜いて開口部の淵に左膝内側をぶつけた。	44	3	11503	1～9	人
67	2018	9	8 ～ 9	住宅新築工事現場で、2階壁上の養生シートを取り外す際、バランスを崩してバルコニー内部に転落し、肩と腰を打撲した。	59	1	30202	1～9	人
68	2018	9	12 ～ 13	漬込タンクの中と上で作業中、1人がタンクの中からベニヤ板をタンクの外に出し、それをタンクの上で引っ張り上げていた。後方タンクは清掃作業のために蓋が開いた状態であったが、被災者は閉まっていると思っており、誤って落下した。	46	1	10103	10～ 29人	
69	2018	9	14 ～ 15	食品庫で収納作業中、中央付近にある床下収納庫昇降口のハッチを開けたまま作業を行ったため、足を踏み外して床下収納庫へ転落し、臀部を階段にぶつけて骨折した。	70	1	80409	1～9	人
70	2018	9	13 ～ 14	荷下ろし先のリフォーム現場で2Fに上がった際、らせん状の階段を上ったところにプラ段が敷いてあり、そのプラ段を歩行していたところ、床板がまだ未処理だったため1Fへ落下してしまった。	56	1	40301	100 ～ 299	人
71	2018	9	12 ～ 13	ゴミ置き場で清掃道具の片付作業をしている際、他会社がゴミ置き場のマンホール下の点検を行っていることに気付かなかったため、開いたマンホールに片足が落ちて左脇腹を強打した。	66	1	150101	1～9	人

72	2018	9	14 ～ 15	厨房で食器洗浄作業中、調理室他の排水が逆流したので、厨房外のグリストラップ（深さ約80cm）を確認したところ、吸油シート用ネットが排水口に吸い込まれていた。排水管の奥に入り込んだネットを取り除こうと、足を押さえてもらって腹ばいになり手を伸ばしたところ、グリストラップにずり落ちそうになり、右肋骨に荷重が掛かって骨折した。	47	90	130201	100 ～ 299 人
73	2018	9	14 ～ 15	コンテナの揚げ下ろし作業の誘導中、船内を移動する際に昇降ラダー蓋の上に足を乗せたところ、腐食していた蓋の蝶つがい外れ、蓋ごと約1.7m下の通路に落下しそうになったため、咄嗟に両肘を張って落下を防ごうとした際、右肩と左膝をラダー枠内にぶつけて受傷した。	36	1	50202	100 ～ 299 人
74	2018	9	14 ～ 15	電気機関車室内の塗装吹付が完了したので、先頭側室内の状況を確認するため歩いて移動中、床面の塗料飛散防止のクラフト紙で覆われていた開口部（約40cm×30cm）に気付かず、踏み抜いて開口部の淵に左膝内側をぶつけた。	44	3	11503	1～9 人
75	2018	9	8 ～ 9	住宅新築工事現場で、2階壁上の養生シートを取り外す際、バランスを崩してバルコニー内部に転落し、肩と腰を打撲した。	59	1	30202	1～9 人
76	2018	9	12 ～ 13	漬込タンクの中と上で作業中、1人がタンクの中からベニヤ板をタンクの外に出し、それをタンクの上で引っ張り上げていた。後方タンクは清掃作業のために蓋が開いた状態であったが、被災者は閉まっていると思っており、誤って落下した。	46	1	10103	10～ 29人
77	2018	9	14 ～ 15	食品庫で収納作業中、中央付近にある床下収納庫昇降口のハッチを開けたまま作業を行ったため、足を踏み外して床下収納庫へ転落し、臀部を階段にぶつけて骨折した。	70	1	80409	1～9 人
78	2018	9	13 ～	荷下ろし先のリフォーム現場で2Fに上がった際、らせん状の階段を上ったところにプラ段が敷いてあり、そのプラ段を歩行してい	56	1	40301	100 ～ 299 人

			14	たところ、床板がまだ未処理だったため1Fへ落下してしまった。					人
79	2018	9	12 ～ 13	ゴミ置き場で清掃道具の片付作業をしている際、他会社がゴミ置き場のマンホール下の点検を行っていることに気付かなかったため、開いたマンホールに片足が落ちて左脇腹を強打した。	66	1	150101		1～9 人
80	2018	9	14 ～ 15	厨房で食器洗浄作業中、調理室他の排水が逆流したので、厨房外のグリストラップ（深さ約80cm）を確認したところ、吸油シート用ネットが排水口に吸い込まれていた。排水管の奥に入り込んだネットを取り除こうと、足を押さえてもらって腹ばいになり手を伸ばしたところ、グリストラップにずり落ちそうになり、右肋骨に荷重が掛かって骨折した。	47	90	130201		100 ～ 299 人
81	2018	9	14 ～ 15	コンテナの揚げ下ろし作業の誘導中、船内を移動する際に昇降ラダー蓋の上に足を乗せたところ、腐食していた蓋の蝶つがい外れ、蓋ごと約1.7m下の通路に落下しそうになったため、咄嗟に両肘を張って落下を防ごうとした際、右肩と左膝をラダー枠内にぶつけて受傷した。	36	1	50202		100 ～ 299 人
82	2018	9	14 ～ 15	電気機関車室内の塗装吹付が完了したので、先頭側室内の状況を確認するため歩いて移動中、床面の塗料飛散防止のクラフト紙で覆われていた開口部（約40cm×30cm）に気付かず、踏み抜いて開口部の淵に左膝内側をぶつけた。	44	3	11503		1～9 人
83	2018	9	16 ～ 17	電気通信工事引き込み作業を実施中、道路中央部に穴が2か所あり、バケット車を誘導する際、民家の植樹や家屋の軒下等を注視しながら行っていたが、穴の存在を失念しており、穴に落ちてはまってしまった。	32	1	170201		30～ 49人
84	2018	9	12 ～ 13	漬込タンクの中と上で作業中、1人がタンクの中からベニヤ板をタンクの外に出し、それをタンクの上で引っ張り上げていた。後方タンクは清掃作業のために蓋が開いた状態であったが、被災者は閉まっていると思っており、誤って落下した。	46	1	10103		10～ 29人

85	2018	10	14 ～ 15	解体作業現場3階で水撒き作業中、柵が低かったため、穴から落下した。	36	1	30209	10～ 29人
86	2018	10	15 ～ 16	2階作業場で鉄板の張り替え作業中、剥がした鉄板の上で足が滑り、開口部から落下して約4m下の地面に左半身を強打した。	43	1	11209	1～9 人
87	2018	10	11 ～ 12	廃棄物リサイクルセンターでベルトコンベアを清掃していた。 本来は機械を停止したあと、手摺りが設置された作業床で作業すべきところ、被災者の不安全行動により開口部（高さ約4m）で作業した。その際に安全帯を着けておらず、破碎した廃棄物が散乱している地面に落下し、左手と左大腿骨を折った。	52	2	150102	30～ 49人
88	2018	10	8 ～ 9	船舶内装工事中、エンジンルームの開口部に敷いてあったベニヤ板を踏み抜き、開口部から転落した。	51	1	11501	30～ 49人
89	2018	10	13 ～ 14	自動車のオイル交換中、地下ピットを跨ごうとして深さ約150cmのピット内に落下し、右脇腹を強打した。	49	1	80204	10～ 29人
90	2018	10	10 ～ 11	工場内で床上操作式クレーンに不具合があり、確認するためクレーン本体の配電盤に登った。降りる際に足下の確認を怠り、足場の点検口から落下した。	36	1	10901	30～ 49人
91	2018	11	17 ～ 18	出庫伝票を搬送機で2Fへ上げようとした。2F停止中のランプが点灯していたが、被災者は搬送機が1Fにあると思い込み、足を踏み入れたため、約60cm下のピット床面に落下して右膝を負傷した。本来、2F停止中はドアロック機能によりドアを開閉できない仕組みになっているが、被災当時はドアロック機能が故障していた。	51	1	80401	1～9 人
			8	工場2階麵昇降室で内装工事中、工事の支障となるため、落下防止用に取り付けてあった開口部の合板を取り外して作業していた				1～9

92	2018	11	9	～	ところ、誤って開口部から落下し、床に腰を強打して骨盤を折った。	33	1	30201	人	
93	2018	11	14	～	15	地中梁が設置された箇所を横断する際、足場板1枚を渡して通ったところ、バランスを崩して約1.5mの高さから落下した。	47	1	30201	1～9 人
94	2018	11	20	～	21	店内調理場で、他の従業員が清掃のためグリストラップの蓋を開けていた。被災者もそのことを認識していたが、急いでいたため誤って落下した。その際、横にあった冷蔵庫に右半身を強打し、右肩腱を断裂した。	56	1	80209	10～ 29人
95	2018	11	11	～	12	中学校給食室で、冷蔵庫前の床にあるグレーチングの格子が開いていたため、食材を運ぶ際に落下し、右足中指と薬指を骨折した。	53	1	80209	300 ～ 499 人
96	2018	11	8	～	9	11階エレベーターシャフト内の仮設デッキプレート上で、ラス取り付け作業をしていたとき、外壁PC版側のデッキプレート端部にある防災シートを踏み抜いた。その際、仮設プレートがなかったため、約50m下の地面に落下して死亡した。	39	1	30201	1～9 人
97	2018	11	9	～	10	始業時に仕上げ工場で機械を稼働する際、機械手前にあった穴に落下した。通常は穴に板を被せてあるが、当時は板でなく段ボールが敷かれており、段ボールを踏み抜いた。	28	1	10309	100 ～ 299 人
98	2018	11	15	～	16	事業所構内で、被災者が足場台上で作業していたとき、他業者が足場台近くにあるグレーチングを開けて作業していた。他業者から注意するよう言われていたが失念し、被災者が足場台から後ろ向きに下りた際に左足が開口部にはまり、側面のボルトに接触して負傷した。	61	3	30301	1～9 人
			14			消火配管工事で配管材の荷受け作業中、1階天井裏の開口部付近				1～9

99	2018	11	～ 15	で段ボールを片付けるため移動中、開口部から墜落した。	74	1	30309	人
100	2018	12	11 ～ 12	出発時の点検で、ローラー下から荷物を発見した。慌てて荷台にいたドライバーへ手渡ししたが、その際に足下を見てなかったために、荷台とホームの隙間に右足太ももまで転落し、足に捻挫や挫傷を負った。	64	1	50101	50～ 99人

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.html](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html)(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。