

10202紡績業における死傷災害100事例まで（2019年）

| No | 年 | 月 | 発生時 | 死傷災害事例 | 年齢 | 事故の型 | 起因物(小) | 労働者規模 |
|----|------|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|---------------|
| 1 | 2019 | 1 | 13 ～ 14 | 仕上工程3号機を運転中、ボビンプロー一部に木管がつまり、木管を取るために高さ1.2mのパーツフィーダー部に上って処理をした後下りるとき、右足を踏み外して落下し、床面に右半身の腕・胸・足を打撲し、眼鏡により右目尻を切り負傷した。 | 36 | 1 | 169 | 50 ～ 99 |
| 2 | 2019 | 2 | 1 ～ 2 | 混綿作業中、原綿を包んでいる袋に足を滑らせ、右足を負傷した。 | 35 | 2 | 416 | 50 ～ 99 |
| 3 | 2019 | 2 | 15 ～ 16 | 調合毛を送る際に、使用するPP製ダクトのブリキ製連結部分に左足先が引っ掛かり転倒した際に、左足親指をひねり骨折した。 | 61 | 2 | 391 | 10 ～ 29 |
| 4 | 2019 | 3 | 12 ～ 13 | 綿取り用機械に、下から手を入れて、残った綿を取り除く作業をしていた。空運転をしたあと、機台が停止したが、惰性回転で回っていた、回転体の刃の部分に指先が触れて、右手薬指に切傷を負い、骨折した。 | 56 | 7 | 169 | 50 ～ 99 |
| 5 | 2019 | 4 | 0 ～ 1 | 精紡機3号にてフロントローラーに綿が巻き付いたため、取り除こうと回転しているフロントローラーの裏に誤って左手を置いたとき、挟まれ、左示指、中指を切った。 | 35 | 7 | 169 | 10 ～ 29 |
| 6 | 2019 | 4 | 7 ～ | 建屋内の前紡工程において、機台の油剤を補充するため、約15kgのバケツに入った油剤を機台まで両手で持ちながら約10m運搬した。その後、機台のタンクへ油剤を投入するため、バケツを床から約50cm | 39 | 19 | 611 | 50 ～ |

| | | | | | | | | |
|----|------|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|---------------|
| | | | 8 | の高さまで両手で持ち抱えながら油剤をタンクへ流し込んだところ、腰を負傷した。 | | | | 99 |
| 7 | 2019 | 5 | 18 ～ 19 | 糸つなぎ作業時に交絡加工部に右手人差し指を挟み込み、負傷した。 | 24 | 7 | 169 | 10 ～ 29 |
| 8 | 2019 | 7 | 9 ～ 10 | 工場内通路でつまずき転倒した際、段ボールの角で右腕を切った。 | 76 | 2 | 417 | 10 ～ 29 |
| 9 | 2019 | 8 | 11 ～ 12 | 精紡機の篠替え作業にて、篠巻きをハンガーに掛けるためステップに上がって篠巻きを持ち上げたところ、篠巻き先がペンアームに引っ掛かり、その際篠巻きが胸部に当たって胸骨を折った。 | 57 | 3 | 379 | 50 ～ 99 |
| 10 | 2019 | 9 | 10 ～ 11 | ホッパーのローラーにほこりがあり、それを取ろうとスイッチを切らずに左手を入れたときに、棒が動き左手を巻き込まれ開放骨折した。 | 81 | 7 | 169 | 1 ～ 9 |
| 11 | 2019 | 10 | 16 ～ 17 | 蒸し煮器専用木箱付運搬車（140×55×94cm、重量70kg）の木箱の交換取り付け作業を行っていた際、新しい木箱に交換後、運搬車を2人がかりで起こそうとしたところ、無理な体勢になり腰を負傷した。 | 25 | 19 | 362 | 50 ～ 99 |
| 12 | 2019 | 10 | 19 ～ 20 | 紡績工場の混綿工程で原料の詰まりのトラブルが発生し、これを処理するため機械の停止スイッチを押し、トラブル部の近くの点検口より左手を差し入れた。その際、機械は金属製で重量があるため、惰性で回転していたためその部分が手先に接触し、左環指中節骨開放骨折、左母指関節開放性脱臼、左示指切傷を負った。 | 26 | 7 | 169 | 50 ～ 99 |
| 13 | 2019 | 11 | 15 ～ 16 | 工場内にて、紡績機を停止させ修理中、右手で紡績機のウォーカー（部品名称）を下ろす際、アームが折れ、チェーンとチェーンホイールの間に右手中指を挟み負傷した。 | 43 | 7 | 121 | 30 ～ 49 |
| 14 | 2019 | 12 | 20 | 梳綿作業巡回中、綿くずを除去しようと安全フックを解除して安全カバーを開け、左手を回転しているシリンダーに入れたとき、左手人差 | 47 | 7 | 169 | 50 ～ |

| | | | | | | | | |
|----|------|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----|---------------|
| | | | 21 | し指を負傷した。 | | | | 99 |
| 15 | 2019 | 12 | 14 ～ 15 | 工場内で紡毛カード機のコンデンサテープローラを空運転して掃除作業中、掃除が終わりスイッチを切り停止寸前のときに、ローラー端のギヤ部横軸受け部の繊維屑を取り除こうとした際に、誤って右手人差し指をギヤ部に挟まれ開放骨折した。 | 69 | 7 | 169 | 10 ～ 29 |

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで（2019年）](#)に戻る。