

10503建具製造業における死傷災害100事例まで（2019年）

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	起 因 物 (小)	労 働 者 規 模
1	2019	1	11 ～ 12	ラッピングマシンのプレスローラー部分のボンド清掃中、ゴム手袋を着用していたためローラーに右手を巻き込まれた。中指とくすり指を二分するように引っ張られ裂傷を負った。	65	7	161	10 ～ 29
2	2019	2	8 ～ 9	面取り機械で木材を加工中、機械に指を巻き込まれカッターで指先に切創を負った。	36	8	135	1～ 9
3	2019	2	11 ～ 12	工場内にて丸のこ盤（昇降機）を使って木製建具のガラリ周囲縁（10mm×33mm×120mm）を溝加工中、短く薄い材料だったため材料が後方へ反発し、押さえていた右手が刃物上に滑り込んで右母指と示指を負傷した。	27	8	131	10 ～ 29
4	2019	2	9 ～ 10	昇降盤を使用し、材料を削る作業を行っていたとき、材料が動いて手で押さえようとしてを添えた際、右手親指を巻き込み切断した。	37	8	131	—
5	2019	4	8 ～ 9	現場でパネルの取り付け作業中、ドリルでパネルに穴を開ける作業の際、左手で板を支えてドリルを使用していたところ、思いのほかドリルが深く入ってしまい左手掌まで貫通して負傷した。	21	8	169	1～ 9
6	2019	4	14 ～ 15	当社工場内にて棚板材の加工作業中、昇降版で棚板材（30×200×800mm）を立て溝切りをしていたときに、棚板材が刃に引っ掛かり自分の方向に戻り倒れそうになり、押さえていた左手の薬指第一関節上部に昇降版の刃が当たり負傷した。	33	8	131	1～ 9

7	2019	4	14 ～ 15	作業場の階段を2階から1階へ下りているとき、足を滑らせて階段から滑り落ちた。その際、足から落ちて尻から背中を強打し、右肋骨を折った。	69	1	413	～ 29
8	2019	5	11 ～ 12	木材を加工中に昇降盤で誤って左手親指を負傷した。	51	8	131	1～ 9
9	2019	7	14 ～ 15	工場内にて、パネルを積む作業中、パネルとパネルの間に指を挟み、挟まった状態で指を引き抜いた際、左手親指の創傷を負った。	27	8	522	50 ～ 99
10	2019	7	9 ～ 10	工場では厚さ6mmの板の上部を電動工具で面取りしていたところ、右手グローブが回転している刃に触れ右手薬指を切断した。	18	8	159	30 ～ 49
11	2019	7	14 ～ 15	給油所裏木粉フレコン置き場で、木粉フレコンに掛けてあったブルーシートをめくる作業をしていて、木粉フレコンの上に登り、左手をブルーシートに掛けた状態で不安定な足場が形状変化により傾き、床面に落下し、右大腿骨転子部を折った。	66	1	611	100 ～ 299
12	2019	7	16 ～ 17	現場にてガラスの割替施工後、既存ガラスをトラックに積載中、型板ガラス（888mm×553mm×4mm、750g）を持ち上げた際に破損し、右手薬指に切創を負った。	53	8	529	1～ 9
13	2019	8	15 ～ 16	店内工場にてベニヤ板を切断作業中、誤って左手親指を切断した。	67	8	131	1～ 9
14	2019	9	14 ～ 15	木材を手押しプレーナーに掛けて加工後の木材を移動した後に、作業台（手押しプレーナー）に戻ろうとした際に、回転中のプレーナーの刃に右手3本の指（第3指、第4指、第5指）が触れて負傷した。	52	8	133	1～ 9
			10	建具工場内で建具を運搬中、後ろに倒れ転倒し、頭と首を打ち、首				1～

15	2019	9	～ 11	を骨折した。	67	2	417	9
16	2019	9	23 ～ 24	シャッター前の下屋にて、喫煙所で休憩を取るため出入口扉を開け、台車の上に仮置きしていた鋼材がはみ出していたのに気付かず、鋼材につまずき転倒した。その際、左膝をコンクリート床に打ち骨折した。	50	2	611	500 ～ 999
17	2019	10	9 ～ 10	自社作業場で、作業員2人でカウンター台の両端を持って運搬していたとき、足を滑らせて転倒し、尻もちをつき背骨を折った。	30	2	416	10 ～ 29
18	2019	10	8 ～ 9	マンション建築現場で、木製家具をトラックから降ろして、所定の置き場へ運んでいて、右足ふくらはぎに肉離れを発症した。	24	19	611	100 ～ 299
19	2019	11	8 ～ 9	工場内にて、ロールコーター（木材にのりを付ける機械、幅1m30cm）を暖めて作業中、機械動作中に確認のためゴム手袋着用の手を入れた際、ローラーに巻き込まれ、右手親指付根を不全切断した。	61	7	139	10 ～ 29

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで（2019年）](#)に戻る。