

## 10709その他の印刷・製本業における死傷災害100事例まで（2019年）

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	起因物(小)	労働者規模
1	2019	1	13 ～ 14	刃付け機を稼働時、ラップカートンが詰まる不具合が発生し、除去しようとしたとき搬送ベルトに右親指を巻き込まれ開放骨折を負った。	54	7	121	100 ～ 299
2	2019	2	20 ～ 21	足踏み結束機の修理中に誤ってペダルを踏んでしまい、左手人差し指・中指が巻き込まれ2本切断した。	48	7	169	30 ～ 49
3	2019	2	14 ～ 15	事務作業中、社内を10m程移動した際に、床がツルツルで左足が滑り左腰骨を打ち付け、左足を骨折した。	74	2	416	1～ 9
4	2019	3	13 ～ 14	機械の調整作業時、ステップから後ろ向きで下りようとした。その際に、床にパレットを置いてあることを忘れ、着地する前にパレットに足が掛かりバランスを崩して転倒し、左手を床に強打し骨折した。	44	2	379	100 ～ 299
5	2019	3	14 ～ 15	反毛機の綿を送ってゆくための棒の、横に付いている歯車の芯に巻き付いた綿を取ろうとした際に、インチが機械に接触して避ける反動で歯車の下に付いているギアに袖を巻き込まれ、抜けずに小指、薬指を挟み減創を負った。	41	7	169	30 ～ 49
6	2019	5	18 ～ 19	印刷現場にて、回転中のロールの異物混入確認中、低速運転のロールに右手を添えて点検した際、右手がロールに巻き込まれ、右第1指の切創を負った。	35	7	166	50 ～ 99

7	2019	6	9 ～ 10	工場にて高所作業台に載って制御盤の配線を行っていたが、下へ降りようとしたところ、高所作業台が倒れそうになったため、慌てて高さ約2mの位置から飛び降りたが、安全靴を履いておらず、左足踵を骨折した。	54	1	411	30 ～ 49
8	2019	7	12 ～ 13	会社駐車場に車を止め、本社工場に向かう途中、体調が悪くなったため日陰に入ろうとし、駐車場脇の土手を越えようとしたところ、転倒して左足首を骨折した。	44	1	419	50 ～ 99
9	2019	7	9 ～ 10	紙積み機の下に手袋を落とし、拾い上げようと機械の間に手を入れ た際に、機械が昇降し挟まれ動けなくなり、右腕の複雑骨折、裂傷 により神経および血管の破損を負った。	50	7	169	10 ～ 29
10	2019	9	9 ～ 10	製本場で、製本した本を三方断裁機で断裁していたとき、本が詰 まったので取り出そうとしたところ、断裁刃に右手が接触して切創 を負った。	32	8	169	30 ～ 49
11	2019	10	22 ～ 23	ラミネート加工機（EC）の排紙部にて自動紙ツナギ準備のため、巻 き取り軸に紙管を装着し低速回転させてツナギ用粘着テープを巻い た。その後、忘れていた稼動軸爪への紙管固定作業（手で紙管を固 定）を行ったため、回転している粘着テープを巻いた紙管に左手を 取られ、体ごと巻き込まれ左腕、右足を骨折した。	36	7	166	300 ～ 499

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.html](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html)(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで（2019年）](#)に戻る。