

10805プラスチック製品製造業における死傷災害100事例まで（2019年）

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	起 因 物  (小)	労 働 者 規 模
1	2019	1	6 ～ 7	工場の立体駐車場の階段を急いで下りていた際、右足首を捻挫した。	20	19	413	100 ～ 299
2	2019	1	12 ～ 13	完成した製品がローラーで流れてきたものを倉庫に積み上げていた。最上段に積み上げるために踏み台に足を乗せたとき、踏み台がずれて体勢を崩し足首をひねり、左足首の大腿靭帯を断絶した。	30	19	921	50 ～ 99
3	2019	1	16 ～ 17	工場にて成型トレイ製造のため原反シート（ポリプロピレン）を成型機に送り中、シートが終わりかけのころ巻きぐせが強くローラーに絡まりそうだったため、左手で絡まりを取ろうとして押し込み、シートが張ってシートとともに左手を挟まれ、左手首を骨折した。	28	7	169	10 ～ 29
4	2019	1	15 ～ 16	炒飯ナベ内面塗装工程で、作業台に置かれたナベ（重さ約700g）をエアブローし、後方にある完成品パレットの3段目に積み込んだ後、元のエアブロー作業に戻ろうとした際、右膝に負荷が掛かった、あるいは膝をひねったことにより、右膝を脱臼した。	48	19	921	100 ～ 299
5	2019	1	10 ～ 11	工場内で断面仕上げの機械を操作しているとき、右手の薬指と中指を削ってしまい、切断した。	45	7	169	1～ 9
6	2019	1	13 ～	成型機の金型交換作業を2人で行っていた。1人は金型上部でホースを外し、もう1人は下で金型周りのボルトを外す作業中、下で作業	58	1	414	30 ～

			14	をしていた者が確認を怠り作業台を引いたため、上部にいた被災者が下りる際に落下して左足首を骨折した。				49
7	2019	2	9 ～ 10	ピット内にて、清掃のため屋外側溝のそばにある消火栓から水を側溝へ流し抜く作業中、消火栓のバルブを閉めようと操作した際、水圧が強くなり、消火栓ノズルを持っていた作業者は水圧でホースを支えきれず、後方に振られて転倒し、右肩を地面に強打し脱臼した。	58	3	391	～ 299
8	2019	2	13 ～ 14	2階倉庫に保管している組み立て前の段ボールについて、梱包できる段ボールを探そうと、裸足で平積み段ボールの上面に乗り、品名確認をしていたところ足を滑らせ、落下の際の着地で右足踵を骨折した。	66	1	611	～ 99
9	2019	2	13 ～ 14	工場内で、プラスチック成形品を射出成型機で製作中に、金型から製品を分離させる突出レピンが強力なバネの力で金型内に戻る際に、突出レピンと金型に左手中指先端を挟まれ、左中指を骨折した。	44	7	164	1～ 9
10	2019	2	7 ～ 8	監視作業中、押しつけロールに異物付着を発見し設備を停止せずにウエスで除去を行おうとフレーム隙間から手を入れた。そのときに、ロール間に左手（親指、人差し指）腹部が挟まれ切断した。	27	7	163	～ 299
11	2019	2	15 ～ 16	プレス機で製品を成形中に、完成した商品を載せるパレットが規定数になり、ストレッチフィルムで巻いていた。その際、隣のパレットとの間に歩いて作業できるスペースを確保していたが被災者が歩きづらかったのか、左足を隣の鉄のパレット上に乗せたとき、底板が割れて左足首が挟まり受傷した。	36	3	416	～ 299
12	2019	2	14 ～ 15	工場のテントハウス内で加工製品のラック収納積み上げ作業中、製品を上積み上げ3段目奥に詰め込んだ際に箱が不安定になり、倒れ落ちそうになったため、咄嗟に上に持ち上げようとして左手首を負傷した。	51	19	611	～ 99
			17	当該事業所にて、モンキーレンチを使用して機械部品のボルト締め				10

13	2019	2	～ 18	作業を行っていたところ、手が滑り右手背部を部品に当てて右示指伸筋腱断裂、右手背部に切創を負った。	42	3	521	～ 29
14	2019	2	9 ～ 10	取引先の駐車場で歩いて移動中、左脹脛に肉離れを起こした。	63	19	417	30 ～ 49
15	2019	2	9 ～ 10	当日限りの高所作業計画のため、レンタル会社より直伸型高所作業車を借り受け、有資格者である被災者が作業前の安全・動作点検操作を終え、昇降バケットからステージ上の脱出するとき、完全に降り立つ直前に不用意により姿勢を崩し、背中側から転がった。その際、ステージ上の鋼製ステップ上に落下し、その構造物が股間に強く衝突し、会陰部を負傷した	40	1	146	10 ～ 29
16	2019	2	22 ～ 23	工場内にて、パックご飯の梱包作業中、機械トラブルで停止したため、非常停止したものと誤認識し、製品・パレットを回収した際、機械センサーが反応しロボットアームに弾かれ、背中を安全柵に転倒し打撲を負った。	42	3	167	500 ～ 999
17	2019	3	15 ～ 16	工場内で材料のブロックを細かくする作業中に、プレスが終わって戻ってきたヘッドと機械の枠に左手親指を挟んで切断した。	45	7	154	1～ 9
18	2019	3	5 ～ 6	工場で金型の取り付け作業中、金型を取り付けた後に吊り具を緩めてフックを外し、上に上げようとした。その際、金型側面のボルトにフックが引っ掛かり、ボルトが変形してフックが外れ、左手小指に当たり骨折した。	23	6	211	10 ～ 29
19	2019	3	7 ～ 8	工場内にて、トリミング工程中、パンチトラブルが発生し、残り製品を除去するため両手を伸ばし体全体を前のめりで行おうとした際、脇腹がシート送り装置に当たり体重が掛かり、肋骨を折った。	28	3	169	100 ～ 299
20	2019	3	7 ～	会社送迎車で勤務先に向かう途中、送迎車が赤信号に気付かず交差点に進入して、右から直進してきた車と衝突した。勢いで電柱に衝	16	17	231	50 ～

			8	突した衝撃で顔面と左人差し指を負傷した。				99
21	2019	3	7 ～ 8	会社送迎車で勤務先に向かう途中、送迎車が赤信号に気付かず交差点に進入して、右から直進してきた車と衝突した。勢いで電柱に衝突した衝撃で鼻と指を負傷した。	16	17	231	50 ～ 99
22	2019	3	15 ～ 16	リサイクルセンターから工場へ廃棄物を転送するため車で走行中、ハンドル操作を誤って縁石に接触し、車が横転して頸椎を負傷した。	42	17	221	30 ～ 49
23	2019	3	2 ～ 3	1㎡、重さ5kgの塩ビシートが1枚ずつベルトコンベアで流れてくるラインで、塩ビシートが詰まり、シートを取り出そうとした際、手が滑りガイド板に当たり、左人差し指を負傷した。	64	3	224	100 ～ 299
24	2019	3	20 ～ 21	出張先事業所から宿舎へ帰宅のため移動中、自転車のカゴ側に吊っていた雨傘が前輪に巻き込まれ、前輪にロックが掛かった状態になった。現場となった道路は下り坂でスピードが出ており、そのまま体ごと前方へ投げ出され、地面に左顔面から落下、擦過傷軽度骨折、上下口唇等の裂創を負った。	25	3	362	50 ～ 99
25	2019	3	12 ～ 13	成形で使用する金型をリフトで運搬中、通過したドアを閉めるため一時停止したところ、わずかな下り坂でリフトが動き出したが、2～3m先で向きを約90度変えて自然に止まった。ハンドルを持ちリフトを再度進めようと引いたところ、載せていた金型が倒れてきて、左足を挟まれ負傷した。	45	4	361	100 ～ 299
26	2019	4	13 ～ 14	プラスチック加工工場内で階段の掃除中、埃を除去するためリール型エアーホースから延長してエアーを使用していた。その際、リール型エアーカップラーが上部から吊られた状態だったため、延長側のホースを手で持って動かしていたところ、カップラーが壁に当たった。その衝撃でカップラーが外れ、左目に当たり負傷した。	57	4	169	300 ～ 499
27	2019	4	16 ～ 17	工場内で、棚の上から箱を取ろうとして脚立に上り、下りるときに足を踏み外して床に右手を強打した。その際、右手中指と薬指に打撲傷を負った。	41	1	371	10 ～ 29

28	2019	4	13 ～ 14	会社倉庫内にて、段ボールに入った製品を移動中、破損していることに気が付き、棚上部の段ボールを1枚取るため脚立で上った際、バランスを崩し、膝をひねり落下した。その際、脚立が倒れ、左膝靭帯半月板を損傷した。	42	1	371	1～ 9
29	2019	4	12 ～ 13	事務所管理棟内の食堂出入口で、人の出入りが多い中、周囲を確認せずに勢いよく入室してきた従業員と衝突し、転倒して左手を打撲した。	28	2	921	100 ～ 299
30	2019	4	17 ～ 18	帰宅するため自転車で工場を出る手前を走行中、道路から自動車が侵入してきたためブレーキを掛けたところ、タイヤが滑り転倒し左目裂傷、肋骨骨折を負った。	68	2	362	30 ～ 49
31	2019	4	21 ～ 22	工場内で作業台（450×850×600mm）を2台重ねて運搬中、下段の作業台の脚に電源コードが絡まったため、左手で作業台を支えて右手で解こうとした際、バランスが崩れて作業台が落下し、右手示指が金具に引っ掛かって負傷した。	22	2	417	50 ～ 99
32	2019	4	14 ～ 15	プラスチック加工場で成形機を使用して型替え調整を行った後、片付けのため台車に手を伸ばした際に成形中の機械に臀部を挟まれ、右腸骨を折った。	50	7	164	30 ～ 49
33	2019	4	11 ～ 12	型替作業中、成型機の裏に回ったとき、継ぎ足したコンセントの上に誤って乗ったときに、右足首の関節捻挫した。	26	19	529	1～ 9
34	2019	5	14 ～ 15	工場にて、ステンレス部品の角を丸くするため、プレス機にて加工中、目測を誤り、ステンレス材と一緒に指先まで機械に入れ、右手中指を挟み、骨折および挫滅創を負った。	46	7	154	10 ～ 29
35	2019	5	13 ～ 14	工場内にてリーチフォークリフトで荷物を搬送していたとき、操作を誤り進行方向が変わった。その際、左足がステップからはみ出して、柱とフォークの間に挟まれて骨折した。	39	7	222	100 ～ 299
			11	工場フレコン室でフレコンを交換する際、脚立に上るときに膝をひ				100

36	2019	5	～ 12	ねり、左膝靭帯を負傷した。	37	19	921	～ 299
37	2019	5	～ 15	病院で商品を納品するためにゼリー4ケースを持って高さ1.2mのプラットホームを歩いていた。その際、足下にある台車につまずきプラットホームから駐車スペースに落下し、足を負傷した。	52	19	921	10 ～ 29
38	2019	5	～ 10	成形工場で検査不合格品を廃棄BOXに投入する作業中、誤って中仕切りまで入れてしまった。中仕切りを拾い上げようとBOXの縁に胸で乗り、手を伸ばしたとき、右胸が圧迫され打撲した。	40	3	391	30 ～ 49
39	2019	5	～ 16	新工場へ出張し、立ち上げの準備作業終了後、自転車にて帰宅する途中、踏切内で対向の自転車が異常に接近してきたので避けようとしたところ、バランスを崩して自転車ごと転倒し、左手首を骨折した。	72	2	362	10 ～ 29
40	2019	5	～ 18	出入口で、不良品返品のため運搬作業中、T4段ボールを持ち不良返品置き場に向かうため、パレットを跨ぎ段差を下りようとしたとき、段差が見えておらず踏み外し、体勢を崩し転倒した際、右足首を骨折した。	53	2	417	100 ～ 299
41	2019	5	～ 17	工場にて原材料（原反ロール）を台車に積もうとしたとき、バランスを崩して頭部を台車にぶつけて打撲を負った。	40	2	362	1～ 9
42	2019	5	～ 12	工場内で重機の上で整備中、足を踏み外してバランスを崩し、腕で体重を支えて落ちたところ、左肩を負傷した。	31	19	611	30 ～ 49
43	2019	6	～ 17	工場にて、ボール盤を使いバーコードを削り取る作業中、削りカスを取ろうとして、軍手が巻き込まれ、右手中指・薬指に裂傷を負った。	69	7	152	50 ～ 99
44	2019	6	～	倉庫内にて、段ボールの空箱を作成し高さ10cmほどのパレットに積んでいたところ、急いで移動した際にパレットから足を踏み外し	48	2	379	100 ～

			20	前方に倒れ、両膝を床につき、頸椎・胸椎を負傷した。				299
45	2019	6	12 ～ 13	プラスチック粉碎作業中、詰まりを感じて、機械の停止ボタンを押した後、停止を確認せずに手を出したところ、右手中指と薬指の指先を切断した。	21	7	162	10 ～ 29
46	2019	6	8 ～ 9	取り出し機に付けてあった日光をさえぎる段ボールを外した後、木製の台から後ろ向きに下りるとき、左足を床に斜めにつけバランスを崩したため、木製の台が滑り転倒し、左足首を捻挫した。	47	2	371	10 ～ 29
47	2019	6	19 ～ 20	ディスク端材を帯のこでバラシ作業中に、端材の束が帯のこ回転方向に引き込まれ、その勢いで手が帯のこ刃と接触し、右手甲の人差し指付根に挫創および腱損傷を負った。	56	8	132	100 ～ 299
48	2019	7	13 ～ 14	高さ2mの棚上にある製品梱包用のマットを取るため、脚立5段目（高さ140cm）の踏み栈に乗り左腕を伸ばした。その際にバランスを崩し、脚立から飛び下りたところ、腰を骨折し、右手に打撲を負った。	55	1	371	10 ～ 29
49	2019	7	15 ～ 16	ビニール粉碎機を停止し、回転刃の清掃作業中、手で回転させて刃先が指に当たり、左手中指に切傷を負った。	36	8	169	10 ～ 29
50	2019	7	9 ～ 10	工場にて、ポリ袋製袋機でカット作業中、ポリ袋が機械に絡まり、機械を停止せず、軍手をした右手をローラーに近づけた際、巻き込まれ、右手を圧挫創、右前腕に圧挫傷を負った。	31	7	163	10 ～ 29
51	2019	7	10 ～ 11	工場内でプレス作業中、製品を取ろうと体を伸ばしたところ、誤って足を踏み外し抜き刃に腕をついて裂傷を負った。	18	8	364	30 ～ 49
52	2019	7	18 ～ 19	網パレットの上に敷く段ボールシートがずれており、一部が外にはみ出していたため、目的のパレットまでパレットの上を歩いて取りに行こうとしたところ、ずれた段ボールの上に乗ってしまい、はまってしまったときに急性腰痛症となった。	50	19	379	50 ～ 99

53	2019	7	21 ～ 22	本社倉庫の取り壊しに伴い、物品を倉庫内から屋外へ搬出する屋外での作業をしていた。近くに休憩所を設け、適度に休憩（水分補給）を設けていたが、熱中症となった。	25	11	715	～ 99
54	2019	7	14 ～ 15	汎用フライスで切削作業中、加工物プラスチックの断面を手で触って確認しようとしたとき、加工物とエンドミルの間に左手人差し指を巻き込み開放骨折した。	21	7	152	～ 29
55	2019	7	13 ～ 14	工場内で原料投入口まで重さ2kgの原料を両手で持ち運んでいたときに、バランス崩して転倒した。両手が塞がっていたため、左脇腹を地面に打ちつけ負傷した。	71	7	416	1～ 9
56	2019	7	13 ～ 14	当社工場にて、生産作業をしていたところ、機械の圧着ローラーにフィルムが付いていたので左手で取ろうとしたとき、ローラーに手を巻き込まれ左環指末節骨を折った。	19	7	163	50 ～ 99
57	2019	7	15 ～ 16	自動鉋でアクリル板を削る作業中に、誤って回転する鉋歯に手を入れてしまい、右手小指を欠損した。	64	8	169	10 ～ 29
58	2019	7	8 ～ 9	材料在庫置場の棚で36kg材料を取り出しているときに、2人で作業していたところ、相手とタイミングが合わずに材料が足に落下し、左足背に圧挫傷を負った。	63	4	379	30 ～ 49
59	2019	7	9 ～ 10	スリッター機でスリット作業を行っていた際、次の原反をセットするためエアシャフトを挿入しようとしたところ、左膝を捻挫した。	19	19	921	100 ～ 299
60	2019	8	9 ～ 10	押し出し機分解後の高温金型を専用の冷却台で冷却した後、クリーニング作業をしようとした。冷却台の上に置かれた金型を移動させる際、冷却ファンが停止していて、金型が十分に冷却されておらず、確認せずに掴んだところ高温状態であったため、左手指に火傷を負った。	62	11	379	300 ～ 499
			10	成形工場にて、裁断機内で打ち抜きずれが数回発生し焦ってしま				30



61	2019	8	～ 11	い、作業手順を誤り、停止ボタンを押し間違い、排出ボタンを押し てしまい、さらに安全棒をセットせず、右手を入れた際、抜き刃が 下降し、右手人差し指と中指を切断した。	46	7	169	～ 49
62	2019	8	17 ～ 18	工場内プレスで金型のスチームホースのメンテ交換を始めたところ、 誤って蒸気が抜けていない、圧力が掛かったままのホースの力 プラ部ネジを取り外してしまい、蒸気が右腕内側に吹きかかり熱傷 を負った。	21	11	379	100 ～ 299
63	2019	8	18 ～ 19	本社クリーンルーム内でパレットに載せているフィルム原反（約 200kg）をハンドリフトで移動中、通常はレバーを引いて動かすところ を押していたために、バランスを崩して勢いよく前方に倒れて しまい、ハンドリフトのレバーで胸部を強打し、右肋骨を折った。	31	2	361	30 ～ 49
64	2019	8	3 ～ 4	残渣の圧縮梱包および運搬を担当していた被災者はリフトに乗ろう と歩いて向かう途中、結束バンドが落ちているところを通り、足を取 られて前に転倒した。転倒した際に床に手をついたが、右肘が右 脇腹を圧迫し、右第9肋骨を折った。	65	2	379	50 ～ 99
65	2019	8	6 ～ 7	出張先で滞在先から顧客の金型成型立ち会いに向かうため、自転車 でバス停へ移動中、下水口の角に後輪を引っ掛けて転倒してしま い、左足の膝下から足首にかけて骨折した。	70	17	362	10 ～ 29
66	2019	8	16 ～ 17	溶融トラブルが発生したため、3人で対処していた。ダイに固着し たプラを除去するため、内側のローラーを取り外す作業を、吊り冶 具を使い実施していた。あとわずかでローラーが外れそうになり、 手で揺すり引き抜こうとしたとき、ローラーが揺れその受け穴部分 に左手が挟まり負傷した。	31	7	169	50 ～ 99
67	2019	8	10 ～ 11	穴開け機械の刃物を交換してライン上に刃物の金型をセットしよう とした際、刃物の位置を合わせるために上型プレスと刃物の間に手 を入れており、その状態で足下のスイッチに足が当たってしまった ため、上型プレスが下降して両手親指が挟まれ、切断や骨折等を 負った。	33	7	154	30 ～ 49

68	2019	9	15 ～ 16	事務所移転のため、朝から夕方まで、事務機・書棚等を運ぶ作業をしていたところ、熱中症による脱水症状を引き起こし、腎臓機能が低下した。	27	11	715	100 ～ 299
69	2019	9	16 ～ 17	工場作業場にて、2階へエレベータで荷物を運搬中、荷物が台車ごと傾き、直そうと腕を伸ばした際、荷物が崩れ、荷物とエレベータ枠に左腕を挟み骨折した。	28	7	214	1～ 9
70	2019	9	18 ～ 19	成型工場内にて縦型射出成型機「下段2面ロータリー式」にて樹脂部品を成型中、ホッパーからシリンダーに材料が供給されなかったため、成型機横に備え付けられた踏み台に上がり、さらに左足を成型機の回転テーブルに掛けて確認作業を行っていた。成型機は半自動成型の状態のままになっていて、材料が流れ計量しテーブルが回転した。その際、金型の角で左足を強打し、左足甲に切創および骨折した。	65	6	159	100 ～ 299
71	2019	9	10 ～ 11	工場内でクリーニングのカバーを製造していた際、チュービング機のロールに右手が接触して負傷した。	33	7	163	10 ～ 29
72	2019	9	9 ～ 10	チップ製造の材料であるフィルムを紙管から外す作業を行っていた際、カッターで右手親指を切って負傷した。	61	8	364	50 ～ 99
73	2019	9	16 ～ 17	乾燥室からハンドリフトでパレットを外に出そうとしていたときに、パレットが柱にぶつかった衝撃で右手が外れ転倒して床に左手をつき、左橈骨遠位を折った。	61	2	362	30 ～ 49
74	2019	9	5 ～ 6	工場内にて、成形機異常警報が発報し、異常確認するため方向転換した際、滑り転倒した。その際、左足小指を骨折した。	24	2	417	50 ～ 99
75	2019	9	17 ～	工場内で、ドリルで穴を開けていたとき、包帯が絡まり機械に左手が巻き込まれ、左手環指に創傷を負った。	27	7	152	50 ～

			18						99
76	2019	9	16 ～ 17	工場テント倉庫内でフォークリフトで荷役作業をしていた。誤ってマストを上げた状態で空コンテナを取りに倉庫の外に出ようとしたところ、扉枠に接触し、フォークリフトが後方に転倒した。とっさに飛び降りたがフォークリフトのヘッドガードと地面との間に右足を挟まれ骨折した。	54	7	222		30 ～ 49
77	2019	9	14 ～ 15	依頼した工具を引き取るためバイクで向かう途中、砂利にタイヤをとられて転倒し、右手と腰を負傷した。	30	2	231		1～ 9
78	2019	9	6 ～ 7	会社内の原料置き場で、原料を運び出すため原料上に上り下ろしているとき、滑って落ち、原料の上に置いていた作業道具が足の上に落ちてきて、左1趾圧挫傷を負った。	41	1	371		10 ～ 29
79	2019	9	8 ～ 9	フィルム製袋場で、フィルムがロールにうまく入っていかず、左手でフィルムをニップロールに押し当てながら、寸動させたところ、左手薬指が巻き込まれ負傷した。	55	7	163		100 ～ 299
80	2019	9	13 ～ 14	成形機の上に登って製品を取り除く作業をしていた際、はずみで約1.3m下に転落し、腰部と腹部を打撲した。被災者は片足の膝蓋骨がなく、しゃがむことが困難であることを申告しておらず、どこまでの範囲で作業が可能なのか不明な状態での作業指示だった。	26	1	416		10 ～ 29
81	2019	10	10 ～ 11	工場ですべて行う仕事で、3つのローラーにプラスチックのストランド（糸状）を通す際に、軍手をした右手人差し指を一緒に挟んでしまい、右示指末節開放骨折、右示指挫創を負った。	35	7	163		10 ～ 29
82	2019	10	17 ～ 18	ペレットクーラーの清掃作業後、スイッチを入れ回転の確認の際、クーラー横にあったウエスを取ろうとしたところ、軍手が攪拌棒に引っ掛かり右手甲部の皮膚がめくれた。	50	7	169		10 ～ 29
83	2019	10	14	トラックへの商品積み込みを終え、商品を固定しているベルトを外すために荷台の上でベルトを解除した後、降車する際に約1mの高	58	1	221		1～ 9

			15	さの荷台から転落し右肘を骨折した。				
84	2019	10	5 ～ 6	シート押し出し機の清掃をするため、端子ボックスカバーのネジを外す作業を行っていた。作業中は常に手を添えていたが、最後のネジを緩めた際にカバーが回転してしまい、右手中指をボックスカバーの間に挟み、負傷した。	40	7	391	10 ～ 29
85	2019	10	11 ～ 12	作業場床のモップ掛けを後ろ向きで行っていたところ、しゃがんで床の清掃をしていた他の作業者に気付かず、その足首に被災者の踵が引っ掛かった。その際、尻もちをつき仙骨を折った。	66	2	921	100 ～ 299
86	2019	10	13 ～ 14	2つの成型器をそれぞれ両端から中央部に向けて作動し、成型器内にセットされた材料（樹脂）を圧縮、成型し、容器を生産するとき、誤って成型器に左手4本の指（親指を除く）が挟まれ左手薬指第1関節を切断した。	59	7	164	1～ 9
87	2019	10	23 ～ 24	工場にてシリコンローラーの掃除の際、シリコン塗布機の電源が切られておらず回っていた。右手にウエスを持ってローラーを拭こうとした際にウエスが巻き込まれ、右手も一緒に巻き込まれて中指と薬指に裂傷を負った。	22	7	163	50 ～ 99
88	2019	10	3 ～ 4	夜間勤務中に真空圧成型機の稼働状態を見回っていた際、成型機の中にゴミを見付け、停止させずに安全装置の横から手を入れてゴミを取ろうとしたため、成型機の金型に右手が挟まれて複数の指を切断した。	54	7	169	30 ～ 49
89	2019	11	6 ～ 7	成形機横にある材料タンクから下りる際に、足を滑らせて落下し、転倒して右肋骨を折った。	37	1	164	30 ～ 49
90	2019	11	6 ～ 7	工場内にて、製品をエアーニッパでカットする作業中、手が滑りエアーニッパが落下し拾う際、誤って手に触れてしまい、左手人差し指挫創を負った。	30	8	364	50 ～ 99
			14	倉庫内にて、製品が入った段ボール（555mm×480mm×230mm、重量				30

91	2019	11	15	15kg) の箱を高さ2mの棚から下ろした際、足が滑り落下した。その際、左顔・肩・膝を骨折した。	36	1	419	～	49
92	2019	11	15 ～ 16	ロール上軸にフィルムを貼り付けたが、粘着テープが弱く剥がれた。再度貼り直しを行ったが、テープが弱いのでフィルムを手で押さえながら、回転中のロールの巻取りを行ったところ、右手を巻き込まれ骨折した。	43	7	163	～	100 299
93	2019	11	16 ～ 17	プラスチックトレイ成形作業中、シート成形機の金型冷却用ホースの止め方が悪く、稼働中に冷却ホースの位置がずれ少量の水漏れが起きていた。冷却ホースの位置を直そうと、稼働したままシート送り用チェーンレールカバーに右手を掛けた際、下降してきた金型とシート送り用チェーンレールカバーにより、右手人差し指と中指の2本が挟まれ、負傷した。	55	7	164	～	50 99
94	2019	11	3 ～ 4	トルクドライバーを使用してネジ締め作業を繰り返していたところ、右手前腕に痛みが発生し小指のばね指が発症した。	51	19	364	～	50 99
95	2019	11	15 ～ 16	作業中、製品を右手で集積していたとき、右手首の関節靭帯に損傷を負った。	23	19	921	～	10 29
96	2019	11	2 ～ 3	工場でミキサーの色替え作業中、踏み台から飛び下りたところ、床にあった掃除機のホースに右足が乗り、右足首の靭帯を断裂した。	31	3	391	～	50 99
97	2019	11	11 ～ 12	金型置き場のラックの上の商品を取ろうとして昇るため、金型に手を掛けて登ろうとして、金型と一緒に1m50cmぐらいの高さから落下し、金型が左足に落ちて足指を骨折した。	49	1	521	1～	9
98	2019	11	13 ～ 14	工場内にて射出成形機でプラスチック成形作業中、成形品ができあがると可動側金型が開き、成形品を左手で添えた際、固定側金型と射出成形機を固定するチェーンが切れ、固定側金型が斜めに傾き、左手親指の先に当たり負傷した（ゴム製の手袋着用）。	67	3	164	1～	9

99	2019	12	13 ～ 14	敷地内にて、CPUラック（35×65×150cm）上部で配管清掃作業中、ラックから降りようと移動した際、ラック上部から足が滑り、1.5m下へ転落し、成形機トランスに腰を強打し、腰椎を骨折した。	46	1	419	100 ～ 299
100	2019	12	14 ～ 15	工場で大掃除作業中、塗装硬化炉の内部掃除をするため2名の作業 者でハッチの着脱作業時に2名で持ち上げた。その際、タイミング が合わず、ハッチが左足親指に落ち、負傷した。	57	6	341	10 ～ 29

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.html](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html)(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで（2019年）](#)に戻る。