

10809化学肥料製造業における死傷災害100事例まで（2019年）

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	起因物(小)	労働者規模
1	2019	2	12 ～ 13	工場内にて、製品置場で雪下ろし作業中、はしごを下りる際、足が滑り地上1.5mから落下した。その際、右踵を骨折した。	44	1	371	1～ 9
2	2019	3	10 ～ 11	成型機の金型フレーム上部の蒸気と水のホースを接続し終え、金型上部から成型機のフレームに手足を掛け成型機内の機内台車から80cmの高さまで下りたところで台車に飛び降りた。その衝撃で台車の床が抜け3.2m下の1階の床まで腰から転落し、腰椎を骨折した。	44	1	417	10 ～ 29
3	2019	3	15 ～ 16	構内で肥料製品150袋を手でコンテナに積み込み作業中、高さ1.45mのコンテナ上から転落し、左側頭部に外傷性クモ膜下出血を負った。	48	1	611	50 ～ 99
4	2019	4	9 ～ 10	工場にて、背もたれのない椅子に座り、マニキュア充填ラインに瓶の補充作業中、背もたれがあると勘違いし寄りかかろうとして、後ろに転倒し、左手をつき、左手親指を骨折した。	47	2	371	50 ～ 99
5	2019	4	9 ～ 10	工場内で、鉄製のパイプローラーを旋盤でペーパー仕上げをしているとき、誤って右手が巻きこまれた。その際、右手中指と薬指を切断・骨折し、右手首を骨折、頭部を打撲し切り傷を負った。	72	7	151	1～ 9
6	2019	6	11 ～ 12	第1工場2階酸洗浄工程にて、フィルターを他工程へ運搬中、床に足を取られて転倒し、床に右膝を打ちつけ右膝蓋骨を折った。	47	2	362	500 ～ 999
			15	肥料工場のふるい機の近くで、二人でふるいの網を取り換える作業				10

7	2019	8	16	～	をしていた。ふるい機の下で網を受け取りフロアに移動する際、誤ってふるい機とふるいの網の間に指を挟み左手中指を骨折した。	34	7	169	～	29	
8	2019	8	12	～	施設内1階分析室にて、廊下へ出た際、蛇を踏みそうになり、避けようと右足を軸に左足を踏み出した。その際、左足の力が抜け、右足に体重が掛かり、左足アキレス腱、右足大腿を負傷した。	63	19	921	～	99	
9	2019	9	17	～	工場内再生油防油堤にて、設備内部の落ち葉等の掃除中、はしごにて提から下りる際、安全靴が濡れており、高さ1.6mから足が滑り落下した。その際、右足首を捻挫した。	37	1	371	～	49	
10	2019	9	5	～	材料倉庫から成形工場に材料を移動させるため、リーチフォークリフトで材料を持ち上げてバックしようとした。その際、ハンドル操作を誤ってポールにぶつかりそうになったので、とっさにリフトから降りようとしたところ、ポールとリフトに左足を挟み骨折した。	20	7	222	～	299	
11	2019	9	15	～	袋詰プラントに設置している機械に製品が詰まったので、機械を動かさせたまま除去しようとした。その際、モーターのチェーンに左手が巻き込まれて中指を負傷した。	33	7	121	～	29	
12	2019	10	10	～	工場内で片付け中、2人で機材を動かそうと持ち上げたところ、タイミングが合わず、また段差もあり指を挟みヒビが入った。	23	7	521	～	29	
13	2019	10	14	～	工場にて反応槽の液出しバルブの開閉操作をするため、高さ約1.4mの配管を中腰で潜り抜けようとし、頭を上げたところ、ヘルメットの前方が配管に当たり、その衝撃で頭部が後方へ持っていかれ、尻もちをついた。その際、頸部に損傷を負った。	55	3	391	～	299	
14	2019	12	10	～	畑の木をチェーンソーで伐採中、切り終えたときに右膝に刃が触れ、右膝切創を負った。	50	8	136	1	～	9

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで（2019年）に戻る。](#)