

11402軽電機製造業における死傷災害100事例まで（2019年）

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	起因物 (小)	労働者規模
1	2019	2	12 ～ 13	エアコン給油工場（成形品保管エリア）で、部品置き場から本体組み立て工程へ供給するため、パレット3段積みの部材を、ウォークリーフトを使用し2段－3段目の部材を取り出していた。その際に、後方の部材にパレットが引っ掛かり部材が落下し、落下してきた部材が当たり、その衝撃で転倒し、頭部打撲、挫創、鼻下切傷となった。	55	4	362	500 ～ 999
2	2019	2	13 ～ 14	空調機製造工程で室外機の組み立て作業を行っていた。トルクレンチを使用してナットを締める作業をしていた際に、トルクレンチを下から上方向に締め上げたときに右肩にポキッという音とともに痛みが走り、右鎖骨を折った。	38	19	379	1000 ～ 9999
3	2019	2	9 ～ 10	工場にて、展示用パネル（アクリル製1梱包10kg×14個=140kg）搬入のため自家用車荷室から取り出す作業中、左手で上部を掴み持ち上げ引き出す際、体がねじれ、左手指・腕・肩を負傷した。	56	19	611	1000 ～ 9999
4	2019	3	16 ～ 17	ルームエアコン室外機組立ラインで室外機バックパネルのネジ打ちを行っていたが、作業に追われて体勢が悪い状態で作業していたため、首筋から肩のあたりで痛みが走り、頸椎捻挫、頸椎看板ヘルニアを発症した。	35	99	911	1000 ～ 9999
5	2019	4	16 ～ 17	敷地内にて、加工エリアから移動中、パレットの角に左足を引っ掛け、左膝を床につき転倒し骨折した。	40	2	416	300 ～ 499
			9	工場金型製作作業場にて、直立ボール盤機を使用してタップ加工				

14	2019	7	14 ～ 15	照明器具製造作業場で、絶縁、耐圧、点灯最終確認の作業中に、 右目下半分がかすんできて見えづらくなった。	65	19	719	30～ 49
15	2019	7	9 ～ 10	本社工場2階のパフォーマンスランプベISING機で線カット装置 の油を拭いていた際、機械を止めずに誤って装置部に左手中指の 第一関節を挟まれ、粉碎骨折および爪が剥離した。	54	7	159	100 ～ 299
16	2019	7	11 ～ 12	工場内でベンダを使い車のガソリンタンク用のパイプを曲げる作 業中に、親指と人差し指でパイプをつまんで押し込んだ。誤って 指をパイプから離す前に起動ボタンを押したため、曲げ駒とクラ ンプ部分で右手人差し指の先端を挟み、打撲傷を負った。	61	7	154	50～ 99
17	2019	7	7 ～ 8	更衣室で着替えを終えて職場へ向かう途中、階段を下りる際に左 足を捻挫した。	50	3	413	500 ～ 999
18	2019	8	8 ～ 9	事業所の出入口ドア脇にあるエアコンパネルを操作した後、席に 戻ろうとしたところ、事務所に入ろうとする他の従業員がドアを 開いたため、ドア端部に顔面を打ちつけて頸椎を捻挫した。	55	6	418	30～ 49
19	2019	8	21 ～ 22	駐車場で荷物の整理のため、トラックの荷台に上がろうとして いたところ、雨で足が滑り、アスファルトに転落し腰を負傷し た。	56	1	221	30～ 49
20	2019	8	13 ～ 14	切断した鉄パイプの内バリをする作業を大型ボール盤にて行って いた際、パイプの固定に使っていたハンドバイスに切りくずが付 着した。軍手を着用して右手で払ったが、回転していたドリルの 先端に軍手が巻き込まれ、右示指から環指を切断した。	42	7	152	10～ 29
21	2019	9	11 ～ 12	事業所内にて、機械で配線に金具を取り付ける作業中、配線が機 械に引っ掛かり、取り除く際、誤ってスイッチを踏み、機械が動 作し、機械に挟まれ右手人差し指裂傷を負った。	69	7	169	10～ 29
			5	休憩室内にて、椅子から立ち上がり右足を床に着地する際、バラ				300

22	2019	9	6	ンスを崩し右足の付け根から足首をひねり靭帯を損傷した。	55	2	417	～	499
23	2019	9	8	部品ピッキング時に腰を曲げる作業で、生産台数が増えるとともに、体に痛みを感じていたが、疲労が蓄積されたのか、急に生活に支障が出るくらいの腰の痛みを感じ、腰椎椎間板症を負った。	36	19	921	～	9999
24	2019	10	15	工場内にて、ケーブル製造ラインにてケーブルを作成中、工具を取り替えようと工具置場に手を伸ばした際、圧着補助装置に右手薬指を打ち、腱を切断した。	46	3	391	～	299
25	2019	10	10	直圧成形プレスの清掃作業を高さ470mmの2段の踏み台に上り作業をしていた。作業を終了後、踏み台を下りる際、右足が床面、左足が踏み台の1段目に足がある状態で、急性腰痛症を発症した。体勢を崩し、転倒した際、踏み台から約1m横に置かれた金型に背中を打ち付け腰椎を骨折した。	49	19	921	～	9999
26	2019	11	11	店舗にて、台車の通路が狭く、18kgの部品を両手で運搬中、中腰で棚下段のストアに移動した際、腰に負担が掛かり挫傷を負った。	48	19	611	～	499
27	2019	12	10	敷地内駐車場の社用車にて、車内2列目シートが固定されておらず、シートを固定し、後ろ向きで車外へ降りようとして、左足を地面についた際、左足ふくらはぎを負傷した。	53	3	231	～	499
28	2019	12	13	フランジをテストする弁の近くに運ぶため専用台車に載せて移動中、バランスを崩して台車ごと転倒し、台車枠と地面の間に左足が挟まれて骨折した。	31	6	362	1～9	
29	2019	12	10	商品選別作業中に荷物搬送用レールにつまずき後ろ向きに転倒した際、右手を床につき、右肘を骨折、脱臼した。	45	2	391	30～	49
30	2019	12	13	ロールフォーマー機の後方部で板金加工調整中、ロールが可動している状態でロールに右手が巻き込まれ、指を骨折した。	44	7	163	1～9	

			14					
31	2019	12	15 ～ 16	第2応接室で大掃除中、椅子に乗っていたところ落ちて左橈骨遠位端を折った。	68	1	379	50～ 99

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで（2019年）](#)に戻る。