

163ロール機（印刷ロール機を除く。）を起因物とする死傷災害100事例まで（2019年）

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	小業種	労働者規模
1	2019	1	1 2	ボトムロールを回転させ、軸に付いていたベアリング跡の錆と傷をペーパーヤスリで取り除いていたら、軍手がボトムロールのキー溝に引っ掛かり右手をひねり、中指中手骨骨折を負った。	24	7	10601	100 ～ 299
2	2019	1	16 17	高圧ガンを使って、ロールについた湿紙を落とそうとしたところ、高圧ガンのホースが突っ張ったため、ホースを引っ張った際に、右手甲がロールに触れて、右手背圧挫創を負った。	34	7	10601	100 ～ 299
3	2019	1	20 21	インフレーション巻き取り機で両開きシートを生産中、シートが左側にずれたため、機械を停止させずに直そうとした。ピンチロールを開放してずれを直し、垂れたシートをピンチロールに通そうとしたとき、両腕が引き込まれ圧挫傷を負った。	39	7	10899	10 ～ 29
4	2019	1	10 11	製造ラインでゴムロールを掃除するためにウェスでシンナー拭きしていたとき、ゴムロールは低速で回転しており、ウェスが巻き込まれ、続いて右腕も巻き込まれ右前腕皮膚欠損創を負った。	38	7	170209	1～ 9
5	2019	1	10 11	製造ラインでゴムロールを掃除するためにウェスでシンナー拭きしていたとき、ゴムロールは低速で回転しており、ウェスが巻き込まれ、続いて右腕も巻き込まれ右前腕皮膚欠損創を負った。	38	7	10805	30 ～ 49
6	2019	1	15 16	水平に並んだ2本のゴムロールを回転させながら、ぬらしたウェスでの掃除作業中、手が滑って、並んだゴムロールの間に右手を挟まれ右手関節を挫傷した。	26	7	10204	30 ～ 49
			3	繊維織物準備工程にて、糸の巻取作業の途中で糸切れが多発したた				100

7	2019	1	4	め、原因を確認するためにローラーを回転させながら、ローラー表面に直接手で触れ確認しようとした際に、ローラーの間に右腕が挟まり巻き込まれた。	49	7	10203	299
8	2019	1	13 14	ゴム製品を加工する機械の清掃中、機械を止めずにロールを回しながら清掃をしており、ローラー中央部分の脇にゴミが付いているのを見つけ、作業用のゴム手袋をしていた右手で取ろうとした際に、挟まれ右手中指と環指の先を負傷した。	61	7	10806	10 29
9	2019	1	13 14	調理室と台車間を約10kgある食缶を持って運ぶ作業中、食缶類を7個ずつ重ねて持ち運ぶ作業、その状態でしゃがんだり立ったりする動作で、腰に負担が掛かり疲労骨折した。	39	7	80209	30 49
10	2019	1	14 15	クラッシャーロール機でゴムの塊を圧延する作業していたとき、機械の中に入っていない塊があったので左手で中に押し込もうとしたところ、左手の指先を挟み、左手中指と薬指を骨折した。	62	7	10806	1 9
11	2019	2	5 6	生産前の熱処理機昇温時の空運転中、ガイド板に繊維が付着し取り除く際、治具を使用したが取れないため、手で除去した際、手袋がロールに挟まり、さらに手も一緒に挟まれて、左手を負傷した。	24	7	10209	30 49
12	2019	2	14 15	工場内で、そばの麺帯を延ばす圧延ローラーをタオルで掃除中、タオルがローラーに巻き込まれ、タオルごと右手を挟まれ、右手、中指、人差し指に骨折、爪剥離を負った。	20	7	10109	50 99
13	2019	2	7 8	監視作業中、押しつけロールに異物付着を発見し設備を停止せずにウエスで除去を行おうとフレーム隙間から手を入れた。そのときに、ロール間に左手（親指、人差し指）腹部が挟まれ切断した。	27	7	10805	100 299
14	2019	2	11 12	ベルトコンベアーで乾燥機にフローリング材を流す作業時に、機械トラブルがあり手作業でフローリング材をコンベアーに流していた。そのとき、材料が詰まり、左手で押し込んだ際に、通常よりも強く押し過ぎたため、手がフローリング材から離れずローラーに巻き込まれ、右手で非常停止ボタンを押して止めたが、安全ロープを固定している金属部分に左前腕を強打し骨折した。	32	7	170101	300 499

15	2019	2	7 ～ 8	軟質塩ビシートを巻き取る作業中、シートの巻き付け状態が甘かったため、補助役ではあったが、いつもと違う作業だったので、駆動する巻き芯とシートの上に左手を巻き込まれ負傷した。	53	7	11502	～ 99
16	2019	2	11 ～ 12	製麺工場にて、生麺の生地を重ねて伸ばす作業中に、誤ってローラーの間に左手第2、3、4指を挟まれ負傷した。	40	7	10109	1～ 9
17	2019	2	16 ～ 17	工場の印刷機にてペーパー交換を2人作業で実施するとき、機械主任が操作側、被災者が駆動側で作業していた。印刷機は止めていたが、ペーパーを胴に巻きつけるときに声を掛けながら寸胴で動かしたところ、被災者の左手小指が圧胴とトランス胴に挟まれ負傷した。	41	7	10701	～ 299
18	2019	2	8 ～ 9	工場内にて、ラミネート機のプレッシャーロールにポリ塊が付着しており、機械停止せず取り除く際、右手がプレッシャーロールとクーリングロールに巻き込まれ、右手小指・右環指を負傷した。	35	7	10602	～ 29
19	2019	2	13 ～ 14	製麺所にて作業中、製麺機で生地を作る工程でローラーの汚れを拭いていた際、手袋の端がローラーに巻き付き、右手が巻き込まれて右示指・中指・環指の先を負傷した。	52	7	130201	～ 29
20	2019	3	15 ～ 16	ラインの充填機で生産運転準備中、フィルムにしわが寄っていたので調整しようと機械を止めないで作業したところ、シールヒーターが動作して右手親指をシールヒーターに挟み爪を脱臼した。	50	7	10109	～ 99
21	2019	3	16 ～ 17	牛の餌を製造中、餌を圧縮しビニールで包装していた。ビニールが緩んでいたため、張ろうと右手をビニールに触れた際に、ローラーに巻き込まれ、右手人差し指と中指を切断した。	49	7	80209	1～ 9
22	2019	3	12 ～ 13	工場の製造ラインで仕上げロール機の清掃中、清掃用のペーパータオルがロールに巻き込まれたため、取ろうとして手を入れた。その際に左手親指・人差し指・中指が巻き込まれ、人差し指の骨にひびが入った。	64	7	10109	30 ～ 49

23	2019	3	13 ～ 14	工場内で機械のゴミをマイナスドライバーで取り除いていた際、左手が巻き込まれて中指と薬指を切断した。	39	7	10806	～ 29
24	2019	3	15 ～ 16	宅配店舗にて、仕込みテーブルでドウローラーを稼働させながら清掃中、ローラーに左手中指と薬指が巻き込まれたため、指の爪が欠損し、圧挫傷を負った。	26	7	140201	～ 299
25	2019	4	8 ～ 9	農作物加工場で、タケノコの皮を機械で剥がす作業中、剥がしたタケノコを取り出そうとして、右手親指が回転ローラ部に挟まり、骨折した。	63	7	10103	～ 49
26	2019	4	11 ～ 12	工場内にて、反転機のローラー修理作業中、動作テストの確認の際、固定用の金具棒とテスト用の箱の間に右親指先端部を挟み、切断および骨折した。	54	7	11702	1～ 9
27	2019	4	16 ～ 17	構内作業所で、水産加工品を真空パックするため、作業員2人でコンベアの作業用ラップを交換していた。その際、留め具をロックして作業をしていたが、反対側にいた作業員が誤ってロックを解除したため留め具が落下し、被災者の右手に当たり打撲を負った。	48	4	10109	～ 49
28	2019	4	13 ～ 14	工場内で段ボールの糊付け作業中に、糊付けする段ボールを整えようとローラーと段ボールの間に右手を入れたところ、誤ってローラーに巻き込まれてしまい、右手の皮が剥がれ負傷した。	70	7	10602	～ 29
29	2019	4	14 ～ 15	作業場で、紙に糊を付ける機械に手で1枚ずつ紙を流しているとき、誤って右手の中指と薬指も糊ロールに巻き込まれ骨折した。	23	7	10602	1～ 9
30	2019	5	14 ～ 15	台紙張りをしているとき、受台に台紙が一杯になり右手で整理をしようとして左手をベルトコンベアーについたため、ローラーに左手を挟まれ創傷を負った。	37	7	10602	～ 49
31	2019	5	16 ～	試料塗布装置の洗浄作業中に、過って二軸ローラー部に右手人差し指が巻き込まれ、右示指指尖部挫滅切断となった。	49	7	10801	～ 300

			17						499
32	2019	5	15 ～ 16	コイル材を真っすぐに伸ばす矯正作業中、ピンチローラーで材料を挟んで送り、矯正ローラーで調整する際、ピンチローラーを離し材料が逆方向に急激に引っ張られ右手人差し指先端を巻き込まれ挫創を負った。	39	7	11209	～ 299	
33	2019	6	9 ～ 10	工場内で段ボール製の製品の糊付けをする機械に1枚ずつ段ボールを通して最中に段ボールの一部が変形していたため、右手で押さえ修正したところ、ローラーに右手が接触し、軍手ごとローラーに引き込まれ右手の甲を骨折した。	55	7	10602	～ 29	
34	2019	6	8 ～ 9	ロールに油が付着していたので、ウェスを持った左手を伸ばし払拭しようとしていたところ、ウェスとともに左手が巻き込まれ、左手掌に挫創を負った。	47	7	10602	～ 49	
35	2019	6	12 ～ 13	シート流し始め作業でロープを使用し、ターレット後方で作業を行っていた。そのとき、粘着テープ付であったため、鉄芯に巻き付き引き出し不可能となった。そのため、被災者は咄嗟にターレット回転部に侵入、その後、手でシートを引っ張り出す作業を行った。その際、粘着テープ付の鉄芯に作業服左下部が巻き込まれ、その場で2回転した。その際、胸腹部・左肋骨を負傷した。	33	7	170101	～ 49	
36	2019	6	12 ～ 13	シート流し始め作業でロープを使用し、ターレット後方で作業を行っていた。そのとき、粘着テープ付であったため、鉄芯に巻き付き引き出し不可能となった。そのため、被災者は咄嗟にターレット回転部に侵入、その後、手でシートを引っ張り出す作業を行った。その際、粘着テープ付の鉄芯に作業服左下部が巻き込まれ、その場で2回転した。その際、胸腹部・左肋骨を負傷した。	33	7	11502	～ 99	
37	2019	6	2 ～ 3	50kgのボビンを降ろす手作業していたとき、床とボビンの間に右手中指を挟み骨折した。	18	7	11409	～ 29	
			13						

38	2019	6	～ 14	製粉工場にて、製粉ロール機に掛かっている平ベルトにワックスが け中、誤って右手を巻き込み、右手首を骨折した。	52	7	10109	1～ 9
39	2019	7	4 ～ 5	製麺工場で圧延機の清拭作業中に、麺帯検知センサーにウエスを被 せて感知させ、ローラーを停止させて清拭していた。その際にロー ラーが動き出し、慌てて停止スイッチを押したが間に合わず、左手 がローラーに挟み込まれて人差し指を切断した。	51	7	170209	10 ～ 29
40	2019	7	21 ～ 22	工場で安全カミソリ包装機でフィルムの型替え作業を行っていた際 に、左手で包装フィルムロールを押さえながら機械を作動させたと ころ、熱圧着のローラー部分まで左手が動き、当該ローラーに挟ま れて左示指、中指を骨折した。	36	7	170101	100 ～ 299
41	2019	7	9 ～ 10	工場にて、ポリ袋製袋機でカット作業中、ポリ袋が機械に絡まり、 機械を停止せず、軍手をした右手をローラーに近づけた際、巻き込 まれ、右手を圧挫創、右前腕に圧挫傷を負った。	31	7	10805	10 ～ 29
42	2019	7	10 ～ 11	板厚3mmの板をベンディングロールにて巻加工中に、手で板を押さ えながら加工していたところ、ロールと板の間に左手が挟まって指 を巻き込まれ骨折した。	58	7	11209	30 ～ 49
43	2019	7	17 ～ 18	カーペットをローラーで巻いていたとき、カーペットの端に綿が付 着していたため、ローラーが回転したままの状態です左手をカーペッ トに近づけた。一瞬、綿から目線を反らしたため、左手人差し指が 回転しているカーペットに触れ、左手人差し指に切創を負った。	47	7	10209	50 ～ 99
44	2019	7	13 ～ 14	当社工場にて、生産作業をしていたところ、機械の圧着ローラーに フィルムが付いていたので左手で取ろうとしたとき、ローラーに手 を巻き込まれ左環指末節骨を折った。	19	7	10805	50 ～ 99
45	2019	7	14 ～ 15	アイロナーのチェーンに給油する際、機械の電源を切らず、動いた まま回転しているチェーンに、軍手をはめた右手にフェイスタオル を巻き付けた状態でオイルを差し込み始めた。その瞬間に、フェイ スタオルの端がチェーンに巻き込まれ、右手人差し指神経断裂およ	41	7	11703	50 ～ 99

				び右中節骨開放骨折し負傷した。				
46	2019	7	0 ～ 1	レバーを締めていて編み機の80cm位の高さから落ちて右手を床につき、右腕を骨折した。	25	1	10209	10 ～ 29
47	2019	7	12 ～ 13	勤務先ベーカリーコーナーでパン生地製造中に、パン生地を伸ばすローラーにパン生地の塊を投入したが、機械の中で引っ掛かったため右手で押し込んだ際に、右手人差し指、中指、薬指をローラーに巻き込まれ打撲した。	52	7	170101	1～ 9
48	2019	8	11 ～ 12	店内製麺室で製麺機ローラーの清掃中に、ローラーを稼働させた状態で確認していたとき、左手に持っていたタオルがローラーに巻き込まれ、左手に圧挫創を負った。	30	7	140209	1～ 9
49	2019	8	16 ～ 17	長尺ビニール原反をカットする機械で回転中、治具突起物に軍手が引っ掛かり、左腕が巻き込まれ、左前腕を骨折した。	41	7	11709	10 ～ 29
50	2019	8	7 ～ 8	鉄板の加工作業で、鉄板の先端部分を切断する機械の入口に挿入したが真っすぐに入らないため、機械の中まで手を添えて鉄板を押さえながらスイッチを作動させたところ、軍手ごと巻き込まれて左手を負傷した。	40	7	80109	10 ～ 29
51	2019	8	10 ～ 11	工場ウレタン塗装室にて、2名で塗布ロールの交換作業中、ロールを固定するため手を乗せたまま調整中、確認せずスイッチを入れた際、シリンダーと停止しているロールの軸受け部分に右手薬指を挟み骨折した。	60	7	10402	10 ～ 29
52	2019	8	15 ～ 16	ロール成形機で作業中、フープのサイズを合わせるためのスペーサーの取り外しを行っていた際、ロール成形機のベース上に落ちたスペーサーを取ろうとして左手を伸ばしたところ、回転していたロール間（約4mm）に中指と示指が巻き込まれて負傷した。	61	7	11209	30 ～ 49
			9	工場ではロールの掃除中に、回転している鉄製ロールに指を挟まれ				10

53	2019	8	～ 10	た。掃除中は回転を停止するルールが徹底されておらず、巻き込まれた雑巾を取ろうとして指が挟まれ、右手人差し指に裂傷を負った。	67	7	10609	～ 29
54	2019	8	～ 17	16 農場にて、鶏舎内の搬送ラインのシャッターを閉めようと、機械の進行方向のレール上に手を乗せ作業をしたところ、ローラーが戻り左親指を車輪に挟み裂傷を負った。	24	7	10101	～ 299
55	2019	8	～ 10	9 鉄板曲げ機械（ベンディングローラー）で作業中、角度測定器具を挟み、気付きぬく際、機械を止めず右手を入れた際、鉄板と機械に巻き込まれ、右手の平、甲、薬指、小指を負傷した。	29	7	11301	1～ 9
56	2019	9	～ 12	11 工場内にて繊維切断機で作業中、原料を運ぶコンベアのローラーに原料が詰まり、取り除こうと手を出したところ、左手中指をローラーに挟み負傷した。	55	7	80109	1～ 9
57	2019	9	8 ～ 9	被災者が原反枠替え操作をしたが、シートが巻き付かず、シート巻き付け用のエアーを出したがシートは巻き付かなかった。手でシートを巻き付けようとした際に、ポープリールとエアーシャウフトの間に左腕が巻き込まれ負傷した。	35	7	10601	50 ～ 99
58	2019	9	10 ～ 11	10 工場内でクリーニングのカバーを製造していた際、チュービング機のロールに右手が接触して負傷した。	33	7	10805	10 ～ 29
59	2019	9	19 ～ 20	当社工場内製?室で素麺の厚さを調整する圧延機械で素麺を製?中に、竿を補充する場所で、自動的に流れていく不要な竿を取ろうとして、左手中指先端が巻き込まれ、左手中指第1関節裂傷を負った。	30	7	10109	10 ～ 29
60	2019	9	～ 10	9 本社工場で材料を砕く処理のためにロールミルを使っていた。ロールとロールの間に材料を手で押し込もうとして、過ぎて右手中指と薬指が巻き込まれ、開放骨折および指尖部損傷を負った。	49	7	11305	50 ～ 99
			11	製造工場、ロール機を停止させた状態で運搬ベルト部分を清掃し				50

69	2019	10	14 ～ 15	プレス糊付け機で作業中に、ローラーに付いた汚れを雑巾で取り除こうとした。そのとき、雑巾を落としそうになり左手で取ろうとしたところ、ゴム手袋をした左手指をローラーに巻き込んだ。その際、中指に切傷を負い、薬指と小指を骨折した。	43	7	10309	～ 29	10
70	2019	10	8 ～ 9	工場にて、いかのし機を掃除中、スイッチをONの状態でもローラーを拭き、手袋を使用していた指先をローラーに巻き込まれ、人差し指・中指を切り負傷した。	39	7	10102	1～ 9	
71	2019	10	6 ～ 7	備品庫からショートコンベアを取り出すため、手前にあった圧延機を横にずらそうと力を加えたところ、圧延機が横転して右足が挟まれた。その際、右足親指を骨折した。	56	7	10101	～ 49	30
72	2019	10	10 ～ 11	工場ですべて行う仕事で、3つのローラーにプラスチックのストランド（糸状）を通す際に、軍手をした右手人差し指と一緒に挟んでしまい、右示指末節開放骨折、右示指挫創を負った。	35	7	10805	～ 29	10
73	2019	10	14 ～ 15	ラミネート生産設備で生産中に、製品のシート片がゴムロールに付着したため、エアガンで除去しようとしたが取れず、ニップ閉の状態にて素手で除去した際、ニップに挟まれ熱傷を負った。	36	7	10805	～ 99	50
74	2019	10	2 ～ 3	塗工機のワインダー部で塗工紙の巻き取りを確認中、回転するワインダーの前で異常によるシワの確認をしていた。ワインダーに手を出したときにワインダーとライダーロールに左腕を挟まれ、回転するワインダーで擦られて受傷した。	18	7	10609	～ 299	100
75	2019	10	13 ～ 14	鉄板の曲げ加工中、誤って足踏み式スイッチを踏んで機械が作動し、鉄板と一緒に左手が巻き込まれて指を負傷した。	69	7	11203	～ 29	10
76	2019	10	13 ～ 14	会社工場にて、ベンディングロール機にてステンレス板をロールする作業を行っていたところ、手袋が巻き込まれ左手を骨折した。	67	7	11001	1～ 9	
			23	工場にてシリコンローラーの掃除の際、シリコン塗布機の電源が切					50

77	2019	10	～ 24	られておらず回っていた。右手にウエスを持ってローラーを拭こうとした際にウエスが巻き込まれ、右手も一緒に巻き込まれて中指と薬指に裂傷を負った。	22	7	10805	～ 99
78	2019	10	～ 11	製麺工場にて、麺帯を延ばすローラーをダスターで拭き取り掃除中、ダスターが挟まり手も引き込まれ、ローラーに右手中指と薬指を挟まれ、左薬指を骨折、擦過創を負った。	52	7	10109	～ 49
79	2019	10	～ 12	ロール状の鋼材からビーム（産業用ラックの梁）を製造加工する自動化ラインの途中工程で、ビームに付いたスパッタと呼ばれる溶接カス（直径1mm～5mm）をヘラを使いこすり取る作業をしていた。右手に持っていたヘラが矯正ロールとビームの間に挟まり、引き抜く際、ヘラとともに右手が巻き込まれ、右手背部・右示指・右環指を負傷した。	38	7	170101	～ 299
80	2019	10	～ 10	工場内にて、混練り作業者がプレス用ゴム生地の一部出し作業を終え、次の部出しを準備前にて、混練ロール清掃中、ロールを回転させたままゴムくずを取る際、軍手ごとロールの間に左手を挟み、親指以外の指を負傷した。	47	7	10806	～ 29
81	2019	11	～ 20	内装板の塗装室にて、ロールコーターの洗浄作業中、乾燥させるためロールを空転させていた、停止して表面を確認するため釘を押した。その後、停止していると思い込み、ロールに手を入れ、回転中のロールに右手を巻き込まれ、右手親指を骨折した。	30	7	10901	～ 29
82	2019	11	～ 17	ラミネート機の3段式ローラーを清掃する際、シェービング装置が稼働している状態で、回転中の下段ローラーにカッターの刃を押し当てた。その際に刃がバウンドして、中段と下段のローラーの間に左腕が巻き込まれて負傷した。	45	7	11502	～ 29
83	2019	11	～ 13	ロール機に巻き込まれ右腕を骨折した。	31	7	10601	～ 99
				ロール上軸にフィルムを貼り付けたが、粘着テープが弱く剥がれ				

84	2019	11	15 ～ 16	た。再度貼り直しを行ったが、テープが弱いのでフィルムを手で押さえながら、回転中のロールの巻取りを行ったところ、右手を巻き込まれ骨折した。	43	7	10805	～ 299	100
85	2019	11	14 ～ 15	ロール加工機でステンレスの板材を丸にカールする作業中、板材を巻く際に、曲がらないように手で持ってガイドに添わせてボタンを押し、高圧の芯が降りてきたら手を離すタイミングで遅れてしまい、右中指が板材と一緒に巻き込まれ、負傷した。	51	7	11301	1～ 9	
86	2019	11	8 ～ 9	ウレタンロール機械にて、ステンレス板材のロール加工中、両手で材料を保持し、水平に送っていた際に、心棒と材料の間に右手を挟み負傷した。	33	7	11209	～ 29	10
87	2019	11	9 ～ 10	ゴム練り作業が終了し、カッター刃（18.4kg）をロール機本体から外し、保管場所に移動したときに腰を痛めた。	45	19	10806	～ 49	30
88	2019	11	14 ～ 15	工場内にて、エアーキャップの製袋機を使用し、パッキンの製袋作業中、パッキンのズレを直すため、パッキンを手で押さえ作業し、誤ってローラーに入り巻き込まれ、手を抜く際、右手甲に火傷を負い、皮が剥けた。	39	11	10805	～ 29	10
89	2019	11	14 ～ 15	印刷センター1階にて、新聞巻取自動搬送台車（AGV）の油圧アームオイル交換中、安全装置を掛け忘れ、アームが縮まり右腕を挟み、右上腕部を負傷した。	28	7	10701	～ 49	30
90	2019	11	13 ～ 14	工場にて、段ボールシートを切断する機械が不調で、電源スイッチを入れたり切ったり調整中、左手がロールに巻き込まれ、骨折・裂傷・挫滅創を負った。	26	7	10602	～ 299	100
91	2019	11	8 ～ 9	工場にて製造されたエキスパンドメタルの反りを1枚ずつ矯正ロールで矯正していた。エキスパンドメタルを矯正ロールに入れるとき、手で押さえながらロール入り口まで持っていき、手が離れていない状態で起動スイッチを押したため、左手がロールに巻き込ま	31	7	11209	～ 99	50

				れ、左手薬指が切断し、中指と小指に挫傷を負った。				
92	2019	11	9 10	クリーニング仕上げに使用するローラーにバスタオルを流し、機械裏に出てくるバスタオルを受けていたとき、落ちそうになったバスタオルを引っ張ろうとして、ローラー上部の隙間に両手を入れ、手の甲を上にした状態で手首の手前位まで機械に巻き込まれた。その際、両手に圧挫傷を負った。	47	7	11703	30 ～ 49
93	2019	12	6 7	工場内で餅を延ばす機械で作業中、ロール付近のゴミを左手で取り除こうとしたところ、ロールに巻き込まれ、左手の平、指に裂傷を負い、左腕を骨折した。	64	7	10104	30 ～ 49
94	2019	12	16 17	製麺工場内にて、生地製造工程に使用する圧延機の清掃中、10型ロールと呼ばれる機械を手動モードで作業していた際、右手を巻き込まれて負傷した。	64	7	10109	10 ～ 29
95	2019	12	12 13	チキンカツ製造ラインにて、カットした鶏肉をローラーで押し潰す圧延機（ノビタン）に投入し、入口で肉が詰まり、手で肉を押し出す際、手袋ごとローラーに巻き込まれ、右手甲部分を打撲した。	58	7	10101	50 ～ 99
96	2019	12	13 14	ロールフォーマー機の後方部で板金加工調整中、ロールが可動している状態でロールに右手が巻き込まれ、指を骨折した。	44	7	11402	1～ 9
97	2019	12	1 2	工場にて、プラスチックシート製造ラインで、スリットしたシート端部分が製造ラインのアクムレーターに絡み付き、運転を停止せずカバーを開け、ロールに絡み付いたシート端部を取り除く際、左手を巻き込まれ、左手前腕を骨折した。	35	7	10805	50 ～ 99

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害100事例まで（2019年）](#)に戻る。