

225ローダーを起因物とする死傷災害100事例まで（2019年）

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	小業種	労働者規模
1	2019	1	9 ～ 10	本社工場でホイールローダーから降りる際、左手をフレーム、右手をシートに掛けた状態で右足をステップに掛けたところ、ステップと靴底が濡れており、滑って床に転倒した。その際に右肋骨を折り、右頬に擦り傷、右眉上に5針縫う怪我を負った。	71	1	150102	50 ～ 99
2	2019	1	15 ～ 16	鶏糞を4tダンプで配達中、配達先の圃場に入ったところ、ぬかるみにはまってダンプが動けなくなった。その際、ホイールローダーで牽引してもらうためワイヤーロープを掛けようとしたところ、ホイールローダーが後進してきて右後輪で左足を轢かれ、大腿部を骨折した。	53	6	70101	10 ～ 29
3	2019	1	10 ～ 11	製材工場で、杉製材を梱包中、フォークリフトで持ち上げる際、フォークリフトの爪が根元まで梱包に差し込まれず、前より荷崩れが起きた。その際、右膝に当たり打撲した。	62	6	10401	30 ～ 49
4	2019	2	14 ～ 15	美容室の店舗物置にてストック管理中、ヘアカラー剤が入った2箱連結した段ボールを持ち上げた際に首を痛めた。後日シャンプーの施術中痛みが悪化し、首を負傷した。	52	7	10102	300 ～ 499
5	2019	6	15 ～ 16	取引先の荷物置き場内で、ホイールローダーのバケットエッジを交換していた。バケットとエッジ（鉄板約60kg）の下に落下防止用枕木を置き、エッジ取り付けボルト3本のナットを工具で緩め、右手で左側のナットを外した。その際にエッジが傾き、枕木の上に置いていた左手親指を挟み負傷した。	29	6	11702	10 ～ 29

6	2019	6	11 ～ 12	荷降ろしのため停車中、ホイールローダーに衝突され、首と肩を打撲した。	57	17	40301	10 ～ 29
7	2019	6	10 ～ 11	歩行者専用道路にて、ガス管の撤去工事中、斜めになっているガス管を上方向から押し水平にした際、両手で上から押さえるところを、左手で左先端を持ってしまい、ずれて動いたガス管とバックホーの機体一部に左手を挟み骨折した。	42	7	30109	1～ 9
8	2019	10	8 ～ 9	営業所敷地内にて、納品するブルドーザーをトラック荷台に自走で積載作業中、ブルドーザーから降りる際、誤って足を踏み外し約2.5m下の地面に転落した。その際、左臀部を打ち骨折した。	56	1	40301	1～ 9
9	2019	11	18 ～ 19	ペットボトルゴミの移し替え作業中に、被災場所に手をつけていたら、ショベルローダーのバケットに挟まれ、左中指中節骨粉碎骨折となった。	25	7	150109	30 ～ 49
10	2019	11	12 ～ 13	ゴルフ場グリーンにて、目土播き作業中、ローダーを使い散布機に砂を補充中、バケットを誤って下げてしまい、頭部（ヘルメット、安全靴着用）に当たり、頭部を打撲し、頸椎を捻挫した。	58	6	140301	50 ～ 99
11	2019	12	8 ～ 9	ゴミ処理施設で搬入されたオルガンの鍵盤を移動するため、ショベルローダーのバケットに積み込もうとしたとき、鍵盤が滑り落ちて右足指を骨折した。	55	4	150103	10 ～ 29

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害100事例まで（2019年）](#)に戻る。