

10209その他の繊維工業における死傷災害事例(最大99事例まで) (2020年)

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	起因物(小)	労働者規模
1	2020	1	15 ～ 16	同僚と2人で、下刃ロールをフックに掛けてホイストで吊上げ、床に降ろそうとした際、同僚が敷物を取るため、その場を離れたところ下刃ロールが傾いてフックが外れ、被災者の左足に落下して大腿筋に挫傷を負った。	36	4	372	50 ～ 99
2	2020	1	23 ～ 24	工場のコンベアで、蛇行感知センター部に埃があり、取り除こうと設備内のラックギアに足を置いた際、ラックギアが動き平らギアの間際に右足側面を挟まれ、小指を開放骨折した。	36	7	121	50 ～ 99
3	2020	1	17 ～ 18	作業場でかばんの製作中、糸切りの作業をしようとしたところ、糸切りハサミが台から落ちそうになったため、拾おうとしてハサミで右手のひら人差し指の付け根を深く刺して、指神経を損傷した。	44	8	364	1～ 9
4	2020	2	13 ～ 14	製造現場でローラーの研磨中、ローラーが不安定だったので修理しようとして右手を出したところ、軍手が巻き込まれて小指を骨折した。	69	7	153	100 ～ 299
5	2020	2	11 ～ 12	倉庫内で、別の作業員が起こしたパレットが倒れ、左脹脛に当たって打撲傷を負った。	58	5	379	50 ～ 99
6	2020	2	16 ～ 17	3階の作業場で商品をピッキング中、足下に置いてあった物につまずき、転倒して左の腰を打ちつけ、腰椎捻挫、骨盤打撲を負った。	49	2	611	10 ～ 29
			21	工場でローラーのメンテナンス作業時、ローラーの運転を止めて点				10

15	2020	6	8 ～ 9	工場乾燥工程で、泡状にした樹脂を塗布するローラーの仕切り（サイドダム）に、泡が漏れ出しているのを見つけた。ウエスで拭き取ろうとして、回転中のローラーに右手を出したところ巻き込まれ、親指に挫滅創を負った。	23	7	169	～ 299	100
16	2020	6	15 ～ 16	スピナレットノズル焼却室で、ボルトを緩める作業中、六角レンチに入れていたパイプが抜けた際、後方に転倒し、枕木に後頭部を打ち、小脳出血、脳挫傷を負った。	47	2	364	～ 299	100
17	2020	6	15 ～ 16	完成品を2人で積込中、ケースを3段目に上げた際、反対側に落ちそうになり、右手で支えようとしたが、バランスを崩し、台車に引っ掛かり転倒した。このとき、左橈骨、左尺骨を折った。	63	5	611	～ 99	50
18	2020	7	10 ～ 11	工場内の中央階段手前の荷受場で、2階に上がるために通る台車付近に、反物1反が通路にはみ出しておいてあることに気付かず、右腕付け根部分を下にしてつまずいて転倒し、右腕を骨折した。	60	2	611	～ 299	100
19	2020	7	11 ～ 12	フィルム圧着工程で、フィルムが途中で切れる不具合が発生した。被災者が圧着部に左手を入れたところ、回転部に挟まれ、親指と人差し指を切断した。	62	7	169	～ 49	30
20	2020	7	14 ～ 15	中2階（高さ約2m30cm）の作業中に落下した際、足から着地して両足踵を骨折した。	49	1	416	～ 99	50
21	2020	7	11 ～ 12	裁断治具を台車に載せ掃除後、所定の位置に戻す際、台車のロックが外れた状態となっていたため、裁断治具が動き、落下を防ごうと横へ廻り押さえたが、治具は（670kg）は落下して左足に当たり、左大腿外側広筋不全断裂、左足関節外果を折った。	32	4	379	～ 99	50
22	2020	8	9 ～ 10	ニット製造工場で、編み地をほどく作業中、糸繰り機の回転ベルトの動きが悪かったので、ベルトの間に右手人差し指を入れたところ、挟んで切断した。	69	7	121	～ 29	10
			13	工場の倉庫で、50個程度の段ボールが散乱していたので、片付けを					10

23	2020	8	14	～	していた。その際、足下にあった板材と鉄パイプ（約5m）の間に右足が挟まり、転倒して靭帯を損傷した。	31	2	417	～	29	
24	2020	9	9	8	作業場で材料を移動するために布の塊から引っ張り出した瞬間、手から外れて床に腰をつき、強打して腰に打撲を負った。	66	2	529	10	～ 29	
25	2020	9	10	9	検収品（防音シート）をトン袋から出し、作業台に置く作業中、トン袋の取っ手に足を引っ掛けて転倒し、左膝を骨折した。	50	2	611	30	～ 49	
26	2020	9	12	11	トラックヤードで、台車（高さ115cm）を両手で引き後ろ向きに移動中、フォークリフトが後進した際、左足甲の上にフォークリフトの右後輪が乗り、左足親指と甲の外側を骨折した。	59	6	222	30	～ 49	
27	2020	10	14	13	踏み台（高さ17cmほど）の上で検品作業中、製函機のPPテープ減少警報が鳴ったため、気になり覗き込むように踏み台から下りたところ、着地と同時に右足首をひねり、右足関節捻挫、右足立方骨不全骨折を負った。	54	3	371	50	～ 99	
28	2020	10	16	15	カレンダー工程で、ワインダーの傾きを戻そうとして、走行カッターレールに左手を添えながら、右手でワインダーの作動スイッチを操作しようとした。その際、走行カッターの作動スイッチに触れ、走行カッターが作動し、左手中指と薬指に切創を負った。	62	8	169	30	～ 49	
29	2020	10	7	6	工場で稼働の準備中、異常があり機械を停止し復旧作業をした際、モーターが動作し、Vベルトとプーリの中に指が挟まれ、右手小指を粉碎骨折した。	31	7	121	50	～ 99	
30	2020	10	10	9	織物工場で検反後の生地を畳んだ後、畳む台（折り畳み式）を上げるとき、台に付いているキャスターが外れて、台が倒れてきた。その際、台を上げる金具に右手の第1指と第2指の間が挟まれて打撲した。	60	7	379	1	～ 9	
				11	工場の作業場で、トラックの荷台に段ボール箱に入った荷物を積み					1	～

31	2020	11	～	12	込んでいた。荷台から降りる際にステップで足が滑り、左足親指をひねり、頭部・顔面・左膝を打撲した。	36	1	221	9
32	2020	12	～	9	8 自動車で出勤し、敷地内駐車場をセンターの玄関へ歩いていたところ、地面が凍っていて滑って転倒し、頸椎捻挫、背部打撲を負った。	53	2	417	300 ～ 499
33	2020	12	～	18	17 工場内で、1階から2階へリフトを使用して布団側の搬入作業中、外階段を下ったとき、階段を踏み外して転倒し、第一腰椎圧迫骨折を負った。	67	1	413	1～ 9
34	2020	12	～	18	17 機械始動時、製品をロール状に巻き取る機械のギアに右腕を挟んで、筋肉断裂を負った。	55	7	169	10 ～ 29

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害事例\(最大99事例まで\) \(2020年\)](#)に戻る。