

## 10409その他の木材・木製品製造業における死傷災害事例(最大99事例まで) (2020年)

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	起因物(小)	労働者規模
1	2020	1	14 ～ 15	工場で、穴あけ機械を使用し木材に穴あけ加工中、ドリルに左腕を近付けた際、袖口をドリルに巻き込まれ、左手首を骨折した。	43	7	134	30 ～ 49
2	2020	1	13 ～ 14	事業場でエッジテープ（縦60cm×横2.5cm）を加工している途中、それを押さえようとして手を出したところ右手親指の腹に刃物が入って損傷を負った。	64	8	131	1～ 9
3	2020	1	16 ～ 17	倉庫内でリフトから降りるとき、木材があるのに気付かず左足からつき、右足をつくときに木材のバランスが崩れ右足踝をひねり、右肩を打ち右手をついたため、右肩・右手・右足・右胸部に挫傷を負った。	36	19	222	10 ～ 29
4	2020	2	14 ～ 15	工場内で木材運搬作業時、台車（足首位の高さ）に気付かず、後退したところ、ぶつかって転倒した際に、腰に痛みがあり、腰痛を発症した。	69	2	362	10 ～ 29
5	2020	2	19 ～ 20	コンベア交換作業を行い、ボールを使用して位置調整をしていた。その際、ボールでベルトを持ち上げたとき、ボールがベルトから外れて背中側から転倒し、機械フレームで背中を打撲した。	46	3	224	100 ～ 299
6	2020	2	15 ～ 16	工場でフィンガージョイント機を操作し作業中、機内から異音が出たため、機械を停止し安全カバーの下から手を入れて確認した。機械の調子を試そうと稼働させるとき、お互いに十分な確認をせずに動かしたため、右手示指、中指、薬指を挟まれて骨折、裂傷を負っ	23	7	139	30 ～ 49

				た。				
7	2020	2	9 ～ 10	工場にて、昇降盤丸のこでベニヤ部材を手前から奥に送りながら加工していた。その際、刃の近くに置いていた左手が滑り、回転する丸のこに当たり、左手中指と環指の骨折および挫滅創を負った。	43	3	131	1～ 9
8	2020	2	14 ～ 15	フォークリフトでパレットの板を移動中、荷物を支える補助に入り、荷が動き板が飛び出した際、手袋をしていたが、左手人差し指に挫滅創を負った。	65	6	222	30 ～ 49
9	2020	2	14 ～ 15	施設内で準備作業中、脚立上で展示パネルの手直しをした際、バランスを崩し、脚立から落下し、右足踵を強打し骨折した。	71	1	371	1～ 9
10	2020	2	14 ～ 15	作業場でルーターを使用して木工製品の製作中、ルーターの刃に接触し、右手指（人差し指・中指・薬指の第一関節辺り）を切断した。	73	8	135	1～ 9
11	2020	2	13 ～ 14	工場内で木材を載せる台車上でロープを外す作業中、バランスを崩して落下し、左足踵を骨折した。	67	1	362	1～ 9
12	2020	2	9 ～ 10	工場内で、トラックから原材料の竹を降ろす作業中、1本ずつ手で降ろしていたところ竹（直径10cm、長さ7m、重さ40kg）が右手に当たり、手首を骨折した。	62	4	522	1～ 9
13	2020	2	11 ～ 12	工場で丸棒削り機の作業中、操作盤に肘が当たりスイッチが入り、丸太が流れレーン上にあった丸太と当たって跳ね返り、右足甲に落ちて骨折した。	67	6	139	1～ 9
14	2020	2	12 ～ 13	敷地内で運転席から降りる際、右足で木片に乗ったため挫いて、第5中足骨を折った。	46	19	417	1～ 9
			15	施設内の清掃作業中、ベルトコンベアからこぼれたチップをスコップですくい、一輪車でチップの山まで運んでいた。さらに、チップ				10

15	2020	3	～ 16	の山はホイールローダで保管場所へ移されるが、同僚が運転するホイールローダがバケットのエッジを下げた状態でチップの山に向かっていてところに被災者が進入してしまい、バケットにすくわれるような形で接触し右大腿部挫創を負った。	31	6	141	～ 29
16	2020	3	～ 11	10 工場内で木製品製造作業中、材料運搬のため階段を下りていたとき、最後の3段程度で足を踏み外して右足をついた際に、足首をひねり骨折した。	38	1	413	1～ 9
17	2020	3	～ 10	9 工場内で板材の加工中、加工機に板をセットする際、ずれを揃えるため手で押さえたところ、手が滑って奥の加工刃に接触し、右手母指解放骨折、示指・中指・環指を切断した。	58	8	135	30 ～ 49
18	2020	3	～ 15	14 電動ノコで長枝を切断中、左手でノコギリについた木くずを払おうとしたところ、左人差し指がノコギリに当たり切傷を負った。	71	8	131	30 ～ 49
19	2020	3	～ 10	9 壁パネルの組み立て作業で、梁欠き部の合板カット中、電動丸ノコギリを使用して切れ目を入れ角を剥がす際、スイッチを切らずに剥がそうとして、左人差し指の爪部分を切断した。	23	8	131	10 ～ 29
20	2020	4	～ 15	14 会社工場内でモルダーにて木材の4面を削る作業中、途中で木材が引っ掛かったために調整をしようとスイッチを切らないまま作業をし、左手中指を切断し、人差し指を負傷した。	42	8	139	10 ～ 29
21	2020	4	～ 20	19 当社工場でカットソー機の清掃の際、機械を停止させたが惰性で動いている状態で作業を開始したため、ベルトとプーリーの間に右手親指を挟み裂傷を負った。	21	7	121	30 ～ 49
22	2020	4	～ 18	17 工場内で積み込みをしているとき、バランスを崩して、荷台に積んでいた材料の上から落下し、右膝を骨折した。	47	1	221	10 ～ 29
23	2020	4	～	14 工場にて、内外直切り加工機の投入レールにある高さ28cmの投入台の段差を下りるとき、右足を踏み外し、着した際に右足小指の付根	28	1	416	100 ～

			15	を骨折した。				299
24	2020	4	21 ～ 22	丸鋸機で材料を切断し、切断した材料を右手で取ろうとした。その際にレバーを完全に戻していなかったため、防護カバーが下りず、刃に接触して右手示指・中指・薬指を切断した。	59	8	131	50 ～ 99
25	2020	4	17 ～ 18	スプレッタ清掃中、ロール軸の鉄心に固着した接着剤をヘラで削ぎ落した際、指先が固まった粉に引っ掛かり、左手が巻き込まれ、左示指を骨折した。	21	7	169	50 ～ 99
26	2020	4	8 ～ 9	作業場で、トラック荷台上で製品積込中、バランスを崩し、荷台から落下した。このとき、頭部を床に打ち、右足骨折、頭部裂傷を負った。	71	1	221	10 ～ 29
27	2020	4	23 ～ 24	工場内で、通常は移動しない荷台の間を通った際、段差に足を取られひねり、左足靭帯損傷、左踵骨を折った。	55	19	921	10 ～ 29
28	2020	4	11 ～ 12	台式のこぎりでベニヤ板を製材中、ベニヤ板が跳ねて、軍手がのこぎりの刃に巻き込まれ、右中指開放骨折、右中指と小指に挫傷を負った。	70	8	131	1～ 9
29	2020	5	17 ～ 18	製材工場チップパー機の刃物交換作業を終えて、確認のため手で回した際、羽根に左手を掛けており、羽根とケースの間に挟まり、左第5指に切創を負った。	54	7	139	30 ～ 49
30	2020	5	10 ～ 11	破碎機のメンテナンス作業のため、2人組で破碎機の刃を交換する際に、被災者がシャフトに左手を添えていたところ、同僚がハンマーを操作してしまい、ベアリングケースとシャフトに指を挟み、左手人差し指と中指を骨折した。	23	7	162	10 ～ 29
31	2020	5	10 ～ 11	工場では製品を載せる鉄板を選別する際に、鉄板を移動させようとして後ろ向きで鉄板を引いて、選別しようとした鉄板につまずいて腰から倒れ、腰椎椎体骨折を負った。	68	2	522	10 ～ 29
			10	工場ではパネルソーを操作して合板材をカットする作業中、合板材を				10

32	2020	5	11	機械の定盤にセットする際、左手中指を挟み裂傷を負った。	67	7	139	～	29
33	2020	5	10 ～ 11	配達先で納品作業中、トラックの荷台に登り降りしていたところ、高さ130cmから降りる際、バランスを崩して着地し、右膝内側副福靭帯損傷を負った。	44	1	221	10	～ 29
34	2020	5	11 ～ 12	当社工場内で、台ノコギリ機を用いて材木を切断加工している際に、材木の欠片を手で払ってしまい、回転している鋸刃に手が触れて、右手中指切傷を負った。	78	8	131	1～	9
35	2020	5	9 ～ 10	本社内作業場の中2階で奥に向かって移動途中、出荷用製品の木製ベンチ（1機が800ミリ×450ミリ、約50kg）に手を掛け、体重を掛けたところ、崩れてきたベンチと床の間に左足首を強く挟んで骨折した。	22	7	379	1～	9
36	2020	5	13 ～ 14	工場内の卓上スライドで木材の加工中、木材が跳ねて刃が左手指に接触し、挫創を負った。	33	8	131	10	～ 29
37	2020	5	13 ～ 14	工場内で歩行中、作業台に置いてあった鋸に左手が触れ、左第2、3指に挫滅創を負った。	67	3	364	10	～ 29
38	2020	5	13 ～ 14	工場内で、切断作業中、部材が暴れる可能性が高く、手で押さえた際、モーターと部材の間に右手指が挟まれ、右手示指に裂傷を負った。	58	7	131	10	～ 29
39	2020	5	11 ～ 12	木材加工場で、板材（幅50cm、長さ4m）を2つ割りに加工中、大型卓上丸鋸を使用し切断した際、板が弾けて刃に当たり、左示指基節骨を折り、左中指DIP関節開放性脱臼骨折を負った。	33	8	131	1～	9
40	2020	5	16 ～ 17	工場ではしご（長さ約3m）を使って2階の倉庫にある在庫を1階へ下ろす際、はしごの上から3段目辺りに足を掛けたときに、はしごが滑って、はしごごと1階のフロアに転落した。そのとき、つま	65	1	371	1～	9

				先から落ちたため、右足の第2、3、4指を骨折した。				
41	2020	5	16 ～ 17	敷地内で清掃中、収集場所で足を滑らせ、立てかけている木材に目をぶつけて、左目に損傷を負った。	49	3	522	1～ 9
42	2020	5	14 ～ 15	工場内で丸箸の先取工程中、先取り機の送りギアと箸受け（ホッパー）との間に左手指が挟まれて切傷、骨折した。	35	7	139	1～ 9
43	2020	5	10 ～ 11	高速面取機で、木材品の面取り加工を手動でしていた。目に見えないひび割れが生じていたため木材品が跳ね返り、右手を巻き込まれ、中指欠損、母指・示指・環指に皮膚?奪を負った。	69	7	135	1～ 9
44	2020	5	11 ～ 12	バンドソー（帯鋸）で木材を切断中、鋸刃に右手親指が触れ、靭帯切断を負った。	58	8	132	10 ～ 29
45	2020	5	9 ～ 10	駐車場で車外へ出るとき、バランスを崩して顔から転び、顔を打撲し、肋骨を折った。	64	2	231	1～ 9
46	2020	5	11 ～ 12	トイレ前の段差で、左足（義足装着）が引っ掛かりバランスを取ろうして、後ろに転倒し、左足を骨折した。	30	2	417	1～ 9
47	2020	6	11 ～ 12	工場の貼り場で、コート材塗付作業が終了し、スプレッター（のり付け機）の横下側のローラーを洗い終わろうとしたところ、ゴムローラーと鉄ローラーの間に右手中指・薬指を挟み、非常停止を使ったが、第一関節まで挟まれ、骨折した。	52	7	139	1～ 9
48	2020	6	11 ～ 12	製材倉庫で製材を持ち上げようとしたところ、手から滑り落ちて右足先に落ち、右母趾末節骨を折った。	52	4	522	10 ～ 29
			12	工場、クロスカット機の部材投入口で、壁パネルカット部材を				30



57	2020	7	16 ～ 17	プレス本体裏で、高所（6m程度）でグリス塗布作業中、共同作業者が動かしたヒートカーテンに押し出される形で、ヒートカーテンを掴みながら落下して左手首を骨折した。なお、その際にハーネスは着用していなかった。	22	1	169	100 ～ 299
58	2020	7	10 ～ 11	木材の搬出作業中、ローチングのフックに丸太をワイヤー掛けして巻き上げていた際、引き込み線が跳ね上がり、避けようとしたがヘルメットに当たって額に切創を負った。	51	6	217	10 ～ 29
59	2020	7	11 ～ 12	木工所で木杭を作って長さをそろえる作業中、帯鋸で右手背を切り、示指伸筋腱断裂を負った。	66	8	132	1～ 9
60	2020	8	9 ～ 10	工場ヘトレーラーにてチップ集荷に向かう途中、前方から走行してきた2トン車荷台に積載されていたはしごが走行車線側に飛び出していて避け切れず、フロントガラスに衝突し、頸椎捻挫を負った。	50	6	221	10 ～ 29
61	2020	8	8 ～ 9	工場内で作業開始前に、タイヤグラップルの暖機運転をするためエンジンを掛け、重機から後ろ向きで降りる際、濡れたステップで足が滑って落下し、右足首関節を外果骨折した。	57	1	171	1～ 9
62	2020	8	14 ～ 15	顧客の荷降ろしを手伝うため、荷台後方のアオリを2人で外す作業中、タイミングが合わずアオリが右足に落下して右足親指部を骨折した。	61	4	221	1～ 9
63	2020	8	14 ～ 15	現場でトラックの荷台より積み下ろし補助作業中、手の痺れを感じ、中度の熱中症を発症した。	47	11	715	50 ～ 99
64	2020	8	10 ～ 11	工場内で木材の切削加工中（手押し鉋で角材の切削）、左手小指の先端を切断した。	83	8	133	1～ 9
65	2020	8	15 ～	工場で、ダブルソーで木（長さ30cm、幅5cm）を切る作業中、右手環指と小指を切断した。	75	8	131	1～ 9



			16					
66	2020	8	14 ～ 15	食堂で、健康相談に向かう途中、通路の段差につまずき転倒した。 その際、膝に挫創を負い、靭帯を損傷した。	56	2	417	50 ～ 99
67	2020	8	11 ～ 12	工場内で、鋼製棚上の製品を確認中、棚上のパレットにはしごを掛け上げた際、はしごが後方にずれ落下した。このとき、足・胸部に打撲、鼻・膝・肋骨を折った。	52	1	371	10 ～ 29
68	2020	8	10 ～ 11	工場内で、材料を載せた手押し台車の移動後、振り返った際、フォークリフトの左後輪に左足甲を踏まれて、左足小指・薬指を骨折した。	43	7	222	10 ～ 29
69	2020	9	16 ～ 17	工場内でトラックに製品積み込み作業中、トラックにフォークリフトを横着けし、フォークリフトの爪の部分に乗り、作業をしていた。その際、足を滑らせて1m下の地上に落下し、胸を打ち、胸を打撲および骨折した。	45	1	222	1～ 9
70	2020	9	11 ～ 12	接着剤が入った缶（約30kg）を持ち上げようとしたところ、急性腰痛症を発症した。	53	19	611	1～ 9
71	2020	9	14 ～ 15	板を貼り合わせる作業で、合わせづらい板があったので、手押し鉋盤で調整しようとした。本来は素手で行うべきところを、軍手をしたまま無理な体勢で行ったので、軍手と共に左手人差し指が巻き込まれ、挫滅創を負った。	69	8	133	10 ～ 29
72	2020	9	16 ～ 17	倉庫内で、片付け作業中、一斗缶を右手で持ち上げた際、腰を痛め、腰椎を捻挫した。	34	19	921	30 ～ 49
73	2020	9	13 ～ 14	1000mm×1000mmの断熱材（500g）を棚に置く作業中、足下が見えづらく、踏み台（1000mm×1000mm×30mm）上で作業した際、段差に足を踏み外し、右足をひねり、右第5中足骨を折った。	40	19	416	1～ 9

74	2020	9	10 ～ 11	加工完成材の梱包を作る作業中、材木を手に取り、梱包中のリフター上に置く際、手を抜くタイミングが遅れ、材木の間に入差し指の第一関節を挟み、右示指に挫創を負った。	31	7	522	～ 29
75	2020	9	12 ～ 13	作業場で、電動カンナを使用し材料を削る作業中、目を離したとき、回転するカンナ刃に左手小指が接触し、挫滅創を負った。	36	8	133	1～ 9
76	2020	9	14 ～ 15	チップパーを使用して木材チップの製造作業中、吸い上げ部分のつまりを確認していた際、左手が吸い込まれて中指を切断、環指を挫滅切断した。	59	7	139	1～ 9
77	2020	9	13 ～ 14	工場で、電動サンダーを使って木材製品の研磨を行っていた際、サンダーの刃が右大腿部に接触して挫創を負った。	28	8	139	10 ～ 29
78	2020	9	8 ～ 9	工場内で、木屑を破碎する作業中、ベルトコンベアーの出口ローラーにゴミが詰まり、除去するために高さ2mの鉄枠の上に上がって右手を差し込んだ際、手袋と一緒にローラーに巻き込まれて、右手人差し指に開放脱臼・靭帯損傷を負った。	41	7	121	50 ～ 99
79	2020	10	9 ～ 10	倉庫で出荷作業終了後、フォークリフトから降りるため乗降用のステップ（高さ45cm）から地面に足をついた際、バランスを崩して左アキレス腱を断裂した。	57	19	921	10 ～ 29
80	2020	10	11 ～ 12	パネルソーに、加工のためラワン材（1200・2400・21）を載せているときに、パネルソーの淵から約25cm落として、左足第1指・第2指の上に当たり、左母趾・示趾末節骨を折った。	69	4	522	1～ 9
81	2020	10	15 ～ 16	ラックの養生シートの浮きを直そうとラックに右足を掛け、テープで留めていたところ、足が滑って高さ1.3mから地面に落下し、尻もちをつき、腰椎椎体骨折を負った。	27	1	391	50 ～ 99
82	2020	10	10 ～	工場内の木材加工場で、昇降盤で木材をカットする際、安全防護手袋が刃に引っ掛かり、右手が巻き込まれた。その際、右手親指・人	71	8	131	30 ～

			11	差し指・中指に挫滅創を負った。					49
83	2020	10	13 ～ 14	木材を切削するため手押しカンナを使用中、回転中の刃に右手人差し指が当たり、切創を負った。	67	8	133		1～ 9
84	2020	10	14 ～ 15	会社1階作業場で、電動鋸盤の刃に右手薬指が当たって挫創を負った。	47	8	131		1～ 9
85	2020	10	15 ～ 16	会社工場内で、木材を押さえて昇降盤で小割する際、木材が止まったため、確認していたところ、作動中の刃に左手が触れて、母指切断、左手の平に切傷を負った。	70	8	131		10 ～ 29
86	2020	10	9 ～ 10	工場内で、トラックから荷降し作業中、板状の材料を立てた状態で台車に乗せ、動かしていたとき、材料が倒れてきて床と材料の間に左膝を挟み、脛骨と大腿骨を折った。	25	5	521		1～ 9
87	2020	10	11 ～ 12	水害復旧工事中、トラックの荷台に上り、注文材の結束バンドを外す際、手が滑りバランスを崩して右手のみで落下し、右肘関節脱臼骨折を負った。	34	1	221		10 ～ 29
88	2020	10	13 ～ 14	両手でカンナ盤機に木材を押さえていた際、手袋ごとカンナ機に巻き込まれて、左環指末節骨開放骨折、左環指尖大部欠損を負った。	61	7	133		10 ～ 29
89	2020	10	13 ～ 14	工場で、チップ製造機のパイプが詰まったため、パイプの接続口に角材を挟み、隙間から手を入れ詰まったチップを取り除こうとして、惰性で回転しているディスクの側面に接触し、左中指と環指の末節骨を開放骨折した。	39	7	139		10 ～ 29
90	2020	11	9 ～ 10	伐採場で、伐採作業が終わり次の伐採場に移動していた際に、足下が滑り、たまたまあった倒木に右足太腿を強打して、打撲を負った。	41	3	417		1～ 9
			9	木材工場内で、板材に手押しカンナ機を使って加工していた際、左					10



99	2020	12	10 ～ 11	工場内で2階床パネル作製中、金槌で釘を叩きそこない、跳ね返った釘が左目眼球に当たり破裂を負った。	31	4	521	30 ～ 49
----	------	----	---------------	--	----	---	-----	---------------

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.html](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html)(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害事例\(最大99事例まで\) \(2020年\)](#)に戻る。