

## 10501木製家具製造業における死傷災害事例(最大99事例まで) (2020年)

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	起因物(小)	労働者規模
1	2020	1	14 ～ 15	工場内で工作機の使用中に、機械本体と材料を押さえる油圧バーに右手中指、薬指を挟み骨折した。	27	7	169	10 ～ 29
2	2020	1	8 ～ 9	作業開始時、塗料が入った一斗缶を開けるため、缶切り道具（缶カッター）を使い、缶の上部を2回切り込んだ。その際、缶カッターが一斗缶に引っ掛かり、抜けなくなった。左手で缶を押さえながら、右手で缶カッターを引き抜いたところ、切り取った箇所左手のひらが当たり、切傷を負った。	23	8	611	50 ～ 99
3	2020	1	16 ～ 17	倉庫で、ウレタンの在庫確認中、薄暗く台車に足を乗せた際、後方へ転倒し、左手首を骨折した。	64	2	362	30 ～ 49
4	2020	1	16 ～ 17	丸鋸で木材を切断していた際、鋸に向かって押し出したところ、左手が刃に当たり、示指・中指・環指・小指を切断した。	22	8	131	1～ 9
5	2020	1	15 ～ 16	工場内のバーチカルカッターで、板の表面を平らにする作業中、カッターが回転している状態で、クサビを入れようとしたため、右手がカッターに接触して骨折、裂傷を負った。	55	8	139	10 ～ 29
6	2020	1	19 ～ 20	事務所駐車場をポールチェーンで施錠した際、手を洗うため小走りで向かったとき、薄暗く雨でぬかるんでいた地面に足を取られ、左足外側へ重心がかかり、小指を骨折した。	52	19	417	10 ～ 29



15	2020	4	9 ～ 10	工場の木取り場で横切機による切断作業後、安全カバーを外して木くずを取ろうとした際、刃が完全に止まっていない状態で右手を入れたため、刃に小指が接触して切創を負った。	25	8	131	～ 29
16	2020	4	8 ～ 9	工場内で、昇降盤で木材の加工中に、カッターの刃が左手指に当たり、環指を切断した。	72	8	131	1～ 9
17	2020	5	15 ～ 16	糊付け機械のパイプを取り外し中、足場を踏み外し、下にあった鉄枠の作業台に足を打ち付けて左足脛部を骨折した。	63	1	612	10 ～ 29
18	2020	5	11 ～ 12	工場内で、製品に使う接着剤を練る機械に原料を導入する作業中、ローラーに右手を入れてしまい、右手甲に裂傷を負った。	53	7	169	10 ～ 29
19	2020	5	14 ～ 15	木材加工作業中、昇降盤の刃で加工しようとした際、木材と右手中指が機械に巻き込まれ、右手中指裂傷を負った。	28	8	131	1～ 9
20	2020	6	6 ～ 7	工場作業場で、昇降丸鋸盤でメラミン材を切断しようとしていたところ、手が滑って動いているノコギリの歯に左手親指が触れ、裂傷を負った。	43	8	131	1～ 9
21	2020	6	11 ～ 12	工場で木取り昇降盤を使用し、仏具製造用の角材を切り取る作業をしているとき、削れる際に生じた木片が丸鋸の刃ではじき飛ばされ、右手の親指と示指に当たり切創を負った。	77	8	131	1～ 9
22	2020	6	10 ～ 11	畳床の作成作業を行っていたとき、糸が絡まり機械が停止した。その際、糸を取り除こうと機械に手を入れたところ、機械が動き出し、右手中指を骨折した。	49	7	391	1～ 9
23	2020	6	8 ～ 9	会社駐車場で、原付で通勤中、速度を上げ突っ込み、壁にぶつかり、頭と右半身を強打した。ヘルメット着用していたが、半キャップのため取れた。その際、右股関節を負傷した。	16	3	231	30 ～ 49

24	2020	6	12 ～ 13	工場出口横に置いてあるボンドタンクの濡れを確認するため移動中、床に敷いているボード板が雨で濡れていて足を滑らせ、右肩より後方へ転倒し、右肩関節挫傷を負った。	73	2	416	～ 29
25	2020	6	15 ～ 16	工場内で台車の整理作業中、台車を2段重ねていて、台車と台車の間に左手中指を挟み骨折した。	63	7	362	10 ～ 29
26	2020	6	10 ～ 11	保育園で靴箱を製作するため、昇降盤でメラミン化粧板をカットする際、化粧板が浮いたため左手を添えて作業したところ、左手親指が刃に触れて神経を断裂した。	51	8	139	1～ 9
27	2020	7	15 ～ 16	工場内、手押し丸鋸切断機で木材（厚み25mm×奥行150mm）を切断中、木材の反りがひどく、途中で丸鋸が食い込み、作業台と木材が跳ね返り、左手親指を強打して、骨折した。	67	6	131	1～ 9
28	2020	8	13 ～ 14	作業場で、昇降盤で木材を切る作業を行っていた際に、木材を押さえていた左手が滑り、左手人差し指と中指第一関節部に昇降盤の刃が当たり、指先を切断した。	67	8	131	10 ～ 29
29	2020	8	9 ～ 10	工場内で、横切り機械を使用して木材を割返し作業中、木材が跳ねたため押さえようとしたところ、機械の刃に右手が当たり、人差し指と親指に挫滅創を負った。	49	8	139	1～ 9
30	2020	8	8 ～ 9	工場家具の引き出し組み加工の高さ調整をするため、スイッチをオフにし作業していたが、はずみでスイッチに触れてオンの状態となり、左手示指を挟み切断した。	49	7	139	30 ～ 49
31	2020	8	15 ～ 16	工場内で、作業台の上でパネルを表から裏にひっくり返していた際、急に腰から右足にかけて痛みが走り、腰部脊柱管狭窄症を発症した。	64	19	522	10 ～ 29
32	2020	8	9 ～ 10	昇降盤で残材を製材していたところ、刃物の出し過ぎにより、木材の切った部分が刃物に接触し、右手示指に当たり骨折した。	63	6	131	1～ 9

33	2020	9	15 ～ 16	工場内のNCボーリングで木材に穴を開ける作業中、木材に手を添えたままスイッチを押し、左手中指の爪辺りを挟んで、挫創を負った。	37	7	139	～ 29
34	2020	9	9 ～ 10	工場で椅子の座板を機械で加工中、突然材料が飛んできて右下腹部に当たり、打撲を負った。	55	2	139	～ 299
35	2020	11	9 ～ 10	工場作業場で、昇降盤で椅子・肘部の長さ切り加工を行っていたとき、鋸刃に右手親指が接触し、切断した。	54	8	131	～ 299
36	2020	12	11 ～ 12	工場内で厚さ1mmのメラミン化粧板を昇降盤で裁断中に、左手で材料を押さえながら右手の親指で材料送る際に右手親指が刃物に接触し、右母指挫創を負った。	63	8	131	～ 29
37	2020	12	16 ～ 17	木製品製造工場で、木工機械のコンベア下部に切り粉が溜まったので、取り除こうとした。その際、機械を停止せずに左手を入れたため、コンベアに巻き込まれて示指・中指・環指を骨折した。	56	7	224	～ 29

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.html](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html)(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害事例\(最大99事例まで\) \(2020年\)](#)に戻る。