

10802化学繊維製造業における死傷災害事例(最大99事例まで) (2020年)

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	起因物 (小)	労 働 者 規 模
1	2020	2	4 ～ 5	バフ工程で発生した屑を取るため、安全カバーの取付けビスを外して、装置内に手を入れたところ、回転中のロールに巻き込まれ、左手皮膚剥脱創を負った。	28	7	163	100 ～ 299

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害事例\(最大99事例まで\) \(2020年\)](#)に戻る。