

11609その他の電気・ガス・水道業における死傷災害事例(最大99事例まで) (2020年)

| No | 年 | 月 | 発 生 時 | 死傷災害事例 | 年 齢 | 事 故 の 型 | 起因物 (小) | 労働 者規 模 |
|----|------|---|---------------|---|--------|------------------|------------|-----------------|
| 1 | 2020 | 2 | 14 ～ 15 | 雑木林で樹木の伐採作業中、伐採して倒れてきた高木の下敷きになり、胸椎と肋骨を折った。 | 47 | 4 | 136 | 100 ～ 299 |
| 2 | 2020 | 7 | 10 ～ 11 | ガス容器（20kg）を配送中、バランスを崩して右足の上に容器を落とし、安全靴を履いていたものの骨挫傷を負った。 | 40 | 4 | 319 | 50～ 99 |

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害事例\(最大99事例まで\) \(2020年\)](#)に戻る。