

40302特定貨物自動車運送業における死傷災害事例(最大99事例まで) (2020年)

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	起因物(小)	労働者規模
1	2020	1	10 ～ 11	顧客先で、トラックから自動販売機まで(約10m)段ボール2個(約15kg)を抱えて運搬していた。自動販売機前に到着し、段ボールを地面に降ろすとき、腰をひねり激痛で倒れ込み、急性腰痛症を発症した。	22	19	611	500 ～ 999
2	2020	1	14 ～ 15	荷降ろし先で石油製品の荷降ろし作業中、タンクローリーのはしごを使って下りている途中、近くにあったコンクリートに接触し、体勢を崩した。着地の際、右足首をひねり、右足関節外果骨折、右踵骨前方突起骨折、右踵骨裂離骨折を負った。	41	1	371	50 ～ 99
3	2020	1	19 ～ 20	コンビニ駐車場で荷降ろしするために、トラックからロールパレットを引き出し、ゲートの上でロールパレットを方向転換する際、雨でゲートの上が滑りやすい状況だったため、足を滑らせて地上に落下し、右アキレス腱部打撲症を負った。	41	1	221	10 ～ 29
4	2020	1	13 ～ 14	構内で、荷卸し作業中、荷台のフレコン上で作業した際、持っていた緩衝材が強風にあおられ、バランスを崩し地面に転落し、肋骨を折った。	55	1	611	500 ～ 999
5	2020	1	5 ～ 6	駐車場で、トラック助手席側のドアを開けて体を伸ばした際、ドアに頭部をぶつけて打撲・裂創を負った。	52	3	221	10 ～ 29
6	2020	1	14 ～	新築現場で、2tユニック作業中に「けた」がブレて、その反動で操作レバーに置いていた指に当たり、振られて、荷台から横向きに落	60	1	212	10 ～

			15	下した。その際、第11肋骨を折った。				29
7	2020	1	12 ～ 13	倉庫内で積込みが終了し、雨のためシートを掛けようと荷台に上ろうとしたときに、足を滑らせて落ち、右足部打撲および立方骨を折った。	45	1	221	10 ～ 29
8	2020	2	9 ～ 10	資材センターにコン柱5本の荷降ろし作業を行っていた。3本の荷降ろしが終わり、残り2本を降ろすため、反対側に移り、1本目のコン柱にワイヤーロープを掛けるため、屈んだとき、ヘルメットの上部をコン柱にぶつけて頸椎捻挫を負った。	62	3	611	10 ～ 29
9	2020	2	2 ～ 3	納品先店舗で、トラック荷台から、カゴ台車2台をパワーゲートに載せて下げる際、別の台車の前輪がパワーゲートに乗っていた。それに気付かずにパワーゲートを下げたところ、カゴ台車とともに地面に落下し、右下腿に筋挫傷を負った。	58	1	221	30 ～ 49
10	2020	2	6 ～ 7	施設出入口で、歩道に出る際、段差で足をひねり、右足関節捻挫を負った。	35	3	413	50 ～ 99
11	2020	2	15 ～ 16	会社駐車場で、トラックシートを掛け直すため、荷台に上がって作業中、バランスを崩して飛び降りた際、右足踵を強打して骨折した。	50	3	221	30 ～ 49
12	2020	2	9 ～ 10	作業場で、荷台シート張り直しの際、シートの一部が捲り上がっていたので、勢いよく下に引っ張ったところ、シートが濡れていたために手が滑り、勢い余って地面に手をついて、右橈骨遠位端を折った。	52	19	379	10 ～ 29
13	2020	3	13 ～ 14	検品表を見ながら構内を歩行中、足下にあったパレットに気が付かずつまずいて転倒した際、パレットに左膝上部をぶつけて、裂傷を負った。	42	2	417	30 ～ 49
14	2020	3	16 ～	駐車場で、トラックの荷台からの荷降ろし作業中、荷台後方にあるトラックのステップを使い降りようとしたところ、足を踏み外し落	48	1	221	10 ～

			17	下した。その際、うつ伏せ状態に近い姿勢で転倒し、左手首を強く ついで、左橈骨遠位端を折った。				29
15	2020	3	8 ～ 9	得意先で液化石油ガスを荷降ろしするために、脚立に上がってガス タンクのジョイントに液ホースを接続しようとしたところ、姿勢を 崩して落下し、タンクローリー車の後部バンパーで胸部を強打し て、右肋骨を折った。	51	3	221	50 ～ 99
16	2020	3	12 ～ 13	貨物自動車の荷台に積載した建設機械に、建設現場のロープが引っ 掛かり、停車して建設機械に登ってロープを外した。その際、足を 滑らせて荷台から墜落し、尻を打ち、右肘を骨折した。	54	1	142	1～ 9
17	2020	3	17 ～ 18	倉庫内で、資材の片付け中、キャスター付きの可動式仮設階段に上 り、体勢を崩し約2mの高さから落下した。その際、頭部を地面と資 材に強打し、頭蓋骨を折った。	47	1	371	10 ～ 29
18	2020	3	14 ～ 15	得意先で荷締め作業中、バランスを崩し荷台から転落しそうになっ たため、自ら飛び降りたところ、左足踵を強打し複雑骨折した。	53	1	221	10 ～ 29
19	2020	4	13 ～ 14	車庫内で、プラスチック板を電動サンダーで切断中、サンダーの刃 がプラスチック板に挟まり左手に接触した。その際、左人差し指と 中指の第一関節に切傷を負った。	70	8	153	10 ～ 29
20	2020	4	8 ～ 9	ヤードで、鉄屑を切断中、切り残し部分を切った際、対象物が倒れ 足に当たり、左足に打撲を負った。	44	4	521	10 ～ 29
21	2020	4	8 ～ 9	収集車でゴミ積込作業中、助手席へ戻る際、段差で右足をひねり、 右足首に捻挫した。	33	19	419	50 ～ 99
22	2020	4	15 ～ 16	道路脇で積荷の状況確認のため、シートをめくる際、鋼板に乗った ときに、足を滑らせ落下し、左側へ転び左手をついたため、左橈骨 遠位端を折った。	60	1	221	10 ～ 29

23	2020	5	7 8	<p>国道上り第1走行車線（左）をバイクで走行中、第2走行車線（右）から危険な距離で4t車が車線変更してきた。そのとき、衝突を回避するためにブレーキを掛けたが間に合わず、第2走行車線（右）へ入ったところ、ミキサー車の左後ろにぶつかり左に倒れ、右足に打撲傷を負った。</p>	40	17	221	50 ～ 99
24	2020	5	14 15	<p>敷地内で、医療用検査キットを積み込む準備中、トラック荷台に乗りジョルダーを引いた際、右足が荷台から出てバランスを崩し、地面（90cm）に落下した。その際、右足踵を骨折した。</p>	44	1	221	10 ～ 29
25	2020	5	2 3	<p>店舗駐車場で、トラックに乗るため、ステップ台に片足を乗せた際、腰痛症を負った。</p>	44	19	921	100 ～ 299
26	2020	5	13 14	<p>倉庫前で、スペアタイヤを装着している作業中、駐車していた車に追突された際、轢かれて死亡した。</p>	68	7	231	30 ～ 49
27	2020	5	10 11	<p>トラックの荷台上で荷締め作業中、アオリに後ろ向きで足を掛けようとした際、踏み外して転落し、腰椎骨折、頭部打撲挫創を負った。</p>	55	1	221	10 ～ 29
28	2020	5	14 15	<p>配送先で、荷卸し作業を終え、トラック荷台側面のアオリを上げる際、中柱を右手で掴んだままアオリを上げたため、右手薬指を強打し骨折した。</p>	32	7	221	10 ～ 29
29	2020	6	10 11	<p>工事現場で、ミキサー車のホッパーカバーの開閉を手動にしていたため、ホッパーカバーを右手で開けようとしたところ、風に煽られて、押さえていた手が強く引っ張られ、右肩を腱板断裂した。</p>	55	19	221	50 ～ 99
30	2020	6	5 6	<p>ホテルの店舗入口前でワゴン（タオル、リネンを積載）を設置する作業中、入口の段差にワゴンの車輪が引っ掛かり、ワゴンが倒れそうになった。その際、立て直そうとしたが、ワゴンの重量が重く立て直すことができず、更に雨で濡れた路面で足が滑り、右足がワゴンの下敷きになり右足脛に裂傷を負った。</p>	37	6	362	50 ～ 99

31	2020	6	11 ～ 12	荷降ろし作業中、荷ほどきをするため荷台に上がり、下部のワイヤーフックに掛かっているワイヤーを外そうとしゃがんだところ、ふらついてよろけて荷台から落下した。その際、頭から落ちそうになって左手をついたが、そのまま落下し、左手の上に体重が掛かって骨折した。	45	1	221	30 ～ 49
32	2020	6	17 ～ 18	ミキサー車ドラム内で付着したコンクリートの掘削作業中、エアールピックハンマーを用いて、コンクリートや金属部を叩いたときに発生した衝撃音で、耳に突発性難聴を発症した。	44	90	364	10 ～ 29
33	2020	6	21 ～ 22	トラック荷台上で、荷卸し作業中、荷台上のりん木に足を乗せた際、足をひねり、右足首に挫傷を負った。	50	3	221	30 ～ 49
34	2020	6	13 ～ 14	液晶テレビの壁掛け設置作業中、壁に固定されていた棚が外れて左足に落下し、打撲傷を負った。	21	4	419	10 ～ 29
35	2020	6	14 ～ 15	2t車の助手席に同乗中、信号のない交差点で一旦停止したところ、相手車に追突され、後頭部・背部・腰部・左肩甲骨部に打撲、頸椎に捻挫を負った。	45	17	231	50 ～ 99
36	2020	7	11 ～ 12	ミキサー車の車後方の階段部分に乗り、洗車中に足を滑らせ右足踵を強打した。	53	1	221	1～ 9
37	2020	7	9 ～ 10	営業所構内で丸棒荷降ろし作業中、丸棒上の角材を取ろうと足を踏み出した際、丸棒間に挟まれ左腓骨を折った。	47	7	522	50 ～ 99
38	2020	7	12 ～ 13	新人同乗中、配送先にて台車から商品（約15kg）を持ち上げ、2階への階段を上がっていた際、肩に痛みを感じ、頸椎症を発症した。	39	19	611	50 ～ 99
			16	生コンホッパー内で木の板をつっかえ棒として乗り、ハツリ作業を				10

39	2020	7	～ 17	行っていた。そのとき、徐々に左足が動いていくとき、板が十分に はまっておらず、板の片方が滑り落ちて、横にある検知棒にぶつか り、肋骨を折った。	38	1	221	～ 29
40	2020	7	3 ～ 4	納品先で納品を終え、次の納品先の商品準備をするため、トラック 荷台の中で、シッパーケース（20～25kg）を持ち上げた。その際、 床が濡れていたため、右足を滑らせた瞬間に、腰が後ろにそれ、急 性腰痛症を発症した。	51	19	417	30 ～ 49
41	2020	7	16 ～ 17	倉庫前で、外装確認中、フォークリフトのオペレーターがリフトを 前進した際、後輪と右足が接触し転倒した。このとき、右足関節内 側副靭帯損傷、右足関節内顆骨折を負った。	58	6	222	50 ～ 99
42	2020	7	18 ～ 19	施設階段で、2階から1階へ下りる際、着地していることに気が付か ず、バランスを崩し転倒した。このとき、右膝をコンクリート床に 打ち、右膝蓋骨を折った。	59	2	417	30 ～ 49
43	2020	7	11 ～ 12	トラック荷台上の整理中、資材が地面に落下したため、それを拾う ため昇降台を使用し、地面に降りる際にアオリキャッチに左手をか けた、その際、左手の指輪がキャッチのフックに引っ掛かり、指輪 部分に体重が掛かったことで、手指神経断裂動脈損傷を負った。	41	19	221	10 ～ 29
44	2020	7	11 ～ 12	車庫で車両の整備中、グラインダーを使用していて手が滑り、右足 甲の内側に裂傷を負った。	59	8	153	1～ 9
45	2020	7	9 ～ 10	荷降ろし作業中、荷台上の約2mの高さにあるリングを片付ける際、 手が滑り落下しそうになったため、右手でリングを掴んだ際、ささ くれが右手人差し指と親指の間に刺さり、挫創を負った。	44	8	522	50 ～ 99
46	2020	8	14 ～ 15	修理工場構内で故障したトラックから代替車へ給食のコンテナを運 転手と助手の2人で積み替え作業中に、パワーゲート上にコンテナ を積み上げ、上昇したまま斜めに積んだコンテナを真っすぐにしよ うとした。その際、作業中の声掛けを怠り、2人のタイミングが合 わず、反動で運転手が落下し、左足踵を骨折した。	50	1	221	10 ～ 29

47	2020	8	15 ～ 16	納入先現場に荷降ろし後、タイヤ洗浄とミキサーのドラム内部洗浄のため、現場の出入口で停車して降車した。その際、降りた場所が鉄板とアスファルトの段差（運転席から段差までは2m弱）で、左足をそこについて、足首が左に90度曲がる形になって、左足首を骨折した。	37	3	221	10 ～ 29
48	2020	8	12 ～ 13	ミキサー車を停車し、後部を確認中、後部ステップを上った際、ステップを踏み外し落下した。このとき、右手のひらに挫傷を負い、腰を骨折した。	49	1	221	10 ～ 29
49	2020	8	9 ～ 10	新車を自走し下車後、徒歩で足車に向かう途中、足がもつれて右側にひねりながら転倒し、右第5中足骨を折った。	56	2	921	50 ～ 99
50	2020	9	13 ～ 14	生コン工場内で、セメント圧送管の詰まりの解消作業を、近隣への配慮で周囲をブルーシートで養生した中で行っていた。そのとき、ジョイントされたデリバリーホースを外す際、ホース内の残圧が掛かったセメントが飛散・解消後の周辺を掃除したところ、セメントが目やのど、鼻に入って、両眼、耳、鼻に両結膜異物および両結膜浮腫他を負った。	44	12	221	10 ～ 29
51	2020	9	18 ～ 19	空番重置場で、整理作業中、空番重を積み上げた際、肋骨を折った。	55	19	921	50 ～ 99
52	2020	9	5 ～ 6	トラック運転中、信号待ちをしていた際、乗用車に追突され、頸椎・腰部に捻挫を負った。	51	17	231	100 ～ 299
53	2020	9	15 ～ 16	得意先で、トラックから荷物（塗料缶）を降ろす作業中、荷台のオリ上に乗って荷物を整えた後、荷台から飛び降りた際、左足踵を骨折した。	41	3	221	10 ～ 29
			14	クレーンで、船から鋼材を荷下ろし作業中、船倉内の被災者に鋼材				30

54	2020	9	～ 15	が揺れたため、避けようとして船倉壁面側に退避したが、船倉壁面側に揺れ、逃げ場を失った被災者が鋼材と船倉壁面に挟まれ、骨盤を折った。	44	7	521	～ 49
55	2020	9	11 ～ 12	取引先の計量機に車を停車し、助手席から降りたときに地面が斜めになっていたため、足を滑らせ左足をひねって靭帯を損傷した。	52	19	419	30 ～ 49
56	2020	10	9 ～ 10	当社大型ダンプ車が走行中、駐車帯から突然飛び出してきた大型ダンプ車と衝突し、右下腿打撲傷、腰椎捻挫を負った。	49	17	221	10 ～ 29
57	2020	10	13 ～ 14	店舗構内で3トントラック（平ボディ）に積み込み作業中、荷台に乗り準備作業をしていた際、荷台後部アオリがフックに絡んで半開きだったため押した際に、急に開いて荷台から落ち、右足アキレス腱断裂を負った。	60	1	221	10 ～ 29
58	2020	10	7 ～ 8	荷降先で、備品（緩衝材）をトラック荷台で片付け中、緩衝材が落下し、荷台下へ降り、再度荷台へ上がる際、フックに安全靴を引っ掛け、後ろ向きに落下した。そのとき、右大腿筋を損傷した。	53	1	221	10 ～ 29
59	2020	10	11 ～ 12	車庫で、4tトラックの荷台から荷物を下ろし終わり、地上に降りるために荷台のステップ（地上から約1m）に足をかけ降りようとしたとき、足を踏み外し滑って転び、アスファルトの地面に落ち、右足首を骨折した。	63	1	221	1～ 9
60	2020	10	15 ～ 16	倉庫内で、鋼材をトラックに積込作業終了後、方向を変えて移動しようとしたとき、バランスが崩れて腰を強く打ち、左大腿骨転子部を折った。	52	2	417	10 ～ 29
61	2020	10	11 ～ 12	工場内で、円柱のコンクリートを固縛中に2人で作業していたところ、タイミングが合わず相手が動かしたときに手を入れてしまい、右手首圧挫傷を負った。	57	7	611	10 ～ 29
			18	パレットと荷物を整理していたとき、パレット横からフォークリフ				30

62	2020	11	～ 19	トが出てきて右足を踏まれ、骨にひびが入った。	33	7	222	～ 49
63	2020	11	～ 10	トラック内で、出発前の荷造り作業中、荷台の床に置かれた花苗の袋を取るため、左足を出し前屈みになり右手を伸ばした際、急性腰痛症と腰椎すべり症を負った。	52	19	921	30 ～ 49
64	2020	11	～ 15	営業所内で、清掃道具を整理する場所を作る作業中、電動ドリルで穴を開けた際、ドリルの先がステーに引っ掛かり、手首を持って行かれ、右環指中手骨を折った。	43	7	364	10 ～ 29
65	2020	11	～ 19	敷地内道路で、つまずき転倒して、右鎖骨を折った。	59	2	417	10 ～ 29
66	2020	11	～ 9	敷地内駐車場で、トラック荷台に乗り荷物を移動中、バランスを崩して転倒し、50cm下の地面に落下した。その際、左手親指・左膝を骨折、頭部裂傷を負った。	65	1	221	30 ～ 49
67	2020	11	～ 12	倉庫内で、8段重ねのネステナー（荷物を入れる箱）が倒れたので、起こすために一番上のネステナーを持ち上げた際、重さに耐えきれずに倒れて右手中指を挟み骨折した。	69	3	379	10 ～ 29
68	2020	11	～ 4	納品店舗で、トラック荷台の中で箱数を確認しパン箱11箱を荷台の後部まで押して、2段位分けた（6箱と5箱）最初の6箱を外に降ろし、その上に残り5箱を降ろすために、下から2番目の箱に手を掛けた際、1番下の箱が荷台から滑り落ち、左足親指に落下し骨折した。	37	4	611	100 ～ 299
69	2020	11	～ 18	帰社後の終了点検が終わり、自家用車へ徒歩で向かっている際に、突然前方に膝から崩れ落ちるようにゆっくりとうつ伏せに倒れた。その際、脳動脈瘤破裂およびくも膜下出血を負った。	54	90	921	30 ～ 49
70	2020	12	～ 14	積み荷の生コンを降ろし終わり、ポンプ車の荷台に乗ってミキサー車のシュートをかいていたところ、生コンが逆流したため避けよう	64	1	221	50 ～

			15	と荷台から飛び下りた際、下に鉄板があり、滑って転び全身を強打して左肩腱板断裂を負った。				99
71	2020	12	15 ～ 16	営業所内点呼場で、内勤者と仕事上のことで口論の末、襟首を掴まれて壁に頭部を数回叩きつけられ頭部打撲、頸椎捻挫を負った。	47	6	921	10 ～ 29
72	2020	12	16 ～ 17	集荷先で、バックヤードの出入口から荷物を運び出そうとしたとき、出入口が狭いことから、出入口を跨ぐ形で、右足をバックヤードに入れた。そのとき、中腰前屈みの状態で持ち上げた後、荷物を縦方向に持ち上げたところ、腰椎椎間板ヘルニアを発症した。	45	19	611	10 ～ 29
73	2020	12	18 ～ 19	コンビニエンスストアで空のカゴ車をテールゲートに載せた後、ゲート左から乗り込もうとしたときにつまずいて転倒した。その際、ゲート側面の落下防止コーナーに左足脛を強打し左下腿裂創を負った。	60	2	221	10 ～ 29
74	2020	12	11 ～ 12	工場搬入口で、商品を雨風から守るためブルーシートで覆う作業中、足が滑り後方によろめき、ナベト口の縁に背中を強打した。その際、右肋骨を折り、右肺気胸を負った。	55	2	416	30 ～ 49
75	2020	12	8 ～ 9	ゴミ積込作業中、カラス避けネットを外した際、道路と歩道の段差（縁石）に右足首をひねり、捻挫を負った。	46	19	419	50 ～ 99
76	2020	12	15 ～ 16	高圧ガス充填後、フレキホースを外したとき、銅パッキンが凍っていて外せなかった。そのため、銅パッキンを左手で掴み、フレキホースの末端部分をハンマーで何度か叩き、パッキンが抜けた拍子に左手親指を叩いて不全骨折した。	39	7	364	50 ～ 99
77	2020	12	4 ～ 5	走行中、バックカメラのシャッターが下がり後方の視界が見えにくくなったため、パーキングエリアにトラックを停車させ、荷室後部に立った状態でバックカメラのシャッターを上げようとしたところ、足を滑らせ腰から地面に落ち、右腰部を強打し、右坐骨を折った。	61	1	221	50 ～ 99

78	2020	12	9 ～ 10	変圧器の搬出入を行うために、養生用として持ち込んだ軽量アルミ板を、トラックの荷台から荷下ろし中、バランスを崩し荷台から転落し、骨折およびヒビを負った。	39	1	221	30 ～ 49
----	------	----	--------------	-----------------------------------------------------------------------------	----	---	-----	---------------

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害事例\(最大99事例まで\) \(2020年\)](#)に戻る。