橋梁建設工事業における労働災害発生状況（1999-2021年）

橋梁建設工事業 コードNo.030105

橋梁建設工事業における事故の型別労働災害発生状況（1999-2021年）

事故の型	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	事故の型
墜落・転落	93	90	103	87	74	56	46	57	64	59	43	55	44	42	49	46	55	33	45	32	36	34	21	1,264	墜落・転落
転倒	26	22	18	17	11	13	11	10	10	11	10	8	14	14	12	11	6	12	16	6	3	11	10	282	転倒
激突	6	16	10	18	13	12	3	5	4	6	9	7	3	7	6	3	8	3	8	5	2	7	5	166	激突
飛来・落下	28	33	37	31	25	25	23	28	28	28	25	23	24	9	10	18	14	7	10	13	12	22	15	488	飛来・落下
崩壊・倒壊	23	18	7	15	5	3	11	14	12	14	5	6	6	7	16	9	8	17	5	8	6	4	3	222	崩壊・倒壊
激突され	15	25	24	21	15	14	17	12	9	5	16	10	10	12	16	14	9	10	7	14	7	13	2	297	激突され

はさまれ巻き込まれ	40	34	28	46	38	29	32	23	25	29	18	13	22	15	13	17	19	21	21	20	14	10	18	545	はさまれ巻き込まれ
切れ・こすれ	6	12	8	5	17	3	10	1	6	5	3	8	3	4	4	7	3	5	6	5	4	3	3	131	切れ・こすれ
踏抜き								1						1				1				1		4	踏抜き
おぼれ	2	1	2	4				2					2			1			2	1			2	19	おぼれ
高温・低温物との接触	2	2		7	2	2	1		1	5	2	7	1	1	2	2	2	1	3	3	2	1	2	51	高温・低温物との接触
有害物との接	3	4	2	6	1	2	3	4	2				2	2	2	2	2	2	5	3		9	2	58	有害物と

触																									の接触
感電		3	2	1	2				1	1		1		1					2					14	感電
爆発																					1			1	爆発
破裂						1			2										1				1	5	破裂
火災					2	1															11			14	火災
交通事故（道路）	16	22	10	11	9	19	9	10	15	10	7	8	11	3	19		8	8	9	21	11	9	5	250	交通事故（道路）
交通事故（その他）						1																		1	交通事故（その他）
動作の反動無理な動作	4	6	3	4		1	3	4	5	2	5	5	2	1	2	3	5	5	6	1	7	4	5	83	動作の反動無理な動作
その他		1	1		1		3		5	1		1	6	1		1		3		1		2	25	52	その

																									他
分類不能		1			1						1								1					4	分類不能
合計	264	290	255	273	216	182	172	171	189	176	144	152	150	120	151	134	139	128	147	133	116	130	119	3,951	合計

橋梁建設工事業における起因物（大）別労働災害発生状況（1999-2021年）

起因物（大）	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	起因物（大）
動力機械	35	42	25	32	51	21	28	23	24	28	20	20	16	23	18	25	22	17	26	18	12	18	16	560	動力機械
物上げ装置、運搬機械	54	57	47	52	33	40	34	37	39	28	36	28	32	17	44	21	27	25	24	40	26	28	13	782	物上げ装置、運搬機械
その他の装置等	26	32	31	21	22	19	12	22	14	25	22	16	17	14	9	11	14	13	8	14	9	12	15	398	その他の装置等
仮設物、建築物、	103	97	105	97	70	62	52	59	69	65	37	58	50	40	56	51	53	46	47	35	33	35	25	1,345	仮設物、建築物、

構築物等																									構築物等
物質、材料	29	43	31	43	25	31	33	21	32	19	20	15	19	17	7	14	10	16	26	14	26	24	12	527	物質、材料
荷	6	1	4	5	2	4	3	2	3	3		2	5		2	4	5	1	7	2	1	3	3	68	荷
環境等	10	15	12	21	9	4	5	5	7	6	6	10	8	9	13	4	7	6	6	9	3	6	9	190	環境等
その他	1	3		2	4	1	5	2	1	2	3	3	3		2	4	1	4	3	1	6	4	26	81	その他
合計	264	290	255	273	216	182	172	171	189	176	144	152	150	120	151	134	139	128	147	133	116	130	119	3,951	合計

橋梁建設工事業における起因物（中）別労働災害発生状況（1999-2021年）

起因物（中）	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	起因物（中）
原動機							2						1											3	原動機
動力伝導機構				1								1					1							3	動力伝導機構
木材加工用機械	3	6	4	7	7	1	6		3	3	1	6	1	3		5		2	1	4	1	1	1	66	木材加工用機械
建設機械等	28	25	13	20	29	11	13	16	14	21	16	7	9	16	12	15	15	9	17	10	7	10	11	344	建設機械等

金属加工用機械	3	2	4	1	7	6	2	2	4	4	2	3	4	2	5	3	3	2	3	3	1	2	1	69	金属加工用機械
一般動力機械	1	9	4	3	8	3	5	5	3		1	3	1	2	1	2	3	4	5	1	3	5	3	75	一般動力機械
車両系木材伐出機械等																									車両系木材伐出機械等
動力クレーン等	25	26	18	29	13	15	16	17	18	13	19	13	15	10	15	12	8	9	7	13	7	13	4	335	動力クレーン等
動力運搬機	15	10	14	15	12	5	8	11	7	10	10	8	9	3	13	7	10	9	10	13	11	6	5	221	動力運搬機
乗物	14	21	15	8	8	20	10	9	14	5	7	7	8	4	16	2	9	7	7	14	8	9	4	226	乗物
圧力容器																									圧力容器
化学設備																									化学設備
溶接装置	1					1				1	1									1				5	溶接装置

炉、釜等																									炉、釜等
電気設備	1		1		2	1			1	1				1	1			1						10	電気設備
人力機械工具等	2	6	8	4	4	2	2	5	1	1	6	3	3	6		4	2	3	1	2	4	6	4	79	人力機械工具等
用具	20	24	19	16	16	13	8	16	11	18	15	10	11	7	6	5	10	9	6	10	3	5	10	268	用具
その他の装置、設備	2	2	3	1		2	2	1	1	4		3	3		2	2	2		1	1	2	1	1	36	その他の装置、設備
仮設物、建築物等	103	97	105	97	70	62	52	59	69	65	37	58	50	40	56	51	53	46	47	35	33	35	25	1,345	仮設物、建築物等
危険物、有害物等	3	4	1	8		3	1	1	4	1	1	1	2	2	1	2		2	5	2	12	9	1	66	危険物、有害物等
材料	26	39	30	35	25	28	32	20	28	18	19	14	17	15	6	12	10	14	21	12	14	15	11	461	材料
荷	6	1	4	5	2	4	3	2	3	3		2	5		2	4	5	1	7	2	1	3	3	68	荷
自然環																									自然環

境等	10	15	12	21	9	4	5	5	7	6	6	10	8	9	13	4	7	6	6	9	3	6	9	190	境等
その他の起因物		1		1	1		2	1		1	2	1	3			2					1	2	24	42	その他の起因物
起因物なし		1		1	2	1	3	1	1	1		2			2	2	1	4	2	1	5	2	2	34	起因物なし
分類不能	1	1			1						1								1					5	分類不能
合計	264	290	255	273	216	182	172	171	189	176	144	152	150	120	151	134	139	128	147	133	116	130	119	3,951	合計

橋梁建設工事業における起因物（小）別労働災害発生状況（1999-2021年）

起因物（小）	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	起因物（小）
原動機							2						1											3	原動機
動力伝導機構												1					1							2	動力伝導機構
丸のこ盤			3		7		6		2	2	1	5	1	3		5		1		3	1	1	1	42	丸のこ盤
帯のこ																									帯のこ

盤																									盤
かんな盤			1									1												2	かんな盤
角のみ盤、木工ボール盤																									角のみ盤、木工ボール盤
面とり盤、ルータ、木工フライス盤																									面とり盤、ルータ、木工フライス盤
チェーンソー																		1	1	1				3	チェーンソー
その他の木材加工用機械									1	1														2	その他の木材加工用機械
整地・運搬・			2		2			1	3	1	3	1	1	1	3	1	4	1	3			1		28	整地・運搬・

積込み用機械																									積込み用機械
掘削用機械			6		11		4	5	3	7	3	4	4	7	1	4	2	6	7	5	4	3	4	90	掘削用機械
基礎工事用機械			1		4		1	2	2	2	1		1	2	1	2	4	1	5	1		3	3	36	基礎工事用機械
締固め用機械					1		2	1										1	1	1				7	締固め用機械
解体用機械					1		2	1	3	3	4	1	1	2	3	2	2						2	27	解体用機械
高所作業車			1		6		1	1		6	1	1	1	1	1	1	2			2	2	1		28	高所作業車
その他の建設機械等			3		4		3	5	3	2	4		1	3	3	5	1		1	1	1	2	2	44	その他の建設機械等
旋盤										1						1	1							3	旋盤
ボール盤、フライス盤												1	1											2	ボール盤、フライス盤

研削盤、バフ盤			2		5				2	2	1	1	1	2	4	1	2	1	2	2	1	2	1	32	研削盤、バフ盤
プレス機械			1																					1	プレス機械
鍛圧ハンマ																									鍛圧ハンマ
シャー																									シャー
その他の金属加工用機械			1		2		2	2	2	1	1	1	2		1	1		1	1	1				19	その他の金属加工用機械
遠心機械																									遠心機械
混合機、粉砕機									1									2					1	4	混合機、粉砕機
ロール機（印刷ロール機を																									ロール機（印刷ロール機を

除く。）																									除く。）
射出成型機																									射出成型機
食品加工用機械																									食品加工用機械
印刷用機械																									印刷用機械
産業用ロボット																									産業用ロボット
その他の一般動力機械			4		8		5	5	2		1	3	1	2	1	2	3	2	5	1	3	5	2	55	その他の一般動力機械
伐木等機械																									伐木等機械
走行集材機械																									走行集材機械
架線集																									架線集

材機械																									材機械
その他の車両系林業機械																									その他の車両系林業機械
クレーン			2		5		4	1	6		3	1	1	1	5	1		2		4		5		41	クレーン
移動式クレーン			13		8		11	16	12	10	14	12	14	7	10	10	7	7	7	9	7	8	4	186	移動式クレーン
デリック																									デリック
エレベータ、リフト																									エレベータ、リフト
揚貨装置																									揚貨装置
ゴンドラ											1													1	ゴンドラ
機械集																									機械集

材装置、運材索道											1													1	材装置、運材索道
簡易架線集材装置																									簡易架線集材装置
その他の動力クレーン等			3				1			3				2		1	1							11	その他の動力クレーン等
トラック			11		10		7	10	6	10	8	6	8	3	11	5	8	9	10	13	9	4	2	150	トラック
フォークリフト							1	1	1			1			1	1	1					1	1	9	フォークリフト
軌道装置																									軌道装置
コンベア															1									1	コンベア
ローダー																									ローダー

ストラドルキャリヤー																									ストラドルキャリヤー
不整地運搬車			1													1					1		1	4	不整地運搬車
その他の動力運搬機			2		2						2	1	1				1				1	1	1	12	その他の動力運搬機
乗用車、バス、バイク			14		8		9	8	14	4	7	7	8	3	16	1	8	6	7	13	8	8	4	153	乗用車、バス、バイク
鉄道車両							1																	1	鉄道車両
その他の乗物			1					1		1				1		1	1	1		1		1		9	その他の乗物
ボイラー																									ボイラー
圧力容器																									圧力容器

その他の圧力容器																									その他の圧力容器
化学設備																									化学設備
ガス溶接装置										1	1													2	ガス溶接装置
アーク溶接装置																				1				1	アーク溶接装置
その他の溶接装置																									その他の溶接装置
炉、窯																									炉、窯
乾燥設備																									乾燥設備
その他の炉、窯等																									その他の炉、窯等
送配電線等			1						1	1				1										4	送配電線等

電力設備																									電力設備
その他の電気設備					2										1			1						4	その他の電気設備
人力クレーン等			1		1			2	1		2								1		1	3	2	14	人力クレーン等
人力運搬機			1				1					1	2	1		1					1			8	人力運搬機
人力機械			1									1												2	人力機械
手工具			5		3		1	3		1	4	1	1	5		3	2	3		2	2	3	2	41	手工具
はしご等			6		7		2	4	5	5	6	6	2	4	2	3	6	3	4	4		5	5	79	はしご等
玉掛用具			9		6		1	7	1	7	4	1	7	3	1	2	4	3	1	4	2		2	65	玉掛用具
その他の用具			4		3		5	5	5	6	5	3	2		3			3	1	2	1		3	51	その他の用具
その他の装																									その他の装

置、設備			3				2	1	1	4		3	3		2	2	2		1	1	2	1	1	29	置、設備
足場			36		28		16	28	32	25	14	32	25	15	22	23	20	17	13	13	16	11	5	391	足場
支保工			8		3		8	8	6	2	1	6		4	2	1	3	4	5	3	2		3	69	支保工
階段、桟橋			4		4		2	3	4	3	3	2	1	1	3	1	4		3			2	4	44	階段、桟橋
開口部			4				2	3	3	1				1	3	1	2		1	2				23	開口部
屋根、はり、もや、けた、合掌			2		1			2		2	1		1			2		2		1			1	15	屋根、はり、もや、けた、合掌
作業床、歩み板			20		5		6	2	5	4	4	2	4	4	4	4	3	2	8	2		5	3	87	作業床、歩み板
通路			6		1		5	3	3	5	5	2	5	3	4	5	4	3	4	3	3	6	6	76	通路
建築物、構築物			22		24		10	6	12	13	4	11	9	11	16	10	9	13	12	9	9	7	2	209	建築物、構築物
その他																									その他

の仮設物、建築物、構築物等			3		4		3	4	4	10	5	3	5	1	2	4	8	5	1	2	3	4	1	72	の仮設物、建築物、構築物等
爆発性の物等																		1						1	爆発性の物等
引火性の物										1									1		1			3	引火性の物
可燃性のガス																									可燃性のガス
有害物								1	1				2	2	1	2			2	1		7		19	有害物
放射線																									放射線
その他の危険物、有害物等			1				1		3		1	1						1	2	1	11	2	1	25	その他の危険物、有害物等
金属材料			27		18		25	16	21	15	15	12	13	11	5	10	9	9	17	11	9	12	7	262	金属材料
木材、竹材							2	2	5	1	2		1	3				2	1	1		2	2	24	木材、竹材

石、砂、砂利			2		2		3		1		1	1	3			2		2			4		2	23	石、砂、砂利
その他の材料			1		5		2	2	1	2	1	1		1	1		1	1	3		1	1		24	その他の材料
荷姿の物			3		2		1	2	2	3		2	3		2	3	4		6	2		2	3	40	荷姿の物
機械装置			1				2		1				2			1	1	1	1		1	1		12	機械装置
地山、岩石			6		6		3	4	2	1	4	2	1	2	9	2	4	2	2	2	2		4	58	地山、岩石
立木等									1	1		2						2				2		8	立木等
水			2				1	1					2							2			2	10	水
異常環境等			2				1			1					1			1	1				1	8	異常環境等
高温・低温環境			1		2				2	2	2	6	1	2	2	2	2		2	2	1	1	1	31	高温・低温環境
その他の環境等			1		1				2	1			4	5	1		1	1	1	3		3	1	25	その他の環境等

その他の起因物					1		2	1		1	2	1	3			2					1	2	24	40	その他の起因物
起因物なし					2		3	1	1	1		2			2	2	1	4	2	1	5	2	2	31	起因物なし
分類不能					1						1								1					3	分類不能
合計			255		216		172	171	189	176	144	152	150	120	151	134	139	128	147	133	116	130	119	2,942	合計

橋梁建設工事業における年齢別労働災害発生状況（1999-2021年）

年齢	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	年齢
19歳以下	10	7	8	13	8	5	1	4	6	5	6	7	3	4	6	6	3	5	3	4	1	2		117	19歳以下
20歳-29歳	67	60	62	66	57	29	28	32	37	31	20	29	23	12	23	17	19	18	29	24	18	28	36	765	20歳-29歳

30歳-39歳	46	48	51	55	36	39	33	40	41	34	27	38	36	25	31	20	24	29	21	18	27	25	15	759	30歳-39歳
40歳-49歳	38	46	39	46	44	35	33	20	26	26	37	22	24	29	32	31	43	32	40	39	21	22	28	753	40歳-49歳
50歳-59歳	55	93	71	63	45	43	47	53	51	46	36	31	37	27	30	29	24	24	24	20	24	30	20	923	50歳-59歳
60歳以上	48	36	24	30	26	31	30	22	28	34	18	25	27	23	29	31	26	20	30	28	25	23	20	634	60歳以上
合計	264	290	255	273	216	182	172	171	189	176	144	152	150	120	151	134	139	128	147	133	116	130	119	3,951	合計

橋梁建設工事業における労働者規模別労働災害発生状況（1999-2021年）

																									労

労働者規模	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	働者規模
9人以下	111	107	111	107	98	65	55	79	88	64	55	65	66	54	54	53	61	64	45	58	39	41	58	1,598	9人以下
10人-29人	105	123	86	98	84	73	86	72	71	78	63	59	56	52	53	54	55	48	68	51	48	53	38	1,574	10人-29人
30人-49人	35	29	28	40	21	31	16	14	20	25	14	13	17	8	19	20	15	9	16	14	18	24	16	462	30人-49人
50人-99人	9	22	17	19	11	9	14	5	6	8	5	12	10	4	15	4	8	5	15	7	8	8	4	225	50人-99人
100人-	4	8	13	8	2	4	1		4	1	6	3	1	2	10	3		2	2	2	3	4	3	86	100人-

299人																									299人
300人以上		1		1				1			1								1	1				6	300人以上
合計	264	290	255	273	216	182	172	171	189	176	144	152	150	120	151	134	139	128	147	133	116	130	119	3,951	合計

橋梁建設工事業における月別労働災害発生状況（1999-2021年）

月	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	月
1月	25	25	26	19	25	41	9	15	8	12	18	17	14	21	9	12	8	5	17	8	6	9	11	360	1月
2月	24	34	24	27	16	10	21	10	13	21	14	9	14	9	7	13	10	14	14	11	5	10	17	347	2月
3月	34	27	24	31	24	25	12	16	23	10	13	19	8	5	17	17	6	13	12	12	7	14	10	379	3月
4月	21	19	17	17	17	10	8	12	15	9	10	10	13	9	7	9	10	20	9	5	11	11	4	273	4月
5月	10	19	21	15	12	6	15	8	9	14	15	12	11	9	6	8	13	11	6	15	8	12	10	265	5月
6月	14	17	18	11	15	16	17	7	16	11	9	8	9	7	13	9	11	7	8	23	6	9	5	266	6月
7月	16	28	19	23	13	6	12	18	12	19	14	9	6	9	16	10	13	5	14	7	13	9	8	299	7月
8月	18	14	21	20	19	9	13	12	13	26	11	8	11	11	10	6	6	9	8	11	14	7	18	295	8月

9月	32	19	12	24	23	16	15	15	21	19	11	10	8	9	23	5	10	12	13	7	7	18	7	336	9月
10月	17	33	28	30	21	16	14	27	19	10	9	9	16	8	18	17	12	17	15	14	11	11	10	382	10月
11月	30	22	21	33	15	10	18	14	15	14	5	20	24	9	15	14	20	4	21	7	20	13	9	373	11月
12月	23	33	24	23	16	17	18	17	25	11	15	21	16	14	10	14	20	11	10	13	8	7	10	376	12月
合計	264	290	255	273	216	182	172	171	189	176	144	152	150	120	151	134	139	128	147	133	116	130	119	3,951	合計

橋梁建設工事業における都道府県別労働災害発生状況（1999-2021年）

県	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	県
北海道	25	18	11		14		8	10	14	7	3	11	17	12	25	7	11	12	12	8	4	7	9	245	北海道
青森	3	3	6		2		4	3	5	1	3	2	8	4	4	2	2		4	1	6	4		67	青森
岩手	4	7	3		4		4	4	2	1	2	5	1	1	9	1	3	5	9	9	1	6	4	85	岩手
宮城	2	7	3		2		4	4	1	8	2	2	4	1	5	6	6	5	6	4	2	1	6	81	宮城
秋田	1	2	1		2		3	1	1	2	1	2	2	2	7	3		2	1	7	2	1	2	45	秋田
山形	9	10	1		6		3	4	4		1	2	1	3				3	1	1		3	3	55	山形
福島	3	2	3		3		2		2	4	2	2	6	1	4	5	6	4		5		1	1	56	福島
茨城		6	3		6		4	2		1		3		4	3	5	4	3	2		1	3	1	51	茨城
栃木	4	2	6		1		2	1	2	1	1	1				1	3	1	2			1	4	33	栃木
群馬	3	8	1					1	2	4	3	5	6	1	1	1	3	3	3	1		1	3	50	群馬

埼玉	6	3	5		2		2	3	3	8	6	2		2	2	6	3	2	4	3	2		2	66	埼玉
千葉	7	3	9		9		5	1	5	10	10	7	2	4	2	5	2	2	3		2	2	2	92	千葉
東京	15	18	10		8		12	9	10	12	5	10	9	6	2	6	6	7	6	1	6	4	7	169	東京
神奈川	15	7	9		7		11	10	24	6	5	2	10	6	8	4	6	7	8	8	8	6	4	171	神奈川
新潟	6	5	5		5		3	4	4	6	7	7	4	4	1	1	5	1		2	2	4		76	新潟
富山	3		4		5		2	1	1	1	4	9	9	1	3	3	4	1	1	1	2	8	3	66	富山
石川	5	4	3		3			1		1			2	1		1	1	2	3	7	12	5	1	52	石川
福井	2	1	3		5		4	1	1	2	1	3	1	2	1	1	1	1		3	5	6	3	47	福井
山梨	1	2	5		1			3			1	1	1	1	1	2	4	1	2	1				27	山梨
長野	5	5	4		2		2	5	2	3	6	2		2	3	3	8	2	5	2		2	1	64	長野
岐阜	6	10	8		12		4	3	3	1		4	6	6	3	5	4	2	8	3	3	6	5	102	岐阜
静岡	7	16	23		14		10	14	8	10	12	5	4	4	5	6	7	6	6	5	13	10	8	193	静岡
愛知	19	20	30		24		9	7	6	6	8	13	7	4	9	5	5	6	7	6	10	6	4	211	愛知
三重	6	8	7		6		1	1	4	2	1	1	5	1	4	3	7	2	4	8	4	1	3	79	三重
滋賀	4	2	1		3		4	4	3	3	3		1	3		3		1		4		2	1	42	滋賀
京都	3	5	3		3		3	7	2	4	5	1		2	3	1	4		2	3		2	3	56	京都
大阪	8	8	2		8			3	4	13	5	4	8	2	2	5	3	4	3	3	1	4		90	大阪
兵庫	12	14	10		3		3	3	9	3	4	8	6	4	8	4	2	13	3	1		2	5	117	兵庫

奈良	2	3	2		1		5	4	1	3	1	1	1	5	1	2			2			1	2	37	奈良
和歌山	2	5	5		5		5	10	3		6	3	7	1	1	7	5	1	2	1	1	3	8	81	和歌山
鳥取	7	2	2		3		5	1	1	2	1			1	1	1	1	1	4		1			34	鳥取
島根	3	6	6		1			1	3	3	2				1		1	1		1		2	1	32	島根
岡山	3	3	4					1	2	1	1	2		4	2	2			1	2	1	2	4	35	岡山
広島	3	7	7		8		5	7	5	2	6	3	2	1	2	3	1	2	2	3	3	2	3	77	広島
山口	10	1	3		1		4	3	6	10	1	4	1	1		2	2	1	4	1	2	3	1	61	山口
徳島	4	4	2		1			1	1	3		5	2		2	4	3	2	1	2		4	2	43	徳島
香川	2	4	1				2	4	2	1				3	1	1		2				1		24	香川
愛媛	6	8	5		3			1	2	1	2	1	1	4	1				1	2	1		1	40	愛媛
高知	3	3	3		1		6	5	5	2	1	1	1	1	1	1	3		1			1		39	高知
福岡	10	9	9		10		13	9	15	10	8	3	3	4	7	5	4	4	4	6	3	4	5	145	福岡
佐賀	1	4	1		2			1	3	2	1	1			2	1		3	1	1	2	1	1	28	佐賀
長崎	3	5	2		5		2	2	3	3	2	1	1		1	1	2	2	1	4	4	3		47	長崎
熊本	1	6	2		3		6	3	5	2	1	3			2	3	2	3	1	2	2	5	4	56	熊本
大分	8	6	4		4		2	3	4	3	3	1	3	3	4	1	1		6	9	6		1	72	大分
宮崎	2	5	7		2		3	1	1	5	2	4	3	2	2	1		2	4		2			48	宮崎
鹿児島	8	12	10		3		1	3	4	1	3	2	3	4	5	3		4	2	2			1	71	鹿児島

沖縄	2	1	1		3		4	1	1	2	2	3	2	2		1	4	2	5		2			38	沖縄
合計	264	290	255		216		172	171	189	176	144	152	150	120	151	134	139	128	147	133	116	130	119	3,496	合計

休業4日以上の労働災害（職業性疾病を含む。）を計上。2011年のデーターは東日本大震災による労働災害を含む。

出典: https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.htm (職場のあんぜんサイト)

https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_01.htmlに戻る。

==========

橋梁建設工事業における死亡災害発生状況（1999-2021年）

橋梁建設工事業 コード No.030105

橋梁建設工事業における事故の型別死亡災害発生状況（1999-2021年）

事故の型	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	事故の型
墜落・転落	15	12	5	6	7	8	5	4	2	5	1	12	5	6	2	4	3	3	8	3	2	4	1	123	墜落・転落
転倒									2	1			1	1		2								7	転倒

激突											1									1	1			3	激突
飛来・落下	1	3	2	1	1	1		1		2	1	1	1				1		1	3		3		23	飛来・落下
崩壊・倒壊	6	3		1	1			2	1		1					1	1	2		1			2	22	崩壊・倒壊
激突され	2	2	3	2				1		1	1				1			1		1				15	激突され
はさまれ巻き込まれ	1	1		2	2	1		1	1	1	1			1		1	1		3		1	1	1	20	はさまれ巻き込まれ
切れ・こすれ		1												1										2	切れ・こすれ
踏抜き																									踏抜き
おぼれ	2	1	1	2	1								1			1			1	1			2	13	おぼ

																									れ
高温・低温物との接触				3						1														4	高温・低温物との接触
有害物との接触							1	2					1									1		5	有害物との接触
感電																									感電
爆発																									爆発
破裂																									破裂
火災																									火災
交通事故（道路）		2	4		2	4		1					2	1	2		1	1	2	2	1			25	交通事故（道路）
交通事																									交通事故

故（その他）																									（その他）
動作の反動無理な動作																									動作の反動無理な動作
その他													5					1		1				7	その他
分類不能											1		1											2	分類不能
合計	27	25	15	17	14	14	6	12	6	11	7	13	17	10	5	9	7	8	15	13	5	9	6	271	合計

橋梁建設工事業における起因物（大）別死亡災害発生状況（1999-2021年）

起因物（大）	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	起因物（大）
動力機械	1	3	2	2	2	1		3	1	3	2		1	3		1	1		3		1	1	1	32	動力機械
物上げ																									物上げ

装置、運搬機械	4	7	8	2	3	4	1	2	3		2		2	2	2	3	2	1	4	4	2	2		60	装置、運搬機械
その他の装置等	2	1	1			1	1	2		1	1		1							1				12	その他の装置等
仮設物、建築物、構築物等	18	9	3	7	9	7	2	4	2	5	2	12	6	5	3	5	3	5	6	4	2	2	2	123	仮設物、建築物、構築物等
物質、材料		1		1		1	1						1						1	2		2		10	物質、材料
荷	1		1	1								1										1		5	荷
環境等	1	4		4			1	1		2			5				1	1	1	1		1	3	26	環境等
その他													1					1		1				3	その他
合計	27	25	15	17	14	14	6	12	6	11	7	13	17	10	5	9	7	8	15	13	5	9	6	271	合計

橋梁建設工事業における起因物（中）別死亡災害発生状況（1999-2021年）

起因物	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	起因物

（中）																									（中）
原動機																									原動機
動力伝導機構																									動力伝導機構
木材加工用機械																									木材加工用機械
建設機械等	1	3	2	2	2	1		1	1	3	2		1	3		1			3		1	1	1	29	建設機械等
金属加工用機械																									金属加工用機械
一般動力機械								2									1							3	一般動力機械
車両系木材伐出機械等																									車両系木材伐出機械等
動力クレーン等	3	4	3	2			1	1	3		1			1		3								22	動力クレーン等

動力運搬機	1		2		2	1					1			1			2	1	3	3	1	1		19	動力運搬機
乗物		3	3		1	3		1					2		2				1	1	1	1		19	乗物
圧力容器																									圧力容器
化学設備																									化学設備
溶接装置																									溶接装置
炉、釜等																									炉、釜等
電気設備																									電気設備
人力機械工具等								1			1													2	人力機械工具等
用具	1	1	1			1		1		1			1							1				8	用具
その他の装置、設備	1						1																	2	その他の装置、設備

仮設物、建築物等	18	9	3	7	9	7	2	4	2	5	2	12	6	5	3	5	3	5	6	4	2	2	2	123	仮設物、建築物等
危険物、有害物等							1						1									1		3	危険物、有害物等
材料		1		1		1													1	2		1		7	材料
荷	1		1	1								1										1		5	荷
自然環境等	1	4		4			1	1		2			5				1	1	1	1		1	3	26	自然環境等
その他の起因物																									その他の起因物
起因物なし																		1		1				2	起因物なし
分類不能													1											1	分類不能
合計	27	25	15	17	14	14	6	12	6	11	7	13	17	10	5	9	7	8	15	13	5	9	6	271	合計

橋梁建設工事業における起因物（小）別死亡災害発生状況（1999-2021年）

起因物（小）	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	起因物（小）
原動機																									原動機
動力伝導機構																									動力伝導機構
丸のこ盤																									丸のこ盤
帯のこ盤																									帯のこ盤
かんな盤																									かんな盤
角のみ盤、木工ボール盤																									角のみ盤、木工ボール盤
面とり盤、ルータ、木工フライス盤																									面とり盤、ルータ、木工フライス盤

チェーンソー																									チェーンソー
その他の木材加工用機械																									その他の木材加工用機械
整地・運搬・積込み用機械			1																					1	整地・運搬・積込み用機械
掘削用機械	1	2	1	1	2				1	2			1	2		1			2		1		1	18	掘削用機械
基礎工事用機械																			1			1		2	基礎工事用機械
締固め用機械																									締固め用機械
解体用機械																									解体用機械
高所作業車				1		1		1		1	1													5	高所作業車

その他の建設機械等		1									1			1										3	その他の建設機械等
旋盤																									旋盤
ボール盤、フライス盤																									ボール盤、フライス盤
研削盤、バフ盤																									研削盤、バフ盤
プレス機械																									プレス機械
鍛圧ハンマ																									鍛圧ハンマ
シャー																									シャー
その他の金属加工用機械																									その他の金属加工用機械
遠心機																									遠心機

械																								械
混合機、粉砕機																								混合機、粉砕機
ロール機（印刷ロール機を除く。）																								ロール機（印刷ロール機を除く。）
射出成型機																								射出成型機
食品加工用機械																								食品加工用機械
印刷用機械																								印刷用機械
産業用ロボット																								産業用ロボット
その他																								その他

の一般動力機械								2									1							3	の一般動力機械
伐木等機械																									伐木等機械
走行集材機械																									走行集材機械
架線集材機械																									架線集材機械
その他の車両系林業機械																									その他の車両系林業機械
クレーン	1	1	1						1															4	クレーン
移動式クレーン	2	3	2	2			1	1	2		1			1		3								18	移動式クレーン
デリック																									デリック
エレ																									エレ

ベータ、リフト																									ベータ、リフト
揚貨装置																									揚貨装置
ゴンドラ																									ゴンドラ
機械集材装置、運材索道																									機械集材装置、運材索道
簡易架線集材装置																									簡易架線集材装置
その他の動力クレーン等																									その他の動力クレーン等
トラック			2		2	1					1			1			1	1	3	3				15	トラック
フォー																									フォー

クリフト	1																1					1		3	クリフト
軌道装置																									軌道装置
コンベア																									コンベア
ローダー																									ローダー
ストラドルキャリヤー																									ストラドルキャリヤー
不整地運搬車																					1			1	不整地運搬車
その他の動力運搬機																									その他の動力運搬機
乗用車、バス、バイク		2	3		1	3		1					2		2				1	1	1			17	乗用車、バス、バイク

鉄道車両		1																						1	鉄道車両
その他の乗物																						1		1	その他の乗物
ボイラー																									ボイラー
圧力容器																									圧力容器
その他の圧力容器																									その他の圧力容器
化学設備																									化学設備
ガス溶接装置																									ガス溶接装置
アーク溶接装置																									アーク溶接装置
その他の溶接装置																									その他の溶接装置

炉、窯																									炉、窯
乾燥設備																									乾燥設備
その他の炉、窯等																									その他の炉、窯等
送配電線等																									送配電線等
電力設備																									電力設備
その他の電気設備																									その他の電気設備
人力クレーン等								1			1													2	人力クレーン等
人力運搬機																									人力運搬機
人力機械																									人力機械
手工具																									手工具

はしご等	1	1																						2	はしご等
玉掛用具			1			1		1		1			1							1				6	玉掛用具
その他の用具																									その他の用具
その他の装置、設備	1						1																	2	その他の装置、設備
足場	7	3		3	5	4	1	3	2		1	11	3	4	1	2		2	3	4	1	1		61	足場
支保工	1			1								1	1						1					5	支保工
階段、桟橋																									階段、桟橋
開口部	1	1												1					1					4	開口部
屋根、はり、もや、けた、合掌				1						1														2	屋根、はり、もや、けた、合掌
作業																									作業

床、歩み板	2	1	1			1				2	1		1		1								2	12	床、歩み板
通路	1		1																					2	通路
建築物、構築物	5	4	1	1	4	1		1		2			1		1	2	2	3	1			1		30	建築物、構築物
その他の仮設物、建築物、構築物等	1			1		1	1									1	1				1			7	その他の仮設物、建築物、構築物等
爆発性の物等																									爆発性の物等
引火性の物																									引火性の物
可燃性のガス																									可燃性のガス
有害物							1						1									1		3	有害物
放射線																									放射線
その他																									その他

の危険物、有害物等																									の危険物、有害物等
金属材料				1		1													1	2				5	金属材料
木材、竹材		1																				1		2	木材、竹材
石、砂、砂利																									石、砂、砂利
その他の材料																									その他の材料
荷姿の物	1		1	1								1												4	荷姿の物
機械装置																						1		1	機械装置
地山、岩石		3						1									1		1				2	8	地山、岩石
立木等										1								1						2	立木等
水	1	1		1			1						4							1			1	10	水
異常環																									異常環

境等																									境等
高温・低温環境				3						1														4	高温・低温環境
その他の環境等													1									1		2	その他の環境等
その他の起因物																									その他の起因物
起因物なし																		1		1				2	起因物なし
分類不能													1											1	分類不能
合計	27	25	15	17	14	14	6	12	6	11	7	13	17	10	5	9	7	8	15	13	5	9	6	271	合計

橋梁建設工事業における年齢別死亡災害発生状況（1999-2021年）

年齢	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	年齢
																									19

19歲以下		2			1			1		2		2		1	1	1			1					12	歲以下
20歲-29歲	2	3	1	2		3		2	1	2	1	4	1	1			1		1	3	1	2	2	33	20歲-29歲
30歲-39歲	4	5	3	4	4	3	2	4		2	4	3	4	1	1	3	2	4	2	1	1	1	1	59	30歲-39歲
40歲-49歲	2	6	3	4	1	2		1	1	1		3	3			2	3	2	3	4		2	1	44	40歲-49歲
50歲-59歲	15	2	5	5	3	3	4	4	3	2	1	1	6	3	2	1	1	2	5	3	1	1	1	74	50歲-59歲
60歲以上	4	7	3	2	5	3			1	2	1		3	4	1	2			3	2	2	3	1	49	60歲

																									以上
合計	27	25	15	17	14	14	6	12	6	11	7	13	17	10	5	9	7	8	15	13	5	9	6	271	合計

橋梁建設工事業における死亡者規模別死亡災害発生状況（1999-2021年）

労働者規模	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	労働者規模
9人以下	11	10	7	9	6	5	2	7	3	3	2	6	5	2	1	2	2	5	8	3	2	4	1	106	9人以下
10人-29人	10	12	5	4	5	7	1	4		5	3	4	8	3	1	3	3	3	6	6	2	2	2	99	10人-29人
30人-49人	2	2		2	1		1		2	2	1	1	3	2	1	2	1			2	1	3	1	30	30人-49

																									人
50人-99人	3			1	2		1	1				1		2	2	2	1		1	2				19	50人-99人
100人-299人	1	1	3	1		2	1		1	1	1	1	1	1									1	16	100人-299人
300人以上																							1	1	300人以上
合計	27	25	15	17	14	14	6	12	6	11	7	13	17	10	5	9	7	8	15	13	5	9	6	271	合計

橋梁建設工事業における月別死亡災害発生状況（1999-2021年）

月	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	月
1月		2	2			2		1			1	2	1			1			1			1	2	16	1月
2月	2	2		5	5		2	1		1	1	1	2	1		2	2		1			1	2	31	2月

3月	3	2	1	1	1	3		2				1	4			1		1	3	1	1			25	3月
4月	4	1	2	1		1	1	1	1	1			1	2			1	2		1		1		21	4月
5月	1	1	1	1	1					2		1	2				1		1	2	1			15	5月
6月	4	3	2			2			2		1		1	2			1			3				21	6月
7月	1	2		3	1	2		2	1		2				1		1		2		1	1		20	7月
8月	2		2	4				1		2		1	2	1						1	1			17	8月
9月	3	2	1	1	3				1	2		1		1	1			1	2	1		2		22	9月
10月		4	1	1	1	3	1	3	1	1	1		1	2	1	3		3	1	1		2		31	10月
11月	4	2			1					1		3	1		2	2	1		1	1			1	20	11月
12月	3	4	3		1	1	2	1		1	1	3	2	1				1	3	2	1	1	1	32	12月
合計	27	25	15	17	14	14	6	12	6	11	7	13	17	10	5	9	7	8	15	13	5	9	6	271	合計

橋梁建設工事業における都道府県別死亡災害発生状況（1999-2021年）

県	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	県
北海道	2		3	1		3				1	1		3	2	2		1	2	1					22	北海道
青森								1					1	1					1	1	1			6	青森
岩手				1									4	1				1	1	1			1	10	岩手
宮城										1													1	2	宮城

秋田							1						1		1			1						4	秋田
山形																									山形
福島	2	1		1																		1		5	福島
茨城					3																			3	茨城
栃木	1			1		2																	2	6	栃木
群馬	1		1																1					3	群馬
埼玉					1					2						2			1	1	1			8	埼玉
千葉		1			1											1	1							4	千葉
東京	3		1	1	1		1					2	2	2							1			14	東京
神奈川	2					1		1						1		1				1		1		8	神奈川
新潟																				1				1	新潟
富山			1	1							1	3	4									1	1	12	富山
石川	1	1																	1		1			4	石川
福井												1												1	福井
山梨				1															1					2	山梨
長野			1	1			1									1								4	長野
岐阜	1	2			1														1	2				7	岐阜
静岡				4	1		1		2	1	1	1					1			1		1	1	15	静岡

愛知	2	2	1	1	4	4		1		1		1				2			1	1				21	愛知
三重	1	2	2	1					1	1					1		1			1		1		12	三重
滋賀	1	1									1			1										4	滋賀
京都		1		1							1						1			1				5	京都
大阪		1		1				1				1				1			1			1		7	大阪
兵庫	1	4		1		1		1							1			3						12	兵庫
奈良																1								1	奈良
和歌山	1							4						1								1		7	和歌山
鳥取	3																							3	鳥取
島根			1		1					1	1													4	島根
岡山			1																1					2	岡山
広島			1						1	1	1	1	1											6	広島
山口	1					1			2										1					5	山口
徳島	1	1																				1		3	徳島
香川	1									1														2	香川
愛媛			1																					1	愛媛
高知							2																	2	高知
福岡		1	1		1			1												1				5	福岡

佐賀																									佐賀
長崎		1				2				1							1				1			6	長崎
熊本		1										3							1			1		6	熊本
大分	1	1																	1	1				4	大分
宮崎													1	1				1	1					4	宮崎
鹿児島	1	4																						5	鹿児島
沖縄								2									1							3	沖縄
合計	27	25	15	17	14	14	6	12	6	11	7	13	17	10	5	9	7	8	15	13	5	9	6	271	合計

出典: https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.htm (職場のあんぜんサイト)

橋梁建設工事業における死亡災害事例（2012-2020年）

年	月	発生時	死亡災害事例	起因物（小）	事故の型	労働者規模
		14	被災者は鋼橋の上部架設工事現場において、組立て中のつり足場の作業床上を歩いていたところ、体勢を崩して約10m下		墜	10

2012	9	～15	方の地上に墜落した。なお、つり足場には、手すり、防網等の墜落防止設備は未設置であった。また、安全帯は着用していたが、取付け設備は設置されておらず使用していなかった。	足場	落・転落	～29
2012	6	15～16	被災者はPC橋のボックス桁内において、清掃後の塩分濃度測定のため、桁から橋脚の検査路への入退場に使用する開口部付近で作業していたところ、急に意識を失い開口部に墜落し、。開口部から約3m下にある橋脚検査路（鋼製）に頭を強く打ち付け、頭蓋骨骨折等により死亡した。なお、通常、開口部は、スライド式の鋼製蓋で覆われているが、被災時は蓋が開いていた。	開口部	墜落・転落	1～9
2012	10	9～10	被災者は橋梁の塗装工事現場において、吊り足場の組立作業を道路脇で監視していたところ、国道を通行してきたダンプトラックのタイヤが外れ、直撃された。	トラック	交通事故（道路）	1～9
2012	12	15～16	資材をバックホーのバケットに入れ、資材置場に運搬している際、勾配約18度の坂道を上っている途中でクローラがスリップし、数十ｃｍ滑り落ちた。その際、バックホーのすぐ後ろを歩いていた被災者のつま先にクローラが乗り上げたが、運転者はそれに気付かず坂道を登り直すためバックホーを後進させ、つま先をクローラに踏まれ動けない被災者をそのまま轢いた。	掘削用機械	はさまれ巻き込まれ	50～99
2012	4	1～2	吊足場の解体中、朝顔材を取り外すため玉掛をしようと朝顔材に立て架けたはしごに乗ったところ、朝顔材の控え材（単管）が、足場床と固定していたクランプから抜け、朝顔パネルが外側に転倒し、立て架けたはしごとともに、約8m下の道路面に墜落した。	足場	墜落・転落	30～49
2012	4	8～9	橋桁の欄干（防風柵）の新設のため、橋桁につり足場を設置を行っていたところ、つり足場のつり枠とつり枠の間に仮設置した作業床が脱落し、作業床上で本固定しようとしていた作業員が作業床と一緒に、約15m下の運河に墜落した。	足場	墜落・転落	50～99

2012	8	10～11	掘削作業中に、ドラグショベルのオペレータが転倒した機械の下敷きとなり死亡した。	掘削用機械	転倒	100～299
2012	2	8～9	橋梁上部工事において、橋梁下部に設置された吊足場の側面に設置されていたブルーシート（端部を足場部材に固定していたもの）が外れ、吊足場上の物の落下防止用のメッシュシートに引っかかっていた。被災者は吊足場の手すりから身を乗り出してブルーシートを引き上げようとしたところ、吊足場から約15m墜落し、その後、斜面を約15m滑落した。	足場	墜落・転落	10～29
2012	6	15～16	橋梁のかさ上げ工事を行うため、被災者はウォータージェット機を用いて鉄筋コンクリート橋脚のハツリ作業を行っていたところ、何らかの拍子で左大腿部に超高圧水を直射してしまい、受傷した。	その他の建設機械等	切れ・こすれ	30～49
2012	10	16～17	橋台の基礎である深礎杭（直径2.5m、深さ8m）の建設工事において、深礎杭工事の掘削で発生した土石（ズリ）を鋼製のバケットに入れて、積載型移動式クレーン（吊上げ荷重2.9t）により吊上げ、地上の坑口付近に仮置きしていた。被災者は積載型移動式クレーンを運転し、当該バケットを5tダンプトラックの荷台に移動させる際、突然当該移動式クレーンが転倒し、20m下の崖に転落した。	移動式クレーン	墜落・転落	10～29
2013	7	14～15	被災者は、パネル式吊り足場の設置作業中、パネル足場板（長さ１．３２m、幅６６ｃm。片端はチェーンで吊り下げ、もう片端は鉄骨橋桁に２個の鉄骨クランプで挟み込み固定されていた。）上で、足場板から橋の高欄下までの高さをコンベックスで測っていたところ、鉄骨クランプ１個が鉄骨橋桁から外れ、乗っていた足場板が回転しバランスを崩し、１５m下のダム湖に墜落し溺死した（水深３m程度）。	足場	墜落・転落	1～9
2013	10	6～7	被災者は、事業場から建設現場へ移動するため、同僚の運転する社有ワゴン車の後部座席に乗り走行中、スリップして対向車線にはみ出し、同車線を走行して来たトラックと衝突した。尚、災害発生現場はカーブになっており、路面は凍結していた。また、ワゴン車は夏タイヤを装着していた。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	30～49

2013	11	10～11	市道の橋梁新設工事に伴う既存橋梁の解体撤去作業において、当該橋げたを二台の移動式クレーンでつり上げるための準備作業として、当該橋げたの中央下部に切れ目を入れる（ガス溶断）ため、移動式クレーンでつり上げた搬器に乗りガス溶断作業中、橋げたが中央部で折れ搬器に当たり、その際、落下した橋桁等に後頭部をはさまれ、強打した。	建築物、構築物	激突され	10～29
2013	11	10～11	橋梁上部工工事において、被災者を含む５名は桁上架設通路の設置作業を行っていた。被災者は、架設通路の設置途中である手すりが片方のみ取り付けられた足場板上を通り、単管仮置き場へ移動した際、高さ１３mの作業床端の開口部より墜落した。	作業床、歩み板	墜落・転落	50～99
2013	9	6～7	労働者４名を乗せ、事業場から工事現場に向かっていたワゴン車が、トンネルを通過した直後に降雨によりスリップし、センターラインにあるポールを越えて対向車線を滑走し、対向車線側の遮音壁に数回激突、ワゴン車の運転者及び同乗者が被災した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	50～99
2014	11	13～14	斜路をドラグ・ショベルで移動していた際、転倒。ブームの下敷きになった。	掘削用機械	転倒	50～99
2014	11	15～16	川にかかる橋の補修工事のための吊り足場の延伸工事中、吊り足場の工事先端から川に足場部材ごと墜落した。	足場	おぼれ	1～9
2014	10	10～11	ラフタークレーンのアウトリガーの調整作業を行っていたところ、クレーンが転倒し、クレーンに積まれていた鉄板３枚が被災者の頭部に落下した。	移動式クレーン	転倒	1～9
2014	10	3～	橋梁補修工事にて、アーチ部につり足場を設置する作業中、つりチェーンの取り付け箇所の確認のため、アーチ上面に	建築物、	墜落・	10～

		4	上った被災者が滑落し、約１５メートル下の道路上に墜落した。	構築物	転落	29
2014	10	12～13	土嚢を積載型トラッククレーンとダンプトラックに積み込み、積載型トラッククレーンのアウトリガーを緩めたところ、クレーンが後退し、アウトリガーとダンプトラックとの間に挟まれた。尚、積載型トラッククレーンを停車していた場所は、約５度の坂道であった。	移動式クレーン	はさまれ巻き込まれ	10～29
2014	3	13～14	被災者は、橋脚上に構築された吊足場を解体するため、積載形トラッククレーンから吊り下げられたバケットを橋脚上に載せ、バケット内に足場の部材等を積み込んでいた。トラッククレーンを無線操作し、バケットが橋脚から離れたところ、バケットが揺れ、トラッククレーンが横転。トラッククレーンを横転していた被災者が死亡した。	移動式クレーン	墜落・転落	50～99
2014	2	2～3	鉄道の高架橋等の補修工事にて、剥落対策工事としてコンクリートの補修、剥落防止のシート設置及び塗装作業等が行われていた。被災者は、栂架道橋の上り線側の高欄の天端上にて、同箇所に施工した剥落防止シートの保護フィルムの撤去を行っていたところ、１．５メートル下の軌道内に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	10～29
2014	2	15～16	橋脚に構築した足場上にて、橋桁と橋桁の間にある既設の非排水材（幅約０．６ｍ×長さ約１２．７５ｍ×高さ約０．３９ｍ １５４ｋｇ／１平方メートル）の撤去作業を行っていた際、止水ゴム及び支持金具（耐荷重１８０ｋｇ／１平方メートル）を取り外したところ、非排水材が落下し、被災者が非排水材の下敷きとなった。	その他の仮設物、建築物、構築物等	崩壊・倒壊	30～49
2014	1	13～14	被災者は、梁の建設工事現場にて、横桁架設作業時に底面足場板上から、０．９ｍ上にある主桁下フランジ上面に上ろうとした際、雨が降っており足を滑らせ、吊り足場の足場板上に墜落。そのまま防網上に転落したが、転落した衝撃でネット結束部が２箇所外れ、更に約１５ｍ下の路面に墜落した。	足場	墜落・転落	30～49
2015	11	9～	橋梁の補修工事のために設置された吊り足場の解体作業において、足場の解体作業に従事する労働者が誤って３０ｍ下の	建築物、	墜落・	1～

		10	海に墜落し死亡したもの。	構築物	転落	9
2015	5	8～9	資材置場である倉庫において、修理を終えた建設現場で使用する機械を、運送業者のトラックから荷卸しするために、フォークリフトを運転していた被災者（無資格）が、下り坂のスロープ（傾斜は３～６度）で、フォークリフトのエンジンを停止後、下車してトラックに近づいたところ、スロープを逸走してきた無人のフォークリフトとトラックとの間にはさまれて死亡したもの。	フォークリフト	はさまれ巻き込まれ	10～29
2015	6	11～12	ＰＣ橋桁架設のためのエレクションガーダー（長さ８２m、１本６５トン×２本）の高さを調整するため、油圧ジャッキでガーダーを持ち上げていたところ、ガーダーが傾き、ガーダー下に敷設されていた鉄骨ブロック等がはね飛ばされ、その反動で労働者２名がＰＣ桁の上に組まれた鉄骨ステージ上から約２０m墜落し、１名が死亡もう１名が被災した。また同ステージ上で、飛来等した鉄骨ブロック等により２名が被災した。	建築物、構築物	墜落・転落	30～49
2015	4	10～11	高圧洗浄機を用いて鉄筋の錆等を除去する作業を一人で行おうとしていたところ、自らが使用しようとする高圧洗浄機のノズルから噴射された高圧水により、左膝付近から右大腿部にかけて挫裂創を負った。	その他の一般動力機械	飛来・落下	10～29
2015	7	0～1	被災者は、作業構台（約３m×３m。手すり、中さん、幅木設置有）上に設置されていたソーラーパネル４基（１基：パネル２枚を架台に取り付けたもの。架台１７２０×１４２０mm。約５０ｋｇ）を撤去するため、架台の番線切りやクレーンの玉掛補助作業を行っていた。２基のソーラーパネルが撤去され、被災者は作業構台上で３基目の架台にスリングロープを一人で掛けようとした際、１２．４５m下に墜落した。	その他の仮設物、建築物、構築物等	墜落・転落	10～29
2015	2	0～1	高速自動車道上り線第一および第二走行車線を規制し、規制範囲内において高所作業車を設置した。労働者２名がバケットに乗車して、高速道路上部に跨るコンクリート橋の補修作業を行っていたところ、追い越し車線を走行していたトラックが規制範囲内に侵入してきて、トラックの荷台（高さ約３．８m）がバケットの底部に接触した。バケットに乗車していた２名の労働者は路上に投げ出されて１名が死亡し、１名が左足を骨折した。	トラック	交通事故（道路）	1～9

2015	2	11～12	橋梁の下部工事の試掘作業において、深さ約３メートルの掘削内に立ち入ったところ、溝掘削西側法面が崩壊し被災者の全身が土砂に埋まった。	地山、岩石	崩壊・倒壊	50～99
2016	12	8～9	被災者は、建設工事現場に向かうため、つり上げ荷重２５トンのラフタークレーンを運転していたところ、対向車線からはみ出したダンプトラックが運転席に衝突した。	トラック	交通事故（道路）	1～9
2016	10	7～8	橋脚の耐震補強工事現場において、現場代理人である被災者が、早朝、現場が始まる前に工事現場の上方に位置する橋の欄干（既設）から現場の状況を確認するため身を乗り出した際、約２１メートル下の地面に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	10～29
2016	10	14～15	盛土の施工範囲内にある支障木の撤去作業を災害発生当日の午後より開始し、被災者が伐倒作業を、同僚２名が伐倒木の引き上げ作業を行っていた。被災者は傾斜地に生えた白樺の木（胸高直径約１５ｃｍ、樹高約１６ｍ）をチェーンソーを用いて伐倒していたところ、突然、木が縦に裂け、元口が跳ね上がり被災者に激突しはね飛ばされ、地面に倒れたところへ、裂けた木が倒れ下敷きとなり被災した。	立木等	激突され	10～29
2016	10	23～24	橋梁架設工事に使用したつり足場の解体で、朝顔（パネル２枚を上下に接合し、単管とクランプで固定したもの）を取り外し、橋桁上に設置した移動式クレーンで吊り上げる作業中、上部パネル上端部へ玉掛した後にクランプを外す作業手順であったが、玉掛する前にクランプを外してしまったため上部パネルが下部パネルとの接合部を支点にして外側に倒れ、上部パネル部で作業をしていた被災者が約２０ｍ下の地上に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2016	9	13～14	自動車道工事の橋長８８メートルのコンクリート橋建築現場で、Ａ１－Ｐ１径間のつり足場の組立て作業を８人の作業員で行っていたところ、被災者は組立て中の足場板から約１４メートル直下に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9

2016	4	16～17	橋台と橋脚に鋼製橋桁（全長１２３．９m）を架けるために、橋台の丘側から送出し設備を使用し、橋桁を送り出した後、橋脚側に設置した降下設備（ジャッキつり上げ装置）により橋脚側の橋桁を吊り下げた。橋台側はＨ鋼等で組み立てた架台の上に油圧ジャッキ４基設置し橋桁を受けた。橋台側を降下設備で吊り下げるために、降下設備を設置した後、鋼棒で吊り下げた受桁と橋桁にセッティングビームを置いたところ、橋桁が落橋した。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	1～9
2016	4	16～17	橋台と橋脚に鋼製橋桁（全長１２３．９m）を架けるために、橋台の丘側から送出し設備を使用し、橋桁を送り出した後、橋脚側に設置した降下設備（ジャッキつり上げ装置）により橋脚側の橋桁を吊り下げた。橋台側はＨ鋼等で組み立てた架台の上に油圧ジャッキ４基設置し橋桁を受けた。橋台側を降下設備で吊り下げるために、降下設備を設置した後、鋼棒で吊り下げた受桁と橋桁にセッティングビームを置いたところ、橋桁が落橋した。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	10～29
2016	3	22～23	現場事務所において事務作業をしていたところ２０時５０分に倒れ、搬送先の病院で２２時１５分に急性大動脈解離による死亡が確認された。発症前１ヶ月間の時間外労働時間数が１１０時間１３分で、２ケ月平均でも１０８時間０６分と長時間の残業実態が認められ、業務による過重負荷が高かった。	起因物なし	その他	1～9
2017	12	12～13	木染橋耐震補強等工事において、掘削作業当日、残土を運ぶダンプカーと掘削用機械（ドラグショベル）に労働者が挟まれて死亡した。ダンプカーを運転していた労働者がダンプカー停止後、一旦降車し、付近の清掃作業を行っていたところ、停止していたダンプカーが動き出してしまい、対向側から走行してくる掘削用機械に激突すると気づいて、慌てて止めに入ろうとダンプカーと掘削用機械の間に入ったところ、挟まれた。	トラック	はさまれ巻き込まれ	1～9
2017	12	0～1	床版コンクリート打設後の養生の状況を確認するため、被災者が見回り後帰宅すると部下に告げ、１９時頃に現場を見回りに行ったが、翌日の朝、橋脚脇に倒れているところを発見された。被災者の直上約２０m上には橋梁工事のために設置した張出足場があったが、養生のために風管を通す必要から、足場板（巾２５ｃmが２枚）が外された開口部があったため、被災者は当該開口部から墜落したものと推定される。	開口部	墜落・転落	1～9
2017	12	14～	ＲＣ橋脚下部工における脚柱の鉄筋組み立て工事中、主筋に帯鉄筋を所定位置に配筋するため、帯鉄筋を４本１セットとして主筋の上段から中段に掛けて３セットを結束線で仮固定していたところ、結束線が破断したことにより帯鉄筋が落下	金属材料	飛来・	1～

		15	し、帯鉄筋の直下で作業を行っていた被災者に激突した。		落下	9
2017	11	10～11	高架橋耐震補強工事において、被災者は橋桁側に設置した上部工ブラケット周囲のシール作業を行うために、橋脚側に設置した下部工ブラケットの上（吊足場の床板から高さ１１４ｃｍ）に乗っていたところ、別の上部工ブラケットを吊り込むために吊足場の床板及びころばしを取り外した開口部（１７７ｃｍ×２４３ｃｍ）から約１６ｍ下の地面まで墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2017	10	14～15	橋梁下部工の鋼管杭（長さ１０．１５ｍ、鋼管直径６６ｃｍ）の建て込み作業において、道路上に設置したボーリングマシン（吊り上げ荷重５０トンのクローラクレーンを基礎工事用の車両系建設機械に転用したもの。）を用いて、鋼管杭を吊ってジブを倒そうとしたところ、同クレーンが傾き道路下６．７ｍの鋼管杭打ち箇所に転落した。その際、鋼管杭打ち箇所にいた作業者が同ボーリングマシンの下敷きとなった。	基礎工事用機械	墜落・転落	1～9
2017	9	10～11	ＰＣ橋梁上部工のコンクリート型枠支保工解体中に、当該型枠支保工上部の作業床から仮設鋼材である横桁（１１０ｋｇ）とともに墜落した。支保工の仮設鋼材の解体は、スタンションと親綱が張ってあり、被災者と同僚作業者は３丁掛安全帯と墜落防止用保護帽を着用して作業を行っていたが、本横桁を横滑りさせた時には、安全帯を使用しておらず、横桁とともに約１３ｍ墜落したのち、約５ｍの土手を転落した。	支保工	墜落・転落	10～29
2017	9	4～5	橋梁の吊り足場の解体において、吊りチェーンを外していたところバランスを崩し、２８ｍの高さから墜落した。なお、墜落時に安全ネットに掛かるもネットから墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2017	7	14～15	ドラグショベルを用いて深礎工立坑内の地山の掘削作業を行っていた被災者がドラグショベルを後進させたところ、ドラグショベルの走行レバーと切り梁の間に体を挟まれた。走行レバーを倒す体勢で挟まれたため、ドラグショベルは後進を続ける状態となった。	掘削用機械	はさまれ巻き込まれ	10～29

2017	7	14～15	自動車道の橋での橋梁補修工事に伴い、設置してあったつり足場の解体作業中、足場用つりチェーンのクランプが外れ足場板が傾いた時に足場上から墜落して約３３m下の地面に激突し、頭部を強打し死亡した。	足場	墜落・転落	1～9
2017	5	10～11	道路の改良工事において、工事の進捗状況を確認するために測量を行っていたところ、作業床から２２m崖下に墜落し、死亡した。足場は組まれていたが、測量のため足場の外へ出て作業しており、安全帯は着用していたが、使用していなかった。	地山、岩石	墜落・転落	1～9
2017	3	16～17	高速道路に接続するスマートインターチェンジ建設工事現場において、作業員がドラグショベルに轢かれ重体となり、その後死亡が確認された。	掘削用機械	はさまれ巻き込まれ	50～99
2017	3	10～11	ダンプカーの荷台において、ドラグ・ショベルによるフレキシブルコンテナバッグ（土砂入り）の玉掛けの業務に従事していた労働者が、１．５m下の地面に墜落した。当該労働者は、病院に入院し、治療を受けたが死亡した。	トラック	墜落・転落	10～29
2017	3	14～15	橋梁補修工事において、つり足場を設置する作業中、吊りチェーンを橋桁に取付けるため、橋脚上へ移動する際、つり足場上から橋桁にぶら下がり、橋脚側へ足を掛けて上がろうと試みたが上がることができずに川へ墜落し、おぼれた。	建築物、構築物	おぼれ	10～29
2017	2	16～17	橋梁の補修工事において、被災者は、約７５ｋm離れた別の橋梁の作業場所で使用していた架設通路の部材を同僚とともにトラックに積み込み、同僚が運転する同トラックの助手席に同乗し、一般国道を走行中、緩い上り坂の直線道路において、同トラックがスリップし、対向車線にはみ出して路外に逸脱し、道路脇の支柱に激突した。	トラック	交通事故（道路）	10～29

2017	1	16～17	橋りょう整備工事の二次下請事業場の労働者３名が、当該工事現場での作業終了後、同社の社用車にて現場から同社事務所に帰る途中、片側一車線の県道にて、６０代女性が運転する乗用車と正面衝突した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29
2018	12	10～11	橋梁の撤去工事現場において、河川水が工事箇所に流入することを防ぐため、工事箇所の周囲に盛土を行う作業中、ダンプカーを運転し、土砂を運搬する作業に従事していた被災者がダンプカーの荷台を上げ、土砂を降ろした後、撤去予定の橋桁の下方を通過しようとした際、ダンプカーの荷台が上がったままであったため、荷台が橋桁に激突した後、橋桁がダンプカーの運転席に落下し、同日、被災者の死亡が確認された。	トラック	激突	10～29
2018	12	14～15	トラックに架設ベント材（５０×５０×５００ｃｍ、重量７６４ｋｇ）を積み込む作業を行っていた。移動式クレーンを用いて３列３段に下から順に積み込み、最後のベント材の玉掛け用ワイヤロープをベント材から外す際、クレーンを巻き上げることにより玉掛け用ワイヤロープをベント材から抜いたため、玉掛け用ワイヤロープがベント材に引っかかりベント材が２．５ｍ落下し、被災者に当たった。	金属材料	飛来・落下	1～9
2018	11	14～15	つり上げ荷重７０ｔのクローラクレーンで、クランプ２個を用いてつり上げていたＨ型鋼杭（長さ２５ｍ、重さ４．６６ｔ）を斜面に仮置きするため、Ｈ型鋼杭の片側端部を斜面に着地させ、さらに巻き下げにて荷を下ろそうとしていたところ、クランプからＨ型鋼杭が外れて落下し、合図者である被災者がＨ型鋼杭と切株との間にはさまれ死亡したもの。なお、クランプ１個の許容荷重は１ｔであった。	玉掛用具	飛来・落下	10～29
2018	10	16～17	橋梁の塗装工事後に刷毛を洗うため、被災者は現場に乗り入れていたトラックのヘッドライトを照らしたが光が届かず、トラックを移動させようと輪止めを外したところトラックが下り坂を動きだし、法面に乗り上げて横転し、その下敷きになったもの。	トラック	激突され	10～29
2018	9	10～11	橋梁上部補修工事のため設置された吊足場の解体中、足場から転落したもの。被災者は足場から約１２ｍ鉛直下の川に墜落し、一時所在不明であったが、２日後、下流６００ｍ、東岸にて溺死した被災者が発見されたもの。	足場	墜落・転落	10～29

2018	8	12～13	地上約１０ｍのつり足場上で，同足場の解体作業を行っていた被災者が，上さんの取り外しを行うために下さんに昇って作業をしていたところ，既に片方のクランプ及びチェーン控えを取り外していたため，もう片方の手すり建地が外側に回転し被災者が投げ出され，約１０ｍ下の敷鉄板上に落下したものと推定。落下の際，被災者はハーネス型安全帯を装備していたものの，足場上に張られた親綱にはフックを掛けていなかったものと推定。	足場	墜落・転落	30～49
2018	6	8～9	橋補修工事において、吊り足場設置作業を行うに当たり、吊りカーンに吊りチェーンを取付ける作業のため、２点掛けの安全帯を使用し、単管に渡した足場板上を移動中、２点掛けのうち一つのフックを掛け替えようとしたところ、もう一つのフックを掛けていた吊りカーンが抜け、約１６．５メートルの高さから作業員が墜落したもの。	足場	墜落・転落	1～9
2018	6	6～7	被災者全員（５名）は資材置き場に集合し、事業場所有の２トントラックに乗り合せ、川上の建設工事現場へ出発した自動車道上り車線の１２１．６キロポスト付近において、片側２車線の左車線を通行中、雨によりできた路上の水溜まりに入ったところ、ハンドル操作ができなくなり、上り車線右端の中央分離帯のガードレールに衝突し、横転等し、上り車線左端で停止した。	トラック	交通事故（道路）	10～29
2018	6	2～3	労働者が、レール上に設置したトロリー台車上に組立てられた足場の作業床から、安全ブロック及びハーネス型安全帯使用の上、当該足場外部に設けられたステップを伝って降りようとした際、当該労働者が足を滑らせたところ足場自体が転倒し、当該足場の下敷きとなった。なお、災害発生時、下請事業場の代表者が当該足場上に乗っており、足場倒壊と同時に墜落した（打撲のみ、治療なし）。	足場	崩壊・倒壊	50～99
2018	5	6～7	被災者ら７人は普通乗用車（ワンボックス車）に乗り、建設現場へ向かうため、国道上り線を走行中、トンネル内において、渋滞で停車中の大型トラック後部に追突した。運転手が死亡し、同乗していた６人が重軽傷を負った。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2018	5	14～	市発注の橋梁の架け替え工事において、現場代理人が被災者に休憩の際に使用するジュースを冷やすよう依頼したのを最後に被災者が行方不明となったもの。その後、瀬回しの終端部分にある岩の直下で岩と河床の隙間に体がはさまれるよう	水	おぼれ	10～

		15	な状態で発見されたもの。			29
2018	4	14～15	本工事において線路南側歩道にアスファルトの亀裂を発見したため、被災者は、しゃがんで亀裂の入った箇所を砂で埋める作業を行っていた。そのところ、突然、被災者が前のめりに倒れたものである。その後、被災者は、「心停止」により死亡した。	起因物なし	その他	50～99
2018	3	10～11	橋脚築造工事現場において、土止め支保工解体作業の際、被災者は腹起こしの鋼材を支持するブラケット材をガス溶断していたところ、腹起こしが落下しないよう、あらかじめチェーンブロックを両端２箇所に掛け、一段上の腹起こしに当該腹起しを吊り下げるようにしていたが、ブラケット材が溶断されたときに片方のチェーンブロックが破断し、腹起こしが両方とも落下し、上段の腹起こしの下敷きとなり、死亡したもの。	金属材料	飛来・落下	30～49
2019	12	8～10	地上約９．５メートルの高さにあった（鉄道の軌道高架の下から張り出ていた型枠支保工の部材である）型枠板から地上まで墜落したもの。なお、被災当日、被災者が入場するまでに、別の関係請負人の労働者が、型枠支保工解体のため、最上部の型枠板を残して、型枠板の下にあった部材（角パイプ等）を撤去していた。	その他の仮設物、建築物、構築物等	墜落・転落	10～29
2019	8	16～18	橋梁補修工事現場において、当日の作業が終了し、クローラーダンプ（小型不整地運搬車）を橋下の工事箇所から橋上につり上げるため、当該クローラーダンプを運転して所定の位置に移動させようと後進させていたところ、土止め支保工の火打ちばりのＨ型鋼の下に潜り込むように進入してしまい、当該Ｈ型鋼と当該クローラーダンプの運転席の間に挟まれたもの。	不整地運搬車	激突	10～29
2019	7	18～20	災害発生当日、労働者１２名は朝から夕方まで建設現場で作業を行い、その後、１１名の労働者は帰省するため事業場の自動車３台に分乗し高速道路を走行していたところ、１台の自動車が自動車道屋形トンネル入口付近で自損事故を起こし、乗車していた労働者４名（運転者を含む）全員が被災し、１名が死亡したもの。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	30～49
		14	橋脚の改修工事において、吊り足場の作業床の撤去作業をしている際に、作業床から４．５ｍ下の河川に墜落したのち溺		墜	1～

2019	5	～16	死したもの。	足場	落・転落	9
2019	3	16～18	事業主と被災者が橋台基礎の設置のため掘削と支保工設置を行った後、開口部の周囲にカラーコーンを設置するため、事業主がドラグショベルを別の場所に移動させ、旋回を行った際、被災者がドラグショベルと隣で停車中の平ボディトラックとの間に挟まれて倒れ、腹部内臓圧迫で死亡した。	掘削用機械	はさまれ巻き込まれ	1～9
2020	12	14～16	橋梁耐震補強工事にて、杭打機を使い矢板の圧入作業を行っていた。この際の先行掘削において、被災者は先行ガイドという部品をパイルオーガに取り付ける作業を行っていたが、パイルオーガのオペレーターが誤ってパイルオーガのチャックを回転させてしまい、被災者の頭部がパイルオーガのチャックとシリンダー部の間に挟まれ死亡したもの。	基礎工事用機械	はさまれ巻き込まれ	1～9
2020	10	12～14	橋梁の補修工事現場において、昼休憩を終え、作業を再開しようとしたが、被災労働者が見当たらず、付近を確認したところ、付近の河床に被災者がうつぶせで倒れているのを発見、病院に救急搬送されるも死亡が確認されたもの。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2020	10	10～12	トラックの荷台上に幅３０ｃｍ×高さ３０ｃｍ×長さ３．５mの鉄骨を３段４列積み込んだ上（地上高２．４m）にりん木を敷き、連結した２本の鉄骨（荷姿：幅４０ｃｍ×高さ８０ｃｍ×長さ３．５m、重量１．４トン）をフォークリフトを用いて積み込んでいた際、当該鉄骨がフォークリフトの反対方向に倒れ、同所でフォークリフトの誘導を行っていた被災者とともに地上まで落下し、被災者が鉄骨の下敷きとなって死亡したもの。	フォークリフト	飛来・落下	30～49
2020	9	8～10	工事場所において、被災者は壁高欄の仕上作業にともない足場の変更作業を行っていた。災害発生時、被災者は他の労働者とともに足場板を番線で固定する作業を行っていたところ、被災者の乗った足場板が外れ墜落した。救急搬送されたが昼に死亡が確認された。足場上から墜落した地上までの高さは約７mであった。	足場	墜落・転落	10～29

2020	9	16～18	橋梁の塗替え工事において、密閉された吊り足場上で橋桁等の既存塗膜に対して、スプレーガンを用いてベンジルアルコール含有の剥離剤の吹付作業を行っていたところ、中毒症状を発症したもの。	有害物	有害物との接触	10～29
2020	7	10～12	イベントの翌日、構台上に設置したイベント看板（支柱高さ３m、看板高さ０．９m×幅４m、支柱込み重量６０ｋｇ）を作業員２名で撤去中に、突風にあおられ、看板と一緒に構台の手すり（高さ約１０２ｃm）を超え、構台下の深礎杭（高さ約６０m）の底に墜落したもの。	その他の環境等	墜落・転落	30～49
2020	4	8～10	トレーラーで運搬してきた移動式クローラークレーンのジブを荷台から荷降ろしする際、荷台からジブが落下し、ジブと地面に挟まれ労働者３名が被災した。	機械装置	飛来・落下	30～49
2020	2	10～12	橋梁架設工事現場において、被災者は、掘削土を運搬する土運船（台船）に乗り、作業構台へ係留するために、作業構台側の労働者から係留用ロープを受け取ろうとしていた。土運船は、曳行船に引っ張られ航行する。その際、土運船が作業構台に衝突したことにより、衝撃で被災者が落水し、土運船と作業構台の間に胸部を挟まれた。	その他の乗物	墜落・転落	1～9
2020	1	8～10	橋脚の橋頭部分（地上約２０m）に足場を設置し、型枠を設置する作業において、型枠の位置合わせのため、クレーンで型枠（重量約７００ｋｇ）を作業床から約２m吊り上げ、荷の下で２名が支障となる突起物の位置直しを行っていたところ、玉掛けされていた箇所が破損し、型枠本体が労働者２名の上に落下したもの（１名死亡、１名休業）。	木材、竹材	飛来・落下	1～9

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SIB_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_01.htmlに戻る。