

起因物（小）別コードno.132 帯のご盤労働災害発生状況

業種別帯のご盤労働災害発生状況（1999-2021年）

業種	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	合計
010101 肉製 品、乳 製品製 造業			2							2	1				1									6
010102 水産食 料品製 造業			4		1		3	2	2	1				2	1					1	1	1		19
010103 農業保 存食料 品製造 業															1									1
010104 パン、 菓子製 造業																								
010105 酒類製 造業																								
010106 飲料 （酒類 を除 く）製 造業																								
010109 その他 の食料 品製造 業																					1	1		2
0101 食料品 製造業			6		1		3	2	2	3	1			2	3					1	1	1	2	28

010201																							
製糸業																							
010202																							
紡績業																							
010203																							
織物業																							
010204																							
染色整理業																							
010209																							
その他の繊維工業																							
0102																							
繊維工業																							
010301																							
外衣下着製造業																							
010309				1									1									2	
その他の繊維製品製造業																							
0103				1									1									2	
繊維製品製造業																							
010401		136		114		88	68	75	51	44	40	56	36	30	42	33	33	33	29	21	30	20	979
製材業																							
010402		3				1	1	1	4	2	1	1	3	1			1			1			20
合板製造業																							
010409																							
その他の木材・木製品製		27		20		17	11	25	12	24	10	12	14	13	13	10	9	9	9	6	8	10	259







関連製品製造業																							
010904 耐火物製造業																							
010905 その他の窯業																							
010909 その他の土石製品製造業									1									1		1	3		
0109 土石製品製造業			1						2										1		1	5	
011001 製鉄・製鋼・圧延業																							
011002 鋳物業								1		1											2		
011009 その他の鉄鋼業																							
0110 鉄鋼業								1		1											2		
011101 非鉄金属精練・圧延業																				1	1		
011102 非鉄金属鋳物業			2		1		2		1	2			1	1		1	1	1	1		1	1	16

011109 その他の 非鉄 金属製 造業											1			1	1							3	
0111 非鉄金 属製造 業		2		1		2		1	2		1	1	1	1	2	1	1	2		1	1	20	
011201 洋食 器・刃 物製造 業																							
011202 ねじ等 製造業																							
011203 金属プ レス製 品製造 業																					1	1	
011204 めっき 業																							
011209 その他 の金属 製品製 造業		1		5		4	1	1	1	3	2	2	1	2	1	1	2	1	2	1	1	32	
0112 金属製 品製造 業		1		5		4	1	1	1	3	2	2	1	2	1	1	2	1	2	1	1	33	
011301 機械 (精密 機械を 除く)		1		1		1	1	2		2	3	2		2			1		2		1	1	20













0301 土木工 事業			1	2					1	1				1				1		1	8		
030201 鉄骨・ 鉄筋コ ンク リート 造家屋 建築工 事業			2	2			1	1	1	1		1	1	4	1	1					16		
030202 木造家 屋建築 工事業			16	11		18	11	4	14	9	8	5	6	7	3	3	2	1	3	2	2	125	
030203 建築設 備工事 業			1								1	1						1			4		
030209 その他 の建築 工事業			3	8		1	1	4	2	1		1		1	2	1			1	1	1	28	
0302 建築工 事業			22	21		19	13	9	17	11	8	8	8	8	7	6	4	2	3	1	3	3	173
030301 電気通 信工事 業																							
030302 機械器 具設置 工事業																							
030309 その他 の建設 業－そ の他				2			2	2		1					1	3	1					12	

0303 その他の建設業				2			2	2		1						1	3	1					12	
03 建設業		23		25			19	15	11	18	13	8	8	8	9	7	7	7	4	3	1	4	3	193
040101 鉄道・軌道業																								
040102 水運業																								
040103 航空業																								
0401 鉄道・軌道・水運・航空業																								
040201 ハイヤー・タクシー業																								
040202 バス業																								
040209 その他の道路旅客運送業																								
0402 道路旅客運送業																								
040301 一般貨物自動車運送業								2	1	1				1		1								6

































































17 その 他の事業																							
0 全産業	2		2		2		1	2	1			1	2			3			1	1			18

出典： <https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.htm> (MHLW, Japan)

#### 帯のご盤を起因物（小）とする死亡災害事例（2012-2020年）

年	月	発 生 時	死亡災害事例	業種 (小) コード	事故 の型 コード	労働者 規模
2014	9	16 ～ 17	ツインテーブル（帯のご盤）を使用し、6名で木材を切る作業中、被災者は手工具を使い木材を抑え、同僚が操作盤を操作したところ、ツインテーブルのテーブルが被災者側に動き、テーブルとコンベアの間にはさまれ、胸部及び腹部を圧迫し、負傷した。その後病院へ搬送されたが、死亡した。	10401	7	10 ～ 29
2014	2	9 ～ 10	自動送材車式帯のご盤の送材車に乗り、スギ角材の加工を行っていた被災者は、帯のご盤の羽部に接触し、臀部、左大腿部等を切り、作業場から約5m離れた土間にふらつきながら歩いて出てきたところを他の労働者に発見された。	10401	8	1 ～ 9
2014	1	8 ～ 9	自動送材車式帯のご盤のピットの清掃作業中に、自動送材車式帯のご盤操作者が送材車を動かしたため、ピットと送材車間に身体をはさまれた。	10401	7	1 ～ 9
2018	10	10 ～ 11	自動送材車式帯のご盤を使用して原木の切断加工作業中にこの刃と接触し、被災したもの。災害発生時、被災者は一人で作業を行っていたため、被災時の状況を見ていた者はいない。なお、被災者は操作レバー付近に仰向けで倒れているところを発見された。	10409	8	10 ～ 29
2019	6	10 ～ 12	自動送材車付き帯のご盤で丸太を加工するため、同僚がフォークリフトで丸太を下した。丸太が帯のご盤の近くにいた被災者の方へ転がったため、逃げようとしたところ、帯のご盤の歯に左腕が接触し切断した。	10401	8	1 ～ 9

出典： [https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pg/SIB\\_FND.aspx](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SIB_FND.aspx) (職場のあんぜんサイト)

Return to [https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206\\_02.html](https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_02.html)