

起因物（小）別コードno.416 作業床、歩み板労働災害発生状況

業種別作業床、歩み板労働災害発生状況（1999-2021年）

業種	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	合計
010101 肉製 品、乳 製品製 造業			47		53		36	43	52	47	47	39	40	41	32	49	62	48	51	34	46	49	47	863
010102 水産食 料品製 造業			67		61		68	60	52	55	62	49	59	56	51	52	63	55	47	47	50	54	50	1,058
010103 農業保 存食料 品製造 業			30		16		28	26	21	24	28	24	19	16	23	24	18	20	18	24	22	18	21	420
010104 パン、 菓子製 造業			43		65		43	57	48	61	53	64	51	54	47	64	56	67	65	62	69	49	49	1,067

織物業																							
010204 染色整理業			1	2	6	4	3	5	3		4	1	2	2	5	4	4	2	4	3	2	57	
010209 その他の繊維工業			8	9	5	7	11	6	4	10	4	9	9	3	7	6	3	5	3	2	6	117	
0102 繊維工業			17	24	17	18	17	18	11	13	12	14	17	9	15	16	13	10	12	7	8	268	
010301 外衣下着製造業			4	8	2	1	1	2	1	3	3	4		3	4	3	1	1	5	1	2	49	
010309 その他の繊維製品製造業			13	12	3	5	7	9	7	4	5	6	8	7	9	7	1	5	7	3	5	123	
0103 繊維製			17	20	5	6	8	11	8	7	8	10	8	10	13	10	2	6	12	4	7	172	

金属製 家具製 造業				1			1	4	1	1				1		1		1				11	
010503 建具製 造業			2	2		3	2	3	2	2	3				3	1	3	1	1	1		1	30
010509 その他 の家 具・装 備品製 造業			3	4		2	2	3	3	2	1	2	2	1	2	1	1	2		2			33
0105 家具・ 装備品 製造業			8	13		12	10	12	9	7	9	3	7	3	11	5	11	4	6	8	2	5	145
010601 パル プ・紙 製造業			8	7		5	9	7	5	3	2	4	3	4	4	10	3	5	3		1	5	88
010602 紙加工			20	15		16	16	8	9	11	9	7	10	9	10	15	14	9	4	15	9	9	215

品製造業																							
010609 その他のパルプ・紙・紙加工品製造業			5	4	7	4	4	3	1	10	1	5	4	1	7	2	1	4	1	2	2	2	68
0106 パルプ・紙・紙加工品製造業			33	26	28	29	19	17	15	21	12	18	17	15	32	19	15	11	16	12	16	371	
010701 印刷業			15	11	7	11	9	10	6	5	10	10	10	7	9	8	9	11	5	5	5	163	
010702 製本業			5	3	2			1				3	1	1	1	2	2	1	2			24	
010709 その他の印			1		2	3	3	2	1		1	1		1		2	1	2	1		1	22	

刷・製 本業																								
0107 印刷・ 製本業			21		14		11	14	12	13	7	5	11	14	11	9	10	12	12	14	8	5	6	209
010801 無機・ 有機化 学工業 製品製 造業			8		12		6	10	6	6	8	5	6	10	2	5	8	9	2	1	4	5	3	116
010802 化学織 維製造 業			1					1	2	1	1			1	2			1	2		1		2	15
010803 医薬品 製造業							4	5		6	4	5	5	5	4	6	6	5	7	7	6	3	2	80
010804 石油製 品・石 炭製品			1				3	1	1		1	2		2	1	2	1		4		1	1	4	25

その他の鉄鋼業			3		3		6	2	5	10	1	5	8	5	8	3	6	4	2	4	4	8	5	92
0110 鉄鋼業			16		11		16	15	19	25	7	15	22	18	17	14	11	16	7	13	17	16	13	288
011101 非鉄金属精練・圧延業			3				3	5	2	9	1	4	2		3	1	2	1	2	3	3	2	2	48
011102 非鉄金属鋳物業			3		5		1	5	2	2	1	2	3	2	1		1		2	2	2		3	37
011109 その他の非鉄金属製造業			4		3		1	4	3	3	1	3	2	4	2	2	3	4	2	2	2		2	47
0111 非鉄金属製造			10		8		5	14	7	14	3	9	7	6	6	3	6	5	6	7	7	2	7	132

0112																								
金属製品製造業			124		125		107	107	114	134	101	98	91	72	80	75	96	91	67	73	71	67	59	1,752
011301																								
機械 (精密機械を除く) 器具製造業			44		46		37	51	45	47	28	34	25	40	34	29	32	30	29	35	26	24	30	666
011302																								
計量器 測定器 製造業			2		2		4		1	3		1	1	1	1			1	2			2	1	22
011303																								
光学機械・レンズ製造業			1		1		3	1	1	3			2	2		1	3	2	3		2		2	27
011304																								
時計・同部品							1											1		1				3

製造業																								
011305 その他の精密 機械器具製造業			6		9		12	2	4	3	2	5	3	1		5	4	3	8	6	2	2	2	79
0113 機械器具製造業			53		58		57	54	51	56	30	40	31	44	35	35	39	37	42	42	30	28	35	797
011401 重電機製造業			2		1		5	2	4	1	3		4	3		4	1		1	3	2	1		37
011402 軽電機製造業			3		5		5	2	4	6	5	1	5	5	1	5	3	4	3	4	5			66
011403 電子機器用・ 通信機器用部			12		7		6	12	16	8	13	5	8	9	7	11	3	5	6	3	4	9	7	151

品製造業																								
011409 その他の電気 機械器具製造業			11		20		11	19	17	17	10	11	13	11	6	7	10	13	11	11	8	12	11	229
0114 電気機械器具製造業			28		33		27	35	41	32	31	17	30	28	14	27	17	22	21	21	19	22	18	483
011501 造船業			15		27		17	21	18	20	17	21	7	21	9	18	12	10	15	18	15	12	14	307
011502 自動車・同 付属品製造業			34		31		40	48	47	44	16	22	18	28	21	29	30	30	21	34	30	19	32	574
011503 鉄道車両・同			1		2		4		3	2	2	2		2	1	2	1	4	2			2	2	32

ス・水道業																							
0116 電気・ガス・水道業			4	4	5	7	3	3	5	4	4	2	2	1	4	2	4	4	1	3	3	65	
011701 自動車整備業			18	20	16	18	5	12	10	12	17	12	8	15	17	9	13	13	13	9	8	245	
011702 機械修理業			10	5	4	6	8	12	12	5	2	8	2	7	3	2	5	8	6	5	4	114	
011703 クリーニング業			17	17	22	16	12	18	19	20	27	13	9	24	30	19	26	19	14	19	18	359	
011704 たばこ製造業			1	2	1	1	1	1	2											1		9	
011709 その他の製造			29	23	31	37	24	31	22	26	29	27	8	17	23	13	26	18	31	25	28	468	

業-その他																								
0117 その他の製造業			75		67		74	78	49	74	63	65	75	60	27	63	73	43	70	58	64	59	58	1,195
01 製造業			1,013		1,085		986	1,075	1,007	1,068	892	926	873	877	779	911	915	891	835	836	845	749	763	17,326
020101 一般石炭鉱業			3					1																4
020109 その他の石炭鉱業																		2						2
0201 石炭鉱業			3					1										2						6
020201 採石業			6		3		4	4	1	3	1	2		1	4	5	6	5	3	7	4	1	5	65
020202 砂利採			1		3		2		1	1	3	3	1			2		1			1	3	2	24

取業																							
020209 その他の 土石 採取業			3	1								1	1	1		1	1		1				10
0202 土石採 取業			10	7		6	4	2	4	4	5	2	1	5	8	6	7	4	7	6	4	7	99
020301 金属鉍 業			1					1															2
020302 石油等 鉍業																							
020309 その他 の鉍業 —その 他			1	1													1	2	2		2		9
0203 その他 の鉍業			2	1				1									1	2	2		2		11

030106	道路建設 工事業		27	31	18	9	13	16	24	8	14	14	12	17	10	9	15	15	16	15	11	294
030107	河川土 木工事 業		3	9	7	7	4	7	7		2	2	6	4	8	2	2	5	3	2	11	91
030108	砂防工 事業		7	7	2	4	1	6	3	2	1			4		1	1			1	3	43
030109	土地整 理土木 工事業		13	8	8	11	10	11	1	6	6	6	4	9	7	8	6	8	1	6	10	139
030110	上下水 道工事 業		18	17	7	15	9	17	8	7	5	7	6	8	6	4	4	4	2	6	4	154
030111	港湾海 岸工事		5	4	1	3	1	3	1	3		3	3	1	2	1	4	1	1	1	3	41

業																								
030199 その他の 土木 工事業			69		64		51	48	43	61	51	44	35	40	28	54	42	47	48	44	47	24	36	876
0301 土木工 事業			169		152		104	104	89	128	106	76	69	77	66	107	80	74	90	81	74	65	84	1,795
030201 鉄骨・ 鉄筋コ ンク リート 造家屋 建築工 事業			151		133		120	164	148	116	88	72	107	87	86	93	73	66	88	79	79	43	77	1,870
030202 木造家 屋建築 工事業			199		163		119	133	132	102	81	80	94	98	93	83	74	66	73	63	64	69	52	1,838
030203 建築設			24		33		15	22	19	18	17	15	10	14	14	22	15	24	18	13	17	20	18	348

0303 その他 の建設 業			75		77		61	66	78	80	58	64	51	59	57	62	54	60	74	63	60	50	46	1,195
03 建設 業			716		666		510	586	558	547	432	392	420	431	388	445	380	350	406	364	376	339	352	8,658
040101 鉄道・ 軌道業			12		10		7	7	9	10	8	14	11	15	10	11	5	11	12	10	9	8	11	190
040102 水運業			1		1		3	2	1	3	1			1	1	1	1			2			1	19
040103 航空業			1		1		1	2			2	1		2	3	1	3	1	7	1	5	1		32
0401 鉄道・ 軌道・ 水運・ 航空業			14		12		11	11	10	13	11	15	11	18	14	13	9	12	19	13	14	9	12	241
040201 ハイ ヤー・ タク			25		20		23	25	14	21	21	26	23	23	15	14	10	12	16	30	14	20	10	362

040303	貨物軽自動車運送業		2	4				2	3	2	6			2	3	3	2	1	3		1	34
040309	その他の道路貨物運送業		15	8	8	8	15	5	10	8	6	6	12	5	3	8	3	4	7	7	8	146
0403	道路貨物運送業		304	258	272	278	289	281	261	280	246	237	268	269	255	258	254	277	265	265	291	5,108
040409	その他の運輸交通業－その他		1	3		6	1	2	1	3	3			2	1	2	7	3	1	6	1	43
0404	その他の運輸交通業		1	3		6	1	2	1	3	3			2	1	2	7	3	1	6	1	43

港湾運送業			21		11		7	14	9	14	12	13	17	12	8	8	8	8	10	8	12	5	10	207
05 貨物取扱業			53		41		26	45	26	47	38	40	55	43	25	51	43	45	54	42	57	41	61	833
060101 農業			17		30		19	22	24	24	23	29	31	33	34	35	36	37	43	42	46	38	42	605
0601 農業			17		30		19	22	24	24	23	29	31	33	34	35	36	37	43	42	46	38	42	605
060201 木材伐出業			15		17		5	17	12	12	9	12	10	6	8	13	7	3	1	13	10	6	5	181
060209 その他の林業			10		17		3	10	6	6	6	10	3	3	7	5	3	4	2	6	4		1	106
0602 林業			25		34		8	27	18	18	15	22	13	9	15	18	10	7	3	19	14	6	6	287
06 農林業			42		64		27	49	42	42	38	51	44	42	49	53	46	44	46	61	60	44	48	892
070101 畜産業			21		18		23	16	21	13	14	12	22	10	20	21	23	19	16	19	15	20	17	340
0701			21		18		23	16	21	13	14	12	22	10	20	21	23	19	16	19	15	20	17	340

畜産業																								
070201 漁業			23		17		7	9	10	7	5	19	17	12	10	10	9	15	6	6	6	1	7	196
070209 その他の水産業			18		13		7	8	9	7	8	8	3	9	17	7	4	7	9	12	6	10	8	170
0702 水産業			41		30		14	17	19	14	13	27	20	21	27	17	13	22	15	18	12	11	15	366
07 畜産・水産業			62		48		37	33	40	27	27	39	42	31	47	38	36	41	31	37	27	31	32	706
080101 各種商品卸売業			15		6		9	10	13	7	4	8	4	5	3	5	8	5	7	4	2	1	4	120
080102 家具・建具・じゅう器等卸売業					1		1	2		1	1	2	2	1		1	1					2		15

080205																									
新聞販売業			14		17			13	19	24	13	14	20	16	12	16	14	9	26	25	16	12	7	7	294
080209																									
その他の小売業			153		205			185	222	212	248	226	276	249	279	257	299	351	307	351	382	390	362	329	5,283
0802																									
小売業			362		443			375	411	399	417	379	430	386	437	396	426	471	441	488	508	522	459	413	8,163
080301																									
理容業			1		2			1		1	2		1		2			2	2	2	1	1		2	20
080302																									
美容業			1		3			2	5	5	1	6	8	4	3	3	8	5	5	4	5	8	4	11	91
0803																									
理美容業			2		5			3	5	6	3	6	9	4	5	3	8	7	7	6	6	9	4	13	111
080401																									
倉庫業			13		13			9	11	7	15	17	18	14	22	10	14	14	17	21	13	13	16	15	272
080409																									
その他の商業 -その			22		21			24	27	29	31	27	25	29	40	32	23	29	37	35	38	38	32	29	568

の映画・演劇業			1	3		1	5	3	1	5	2	3	4	2	2	2	3	1	1	1	2	1	43
1001 映画・演劇業			3	4		1	7	3	3	6	2	9	5	3	4	3	5	2	3	2	2	2	69
10 映画・演劇業			3	4		1	7	3	3	6	2	9	5	3	4	3	5	2	3	2	2	2	69
110101 通信業			2	9		28	20	30	29	22	32	27	30	21	27	22	19	28	30	14	21	15	426
1101 通信業			2	9		28	20	30	29	22	32	27	30	21	27	22	19	28	30	14	21	15	426
11 通信業			2	9		28	20	30	29	22	32	27	30	21	27	22	19	28	30	14	21	15	426
120101 自動車 教習所			1			1	2		2	1	1	4		1	3		1	2			2	21	
120102 ソフト ウェア 業				1				1	1					1	1		1	1	1	1		2	11

旅館業		102	109	98	98	103	103	88	112	75	74	96	113	96	96	119	115	104	88	80	1,869
140201 一般飲食店		188	178	153	167	193	198	207	194	186	157	194	188	238	205	213	266	204	208	157	3,694
140209 その他の飲食店		29	31	25	29	41	27	36	22	24	17	28	32	24	25	25	18	22	20	15	490
1402 飲食店		217	209	178	196	234	225	243	216	210	174	222	220	262	230	238	284	226	228	172	4,184
140301 ゴルフ場		62	43	60	48	58	66	68	43	35	57	53	52	52	47	70	80	52	33	42	1,021
140302 公園・遊園地		5	8	3	1	3	11	6	6	5	4	4	12	13	5	9	13	9	9	4	130
140309 その他の接客 娯楽業 －その他		43	35	27	31	33	47	36	37	33	35	40	27	37	34	16	34	34	27	31	637

と畜業			2			3	2		2	2	1	1		2		2	2	2	2		3	1	27
150109 その他 の清 掃・と 畜業			31		40	33	35	33	42	23	32	21	21	20	32	22	30	22	24	25	31	19	536
1501 清掃・ と畜業			292		348	269	297	337	326	304	286	226	243	275	282	253	259	252	332	296	264	212	5,353
15 清 掃・と 畜業			292		348	269	297	337	326	304	286	226	243	275	282	253	259	252	332	296	264	212	5,353
160101 官公署			4		9	8	2	3	3	3	3	7	2	4	4	1	3	3	4	3	3	3	72
1601 官公署			4		9	8	2	3	3	3	3	7	2	4	4	1	3	3	4	3	3	3	72
16 官公 署			4		9	8	2	3	3	3	3	7	2	4	4	1	3	3	4	3	3	3	72
170101 派遣業			2		6	5	3		6	6	2	2	11	7	6	2	1	9	13	8	3	7	99
1701			2		6	5	3		6	6	2	2	11	7	6	2	1	9	13	8	3	7	99

0113 機械器具製造業		1			1	1			1					1	1						1	7	
011401 重電機製造業																							
011402 軽電機製造業																							
011403 電子機器用・通信機器用部品製造業																							
011409 その他の電気機械器具製造業																							
0114 電気機械器具製造業																							
011501 造船業		1	2	1		1		2					1		1								9
011502 自動車・同附属品製造業								1															1
011503 鉄道車両・同部分品製造業						1																	1
011509 その他の輸送用機械等製造業	1								1														2
0115 輸送用機械等製造業	1	1	2	1		2		3	1				1		1								13

030202 木造家屋建築工事業	5	3	1	6	4	3		2	2	1	4		2	1	1		2	1		2	1	2	1	44
030203 建築設備工事業								1		1	1				1					1				5
030209 その他の建築工事業	5	2			2	3	2		4	1	2		3	2		2		2	1	1	2		1	35
0302 建築工事業	12	9	3	9	10	8	4	6	8	6	8	1	6	3	3	3	2	4	3	4	3	2	3	120
030301 電気通信工事業				1												1								2
030302 機械器具設置工事業	1		2			1				1														5
030309 その他の建設業－その他		2			1				1	2		1	1	1		1	2	1			1		2	16
0303 その他の建設業	1	2	2	1	1	1			1	3		1	1	1		2	2	1			1		2	23
03 建設業	17	12	6	11	16	10	4	7	9	12	9	4	10	4	6	5	4	5	3	4	5	2	7	172
040101 鉄道・軌道業													1											1
040102 水運業																								
040103 航空業																	1							1
0401 鉄道・軌道・													1				1							2

交通業																						
04 運輸交通業			1	1				2				1				1	1		2			9
050101 陸上貨物取扱業		1																		1		2
0501 陸上貨物取扱業		1																		1		2
050201 一般港湾運送業																						
050202 港湾荷役業		1	1				1					1										4
050209 その他の港湾運送業																						
0502 港湾運送業		1	1				1					1										4
05 貨物取扱業		2	1				1					1								1		6
060101 農業	1			1																1		3
0601 農業	1			1																1		3
060201 木材伐出業								1														1
060209 その他の林業																						
0602 林業								1														1
06 農林業	1			1				1												1		4
070101 畜産業						1		1											1			3

1501 清掃・と畜業	1	3	2		2		1	2		2	1	2		1		3	2	1	1		1		2	27
15 清掃・と畜業	1	3	2		2		1	2		2	1	2		1		3	2	1	1		1		2	27
160101 官公署																								
1601 官公署																								
16 官公署																								
170101 派遣業																								
1701 派遣業																								
170201 警備業																				1				1
170202 情報処理 サービス業																								
170209 その他											1					1						2		4
1702 その他の事業											1					1				1		2		5
17 その他の事業											1					1				1		2		5
0 全産業	25	22	18	16	21	15	9	18	18	16	17	13	14	9	10	14	11	7	7	11	9	7	13	320

出典：<https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.htm> (MHLW, Japan)

作業床、歩み板を起因物（小）とする死亡災害事例（2012-2020年）

年	月	発 生 時	死亡災害事例	業種 (小) コード	事故 の型 コード	労働 者規 模
2012	1	14 ～ 15	被災者は、資材置き場上で味噌販売用容器（段ボール箱）を収納するため作業中、端部に手すり等が無いため、高さ約3mの作業床の端部からコンクリート床に墜落した。	10109	1	1～9
2012	3	6 ～ 7	高炉改修工事にあたり、炉周りに新たなデッキを設置作業中、被災者2名は溶接などにより完全に固定されていないデッキ上で作業を行っていたところ、このデッキが約6m下にある1層下のデッキに転落し、転落したデッキを追うようにして、被災者2名も墜落した。1名は、両側気胸による呼吸不全により死亡、もう1名は胸椎圧迫骨折、肋骨骨折により休業した。	30209	1	10～ 29
2012	3	17 ～ 18	被災者は遊具の設置工事中、遊具の屋根を固定するため、高さ約2mの作業床にてインパクトレンチを使用してボルトの増締め作業を行っていたが、バランスを崩し地面に頭を強打した。	30209	1	1～9
2012	3	10 ～ 11	木造住宅建築工事において、2階バルコニー上にて外壁張り作業を行っていた被災者はバランスを崩し、バルコニーの端から約4m下のコンクリート土間に墜落した。なお、バルコニーには手すり等は設けられていなかった。また、被災者は作業を行うにあたり、安全帯、保護帽を着用していなかった。安全帯取り付け設備も設けられていなかった。	30202	1	1～9
2012	3	11 ～ 12	碎石工場において、被災者はベルトコンベヤーの調整作業に従事していた。コンベヤーに付属している作業床上（地面からの高さ約10m）において、碎石等の落下防止用のスカートゴム板（長さ2.43m×幅0.22m）を取り付ける作業を行っていたところ、バランスを崩し開口部分より地面へ墜落し、脳挫傷により死亡した。	11301	1	1～9
2012	3	18 ～ 19	2階の調合室にて、パレット（1.1×2m）にのせたコーヒー豆250kgをフォークリフトにて1階まで荷下ろしするために、壁面を開いた資材搬入口（タテ1.97、ヨコ2.4m）まで金具をパレット穴に引っかけて後ろ歩きに引いて寄せる作業をしていたところ、誤って搬入口から3.6m下の1階床に墜落した。	10106	1	30～ 49

2012	4	14 ～ 15	被災者は水槽（高さ170、幅156、奥行156cm）内のタラップに木製の足場板一枚（長さ145、幅25cm）を置き、この足場板上で水槽内に取り付けているドラム（直径100、長さ100cm）の表面の錆び取り作業している時に墜落し、回転中のドラムに巻き込まれ死亡した。	150101	1	1～9
2012	10	8 ～ 9	工場構内の発電用ボイラーの定期点検作業において、ボイラー火炉内部に設置された足場解体作業を開始するにあたり、被災者は、投光器を移動させるため投光器キャブタイヤをセパレータのマンホールから引き出そうとしていたところ、火炉からセパレータへつながるガス出口床面の張り出し部から約25m下のボイラー底部まで墜落、脳挫傷等により死亡した。	30309	1	1～9
2012	11	8 ～ 9	建造中の船倉内において、塗装後の換気のためフレキシブルダクトを設置していた被災者は、船倉中段の作業床の端から約10m下に墜落し、死亡した。	11501	1	1～9
2013	1	10 ～ 11	被災者は、既存橋脚基礎の土止め底部に設置した水中ポンプの調整を行うため、腹起こし材に取り付けたアルミ製はしご（土止め壁の角から4mの箇所に設置）に向かって腹起こし材（H鋼、幅350mm）の上を移動中、土止め壁の角から1～2mの火打ち材に右足を乗せたところ、足を滑らせて4.5m下のフーチングコンクリートに墜落した。	30199	1	10～ 29
2013	9	20 ～ 21	被災者は、保護帽を着用しモルタルミキサーのステップに乗り、モルタル原料をミキサー部に投入していたところ、バランスを崩しステップから転落し死亡した。尚、床面からステップまでは2.3mだが、モルタルミキサー設置場所の約70cm隣が深さ約3.2mの開口部（ピット）となっており、被災者はステップからピットの底まで約5.5m転落した。	10909	1	30～ 49
2013	1	5 ～ 6	被災者は、事務所で意識を失い、脳挫傷、外傷性脳内血腫の診断を受け、死亡した。現認者はいないが、傷病名及び同僚労働者の証言から、当該事業場に最も早く出勤した被災者は、運転してきた自家用軽トラックを物流部の事務所前に止め、車両から降りた後、歩行中に転倒したことにより地面に頭部を打ち、被災に至ったものと推測される。	20202	2	10～ 29
2013	10	13 ～ 14	函渠の建設工事にて、型枠解体工が作業床の端から墜落した。インターチェンジ工事の函渠にて発生。被災者は、支保工にて設置された作業床において、函渠の天井のケレン作業中に、高さ8.5mの作業床の端から墜落した。尚、当該現場はハイパーシテムと呼ばれる支保工を使用しており、水平材はカップロックにて固定する形式である。	30106	1	1～9
		14	約6mの高所からの墜落。設備工事において、1次下請に所属する労働者が被災した。被災者は、工場天井から吊られたダクト			

2013	10	～	15	の撤去のため、高所作業車を用いてケーブルラックに上り、グローバルソーを用いてケーブルラック上から吊りボルトを切断する際、何らかの理由で約6 m下のコンクリートの床に墜落した。	30203	1	1～9
2013	7	～	17	被災者は、顧客先において600 t 門型故銑割機（鋳物スクラップを砕く機械）の設置作業中、ステージ（高さ約4.01 m）のうえに設置された当該機械の油圧ユニットの配管フランジのボルトをモンキーレンチを使用して締付けを行っていた際、モンキーレンチがボルトから外れ、その反動でステージから墜落した。	11301	1	10～29
2013	2	～	12	被災者は、木造2階建て一般住宅の建築工事現場において、高さ約5 mの2階はきだし窓部分から地上まで墜落した。尚、落ちた個所は足場と躯体の間であり、窓と外部足場の間隔は約50 cmであった。また、災害発生時目撃している者がいないため墜落時の作業内容等、状況は不明である。	30202	1	1～9
2013	11	～	11	10 橋梁上部工工事に於いて、被災者を含む5名は桁上架設通路の設置作業を行っていた。被災者は、架設通路の設置途中である手すりが片方のみ取り付けられた足場板上を通り、単管仮置き場へ移動した際、高さ13 mの作業床端の開口部より墜落した。	30105	1	50～99
2013	7	～	12	11 養生単管の解体作業中、同僚作業者が解体した長さ6メートル、重さ約20キログラム（クランプ含む）の単管を被災者がステージ上で取り込もうとしたところ、バランスを崩して、高さ90センチメートルの手すりを乗り越え、当該単管とともに16メートル直下に墜落した。	30201	1	1～9
2013	10	～	4	3 貯氷庫（室温－10度）の砕氷貯氷槽の架台内で、被災者が倒れているのが発見された。被災者の業務は、貯氷庫近くの別の倉庫でフォークリフトを用いて、荷を運搬する作業であった（一人作業）。	80401	2	30～49
2014	12	～	9	8 被災者は、冷却器のメンテナンス作業を行うため、約4 mの高さにある冷却器設置場所に上り、作業中、冷却器設置場所の周囲には柵が設けられており、その一部が開閉式となっていたが、柵の留め具が破損し、代わりに紐で留められていた為、被災者が柵に寄りかかったところ、柵の紐が切れ、柵が解放された部分から墜落した。	10109	1	50～99
2014	12	～	7	被災者が、店舗中2階通路の扉を開けて中に入り、通路内のケーブルラックの横棧に足をかけ、検針作業していたところ、背面の出入り口の扉が突然開き、後ろ向きの状態で下の階段に墜落。1階の階段下に倒れているところを発見された。	150101	1	100～

		8				299
2014	11	14 ～ 15	被災者ら複数人が、倉庫中2階の端部に木製手すりを設置する作業中、足を踏み外し、約3m下の1階床面へ墜落した。	150102	1	10～ 29
2014	9	11 ～ 12	倉庫の2階部分増築作業中、下地材の取り付け作業を行っていたところ、作業床端から墜落した。	30201	1	1～9
2014	8	9 ～ 10	石切場から切り出した石を、巻上げ機を操作し、横坑の途中に設けられた立坑に下ろす作業を行っていたところ、巻上げ機とともに立坑内に墜落した。	20201	1	1～9
2014	8	11 ～ 12	工場建屋のスレート屋根の補修工事中、明かり窓まわりに敷いた足場板を足場にして作業を行っていた際、明かり窓上に身体が移動したところ、明かり窓を踏み抜き、約9m下のコンクリート上に墜落した。	30209	1	1～9
2014	8	10 ～ 11	造船所内にて、船の外周に組み立てられた、わく組足場の解体作業中、高さ7.2メートルの作業床から1層下の3層目の作業床、次いで地面に墜落した。	11501	1	10～ 29
2014	7	7 ～ 8	コンクリートプラントの立ち上げ準備作業中、操作室等のあるフロアのベランダ（高さ約7m）から地上に墜落した。	10901	1	10～ 29
2014	7	9 ～ 10	マンション屋上の防水工事中、屋上床面に防水シートを重ね貼りしようと、屋上床面の洗浄作業の準備を行っていた際、床面の端からアスファルト地面に墜落し、死亡した。	30209	1	1～9

2014	6	17 ～ 18	被災者は、産業廃棄物の仕分け作業の片付けを行っていた際、有機汚泥処理施設の貯湯槽のマンホール付近にて、仕分け作業のため開口していたマンホールから貯湯槽内に転落し、窒息死した。	150102	1	10～ 29
2014	3	13 ～ 14	鉄骨階段の塗装作業中、脚立と階段の支柱との間に足場板を架け渡した上にて、塗装作業を行っていたところ、鉄骨階段上に転落した。	30309	1	1～9
2014	2	10 ～ 11	被災者は、鉄骨製の折板屋根上で、太陽光パネルを梱包していた段ボールの回収作業を行っていた際、屋根上に設けられた高さ6.6ミリメートルの網入りガラス製のトップライト（幅0.8メートル、長さ19メートル）を突き破り、高さ6.12メートルの高さからコンクリート製の床面に墜落した。尚、ヘルメットは着用していた。	30301	1	10～ 29
2014	1	15 ～ 16	事業場内にて、木に立てかけたドラグショベルのバケット上でチェーンソーを使って枝の伐採作業中、バケット上から約5m墜落した。	170209	1	10～ 29
2014	1	13 ～ 14	鉄骨に番号札を取り付ける作業を行っていた被災者は、作業中に頭部を打撲し、脳挫傷等により死亡した。	11209	2	1～9
2015	8	17 ～ 18	産業廃棄物の分別作業場において、被災者は、土のう袋に詰め込んだ残土が入ったコンテナを横倒しにして、土のう袋を開封して別のコンテナボックスに残土を移し替える作業を単独で行っていた。別の場所にいた同僚労働者が、被災者の作業場所に近づいた際に、コンテナ内で意識不明の状態であぐまになっている被災者を発見した。	150102	2	10～ 29
2015	10	5 ～ 6	テーマパーク構内において、清掃作業を行っていた被災者がゴンドラ船着場付近の深さ2.3m（水深1.7m）の水路に、モップと共に沈んでいるところを発見されたもの。	150101	10	300 ～ 499
			古紙の圧縮・梱包を行う機械に付属するベルトコンベヤー付近の床面で倒れている被災者が発見され、同日死亡した。災害発			

2015	9	9 ～ 10	生時、被災者は、圧縮・梱包を行う古紙の種類を変更するため、ベルトコンベヤー等に古紙が付着していないか等を確認する作業中であった。被災者が倒れていた箇所の約4メートル上方のベルトコンベヤーの側部には、手すり等を備えた点検台が設けられていた。	10609	1	10～ 29
2015	8	16 ～ 17	被災者は一般木造住宅の解体工事現場において、解体した木材、ガラ等の分別を手作業で朝から行っていたところ、午後4時20分頃、後ろ向きに数歩下がった後、仰向けに倒れ、搬送先の病院で死亡した。死因は血気胸（外傷性の疾病）による致死性不整脈。被災者の胸部前側には線状の接触痕があったことから、午後4時20分以前に被災者は現場内で転倒し解体物等に胸部前側を激突し、その結果肺気胸を発症したものと推測される。	30202	2	1～9
2015	5	8 ～ 9	個人住宅のベランダ改修工事において、ウッドデッキ上で床板を外す作業において、足をかけた木製梁が腐食により折れ、当該梁と共に約4.6m下のコンクリート土間に転落した。安全带、保護帽着用なし。	30202	1	1～9
2015	8	7 ～ 8	コンベアから搬出されるもやしを高さ36cmの作業台の上で検品し不良物を除去している作業中に後ろに倒れ、後頭部を打撲した。隣接ラインの作業者が被災者がいないのにラインが稼働していることで不審に思い覗いたところあおむけに倒れているところを発見し、救急車で搬送されたが病院で急性硬膜下血腫による死亡が確認されたもの。	10109	2	50～ 99
2015	9	11 ～ 12	被災者は2階建て建物屋上の防水シート張り作業において、後ろ向きに後退しながらテープ張りを行っていたところ、高さ30センチメートルの建物縁を乗り越え、約6.5メートル下のアスファルト地面に墜落した。ドクターヘリで搬送されたものの、全身を強く打ち出血性ショックにより同日午後6時24分に死亡した。	30309	1	1～9
2015	3	9 ～ 10	被災者は、浄化槽の埋設工事現場で、掘削した穴（4.6m×3.4m、最も深い位置で2.38m）の中にいる取締役（現場責任者）からハンマーを受け取る際、穴に転落し、穴の底に置いたドラグショベルのバケットで頭部を打ち、死亡したもの。	30309	1	10～ 29
2015	8	15 ～ 16	工場で製作したダクトについて、フォークリフトを使用して工場に隣接した倉庫の中2階へ運び、中2階に上がってダクトを整理していたところ、約3m下のコンクリート面へ墜落し、約2時間後に死亡したもの。（推定15時発生の事故を15時40分に発見したもの。）	11209	1	1～9

2015	9	15 ～ 16	工場内の完成品置き場において、仰向けで倒れていた被災者が同僚に発見された。被災者の状態は頭部から出血し意識がなく病院に搬送されたものの4日後に死亡したもの。なお、被災時の状況を現認した者がいないため、災害発生状況は不明である。	11203	2	30～ 49
2015	2	17 ～ 18	航空機の油圧系装置を整備していたところ、高さ約2.6mの作業床の端から墜落したもの。	40103	1	100 ～ 299
2016	11	8 ～ 9	14階建マンション新築工事現場で、14階のロングスパン工事前の荷取りステージ（高さ約4.1m）から墜落した。	30201	1	1～9
2016	10	8 ～ 9	処理場において、最終沈澱池の汚泥掻寄機修理に伴い、最終沈澱池内の清掃作業を行うため、当該沈澱池ピット開口部（縦111.5センチ×横127センチ）のグレーチング上でシート養生作業を行っていたところ、グレーチングが何らかの原因で外れ、深さ11メートルの最終沈澱池内に墜落した。被災者は、最終沈澱池内に溜まった深さ120センチの汚水内に、うつぶせの状態で見つかった。	150109	1	30～ 49
2016	9	21 ～ 22	渡り橋の上でトラックの誘導を行っていた被災者が、高さ約4mの側溝に転落し死亡した。	40202	1	30～ 49
2016	8	10 ～ 11	セメント工場の定期修繕工事において、サイクロンと呼ばれている設備の内部に組立てていた単管足場の解体作業中、当該設備内の一部である平坦な場所（広さ：約3.3平方メートル）で解体した単管をサイクロンの外に手渡ししていた被災者が、当該平坦な場所から墜落し、約2.3メートル下の配管内で見つかり救出されたものの搬送先の病院で死亡した。	30309	1	10～ 29
2016	3	13 ～ 14	平屋住宅の解体作業中、被災者は梁等に架け渡した歩み板上で屋根材の取り外しを行っていたところ、梁が柱から外れ、歩み板とともに約2.8mの高さから墜落した。なお、被災者は災害発生から5日後に搬送先の病院で死亡した。	30209	1	1～9

2016	2	14 ～ 15	木建現場において基礎の捨コン打設作業が終了し、現場から帰る前に資材を覆っていたブルーシートをさらにロープで縛る作業をしていたところ、動作の反動でよろけて敷地端部の土止擁壁から足を踏み外し、約1.8m下の道路に墜落して頭をアスファルト路面に打った。ヘルメットは着用していなかった。搬送先の病院での入院中も意識不明の状態が続いた後、1週間程度で意識が戻り回復に向かっていたが、急変し死亡した。	30202	1	10～ 29
2016	1	10 ～ 11	被災者は2名で単管と垂木で格子状に組まれた屋外資材置き場屋根の下地上にのり、鋼製波板(0.82×6.15m)1枚と鋼製足場板(幅0.24m)3枚を足場として作業中、同形状波板屋根材を持ち上げたところ、突風に吹かれて高さ4.15mの端部からアスファルト地面上に墜落し、救急車で病院へ搬送後、死亡が確認された。	30209	1	1～9
2017	12	18 ～ 19	被災者は出荷冷蔵庫内で棚卸し作業に従事していたが、2階建てラックの2階に上り作業していたところ、バランスを崩し2.07メートル下の床面に墜落した。	10102	1	100 ～ 299
2017	12	8 ～ 9	ラック上段にパレット積みされたダンボールから必要な分を取り出そうと、本来であれば、フォークリフトでパレットを床へ降ろし作業するところ、今回必要なのは8束80枚と少量だったため、被災者は同僚の運転するフォークリフトのパレットに乗ってラック上段まで上げてもらい、隣の荷の上でダンボールをフォークリフトへ積み替えていたところ、8束目のダンボールを引き抜く際、手が滑りバランスを崩し、床まで6.3m墜落した。	11709	1	10～ 29
2017	6	12 ～ 13	派遣労働者である被災者は、冷蔵庫内で冷凍食品のピッキング作業中、倒れて意識がないところを同僚に発見され、その後意識を取り戻した被災者は早退し派遣元担当者と自宅へ戻った。翌日、担当者が病院に連れて行くため被災者宅へ迎えに行くと、自室で意識がない状態であった為救急車で病院へ搬送され治療していたが、死亡した。	80401	2	30～ 49
2017	4	8 ～ 9	倉庫新築工事において、屋根、壁、樋等の板金工事施工のため、足場の1段目(高さ2.6m)で作業していたところ、地面へ転落して頭部を強打した。	30201	1	1～9
2017	4	8 ～	自動倉庫建設工事における耐火コート吹付作業中、10、11段目棚の吹付場所から8段目棚上の吹付場所へ移動するため、自	30201	1	1～9

	9	動倉庫の棚フレームに設置された作業床を移動していたところ、作業床の端から約1.1m下の床面へ墜落した。			
2017	4 ～ 9	8 足場工事業者所属の被災者が、2次下請に派遣され石綿除去工事のための養生設備を解体中、屋上ペントハウスと外部足場を繋ぐ直径5センチメートルの単管を渡って、屋上ペントハウスから2.3メートル離れた外部足場へ移動しようとしたところ、バ ランスを崩し19.08メートル下の地上まで転落した。	30309	1	1～9
2017	3 ～ 7	6 被災者は雑居ビルの道路面窓ガラス清掃を、他の作業者を含め3名で行っていたところ、6階部分から道路面に墜落して死亡し た。窓ガラス外側部分には幅36センチメートルのキャットウォークが設置されており、このキャットウォーク上で作業をして いた。	150101	1	1～9
2018	12 ～ 11	10 木造2階建新築住宅建設において、前日の基礎コンクリート打設作業に続き、モルタルの敷均しを行うための準備作業中、仰向 けの状態で倒れている被災者を発見、病院に搬送されたが、後日死亡したもの。型枠の高さは145センチメートル、型枠上に は歩み板が敷かれており、被災者が発見された際には、歩み板が1枚被災者の身体の下にあり、保護帽は着用していなかった。	30202	1	1～9
2018	12 ～ 15	14 R C 4階建てビル解体工事現場において、被災者及び作業員2名の3名で内部解体作業を行っていたところ、2階作業床の端か ら誤って1階に墜落したもの。事故発生状況の目撃者はなく、廃材の回収に来たダンプトラックの運転手が発見し、救急搬送さ れたが、死亡確認されたもの。	30209	1	30～ 49
2018	8 ～ 9	8 木造平屋家屋の新築工事中に墜落災害が発生したもの。被災者を含む4人の労働者が垂木を屋根に上げる作業中に、梁と梁の間 に架けられた3.61メートルの高さにあった歩み板の上で作業に従事していた被災者が、コンクリート造の基礎に墜落した。 歩み板に手すり等の墜落防止措置はなく、被災者は安全帯をしていなかった。保護帽は飛来落下用のものを着用していた。	30202	1	1～9
2018	8 ～ 15	14 被災者は、高所作業車の清掃作業に従事していた。作業を中断し、作業床上で仰向けに転倒した。災害発生時の作業内容は不 明。被災者は、災害後、入院加療中であったが、急性硬膜外血腫及び脳挫傷により死亡した。	11709	2	1～9
2018	7 ～ 13	12 ビル新築工事における土止め用H鋼の上部切断作業において、地上1階から地下1階に通じるドライエリア下へ墜落した。	30203	1	1～9

2018	7	18	被災者は当該事業場の工務部に所属しており、災害発生日は工場の屋根裏にて集塵機ダクト延長工事の事前準備作業を被災者一人で行っていた。被災者は作業中又は移動中に歩み板を踏み外し、更に踏み外した先の天井化粧ボードを踏み抜き約5.5m下の1階に墜落した。	10701	1	50～99
2018	5	10	移動式クレーンを使用して、建物の3階の医療検査機器（キャスター付）を1階に降ろすため、被災者は後ろ向きに引っ張るよ	40301	1	50～99
		11	うに3階踊り場に移動させたところ、踊り場より鋼製搬器に積み込むために開放していた手すりの無い状態の踊り場端部より足を踏み外して、9.98m下のアスファルト地面に墜落した。			
2018	3	10	商業ビルの機械式駐車場の警備員が、車両の入庫誘導作業を行っていた際に、入庫者の求めに応じて、搬器奥にある車誘導ミ	170201	1	1000～9999
		11	ラーの清掃を行おうとしたところ、搬器と躯体との間の隙間から約1.1メートル下の地下2階に墜落し、腹腔内臓器損傷により死亡した。			
2018	1	12	集じん機の金属製ケーシングの製作中、同ケーシングの上に乗り、同ケーシングに取り付けたフランジのボルト穴を抜ける作業	11209	1	10～29
		13	を行っていた被災者が約2.5メートル下の床に墜落し、頭部を打ち、医療機関に搬送されたが、翌日死亡した。			
2018	1	18	荷積みに来た運送業者が構内のプラットホーム下に倒れている被災者を発見、救急搬送するも、翌日午前中死亡（死因：頭蓋骨	40301	1	10～29
		19	骨折、急性硬膜下血腫）した。被災時の目撃者はおらず、被災者が出張から戻った以降の行動が不明であるが、次の出荷に向けプラットホーム上で人力による仕分け作業をしていたところ、プラットホーム端部から1.3m下に墜落したものと推定される。			
2018	1	14	被災者は同僚と2名で2階建厩舎の2階から牧草ロールを屋外の地上に落とす作業を行っていた。災害発生日、両名は牧草ロー	70101	1	30～49
		15	ールを押して転がし2階床面端部まで運搬したが、端部の扉の金具に引っかかり落ちなかった。そこで、被災者がロールの進行方向左側側面にとりつき、ロール後方から押している同僚と共にロールを細かく動かし地上に落とすところ、作業床端部に寄りすぎていた被災者がバランスを崩し2.95m下に転落した。			
		16	事務所で事務作業を済ませた被災者は、倉庫のシャッターを閉めるため、一人で事務所を出て行った。30分経過しても被災者が事務所に戻ってこない事を心配した同僚が事務所の窓から倉庫を見たところ、シャッターが開いたままであったので不審に思			

2019	11	18	い、倉庫に行ってみたところ、倉庫内において被災者が意識もうろうとした状態で座り込んでいた。病院へ救急搬送されたが、翌日病院にて死亡した。	80109	2	1～9
2019	10	8 10	工場内にある工事現場において、設備と設備の天井部分との間に設置した手すり等のない棚足場上を通行したところ、棚足場の端（高さ3.26メートル）から墜落し、死亡した。	30309	1	1～9
2019	10	14 16	菌床しいたけ栽培場において、被災者は工場の裏口で使用済みの菌床を廃棄するため菌床の袋詰め作業に従事していたが、同僚が業務の伝達をしようと被災者の持ち場に向かったところ、工場と駐車場の間にある開口部から約3.1m下の地面に墜落して倒れている被災者を発見した。	60101	1	1～9
2019	7	16 18	工場2階資材置場に設置されていたパイプ切断機を工場中央部に東西方向にレールが設置されている天井クレーン下まで移動させる作業中、パイプ切断機を斜めに倒した状態でテーブルリフターから降ろした際、パイプ切断機が揺れた反動により、被災者が手すりの間から約6.5m下の1階へ墜落したものの。	30209	1	1～9
2019	7	10 12	建屋の解体工事現場において、屋外に設置された螺旋階段の撤去作業を行っていた。解体途中の螺旋階段から墜落する恐れがあるため、9階の螺旋階段の踊り場に柵を溶接する予定としていたが、作業場所に被災者がいなかったことから探したところ、作業場所直下の1階部分（高低差約3.1m）にある貯水槽（水深50cm）にうつぶせの状態で見つめられた。	30209	1	10～ 29
2019	6	8 10	被災者は、オフィスビル1階外部の植込み脇の保管場所から窓拭き用の清掃用具を取り出していたところ、植込み横の開口部から約6m下の地下1階の床に墜落した。	150101	1	30～ 49
2019	3	8 10	現場敷地内にて車両系建設機械をトラックに積み込むため、トラック荷台と地面との間に2枚の道板を架け渡し、車両系建設機械が自走してトラック荷台に移動していたところ、片側の道板が外れ、これにより車両系建設機械が転落した。転落箇所のすぐ横に車両積載型トラッククレーンが仮置きされていたため、運転席の被災者は当該トラッククレーンの荷台と自身が操作していた転落した車両系建設機械の間に頭を挟まれて死亡した。	30199	1	1～9
			高さ2.4mのパレットステージ上で、フォークリフトによりステージに上げた段ボールを別のパレットに移し替える作業を			

2019	2	14 ～ 16	行っていた。荷揚げの際取り外したステージの端部の手すりを元に戻すことなく作業を行っていたところ、ステージの端部から墜落した。医療機関に搬送され、脳挫傷と診断を受け治療を行ったが、後日死亡した。ヘルメット、墜落制止用器具は使用していなかった。	50101	1	1～9
2019	2	16 ～ 18	新築工事現場内において、板金工事を施工する作業員が、1階上部の屋根上で板金の貼付け作業を行っていたところ、建物壁面に設けられていた開口部（幅1.7m×高さ1.5m）から建物内側に約4メートル墜落し、翌日午前、急性硬膜下血種により死亡が確認されたもの。	30202	1	1～9
2020	12	20 ～ 22	被災者はホール舞台上で、演奏会に使用した道具の片づけ作業を行っていたが、道具を舞台の「せり」に載せた後、道具が崩壊しないように監視するため、自身もせりの上に乗った。その後、被災者と道具を乗せたせりは電動で約8m下の大道具倉庫の床に向かって下降したが、被災者はせりの上から大道具倉庫の床に墜落した。	170209	1	10～ 29
2020	10	10 ～ 12	被災者（パーキング点検員）は、建屋内の耐火被覆剥落の点検依頼を受け下請2名とともに立体駐車場を訪れていた。車用リフトの上に点検作業用の床を半面だけ敷いて乗り込み、最上部まで上昇させ、写真撮影のため後ずさり中に、点検作業用の床を敷かなかった開口部（約2m四方）まで下がってしまい、約2.6m墜落した。墜落制止用器具を着用していたが未使用（取付設備が未設置）だった。	11702	1	100 ～ 299
2020	7	14 ～ 16	自社敷地内のフェンスから排水路（深さ2.6m、幅1.2m）にはみだした枝を伐採していた被災者が、排水路擁壁補強H鋼に渡して作業床として使用していた板材を動かしていたところ、板材の排水路擁壁補強H鋼から出ている箇所足に足を置いたところ、板材が跳ね被災者が排水路に墜落したもの。	140301	1	50～ 99
2020	7	14 ～ 16	被災者は災害発生場所のバックヤードで荷物の検品作業に従事しており、バックヤードから廃棄用の梱包資材（包装紙、新聞紙、ビニール等）が入った段ボール箱を屋外の集積所に移動させようとプラットホームへ後ろ向きで、両手で引いたところ両手が段ボール箱から滑り抜け、その勢いでプラットホーム上（奥行1.62m）で転倒して、そのまま高低差0.6mのアスファルトの地面上に頭部から墜落し、7日後に死亡。	80209	1	50～ 99
2020	5	8 ～	牛舎建築現場において、合掌組みの作業中、被災者が、次の合掌組作業に使用する足場板を横桁にかけ渡してある足場板上から	30202	1	1～9

		10	移動させていたところ足を踏み外し、3. 27m下のコンクリート面に墜落した。			
2020	4	10 ～ 12	飼料倉庫の一部建て替え工事現場においてスレート屋根が傾いていたため、ベニヤ板の下に敷いていた角材を用いて控えを取ろうと上部にいた被災者がベニヤ板を南側へずらし、下方にいた専務へ角材を手渡した。専務が角材を持って移動しようとしたとき「ドン」という音がしたため、音がした方を確認したところ、被災者が約3. 5メートル下の地面にベニヤ板と一緒に墜落しており、救急搬送されたが死亡したもの。	30202	1	1～9
2020	4	20 ～ 22	出張先で1日の業務を終え夕食後、宿泊先ホテルの2階客室に戻ったあと、同客室外のバルコニーから地上へ転落したもの。被災者は、飲酒していたものの泥酔状態ではなく、バルコニーには約1. 1mの手すりがあった。	170209	1	100 ～ 299

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SIB_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_02.html