

無機・有機化学工業製品製造業における労働災害発生状況（1999-2022年）

無機・有機化学工業製品製造業 コードNo.010801

無機・有機化学工業製品製造業における事故の型別労働災害発生状況（1999-2022年）

事故の型	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	合計
墜落・転落	34	46	49	38	40	44	41	40	39	48	30	37	39	36	21	30	26	44	22	30	35	29	19	35	852
転倒	37	34	37	28	42	46	41	43	43	36	29	35	47	35	30	39	29	39	30	36	38	32	42	34	882
激突	15	11	16	17	19	10	11	19	15	11	8	10	13	6	13	12	5	8	3	13	9	13	12	15	284
飛来・落下	18	17	23	14	16	18	18	14	14	13	6	13	10	5	7	14	11	6	11	8	7	9	11	10	293
崩壊・倒壊	8	6	2	1	6	1	3	4	5	7	2	7	3	3	1	3	1	5	1	3	4	3	4	1	84
激突され	10	19	7	11	9	14	8	14	10	10	5	10	6	4	9	10	4	4	8	4	10	8	8	9	211

建設機械等	1	2	1		1	1				1	1	1				1					2			12	
金属加工用機械	7	7	7	5	4	5	4	3	2	5	2	1	5	5	1	3	3	1	3	3	3	2	2	2	85
一般動力機械	51	60	42	42	43	49	40	43	40	39	35	32	22	35	24	24	34	24	29	22	32	19	29	27	837
車両系木材伐出機械等																									
動力クレーン等	4		4	1	1	1	2	2	1	4	1	3	1			2	3	2	1	1	5	3	2	2	46
動力運搬機	31	43	32	40	30	23	33	31	25	25	19	16	23	17	20	22	20	14	25	16	24	19	18	19	585
乗物	3	6	7	4	6	5	4	5	3	2		4	6		2	1		6	3	1		2	2	4	76
圧力容器	2	1	1	6	4	2	1	7	3	3	5	5	1	6	1	1	1	2		1	1		1	1	56
化学設備	5	7	6	5	9	9	12	10	8	6	8	5	12	12	6	10	4	4	2	10	6	1	16	6	179

溶接装置																1									1
炉、釜等	5	2	5	5	5	3	2	4	1	3	3	2	3		2	1	1	2	2	1	1	2		2	57
電気設備	2	1	1	1	1	1	1			1		2		1	1	2		1	2		1	1	1	1	22
人力機械工具等	11	10	6	9	11	10	17	6	7	13	8	15	9	9	7	11	3	7	9	7	11	13	10	11	230
用具	15	25	24	21	33	26	23	21	27	21	18	23	18	14	11	22	16	29	12	16	14	18	25	27	499
その他の装置、設備	13	18	10	12	13	9	10	6	15	11	9	10	6	9	11	15	7	14	5	9	8	10	8	6	244
仮設物、建築物等	44	47	54	42	55	57	46	62	66	58	34	38	60	47	38	50	32	55	42	53	63	50	44	44	1,181
危険物、有害物等	42	49	49	40	24	45	38	34	47	20	20	23	22	18	20	10	32	29	23	23	25	20	26	21	700
材料	12	7	12	10	11	15	11	10	10	9	5	9	13	9	10	8	6	11	9	6	6	5	10	6	220

荷	20	24	23	29	24	20	24	29	27	26	19	11	18	7	9	16	11	17	12	20	13	14	19	23	455
自然環境等	8	4	5	1	3	7	6	6	5	1	4	6	7	4	6	4	2	7	3	4	8	8	12	4	125
その他の起因物	5	3	2	3	5	5	4	2	5	2		4	1	3	6	3	1	3	2	7	2	4	22	2	96
起因物なし	15	10	5	12	9	10	19	11	13	9	17	10	8	4	9	7	12	6	11	11	6	16	17	11	258
分類不能	1	1	3			1			1	1	1		1			2		3			1		1		17
合計	306	331	304	294	303	307	306	300	312	264	216	227	239	204	190	221	190	242	198	215	235	211	268	224	6,107

無機・有機化学工業製品製造業における起因物（小）別労働災害発生状況（1999-2022年）

起因物（小）	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	合計
原動機								1	1					1		1						1			5
動力伝導機構			4		7		6	5	1	3	5	4	2	3	6	3	2	4	2	3	3	2	2	5	72
丸のこ					1		2	2	1	1	1	3	1					1	1				1		15

の炉、 窯等							2			1						1							4		
送配電 線等																	1		1	1	1	1	1	5	
電力設 備				1		1			1		1			1	1		1							7	
その他 の電気 設備			1								1		1		1		1							5	
人カク レーン 等			1						1	2		1				1		1	1	1	1	3		13	
人力運 搬機			2		6		9	3	3	3	6	9	6	7	3	3	2	2	5	4	7	6	4	5	95
人力機 械								1		1					1	1								4	
手工具			3		5		8	2	3	7	2	5	3	2	3	7		5	3	2	3	6	3	6	78
はしご 等			12		17		16	6	13	12	11	14	10	8	5	12	11	12	7	7	6	12	11	18	220
玉掛用			1		2						1	2						1		1			2	1	11

具																									
その他 の用具			11		14		7	15	14	9	6	7	8	6	6	10	5	17	4	9	7	6	12	8	181
その他 の装 置、設 備			10		13		10	6	15	11	9	10	6	9	11	15	7	14	5	9	8	10	8	6	192
足場			2				2	1	1	2		1	1			1		2	1	2	1	1			18
支保工																									
階段、 栈橋			10		12		11	16	14	14	9	9	15	12	9	14	4	8	11	18	20	12	7	13	238
開口部					1		1	1	3	2		1	1	1		1	1				1	2			16
屋根、 はり、 もや、 けた、 合掌			1		1		2		3	1		1	2		1	1		2			3	1	1	3	23
作業 床、歩 み板			8		12		6	10	6	6	8	5	6	10	2	5	8	9	2	1	4	5	3	2	118
通路			16		11		14	19	20	18	9	6	21	12	14	18	10	22	16	20	20	14	23	16	319

建築物、構築物			12		10		9	9	16	11	4	9	10	9	8	8	6	7	8	9	7	5	5	6	168
その他の仮設物、建築物、構築物等			5		8		1	6	3	4	4	6	4	3	4	3	2	7	3	4	6	10	4	4	91
爆発性の物等			3				3		3	1		1	1	1	1				2		1	1	1		19
引火性の物			5		5		2	2	4	2	3	3	3	2	1		3	1	1	3	5	2	2	1	50
可燃性のガス			3				2	1			4			1	1			2					1		15
有害物			22		9		18	17	26	8	6	10	12	10	6	8	18	17	11	11	9	4	8	7	237
放射線																									
その他の危険物、有害物等			16		10		13	14	14	9	7	9	6	4	11	2	11	9	9	9	10	13	14	13	203

低温環境			1				1	5	3		1	3	3	1	2	2	1	3	3	3	7	5	7		51
その他の環境等			2		3		2	1	2		2	2	3	1	3	1	1	3		1	1	1	3	2	34
その他の起因物			2		5		4	2	5	2		4	1	3	6	3	1	3	2	7	2	4	22	2	80
起因物なし			5		9		19	11	13	9	17	10	8	4	9	7	12	6	11	11	6	16	17	11	211
分類不能			3						1	1	1		1			2		3			1		1		14
合計	306	331	304	294	303	307	306	300	312	264	216	227	239	204	190	221	190	242	198	215	235	211	268	224	6,107

無機・有機化学工業製品製造業における年齢別労働災害発生状況（1999-2022年）

年齢	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	合計
19歳以下	10	8	2	5	4	6	7	3	9	4	5	5	2	3	4	6	2	7	4	5	6	1	4	5	117
20歳-29歳	62	81	69	65	66	60	57	67	57	45	40	40	38	40	34	34	29	47	27	35	46	26	31	34	1,130

30歳-39歳	59	64	69	60	80	81	88	79	74	67	58	73	55	50	51	46	50	44	43	45	45	35	66	26	1,408
40歳-49歳	72	60	61	56	58	56	48	57	51	49	45	41	52	51	39	59	39	57	58	51	48	59	72	64	1,303
50歳-59歳	80	98	72	81	75	84	77	77	91	69	47	42	64	37	46	55	46	58	41	55	58	57	60	62	1,532
60歳以上	23	20	31	27	20	20	29	17	30	30	21	26	28	23	16	21	24	29	25	24	32	33	35	33	617
合計	306	331	304	294	303	307	306	300	312	264	216	227	239	204	190	221	190	242	198	215	235	211	268	224	6,107

無機・有機化学工業製品製造業における労働者規模別労働災害発生状況（1999-2022年）

労働者規模	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	合計
9人以下	46	43	36	35	40	44	42	37	34	18	24	20	21	16	15	16	10	11	12	17	13	14	14	14	592
10人-29人	63	54	55	66	64	68	60	56	49	44	39	44	52	45	41	44	41	49	38	35	46	34	43	42	1,172
30人-	47	71	60	45	49	42	41	44	59	48	26	37	37	38	30	29	22	38	22	44	35	45	45	31	985

6月	31	38	19	21	25	36	29	26	33	24	19	18	17	16	14	22	14	17	15	19	18	20	26	21	538
7月	20	31	26	29	26	27	32	29	28	18	23	33	21	17	30	17	20	21	10	17	16	17	24	20	552
8月	28	30	29	30	29	30	35	25	37	25	20	16	19	20	17	15	19	16	17	21	27	22	33	17	577
9月	27	27	24	21	29	26	34	22	26	22	10	20	17	21	11	20	14	20	14	15	22	21	37	22	522
10月	33	18	21	27	21	31	26	22	31	22	12	12	21	19	21	18	16	25	9	17	27	11	17	13	490
11月	19	28	22	22	18	19	23	26	20	18	19	13	28	11	13	12	21	21	20	15	14	17	15	21	455
12月	24	26	27	20	23	27	19	21	24	15	27	19	20	14	14	20	19	13	16	11	14	14	14	19	460
合計	306	331	304	294	303	307	306	300	312	264	216	227	239	204	190	221	190	242	198	215	235	211	268	224	6,107

無機・有機化学工業製品製造業における都道府県別労働災害発生状況（1999-2022年）

県	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	合計
北海道	7	6			1		2	2	7	2	6	2	1	3	2	2	2		1	3	3	3	3	5	63
青森	2	1					1				2	1	1									1	1		10
岩手	1	2	3				1		1	1	1		2			1							1		14
宮城			1		2		2	3	2	1	2	1	5	2			1	1	1			1	2		27
秋田		1	1		1					5			1	3		2		2	1				3		20
山形			1		1		1	2	1					1	1	2	1	3	1	1				1	17
福島	13	9	7		10		14	13	18	7	14	9	10	3	7	3	5	12	4	6	9	5	14	12	204

茨城	7	17	12		14		14	15	13	16	13	11	12	15	15	8	16	11	8	6	11	10	12	19	275
栃木	5	2	1		2		1	1	3	4	4	1	3	5	4		1	3	1		5	1	4	1	52
群馬	4	15	9		4		10	4	10	7	5	4	7	3	4	5	2	4	3	7	5	6	3	6	127
埼玉	17	24	15		17		15	15	16	15	15	15	14	13	12	19	11	18	20	11	13	17	13	15	340
千葉	15	15	21		12		17	16	15	11	7	16	6	7	16	6	17	21	9	15	6	17	14	12	291
東京	7	2	4		6		11	4	1	2	2	6		2	2	3	3	1	3	2	4	1	1	2	69
神奈川	5	6	11		14		13	13	15	11	14	10	10	4	8	9	5	13	7	8	7	11	14	4	212
新潟	13	13	11		11		8	12	10	15	8	7	11	7	8	5	5	10	4	3	6	8	11	8	194
富山	6	7	1		6		2	7	4	6	3	4	4	2	3	7	5	5	5	3	8	4	9	4	105
石川	1	2	3		1			1	2	1	1	3		1		1				1				2	20
福井	2	3	12		3		6	7	7	5	2	5	5	6		8	6	9	3	10	5	5	7	4	120
山梨		1			1			1		1					1				2	1	1		1	2	12
長野		1	3		1		1	2	1	3		1		1		3		4	2	2		3	2	1	31
岐阜	4	6	5		4		3	3	4	8	4	6	5	3	2	3	1		3	1	6	1	7	5	84
静岡	11	10	15		17		12	8	15	7	11	7	12	6	9	11	10	11	8	7	15	6	12	11	231
愛知	15	15	16		15		11	15	9	6	6	10	11	6	10	13	5	10	7	10	13	8	8	11	230
三重	16	20	14		18		14	14	14	17	8	11	9	11	8	18	4	9	13	4	8	6	9	9	254
滋賀	2	5	3		7		4	4	5	6	4	4	3	3	3	6	1	3	5	1	5	2		7	83

京都	10	8	5		10		5	10	4	4		1	3	6		4	3	3	2	2	5	7	3	4	99
大阪	40	29	42		28		33	33	31	21	26	27	24	13	16	34	12	25	22	28	15	20	15	13	547
兵庫	20	27	14		22		19	19	11	23	12	10	11	18	14	13	14	12	17	20	20	10	19	11	356
奈良		2	1		1		2	2	2		2		1	1				2					3	1	20
和歌山	9	12	8		7		10	8	8	3	2	7	12	5	8	2	3	2	6	8	6	7	7	6	146
鳥取	2		2																						4
島根	1				1		1			1	1	2			1					1	1				10
岡山	6	4	12		9		4	12	12	7	2	4	6	5	5	8	8	8	2	5	4	6	6	7	142
広島	6	3	8		5		6	6	7	6	4	4	4	5	3	2	5	5	9	5	7	3	2	5	110
山口	15	19	9		12		19	15	17	12	5	8	11	13	10	11	16	11	10	12	16	12	15	10	278
徳島	8	6	6		8		9	5	13	7	6	3	9	4	1	1	6	3	4	5	9	2	6	5	126
香川	8	3	4		7		8	1	5	4	4	1	2	2	2		2	2		4	5	2	4	4	74
愛媛	1	5	5		6		6	3	4	3	1	5	7	6	2		2		3	3	2	5	7	3	79
高知		2	1		2		1	1		1		1		1	1		1	2	1		1	2	1		19
福岡	18	17	11		11		9	6	17	10	10	10	12	7	5	6	6	10	6	11	8	8	15	8	221
佐賀	1	2			1		1	4	2	2	2	2	1	3		2			2	2	1		1		29
長崎			1					4					1	1	1					1	1			2	12
熊本	1	2	2				3	3	3	1	2	1		2	1		7	1			1	1	2	1	34

大分	5	1	3		2		1	5		1	1	2	3	4	2	2	1	3	1	1	2	3	7		50
宮崎		2					3		1		2	2		1	3		2	1		1	1	5	3	1	28
鹿児島	2	4			3		3	1	2	1	2	1				1	1	1		3		1	1	2	29
沖縄			1									2						1	2	1		1			8
合計	306	331	304	294	303	307	306	300	312	264	216	227	239	204	190	221	190	242	198	215	235	211	268	224	6,107

休業4日以上の労働災害（職業性疾病を含む。）を計上。2022年のデータは新型コロナ罹患を含まない。2021年、2020年のデータは新型コロナ罹患を含む。2011年のデータは東日本大震災による労働災害を含む。

出典: <https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.html> (職場のあんぜんサイト)

https://www.jisha.or.jp/international/topics/202306_01.htmlに戻る。

=====

無機・有機化学工業製品製造業における死亡災害発生状況（1999-2022年）

無機・有機化学工業製品製造業 コード No.010801

無機・有機化学工業製品製造業における事故の型別死亡災害発生状況（1999-2022年）

事故の																										合
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		

能															1										1
合計	5	9	6	3	3	6	3	1	1	4	6	2	3	4	3	6	6	4		3	1	1		5	85

無機・有機化学工業製品製造業における起因物（大）別死亡災害発生状況（1999-2022年）

起因物 （大）	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	合 計
動力機 械	1	2	1				1			1	1	1		2		1	1							2	14
物上げ 装置、 運搬機 械		1	1	2		1		1							1		1					1		1	10
その他 の装置 等		1	1	1	1	1				1	5		1	1	1	3	2							1	20
仮設 物、建 築物、 構築物 等	1							1					1					1						1	5

等			1												1								2
電気設備					1																		1
人力機械工具等																							
用具						1																1	2
その他の装置、設備		1												1									2
仮設物、建築物等	1						1					1				1						1	5
危険物、有害物等	2	4	1		1	3			1		1	1	1		1	1	2		1				20
材料					1				1														2
荷								1										1					2
自然環	1	1	2			1	1								1		1			1		1	10

歳	2	2	2			1				1	2	1				1	1			1	1			15	
50歳-59歳	1	3	2	2	2	2	2	1	1	1			1	1		1								1	21
60歳以上	1													1	1		1	2				1		2	9
合計	5	9	6	3	3	6	3	1	1	4	6	2	3	4	3	6	6	4		3	1	1		5	85

無機・有機化学工業製品製造業における死亡者規模別死亡災害発生状況（1999-2022年）

労働者規模	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	合計
9人以下									1								1	1						1	4
10人-29人		6		1	1	2				1			1	1		1	3					1		1	19
30人-49人	2	1	3		1	1	2	1		2					1	1		1		1	1			1	19
50人-99人				2	1	1						1				1		1						1	8
100人-299人	1		2			2				1	6		1	2	2	3	1	1		1					23

300人以上	2	2	1				1					1	1	1			1						1	12	
合計	5	9	6	3	3	6	3	1	1	4	6	2	3	4	3	6	6	4		3	1	1		5	85

無機・有機化学工業製品製造業における月別死亡災害発生状況（1999-2022年）

月	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	合計
1月			1										1			3	1								6
2月						1								1										1	3
3月	2		1			1				1				2				1		2				2	12
4月						1				1				1				1				1		1	6
5月	1											1				1	1	1							5
6月	1	4									1														6
7月		1	2			1		1							1		1							1	8
8月		1		1	2					1					1										6
9月		2					1						1			1	1	1							7
10月	1		1		1		1		1						1		2								8
11月			1	1							1		1			1				1					6
12月		1		1		2	1			1	4	1										1			12
合計	5	9	6	3	3	6	3	1	1	4	6	2	3	4	3	6	6	4		3	1	1		5	85

山口													1	1			2								4
徳島																									
香川																									
愛媛																									
高知																									
福岡						1														1					2
佐賀																									
長崎																									
熊本																	1								1
大分																									
宮崎																									
鹿児島																							1		1
沖縄																									
合計	5	9	6	3	3	6	3	1	1	4	6	2	3	4	3	6	6	4		3	1	1		5	85

出典: <https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.html> (職場のあんぜんサイト)

無機・有機化学工業製品製造業における死亡災害事例（1999-2021年）

年	月	発 生 時	死亡災害事例	起因物 (小)	事故 の型	労働 者規 模
2020	4	8 ～ 10	屋外に設置されている原材料の発酵用タンクの上において、発酵状況を確認するためのマンホールが全開の状態 で、当該マンホールに被さっていた被災者を同僚が発見したもの。医療機関に救急搬送され入院加療中であったが死 亡したもの。	異常環境 等	有害 物と の接 触	10～ 29
2019	12	2 ～ 4	構内での部材・製品・原材料の運搬等を請け負っている業者の労働者が、3階の垂直搬送機の開口部（昇降路）か ら、1階に降りていた搬器（キャレージ）まで約9m墜落。垂直搬送機の搬入部分には安全柵と光線式のセンサー が、開口部の手前には自動開閉のシャッターが設けられている。垂直搬送機の運転は自動化されているが、手動に切 り替えての操作も可能。	エレベー タ、リフ ト	墜 落・ 転落	30～ 49
2018	3	2 ～ 3	六フッ化りん酸リチウム製造過程にあるタンクに付属しているフィルターを交換するため、フィルター内に溜まって いた溶剤（フッ化水素80%含有）を抜き取る作業を行っていたところ、同溶剤を顔面に浴び病院へ搬送されたが搬 送先の病院で死亡したもの。	有害物	有害 物と の接 触	100 ～ 299
2018	3	12 ～ 13	高さ約3mで3段積みとしていたフレコンバック（シリカ粉入り）が荷崩れを起こし、被災者は約640kgの3段 目のフレコンバックの下敷きとなり、圧死したもの。災害の現認者はおらず、1段目のフレコンバックが破れシリカ 粉が散乱しガムテープが残っていたことから、被災者は1段目のフレコンバックが破れをガムテープにて補修してい たものと思われる。	荷姿の物	崩 壊・ 倒壊	300 ～
2018	11	4 ～	プラント2階にあるジクロロメタンが入った缶に、粉体ポンプを使用して活性炭を仕込む作業中、缶のマンホールに	異常環境	有害 物と	30～

		5	上半身が入って意識不明の状態で見られ、病院にて治療を受けていたが、後日低酸素脳症により死亡したもの。	等	の接 触	49
2016	3	14 ～ 15	当該事業場において、スレート製の屋根の張替作業を行っていたところ、スレートを踏み抜き、高さ約5.5メートル下のコンクリート製の床に墜落した。	屋根、は り、も や、け た、合掌	墜 落・ 転落	1～9
2016	4	14 ～ 15	屋外のコンテナ置場において、酢酸エチルが300L入った金属コンテナ（縦1,070×横1,070×高さ1,285、上部開口部内径394mm）の内部に倒れている被災者を発見した。被災者は、午前中、当該コンテナ下部から内容液のサンプリング作業をしたところ異常値であったため、午後、コンテナ上部の開口部を空け、サンプリング作業をしていた。	有害物	有害 物と の接 触	50～ 99
2016	5	7 ～ 8	堤防のうち、事業場が管理している延べ50メートルの土手（斜度約35度、犬走から道路までの高さ約2.2メートル）の草刈りを行っていたところ、持ってきた草刈り機ごと川に転落して溺死した。	水	おぼ れ	100 ～ 299
2016	9	3 ～ 4	メッキ用薬剤を製造する過程にて、反応器内の硫化水素ガスを真空ポンプで除去（無害化して外部に排出）する工程中、工場内で作業をしていた作業員1名が同工場の2階で倒れているところを別の作業員1名が発見し、病院に搬送されたが、約1時間20分後に死亡が確認された。	有害物	有害 物と の接 触	30～ 49
2015	1	10 ～ 11	海水を沸騰させた平釜（水深30cm）をたもでかき混ぜる作業中、大量の湯気で視界を失い、釜の縁で躓き、釜に転落し、頭部を除く全身火傷を負った。療養していたが、平成27年4月27日、重度熱傷による多臓器不全で死亡した。	炉、窯	転倒	1～9
		9	被災労働者が、当該事業場内で、溶媒仕込みのため、爆発防止のためアルゴン置換された酸素濃度が約10%の反応		有害	

2015	10	～	釜に、有機溶剤（シクロヘキサン）をドラムポンプで投入していたところ、同反応釜の投入口に上半身を入れ、死亡したものの。なお、シクロヘキサン投入前に、反応釜内に他の物質は投入されていなかった。	有害物	物との接触	10～ 29
2015	5	～	1 業務による心理的負荷が原因で精神障害を発症し自殺したもの。平成28年2月25日業務上認定。	起因物なし	その他	1000 ～ 9999
2015	10	～	12 13 エポキシ樹脂を製造する第3工場のジャケット付き攪拌溶解器の上部マンホールから添加剤の赤燐を投入中に火災が発生し、投入作業を行っていた被災者が、マンホールから噴出した火炎で、上半身など全身の60%に重度の熱傷を負った。その後、被災者は、皮膚移植治療を受けていたが、感染症による多臓器不全により、平成27年12月27日午前2時41分に死亡したもの。	化学設備	火災	100 ～ 299
2015	7	～	14 15 ベルトコンベアで搬送された荷（ドライアイス）を産業用ロボットを用いてフレコンバックに袋詰め作業中、紙破れに気付いた被災者が同ロボットを停止させ、ベルトコンベアの上に登り、ベルトコンベアにより搬送されてくる荷とフレコンバック内の荷の入替え作業を行っていたところ、突然同ロボットが起動し、同ロボットの把持機構とコンベアの間頸部を挟まれ死亡したもの。	産業用ロボット	はさまれ 巻き込まれ	10～ 29
2015	9	～	20 21 原料（石灰石）を運搬するベルトコンベアを清掃中、当該コンベアに全身を巻き込まれたもの。ハンマーを使用してコンベアを叩く等により原料を落として掃く等の作業で、本来は電源を切ってから行う作業とされてはいたが、被災者発見時にコンベアが動いていたこと並びに遺体の損壊状況から、被災者はコンベアを動かしながら清掃していたものと考えられる。	コンベア	はさまれ 巻き込まれ	10～ 29
			14 被災者は、プラントから取り外した水素精製設備の熱交換器の洗浄前作業を行うため、熱交換器の蓋（チャンネルカ			100

2014	1	～ 15	バー)を取り外したところ、爆発が起き、爆風を浴び、飛んできた蓋の直撃を受けた。	化学設備	爆発	～ 299
2014	1	14 ～ 15	被災者は、プラントから取り外した水素精製設備の熱交換器の洗浄前作業を行うため、熱交換器の蓋（チャンネルカ バー)を取り外したところ、爆発が起き、爆風を浴び、飛んできた蓋の直撃を受けた。	化学設備	爆発	100 ～ 299
2014	1	14 ～ 15	被災者は、プラントから取り外した水素精製設備の熱交換器の洗浄前作業を行うため、熱交換器の蓋（チャンネルカ バー)を取り外したところ、爆発が起き、爆風を浴び、飛んできた蓋の直撃を受けた。	化学設備	爆発	100 ～ 299
2014	5	22 ～ 23	自動包装機で界面活性剤を袋に詰める作業中、袋が詰まり動かなくなったため、包装機の安全囲いを開けて内部に 入ったところ、駆動部に頭を挟まれた。	その他の 一般動力 機械	はさ まれ 巻き 込ま れ	30～ 49
2014	9	20 ～ 21	反応タンクを洗浄した際、異物を取ろうとタンクへ入ったところ、死亡した。	有害物	有害 物と の接 触	10～ 29
2014	11	14 ～ 15	有機溶剤を使用して行う化学物質を洗浄する作業中、被災者が遠心分離器内部に頭部を入れ、意識を失っているところ を発見された。尚、化学物質が酸化しないように遠心分離機内に窒素ガスを注入していた。	異常環境 等	有害 物と の接 触	50～ 99

2013	8	11 ～ 12	被災者は、混合設備棟内のカーテンによって区画された作業場において、塩化ナトリウム粉末を粉砕機に投入する作業を1人で行っていた。付近で作業していた同僚がカーテンの隙間から被災者の作業場を見た際、袋詰めにするべき粉体が袋から溢れ出て周辺に落ちていたため、不審に思い、作業場に近づいたところ、被災者が粉砕機の投入口付近で倒れていた。	その他の 装置、設 備	感電	100 ～ 299
2013	10	5 ～ 6	業務命令により、前日夜会社から持ち帰った書類を都内の東京事業所に届ける途中、信号のないT字路で、被災者の運転するオートバイが、対向車線を右折して脇道に入ろうとした乗用車にはねられた。	乗用車、 バス、バ イク	交通 事故 (道 路)	100 ～ 299
2013	7	5 ～ 6	脂原料を混合するミキサー内（直径：1m、深さ：1m）において、被災者1名でミキサー内の清掃作業（布にガソリンを染み込ませての拭き取り）を行っていたところ、意識を失い死亡した。	分類不能	分類 不能	30～ 49
2012	4	2 ～ 3	レゾルシン（RS）製造装置の緊急停止後の関連（二次操作）作業中、酸化塔内の有機過酸化物が暴走反応し圧力が上昇、酸化塔が破裂・爆発し、酸化塔付近で作業を行っていた作業者が吹き飛ばされた。この爆発による衝撃波により、周辺の広範囲（最大2.4km）に渡り民家の窓ガラス等が破損するなどして、付近住民14名も負傷した。	圧力容器	爆発	300 ～
2012	2	10 ～ 11	アルミニウムを染める染料を製造する工程において、建屋の2階でろ過した原料をステンレスの皿の上に広げ、乾燥設備（蒸気による乾燥設備）で80度、38時間～48時間乾燥させたものを専用のポリ容器に重量を計測しながら移し入れる作業を行っていた。作業は、被災当時、被災者1人で行っていたところ、何らかの原因で当該原料が発火し、やけどを負った被災者は病院に救急搬送されたが、死亡した。	その他の 危険物、 有害物等	火災	10～ 29
2012	3	14 ～ 15	粉状の有機化合物を製造する製品倉庫が、火災により全焼した。この火災により、当該倉庫内で小分けした製品を袋に詰める作業を行っていた労働者複数名が死亡した。	その他の 一般動力 機械	火災	100 ～ 299

2012	3	14 ～ 15	粉状の有機化合物を製造する製品倉庫が、火災により全焼した。この火災により、当該倉庫内で小分けした製品を袋に詰める作業を行っていた労働者複数名が死亡した。	その他の 一般動力 機械	火災	100 ～ 299
2011	11	15 ～ 16	第二塩ビモノマープラントのオキシ工程の不具合のため、プラントを全停止し、液処理作業中、塩化水素ガス漏れが発生し、その後爆発・火災が発生し、作業員1名の安否確認ができなかった。鎮火状態となったため捜索した結果、死亡している被災者を発見した。	化学設備	爆発	300 ～
2011	1	0 ～ 1	被災者が、廃液タンク内のアルカリ性廃液を中和処理するため、硫酸を廃液に添加したところ、大量の硫化水素ガスが発生した。被災者は、発生した硫化水素ガスを吸引し、被災した。	有害物	有害 物と の接 触	10～ 29
2011	9	18 ～ 19	被災者は3階建てフェノール樹脂製造棟の屋根にある天窗（たて1m×横1m）のガラス（厚さ10mm）を踏み抜き、約10m下の3階床に墜落し、脳挫傷により、9月23日14時20分に収容先の病院で死亡した。	屋根、は り、も や、け た、合掌	墜 落・ 転落	100 ～ 299
2010	12	不 明	化学物質の合成実験を行っていた被災者が、合成された3-クロロ-1,1,2,3,3-ペンタフルオロ-1-プロペンの蒸気に暴露により急性中毒の肺疾患にかかり18日後に死亡した。同物質の有害性は不明であるが、急性毒性が記された文献が存在する。	有害物	有害 物と の接 触	1001 ～ 9999
2010	5	5 ～	工場内で加圧型ニーダーを用いてプラスチック樹脂とカーボンの混練作業を行っていたところ、加圧蓋の下降レバーと他のレバーを間違えて操作すると同時に混練槽を覗き込んだため、混練槽と加圧蓋の間に頭部及び右手指を挟まれ	混合機、 粉碎機	はさ まれ 巻き	50～ 99

		6	たもの。			込まれ	
2009	12	8 ～ 9	3フッ化ホウ素製造設備の配管清掃作業中、ガスホルダーに誤って水道水を注入させたため、同ホルダー周囲に使用されている流動パラフィンの排出作業に従事していた。同パラフィン下部にスラッジが堆積しておりうまく排出できないことから、ガスホルダー上部に作業者4人が乗り、他の1人が同ホルダ下部にグラインダーで切り込みを入れたところ、同ホルダー内で爆発した。	化学設備	爆発	100 ～ 299	
2009	12	8 ～ 9	3フッ化ホウ素製造設備の配管清掃作業中、ガスホルダーに誤って水道水を注入させたため、同ホルダー周囲に使用されている流動パラフィンの排出作業に従事していた。同パラフィン下部にスラッジが堆積しておりうまく排出できないことから、ガスホルダー上部に作業者4人が乗り、他の1人が同ホルダ下部にグラインダーで切り込みを入れたところ、同ホルダー内で爆発した。	化学設備	爆発	100 ～ 299	
2009	12	8 ～ 9	3フッ化ホウ素製造設備の配管清掃作業中、ガスホルダーに誤って水道水を注入させたため、同ホルダー周囲に使用されている流動パラフィンの排出作業に従事していた。同パラフィン下部にスラッジが堆積しておりうまく排出できないことから、ガスホルダー上部に作業者4人が乗り、他の1人が同ホルダ下部にグラインダーで切り込みを入れたところ、同ホルダー内で爆発した。	化学設備	爆発	100 ～ 299	
2009	12	8 ～ 9	3フッ化ホウ素製造設備の配管清掃作業中、ガスホルダーに誤って水道水を注入させたため、同ホルダー周囲に使用されている流動パラフィンの排出作業に従事していた。同パラフィン下部にスラッジが堆積しておりうまく排出できないことから、ガスホルダー上部に作業者4人が乗り、他の1人が同ホルダ下部にグラインダーで切り込みを入れたところ、同ホルダー内で爆発した。	化学設備	爆発	100 ～ 299	
2009	11	11	被災者は、フェルト炉建屋内において、電気炉による活性炭繊維フィルムの自動製造工程を担当しており、炉から取り出された反物を、炉の隣にある巻取り機で巻取る作業を行っていた。被災者が何らかの理由でローラー部に近付	ロール機 (印刷 ロール機	はさ まれ 巻き	100 ～	

		12	き、着用していた作業服ごとローラーに巻込まれた。	を除く。)	込まれ	299
2009	6	11 ～ 12	品種切替作業の都度行われる貯槽内部(製品は発泡性ポリスチレンビーズ)の清掃作業準備をしていたところ、貯槽の内部で爆発が起こった。	化学設備	爆発	100 ～ 299
2008	3	10 ～ 11	被災者は、工場内のジクロルメタンの入った脱脂槽（開口部約1.5m×約2.1m、深さ約6m）の清掃作業を同僚3名と行っていた。槽内にたまったスラッジの除去のためにジクロルメタンが約5cm程度残った脱脂槽底部へ単独でおりて清掃作業を約15分程度行っていたところ、死亡した。	有害物	有害物との接触	30～ 49
2008	8	15 ～ 16	産業廃棄物の焼却炉の排煙ダクト内に付着したすすの除去掃除中、ダクトに付着した重さ約60kgのすすが被災者の上に落ちた。	その他の材料	飛来・落下	100 ～ 299
2008	4	8 ～ 9	合成ゴムの添加物（年1回程度の発注がある製品）の製造（トリクロロシラン、1,6-ジビニル、トルエン及び触媒（主成分：1-ブタノール）をオートクレーブに入れ、130℃、6時間、60rpmで攪拌するもの）作業中、作業開始の約30分後にオートクレーブが爆発した。	化学設備	爆発	30～ 49
2008	12	19 ～ 20	フッ素樹脂充填系ラインで使用されているステンレス缶洗浄装置のリフターの下で補修作業を行っていたところ、リフターが自重により下降して被災者がはさまれて死亡した。	その他の一般動力機械	はさまれ巻き込まれ	10～ 29
		20	被災者は1名で倉庫内でフォークリフトを用い、荷（ポリプロピレン製樹脂シートを束にして結束し、パレット積み		崩	

2007	10	～	したもの)を片付ける作業を行っていた。運転していたフォークを降りたところ、すでに4段に積み上げられた荷が	荷姿の物	壊・	1～9
	21		崩壊し、最上段に乗せられていた荷が被災者を押しつぶした状態となっていたところを同僚に発見された。		倒壊	
2006	7	8	被災者は混合機の前でつり荷の下敷きになっているところを出勤した別の労働者に発見された。つり荷は原料が入っ	クレーン	はさ	30～
	～	～	たフレキシブルコンテナ(350キロ)で、クレーン(つり上げ荷重1t)で吊られている状態であった。		まれ	49
	9				巻き	
					込ま	
					れ	
2005	10	15	休憩時間中、工場の間を走る水路上に設けられた通路から3m下の水路(水深12cm)に墜落した。	通路	墜	30～
	～	～			落・	49
	16				転落	
2005	12	14	香料の原料貯蔵タンク内の製品切替のため、スチーム洗浄終了後、窒素乾燥を行い、乾燥状態を確認するため、マン	異常環境	有害	300
	～	～	ホールからのぞき込んだところ、酸素欠乏空気を吸い込んだ。	等	物と	～
	15				の接	
					触	
2005	9	5	プラスチック原料を練り混ぜるバンバリー機の清掃のため、運転を停止し、ホッパードアから上半身を機械内部に乗	混合機、	はさ	30～
	～	～	り出して原料の拭取りをしていたところ、材料を上から押さえるウェイトとホッパードアとの間に挟まれた。	粉碎機	まれ	49
	6				巻き	
					込ま	
					れ	
2004	12	13	フォークリフトのフォークを上げたまま、後方に急旋回して、フォークリフトが転倒した。その際、フォークリフト	フォーク	転倒	10～
	～	～	を運転していた被災者が、転倒したフォークリフトと地面に挟まれた。	リフト		29

		14			
2004	7	18 ～ 19	実験室内において、試験中に出たアルカリ水洗水500mL～1000mLを汚水入れ専用のポリ容器の中に移し入れたところ、ポリ容器内部に残留していたアクリル酸クロライドとアルカリ水が反応したため、多量の塩化水素ガスが発生し中毒となった。	有害物	有害物との接触 50～ 99
2004	4	14 ～ 15	焼却炉の上屋の塗装作業のためにペンキを片手に持ち、はしごで屋根に上る途中にはしごから転落し、コンクリート床に激突した。	はしご等	墜落・転落 100 ～ 299
2004	12	9 ～ 10	電子機器の原材料（粉体）からトルエンを乾燥除去する工程において、テルハでつり下げられた当該原材料の入ったフレコンの底を広げて、乾燥タンクのマンホールから投入していたところ、爆発火災が発生した。	引火性の物	爆発 30～ 49
2004	3	15 ～ 16	半導体材料ガスの無害化装置に装着する吸着剤カートリッジの組立て作業で、半導体製造会社から吸着剤詰め替えのために移送された使用済みカートリッジ（キャスター付き）を他の作業者が手押して移動していたところ、工場敷地の雨水排水溝にキャスター車輪が取られカートリッジが転倒して使用済みカートリッジが爆発し、その蓋が被災者に飛来、激突した。	爆発性の物等	爆発 10～ 29
2004	2	0 ～ 1	化成品の製造プラントで、反応が終了した製品のろ過を行うタンク（深さ2.3m）において、製造の合間に洗浄され、窒素充填（酸素濃度0%）されている状態の空のタンクの蓋（直径50cm）をあけ、付近の汚れを布で拭き取ろうとしたところ誤って内部に転落した。	異常環境等	有害物との接触 100 ～ 299
2003	10	0 ～	前日に内容物を抜き取ったトルエンタンクの内部を清掃するため、エアラインマスクを装着したときに窒素ガス	その他の危険物、	有害物と 50～

		1	ホースをマスクに装着してしまったため窒息死した。	有害物等	の接 触	99
2003	8	14 ～ 15	工場3階において、5mm程度に固まった顔料を粉砕機で粉末にする仕上げ作業中に、機械下部の粉砕処理が終了した粉末を入れる木綿製袋が黒煙をあげながら燃え始め、火災報知器のサイレンを聞いて現場の確認を行っていた工場長が煙にまかれて死亡した。	その他の 材料	火災	30～ 49
2003	8	11 ～ 12	工場内の攪拌（かくはん）機付きステンレス製タンク内を高圧水洗浄機で洗浄する作業で、動力が停止されていないので動力盤の裏側から手探りで操作しようとしたときに感電した。	電力設備	感電	10～ 29
2002	12	13 ～ 14	反応槽から取り出した難燃性繊維を脱水する工程で、脱水槽に繊維を運ぶ釘状の突起の付いたスパイクコンベアに挟まれた。	コンベア	はさ まれ 巻き 込ま れ	50～ 99
2002	11	6 ～ 7	工場長宅へ工場長を迎えに行くため国道を走行中、交差点（青信号）を右折しようとして直進車と衝突した。	乗用車、 バス、バ イク	交通 事故 （道 路）	50～ 99
2002	8	17 ～ 18	ラテックスゴム重合用反応器内でたい積していたゴムを高圧水で洗浄する作業中に足を滑らせ転倒し、その際に下鏡板から285mm突き出していたサンプル採取用のノズル（φ18mm）が大腿部に刺さった。	その他の 圧力容器	転倒	10～ 29
		9	工場の高さ約4mの梁をペンキ塗装するため、フォークリフトのフォークに差してあるパレットに乗り、同僚に	フォーク	墜	30～

2001	11	10	フォークを上昇させてもらってフォークリフトを前進させたときに、バランスを崩し地面に墜落した。	リフト	落・ 転落	49
2001	10	15 ～ 16	貯蔵タンクに入ったフッ化水素酸液をプラスチック製の20ℓタンクに小分けする作業をしていたときに、操作していたプラスチック製のバルブが破損し噴き出したフッ化水素酸液を上半身に浴びた。	その他の 危険物、 有害物等	有害 物と の接 触	100 ～ 299
2001	7	3 ～ 4	排水中和釜の内部に作業員が倒れているところを上司が発見し、救出のために釜の中に入ったところ係長も釜の中で倒れた。なお、釜の中は空であったが、この釜はクロロホルム、過酢酸、油等を使った香料の製造工程からの排水を苛性ソーダにより中和するために使用していた。	異常環境 等	有害 物と の接 触	30～ 49
2001	7	3 ～ 4	排水中和釜の内部に作業員が倒れているところを上司が発見し、救出のために釜の中に入ったところ係長も釜の中で倒れた。なお、釜の中は空であったが、この釜はクロロホルム、過酢酸、油等を使った香料の製造工程からの排水を苛性ソーダにより中和するために使用していた。	異常環境 等	有害 物と の接 触	30～ 49
2001	3	11 ～ 12	磁性合金粉を製造する前処理工程の加熱炉(電気並びに水蒸気により加湿するもの、温度約60℃)内で、しゃがみこむようにして死亡しているのが発見された。	炉、窯	その 他	300 ～ 499
2001	1	3 ～ 4	化学品の工場において、パール化剤用自動袋詰装置の点検作業中に、台車と袋詰装置のフレームとの間に、肩及び頭部をはさまれた。	その他の 一般動力 機械	はさ まれ 巻き 込ま	100 ～ 299

					れ	
2000	9	11 ～ 12	電動ポンプ(100V)で硝酸をドラム缶から既設タンク内に投入する作業を行っていて感電死した。	その他の 一般動力 機械	感電	10～ 29
2000	12	19 ～ 20	セメント製造プラントの原料輸送系統のパトロールへ行ったまま休憩所に戻ってこないの、部下が探しに行ったところ石灰石切出フィーダーコンベアのスナップローラーに巻き込まれていた。	コンベア	はさ まれ 巻き 込ま れ	1000 ～ 9999
2000	8	18 ～ 19	塩化銅水溶液にアルミニウムを入れ塩化アルミニウム水溶液を製造する反応槽に転落して火傷した。	その他の 装置、設 備	高 温・ 低温 物と の接 触	10～ 29
2000	9	14 ～ 15	三フッ化窒素精留装置の冷却設備に保冷剤を補充する作業を行うため、最上部の保守点検用マンホールの開口部(50cm四方)から内部を確認したところ、開口部直下1.65メートルの位置に作業員が倒れているのを発見した。(中には窒素ガスが充満した状態となっていた。)	異常環境 等	有害 物と の接 触	300 ～ 499
2000	6	18 ～	半導体産業用剥離剤の蒸留プラントにおいて、循環ポンプを通常より長い4週間連続運転のあと一旦システムを停止してオイル交換し、再度システムを起動したところ、加熱器下部より爆発した。	その他の 危険物、	爆発	10～ 29

		19		有害物等		
2000	6	18 ～ 19	半導体産業用剥離剤の蒸留プラントにおいて、循環ポンプを通常より長い4週間連続運転のあと一旦システムを停止してオイル交換し、再度システムを起動したところ、加熱器下部より爆発した。	その他の 危険物、 有害物等	爆発	10～ 29
2000	6	18 ～ 19	半導体産業用剥離剤の蒸留プラントにおいて、循環ポンプを通常より長い4週間連続運転のあと一旦システムを停止してオイル交換し、再度システムを起動したところ、加熱器下部より爆発した。	その他の 危険物、 有害物等	爆発	10～ 29
2000	6	18 ～ 19	半導体産業用剥離剤の蒸留プラントにおいて、循環ポンプを通常より長い4週間連続運転のあと一旦システムを停止してオイル交換し、再度システムを起動したところ、加熱器下部より爆発した。	その他の 危険物、 有害物等	爆発	10～ 29
2000	7	1 ～ 2	配合肥料工場の原料置場において、粗碎機ホッパーに原料の尿素をショベルローダーで投入する作業の終了後ホッパーの清掃を行っていてホッパー内に転落し、左足を粗碎機に巻き込まれた。	混合機、 粉碎機	はさま れ 巻き 込ま れ	30～ 49
1999	10	9 ～ 10	耐熱性樹脂の原料であるO-トリジンジイソシアナート製造工程において、反応槽のガス吹き込み管が反応液の固着により閉塞してきたので、作業員2名で配管内を掃除するためにフランジの閉止板を取り外す作業を行っていたところ、フランジ部からホスゲンガス及び液体が漏洩し、1名が死亡した。	有害物	有害 物と の接 触	300 ～ 499
		6			高 温・	

1999	6	～ 7	パーム油再生設備のドレーン槽の排水ポンプのフロートスイッチを修理中に槽内に落ちて、熱症死した。	建築物、 構築物	低温 物と の接 触	30～ 49
1999	5	～ 15	14 反応槽にモノクロル酢酸を仕込むための操作中に、枝管のバルブが開いていたためモノクロル酢酸液が流出して2階 床に1～2センチメートル程度溜まっていたので、2階の枝管バルブを閉めようとそこを歩行中に、足を滑らせ転倒し、左 半身をモノクロル酢酸液で濡らした。	有害物	有害 物と の接 触	100 ～ 299
1999	3	～ 15	14 化学工場内において、プラスチック樹脂添加剤の試作に使用した遠心分離器の清掃をするため上部の蓋を開け、四つ ん這いになり顔と手を入れながら内容物を掻き落としていたときに、内容物に含有されるトルエンと静電気爆発防止 のために封入されていた窒素ガスのため酸欠状態となり窒息死した。	異常環境 等	有害 物と の接 触	30～ 49
1999	3	～ 12	11 押出機のシリンダー(自重1.3T)を台車に乗せて運ぶため、床のピット上の蓋鉄板の上に乗ったときに、床鉄板がず れて台車が傾きシリンダーが落下した。	その他の 一般動力 機械	飛 来・ 落下	300 ～ 499

2021年、2020年の事例は新型コロナ罹患を含む。2011年の事例は東日本大震災による労働災害を含まない。

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SIB_FND.html(職場のあんぜんサイト)

https://www.jisha.or.jp/international/topics/202306_01.htmlに戻る。